MEGANE

8 Equipement électrique

- **80C LAMPES AU XENON**
- **82A ANTIDÉMARRAGE**
- 83A INSTRUMENT DE TABLEAU DE BORD
- **87B** BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE
- **87C** GESTION DES OUVRANTS
- **87G** BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR
- **88B** RÉSEAU MULTIPLEXÉ
- 88C AIRBAG PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SÉCURITÉ

XMOB - XMOC - XMOF - XMOG - XMOH - XMOJ - XMOU

77 11 318 280 Edition 2 - AOUT 2002 Edition Française

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

Equipement électrique

Sommaire

Pages Pages 80C LAMPES AU XENON UNITE CENTRALE HABITACLE 87B 80C-1 Préliminaires **Préliminaires** 87B-1 Fiche diagnostic 80C-5 Fiche diagnostic 87B-6 80C-11 87B-10 Interprétation des défauts Fonctionnement système 80C-24 Contrôle de conformité Affectation des voies 87B-25 Effets client 80C-26 Remplacement des organes 87B-30 Arbre de localisation de pannes 80C-27 Configurations et apprentissages 87B-31 Tableau récapitulatif des défauts 87B-43 Interprétation des défauts 87B-44 Interprétation des états 87B-86 82A ANTIDEMARRAGE Interprétation des commandes 87B-187 Arbre de localisation de pannes 87B-226 82A-1 Diagnostic **GESTION DES OUVRANTS** 87C **INSTRUMENT TABLEAU DE BORD** 83A **Préliminaires** 87C-1 Préliminaires 83A-1 Fiche diagnostic 87C-5 Fiche diagnostic 83A-5 Réparation 87C-14 Interprétation des défauts 83A-7 Commandes spécifiques 87C-15 Contrôle de conformité 83A-10 Lecture de configuration 87C-16 Interprétation des états 83A-12 Configuration 87C-17 83A-31 Configurations Contrôle de conformité (mains libres) 87C-18 Commandes 83A-33 Effets client 87C-29 83A-40 87C-31 Effets clients Arbre de localisation de pannes Arbre de localisation de pannes 83A-41 Aide 87C-54 83A-43 Aide **BOITIER INTERCONNEXION** 87G **MOTEUR Préliminaires** 87G-1 Fiche diagnostic 87G-5 Interprétation des défauts 87G-7 Contrôle de conformité 87G-9 Interprétation des états 87G-11 Configuration 87G-18 Interprétation des commandes 87G-19 Effets client 87G-33 87G-34 Arbre de localisation de pannes Aide 87G-39

Pages

88C-1

88B RÉSEAU MULTIPLEXÉ

Préliminaires	88B-1
Configuration	88B-5
Traitement des défauts	88B-9
Arbre de localisation de pannes	88B-13
Aide à la réparation	88B-16

AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SÉCURITÉ

Autoliv ACU4 N°Vdiag: 04 Préliminaires

Fonctionnement système	88C-8
Affectation des voies calculateur	88C-9
Remplacement organes	88C-11
Configuration et apprentissages	88C-12
Fiche diagnostic	88C-15
Tableau récapitulatif des défauts	88C-17
Interprétation des défauts	88C-18
Tableau récapitulatif des états et	
paramètres	88C-65
Contrôle de conformité	88C-66
Arbre de localisation de pannes	88C-67
Autoliv ACU4	
N°Vdiag : 08	
Préliminaires	88C-69
Fiches diagnostic	88C-77
Fonctionnement système	88C-79
Affectation des voies calculateur	88C-80
Remplacement des organes	88C-82
Configurations et apprentissages	88C-83
Tableau récapitulatif des défauts	88C-87
Interprétation des défauts	88C-88
Tableau récapitulatif des états et des	
paramètres	88C-139
Contrôle de conformité	88C-140
Arbre de localisation de pannes	88C-141

LAMPES AU XENON Diagnostic - Préliminaires



1. APPLICABILITE DU DOCUMENT

Ce document présente le diagnostic applicable sur toutes les Unités Centrales Electroniques correspondant aux caractéristiques suivantes :

Véhicule(s) : MEGANE II

Fonction concernée : Lampes au Xénon

Nom du calculateur : Lampe à décharge

N° de programme :

N° VDIAG: 04

2. ELEMENTS INDISPENSABLES AU DIAGNOSTIC

Type documentation

Méthodes de diagnostic (ce présent document) :

Diagnostic assisté (intégré à l'outil de diagnostic), papier (Manuel de Réparation ou Note Technique),
 Dialogys.

Schémas Electriques :

- Visu-Schéma (Cédérom), papier.

Type outils de diagnostic

- CLIP

Type outillage indispensable

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

Multimètre

3. RAPPELS

Diagnostic des défauts :

Il existe des défauts déclarés présents et des défauts déclarés mémorisés apparus selon un certain contexte et disparus depuis ou toujours présents mais non diagnostiqués selon le contexte actuel.

L'état "présent" ou "mémorisé" des défauts doit être considéré à la mise en oeuvre de l'outil de diagnostic suite à la mise du + après contact (sans action sur les éléments du système).

Pour un défaut présent, traiter le défaut selon la démarche indiquée dans le chapitre "Interprétation des défauts".

Pour un défaut mémorisé, noter les défauts affichés et suivre les indications figurant dans la partie "Consignes".

Si le défaut est **confirmé** par la partie consigne, le panne est de nouveau présente. Dans ce cas, traiter le défaut.

Si le défaut n'est pas confirmé, faire les vérifications de base. Pour cela, vérifier :

- les lignes électriques qui correspondent au défaut,
- les connecteurs de ces lignes (oxydation, broches pliées, etc.),
- la résistance de l'élément détecté défectueux,
- l'hygiène des fils (isolation fondue ou coupée, frottements).

LAMPES AU XENON Diagnostic - Préliminaires



Contrôle de conformité

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états et paramètres qui n'affichent pas de défaut sur l'outil de diagnostic lorsqu'ils sont non cohérents. Cette étape permet par conséquent :

- de diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut qui peuvent correspondre à une plainte client.
- de vérifier le bon fonctionnement du système et de s'assurer qu'une panne ne risque pas d'apparaître de nouveau après la réparation.

Dans ce chapitre figure donc un diagnostic des états et des paramètres, dans les conditions de leur contrôle.

Si un état ne fonctionne pas normalement ou qu'un paramètre est hors tolérance, consulter la page de diagnostic correspondante.

Effets client - Arbre de Localisation de pannes


Si le contrôle à l'outil de diagnostic est correct mais que la plainte client est toujours présente, il faut traiter le problème par **"effets client"**.

Un résumé de la démarche globale à suivre est disponible sous forme de logigramme sur la page suivante.

LAMPES AU XENON Diagnostic - Préliminaires



4. DEMARCHE DE DIAGNOSTIC



LAMPES AU XENON Diagnostic - Préliminaires





ATTENTION!

5. FICHE DIAGNOSTIC

ATTENTION: Tous les incidents sur un système complexe doivent faire l'objet d'un diagnostic complet avec les outils adaptés. La FICHE DIAGNOSTIC, qui est à documenter au cours du diagnostic, permet d'avoir et de conserver une trame du diagnostic effectué. Elle constitue un élément du dialogue avec le constructeur.

IL EST DONC OBLIGATOIRE DE REMPLIR UNE FICHE DIAGNOSTIC A CHAQUE FOIS QU'UN DIAGNOSTIC EST EFFECTUE.

Cette fiche sera systématiquement demandée :

- lors des demandes d'assistance technique à la Techline.
- pour les demandes d'agrément, lors d'un remplacement de pièces avec agrément obligatoire.
- pour la joindre aux pièces "sous surveillance" demandées en retour. Elle conditionne alors le remboursement de la garantie, et concourt à une meilleure analyse des pièces déposées.

6 - CONSIGNES DE SECURITE

Toute opération sur un élément nécessite le respect de règles de sécurité afin d'éviter tous dégâts matériels ou humains :

- Vérifier la bonne charge de la batterie pour éviter toute dégradation des calculateurs en cas de faible charge.
- Utiliser les outils adéquats.
- Ne pas mettre les mains sur les lampes au Xénon.
- Ne pas intervenir sur le système COSLAD en fonctionnement, la tension est supérieure ou égale à 20 000 V.

FICHE DIAGNOSTIC

Système : Lampes au Xénon

Identification administrative

Page 1 / 2

<u>Liste des pièces sous surveillance :</u> Calculateur

	Date			Ĭ			2	0														
F	Fiche documentée par																					
١	/IN																				•	
N	Moteur													<u>'</u>	 							_'
(Outil de diag	gnostic		CL	IP				<u> </u>													
Version de mise à jour				•				l														
•	Ressenti client																					
	1079	Pas de réglage automatique des route	feux de			108	1				mpest natiqu		•		108	2		feux lumei			е	
1080 Des feux de route ne s'éteignent pas				108	3				ute s'a mitten		ent											
Αι	Autre Vos précisions																					
•	Conditions d'apparition du ressenti client																					
005 En roulant				011 A la mise sous contact					009)	Pa	anne s	souda	ine								
003 A l'arrêt					004		Pai	r inter	mitter	nce				999)		l'allun ute	nage	des fe	eux d	le	
Αι	Autre Vos précisions																					
•	Documentation utilisée pour le diagnostic																					
	Méthode diagnostic utilisée																					
Type de manuel diagnostic :			Manuel de Réparation ☐ Note Technique ☐ Diagnostic assisté ☐																			
N	N° du manuel de diagnostic :																					
	Schéma électrique utilisé																					
	° de la Note ectrique :	Technique Sc	chéma																			
	Autres documentations																					
In	titulé et/ou ı	référence :																				
	\bigwedge																				ED	10



FD 19 Fiche Diagnostic

FICHE DIAGNOSTIC

Système : Lampes au Xénon
Page 2 / 2

• Identificati	on du cal	culateur	r et des pièce	s remplacées pour le systè	<u>me</u>			
Référence pièc	ce 1							
Référence piè								
Référence pièc								
Référence piè								
Référence pièc	ce 5							
A	5:		11 (15)					
A lire avec l'outi		nostic (ec	ran Identificati	ion) :				
Numéro de fou								
Numéro progra								
Version logicie N° calibration	:1							
VDIAG								
	lovác ou	المنائل ما	a diagnastia					
	ı		e diagnostic					
N° défaut	Prése	ent	Mémorisé	Intitulé du défau	it	Caractérisation		
• Contexte d	léfaut lors	s de son	<u>apparition</u>					
Nº état ou para	amètre		Intitulé	du paramètre	Valeur	Unité		
• Information	ns spécifi	igues au	ı svstème					
Description :								
• <u>Information</u>	ns compl	<u>émentaiı</u>	res					
Quels sont les élé								
amené à remplace Quelles autres piè remplacées ?		eur ?						
Autres fonctions d	éfaillantes?							
Vos précisions :								



FD 19 Fiche Diagnostic

LAMPES AU XENON Diagnostic - Préliminaires



DIAGNOSTIC - PRELIMINAIRE

REMARQUES

1 - ARCHITECTURE DE LA FONCTION "CORRECTION EN SITE DES LAMPES A DECHARGE":

Le système est constitué des éléments indépendants suivants :

- capteur de hauteur avant,
- capteur de hauteur arrière,
- deux ensembles de correction en site (avant droit et avant gauche) comprenant (dans le projecteur) :
 - lampe au Xénon,
 - boîtier de puissance haute tension,
 - calculateur.

2 - FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

L'utilisateur effectue une action sur la manette (feux de croisement), la manette envoie un signal à l'Unité Centrale Habitacle. L'Unité Centrale Habitacle traite ce signal et demande à l'unité de protection et de commutation par le réseau CAN, de piloter l'alimentation des calculateurs de lampes au Xénon.

Ces calculateurs alimentent les boîtiers de puissance Haute Tension, les ampoules s'allument.

Nota:

A l'allumage des feux, le projecteur se déplace aux trois positions (bas, haut, initiale) de rabattement en fonction de la vitesse puis se place en position nominale en fonction de l'assiette véhicule.

Diagnostic du système

Trois sujets distincts figurent dans le domaine "lampes à décharge" :

- Lampe droite.
- Lampe gauche.
- Lampe : spécifique dans le cas d'un remplacement de calculateur en après vente.

Les conditions requises pour diagnostiquer le système sont :

- le véhicule en charge (outil agréé RENAULT),
- les feux de croisement allumés (alimentations des systèmes de lampes au Xénon).

3 - CONFIGURATION - CALIBRATION DU SYSTEME

A réaliser lors d'un remplacement d'un élément du système (exemple : capteur, projecteur...).

Afin de garantir une bonne "configuration-calibration" suivre la démarche suivante :

Effectuer un réglage mécanique des projecteurs.

Placer le véhicule sur un plan horizontal dans les conditions normales d'utilisation (coffre vide) et la tringlerie de commande des capteurs ne doit pas être détériorée.

- Véhicule à l'arrêt, sans variation d'assiette (pas de claquement de porte).
- Conducteur à bord.
- Le plein de carburant.
- Feux allumés.

LAMPES AU XENON Diagnostic - Préliminaires



Adresse calculateur (CF004): après remplacement d'un ensemble de correction en site ou d'un calculateur, réaliser la démarche suivante :

- entrée en diagnostic du système par le domaine "lampes à décharge", sujet "lad" (feux allumés),
- affecter la nouvelle adresse du calculateur en fonction de sa position sur le véhicule (droite ou gauche),
- sortir du mode diagnostic,
- couper les feux de croisement, attendre quelques secondes,
- allumer les feux et entrer de nouveau en mode diagnostic par le domaine "lampes à décharge",
- effectuer les configurations et calibrations décrites ci-dessous.

Type véhicule (CF003)

Cette configuration permet d'activer les lois de correction adaptées au type de caisse et au niveau d'équipement du véhicule.

La prise en compte des nouvelles lois sera effective après coupure et remise des feux de croisement.

Afin d'effectuer la configuration, procéder comme suit :

- entrer en mode diagnostic du domaine "lampes à décharge",
- réaliser la configuration CF003 suivant le type de caisse :

B-C 84

L-K 84

E 84

- sortir du mode diagnostic,
- couper et allumer de nouveau les feux de croisement,
- vérifier que la position initiale avant et arrière soit comprise entre 30% < X < 70%.

Calibration calculateur (CF001):

Cette configuration permet de mémoriser l'assiette de référence du véhicule (condition d'application) et de positionner les projecteurs en position nominale.

Afin d'effectuer la configuration, procéder comme suit :

- entrer en mode diagnostic du domaine "lampes à décharge",
- réaliser la configuration CF001.

Position initiale des capteurs 30% < X < 70% (paramètres PR004 et PR005).

- sortir du mode diagnostic,
- couper et allumer de nouveau les feux.

IMPORTANT:

Cette opération doit impérativement être effectuée lors d'une intervention sur les capteurs de hauteur de caisse.

REMARQUE: En cas de remplacement du calculateur, renseigner également le VIN du véhicule (VP004).

LAMPES AU XENON Diagnostic - Préliminaires



4 - GESTION DES MODES DEGRADES

Suite à un incident sur le système de lampes à décharge, le calculateur fait allumer le voyant de service.

Mode dégradé 1 : les actionneurs se déplacent lentement jusqu'à une position définie

Mode dégradé 2 : pas de correction en fonction de l'accélération et du freinage

Mode dégradé 3 : pas de correction en fonction de la charge

5 - BRANCHEMENT

Connecteur Projecteur 10 voies

Voie	Désignation
1	Non utilisée
2	Diagnostic ligne K
3	Code
4	Masse
5	Route
6	Signal capteur
7	Signal vitesse
8	Clignotant
9	Lanterne
10	Masse

Connecteur Ballast 12 voies

Voie	Désignation
1	Vdiag
2	Diagnostic ligne K
3	Entrée information vitesse
4	Entrée information capteur
5	Non utilisée
6	Bobinage moteur (actionneur)
7	Information feux de croisement relevés
8	Masse
9	Bobinage moteur (actionneur)
10	Bobinage moteur (actionneur)
11	Bobinage moteur (actionneur)
12	Bobinage moteur

LAMPES AU XENON Diagnostic - Préliminaires



Connecteur Actionneur 5 voies

Voie	Désignation
1	Bobinage moteur (actionneur)
2	Bobinage moteur (actionneur)
3	Bobinage moteur (actionneur)
4	Bobinage moteur (actionneur)
5	Blindage moteur

LAMPES AU XENON Diagnostic - Interprétation des défauts



DF001 PRESENT

CALCULATEUR

1.DEF: Anomalie électronique interne

2.DEF: Calibration calculateur non effectuée: organe défaillant lors de la procédure

3.DEF: Configuration

4.DEF: Adresse calculateur non renseignée

CONSIGNES

Rien à signaler.

1.DEF

CONSIGNES

Rien à signaler.

Si le défaut apparaît, contacter la Techline.

2.DEF

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement des défauts DF008 et DF009 "Circuits capteurs" s'ils sont présents ou mémorisés.

Calibrer de nouveau le calculateur par la commande CF001 "Calibration calculateur".

Les conditions de calibration sont :

Absence de défauts capteurs, actionneurs.

- Capteur avant et arrière dans la bonne plage de hauteur.
- Configuration effectuée.
- Capteur en fonctionnement.

Réparer si nécessaire.

Le calculateur procède à l'initialisation :

Il mémorise les hauteurs de référence et positionne les actionneurs.

Si le défaut réapparaît, contacter la Techline.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés et procéder à un réglage de la hauteur des projecteurs suivant la méthode décrite dans l'aide.

Le réglage de hauteur des projecteurs doit se faire avant la calibration du calculateur. Couper l'éclairage et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

LAMPES AU XENON Diagnostic - Interprétation des défauts



DF001 SUITE 1		
3.DEF	CONSIGNES	Rien à signaler.

Configuration "type véhicule" non effectuée.

Vérifier la configuration du calculateur dans le menu lecture de configuration **LC001** "Type véhicule". Pas de défaut présent (défauts mémorisés : effacer la mémoire des défauts)

Calibrer le calculateur par la commande CF003 "Type du véhicule".

Le calculateur procède à l'initialisation : il mémorise la hauteur de référence et positionne les actionneurs en position de tige maximum.

Si le défaut réapparaît, contacter la Techline.

4.DEF	CONSIGNES	Rien à signaler.
-------	-----------	------------------

Configuration "adresse calculateur" C non effectuée.

Vérifier la configuration du calculateur dans le menu lecture de configuration **LC009 "Adresse calculateur"**. Le défaut apparaît après le remplacement d'un calculateur. Procéder à la configuration de l'adresse du calculateur par la commande **CF004 "Adresse calculateur"** (affectation gauche ou droite).

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés et procéder à un réglage de la hauteur des projecteurs suivant la méthode décrite dans l'aide.

Le réglage de hauteur des projecteurs doit se faire avant la calibration du calculateur. Couper l'éclairage et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

LAMPES AU XENON Diagnostic - Interprétation des défauts



DF008 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR HAUTEUR AVANT

1.DEF: Niveau bas permanent2.DEF: Signal incohérent3.DEF: Absence de signal

4.DEF: Niveau haut permanent

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut réapparaît présent suite à :

- un effacement du défaut.

1.DEF

CONSIGNES

Sans.

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de lampe au Xénon.

Réparer si nécessaire.

Effectuer un contrôle de la connectique du capteur avant.

Réparer si nécessaire.

Vérifier l'état du faisceau de raccordement du capteur avant (pincement, coupure, etc.).

Réparer si nécessaire.

Contrôler la **continuité et l'isolement** par rapport à la masse de la liaison entre :

Capteur hauteur avant voie 4 Voie 6 du connecteur projecteur gauche Voie 6 du connecteur projecteur droit

Remplacer le capteur si nécessaire.

Si le défaut persiste, contacter la Techline.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés et procéder à un réglage de la hauteur des projecteurs suivant la méthode décrite dans l'aide.

Le réglage de hauteur des projecteurs doit se faire avant la calibration du calculateur. Couper l'éclairage et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

LAMPES AU XENON Diagnostic - Interprétation des défauts



DF008 SUITE 1		
2.DEF	CONSIGNES	Rien à signaler.

Vérifier l'état de liaison mécanique entre le capteur et le train arrière via le bras de levier et la biellette. Réparer si nécessaire.

Vérifier le bon état de la biellette. Remplacer si nécessaire.

Vérifier l'état du support de capteur arrière ainsi que les butées hautes et basses. Remplacer si nécessaire.

Surveiller le **PR002 "Signal capteur"** avant pour vérifier la cohérence du signal. Vérifier l'état de la connectique, du câblage, du gainage du capteur avant ; réparer si nécessaire.

Si le capteur ne présente aucune anomalie mécanique, contacter la Techline.

APRES REPARATION

Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés et procéder à un réglage de la hauteur des projecteurs suivant la méthode décrite dans l'aide.

Le réglage de hauteur des projecteurs doit se faire avant la calibration du calculateur. Couper l'éclairage et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

LAMPES AU XENON Diagnostic - Interprétation des défauts



DF008 SUITE 2 3.DEF CONSIGNES Rien à signaler. Faire une lecture des défauts sur l'autre calculateur (si défaut commun).						
Faire une lecture des défauts sur l'autre calculateur (si défaut commun).						
Faire une lecture des défauts sur l'autre calculateur (si défaut commun).						
\(\frac{1}{2}\)	Faire une lecture des défauts sur l'autre calculateur (si défaut commun).					
Vérifier le bon état et le branchement du connecteur du calculateur de lampe au Xénon. Réparer si nécessaire.						
Vérifier le bon état et le branchement du capteur avant. Réparer si nécessaire.						
Vérifier l'état du faisceau de raccordement du capteur avant (pincement, coupure, etc.). Réparer si nécessaire.						
Vérifier le PR031 "Tension d'alimentation capteurs". Contrôler la présence du + 12 V fusible F7 (7,5 A) sur l'alimentation du capteur de hauteur avant en voie Contrôler la continuité, l'isolement des liaisons entre : Capteur hauteur avant voie 5 Capteur hauteur avant voie 4 Voie 6 du connecteur noir projecteur gauche Voie 6 du connecteur noir projecteur droit Voie 6 du connecteur calculateur Contrôler la continuité entre la masse carrosserie et la voie 1 du connecteur du capteur de hauteur avant Réparer si nécessaire.						

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés et procéder à un réglage de la hauteur des projecteurs suivant la méthode décrite dans l'aide.

Le réglage de hauteur des projecteurs doit se faire avant la calibration du calculateur. Couper l'éclairage et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

LAMPES AU XENON Diagnostic - Interprétation des défauts



DF009 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR HAUTEUR ARRIERE

1.DEF: Niveau bas permanent2.DEF: Signal incohérent3.DEF: Absence de signal

4.DEF: Niveau haut permanent

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut réapparaît mémorisé suite à :

- un effacement du défaut.

1.DEF

CONSIGNES

Sans.

Faire une lecture des défauts sur l'autre calculateur (si défaut commun).

Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de lampe au Xénon.

Réparer si nécessaire.

Effectuer un contrôle de la connectique du capteur avant.

Réparer si nécessaire.

Vérifier l'état du faisceau de raccordement du capteur avant (pincement, coupure, etc.).

Réparer si nécessaire.

Contrôler la continuité, l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre :

Capteur hauteur arrière voie 4 Voie 6 du calculateur projecteur gauche Voie 6 du calculateur projecteur droit

Remplacer le capteur si nécessaire.

Si le défaut persiste, contacter la Techline.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés et procéder à un réglage de la hauteur des projecteurs suivant la méthode décrite dans l'aide.

Le réglage de hauteur des projecteurs doit se faire avant la calibration du calculateur. Couper l'éclairage et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

LAMPES AU XENON Diagnostic - Interprétation des défauts



DF009 SUITE 1		
2.DEF	CONSIGNES	Rien à signaler.

Vérifier la liaison mécanique entre le capteur et le train arrière via le bras de levier et la biellette. Réparer si nécessaire.

Vérifier le bon état de la biellette. Remplacer si nécessaire.

Vérifier l'état du support de capteur arrière ainsi que les butées hautes et basses. Remplacer si nécessaire.

Surveiller le **PR002 "Signal capteur arrière"** pour vérifier l'incohérence du signal. Vérifier l'état de la connectique, du câblage, du gainage du capteur arrière, réparer si nécessaire.

Si le capteur ne présente aucune anomalie mécanique, contacter la Techline.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés et procéder à un réglage de la hauteur des projecteurs suivant la méthode décrite dans l'aide.

Le réglage de hauteur des projecteurs doit se faire avant la calibration du calculateur. Couper l'éclairage et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

LAMPES AU XENON Diagnostic - Interprétation des défauts



DF009 SUITE 2		
3.DEF	CONSIGNES	Rien à signaler.
Effectuer un contrôle d Réparer si nécessaire.	•	ecteur du calculateur de lampe au Xénon.
Effectuer un contrôle d Réparer si nécessaire.	le la connectique du capte	eur arrière.
Vérifier l'état du faisce Réparer si nécessaire.		pteur arrière (pincement, coupure, etc.).
Contrôler la présence Contrôler la continuité	usion d'alimentation des du + 12 V fusible F7 (7,5 A é et l'isolement des liaiso uteur arrière voie 5	A) sur l'alimentation du capteur hauteur arrière en voie 5 .
Capteur I	nauteur arrière voie 4 —	Voie 6 du connecteur noir projecteur gauche Voie 6 du connecteur noir projecteur droit
Voie 6 du connecteur	noir du projecteur —	→ Voie 4 du connecteur calculateur
Contrôler la continuite Réparer si nécessaire.		rie et la voie 1 du connecteur du capteur de hauteur arrière.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés et procéder à un réglage de la hauteur des projecteurs suivant la méthode décrite dans l'aide.

Le réglage de hauteur des projecteurs doit se faire avant la calibration du calculateur. Couper l'éclairage et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

LAMPES AU XENON Diagnostic - Interprétation des défauts



DF009 SUITE 3		
4.DEF	CONSIGNES	Rien à signaler.
Faire une lecture des c	défauts sur l'autre calculate	eur (si défaut commun).
Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de lampe au Xénon. Réparer si nécessaire.		
Effectuer un contrôle d Réparer si nécessaire.	le la connectique du capte	eur arrière.
Réparer si nécessaire.	é, l'isolement par rapport rrière voie 4	apteur arrière (pincement, coupure, etc.). au + 12 V de la liaison entre : Voie 6 du connecteur calculateur projecteur gauche Voie 6 du connecteur calculateur projecteur droit
Si le défaut persiste, c	ontacter la Techline.	

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés et procéder à un réglage de la hauteur des projecteurs suivant la méthode décrite dans l'aide.

Le réglage de hauteur des projecteurs doit se faire avant la calibration du calculateur. Couper l'éclairage et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

LAMPES AU XENON Diagnostic - Interprétation des défauts



DF013 PRESENT OU MEMORISE

INFORMATION VITESSE VEHICULE

DEF : Signal capteur incohérent CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé

Si le défaut réapparaît mémorisé suite à :

- un effacement défaut.

Mettre la manette sur la position feux de croisement.

Ce défaut sera déclaré présent après l'apparition d'une fréquence trop élevée sur la ligne information vitesse. Contrôler la **continuité** et l**'isolement par rapport au + 12 V et à la masse** sur la ligne information vitesse :

Vitesse véhicule entre :

Voie 7 du connecteur noir du projecteur gauche

Voie 23 du calculateur d'Antiblocage des roues

Voie 7 du connecteur noir projecteur droit

→ Voie 23 du calculateur d'Antiblocage des roues

Voie 7 du connecteur noir du projecteur gauche Voie 33 du calculateur de contrôle dynamique de conduite

Voie 7 du connecteur noir du projecteur droit

Voie 33 du calculateur de contrôle dynamique de conduite

Voie 7 du connecteur noir du projecteur gauche → Voie 3 du connecteur du calculateur Remplacer le capteur si nécessaire.

Si la ligne d'information vitesse est en état de fonctionnement, alors effectuer un diagnostic complet du système Antiblocage des roues - Contrôle dynamique de conduite.

Si le problème persiste, contacter la Techline.

APRES REPARATION

Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés et procéder à un réglage de la hauteur des projecteurs suivant la méthode décrite dans l'aide.

Le réglage de hauteur des projecteurs doit se faire avant la calibration du calculateur. Couper l'éclairage et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

LAMPES AU XENON Diagnostic - Interprétation des défauts



DF018 PRESENT OU MEMORISE

ACTIONNEURS

DEF : Circuit ouvert, court-circuit à la masse ou + 12 V

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut apparaît présent suite à :

- un effacement du défaut,
- une coupure et mise du contact, suivies de l'allumage des feux de croisement.

Placer le véhicule face à un mur. Couper le contact. Mettre le contact et allumer les feux de croisement.

Utiliser la commande AC011 "Pilotage des actionneurs de phare" afin de vérifier leur bon fonctionnement.

Optique gauche

Contrôler l'optique qui n'effectue pas d'étalonnage en suivant les contrôles suivants :

- Assurer la continuité des connexions du calculateur et de l'actionneur dans le projecteur.
- Vérifier l'isolement et la continuité des liaisons :
 - du Connecteur du calculateur voie 11 Voie 1 du connecteur de l'actionneur
 - du Connecteur du calculateur voie 9 Voie 2 du connecteur de l'actionneur
 - du Connecteur du calculateur voie 6 Voie 3 du connecteur de l'actionneur
 - du Connecteur du calculateur voie 10 Voie 4 du connecteur de l'actionneur
 - du Connecteur du calculateur voie 8 Voie 5 du connecteur de l'actionneur

Si tout est correct, remplacer le projecteur.

Si le problème persiste, contacter la Techline.

APRES REPARATION

Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés et procéder à un réglage de la hauteur des projecteurs suivant la méthode décrite dans l'aide.

Le réglage de hauteur des projecteurs doit se faire avant la calibration du calculateur. Couper l'éclairage et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

LAMPES AU XENON Diagnostic - Interprétation des défauts



DF018 SUITE	
Optique	Contrôler l'optique qui n'effectue pas d'étalonnage en suivant les contrôles suivants.
droit	Assurer la continuité des connexions du calculateur et de l'actionneur dans le projecteur.
	Vérifier l'isolement et la continuité des liaisons :
	du Connecteur du calculateur voie 11 Voie 1 du connecteur de l'actionneur
	du Connecteur du calculateur voie 9 Voie 2 du connecteur de l'actionneur
	du Connecteur du calculateur voie 6 Voie 3 du connecteur de l'actionneur
	du Connecteur du calculateur voie 10 Voie 4 du connecteur de l'actionneur
	du Connecteur du calculateur voie 8 Voie 5 du connecteur de l'actionneur
	Si tout est correct, remplacer le projecteur.
	Si le problème persiste, contacter la Techline.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Effacer les défauts mémorisés et procéder à un réglage de la hauteur des projecteurs suivant la méthode décrite dans l'aide.

Le réglage de hauteur des projecteurs doit se faire avant la calibration du calculateur. Couper l'éclairage et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

LAMPES AU XENON Diagnostic - Interprétation des défauts



DF020 PRESENT OU MEMORISE

BOITIER DE PUISSANCE LAMPE(S) A DECHARGE

DEF : Circuit ouvert, court-circuit à la masse ou + 12 V

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut réapparaît présent suite à :

un effacement du défaut.

Optique gauche

Contrôler le branchement de la lampe et la connectique.

Remplacer la lampe si nécessaire.

Contrôler la connectique du faisceau haute tension.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement et la continuité des liaisons du faisceau :

Connecteur noir voie 1 Voie 1 connecteur marron

Connecteur noir voie 2 Voie 2 connecteur marron

Connecteur noir voie 4 Voie 4 connecteur marron

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer le faisceau si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la Techline.

Optique droit

Contrôler le branchement de la lampe et la connectique.

Remplacer la lampe si nécessaire.

Contrôler la connectique du faisceau haute tension.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement et la continuité des liaisons du faisceau :

Connecteur noir voie 1 Voie 1 connecteur marron

Connecteur noir voie 2 Voie 2 connecteur marron

Connecteur noir voie 4 Voie 4 connecteur marron

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la Techline.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Le réglage de hauteur des projecteurs doit se faire avant la calibration du calculateur. Couper l'éclairage et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

LAMPES AU XENON Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

Condition d'exécution : feux de croisement allumés.

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action	Visualisation et remarques	Diagnostic
	Calibration calculateur	ET001	Non effectuée (*)	En cas de problème, utiliser le CF001
1	Vitesse véhicule	ET006	ABSENTE Véhicule à l'arrêt	En cas de problème, consulter le DF013
'	Capteur défaillant	ET007	NON	En cas de problème, utiliser le CF001
	Signal capteur	ET009	PRESENT	En cas de problème, consulter le diagnostic PR002 et PR003

^(*) Le type de défaut ne permettant pas la calibration lors d'une défaillance est défini par les ET006 à ET010.

LAMPES AU XENON Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

Condition d'exécution : feux de croisement allumés.

"Sous-fonction Gestion Eclairage"

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action	Visualisation et remarques	Diagnostic
1	Configuration calculateur	ET010	Non renseignée	En cas de problème, utiliser le CF004
2	Signal capteur	PR002 PR003	0,8 < X < 11,6 V	En cas de problème, utiliser le PR031
3	Hauteur avant et arrière initiale	PR004 PR005	30 % < X < 70 % environ 50 % à l'initialisation	En cas de problème, utiliser les DF008 et DF009
4	Assiette	PR021	Assiette référence - chargé < variation assiette < + chargé	En cas de problème, utiliser les DF008 et DF009
5	Tension alimentation capteurs	PR031	11,8 < X < 13,2 V	En cas de problème, utiliser les DF008 et DF009

LAMPES AU XENON Diagnostic - Effets client



CONSIGNES	Ne consulter les effets clients qu'après un contrôle co	omplet avec l'outil de diagnostic.
ABSENCE DE COM	IMUNICATION AVEC LE CALCULATEUR	ALP 1
DAS DE CORRECT	ION DE LA HAUTEUR DE L'UN OU DES DEUX	
	JELLE QUE SOIT LA CHARGE DU VEHICULE	ALP 2
_		
LES FAISCEAUX D	ES FEUX DE CROISEMENT ECLAIRENT TROP HAUT	ALP 3
RABATTEMENT BI	RUTAL DE L'UN DES DEUX PROJECTEURS	ALP 4
		<u> </u>
LES FEUX DE CRO MEME HAUTEUR	DISEMENT GAUCHE ET DROIT N'ECLAIRENT PAS A LA	ALP 5

LAMPES AU XENON Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1 Absence de communication avec le calculateur

CONSIGNES Rien à signaler.

S'assurer que l'outil de diagnostic ne soit pas la cause du défaut en essayant de communiquer avec un autre calculateur sur un autre véhicule.

Vérifier le paramètre "feux de croisement" dans l'Unité Centrale Habitacle.

Est-il actif?

Si Oui : Faire un diagnostic de l'Unité de Protection et de commutation.

Si Non: Contrôler la manette.

Vérifier la tension de la batterie et effectuer les interventions nécessaires pour obtenir une tension conforme (9,5 V < tension batterie conforme < 17,5 V).

S'assurer de la présence d'un + 12 V avant contact sur la voie 16, d'un + 12 V après contact sur la voie 1 et d'une masse sur les voies 4 et 5 de la prise diagnostic.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement et la continuité des liaisons :

Calculateur projecteur voie 5 + 12 V (manette en position feux de croisement)

Calculateur projecteur voie 3 + 12 V (manette en position feux de croisement)

Calculateur projecteur voie 10 — Masse Calculateur projecteur voie 4 — Masse

Calculateur projecteur voie 2

Voie 7 de la prise diagnostic (ligne K)

Si l'outil n'est pas en cause et que le dialogue ne s'établit avec aucun autre calculateur du même véhicule, il se peut qu'un calculateur défectueux perturbe la ligne diagnostic **K**.

Procéder par déconnexions successives pour localiser ce calculateur.

Si le problème persiste, contacter la Techline.

APRES REPARATION

LAMPES AU XENON Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 2

Pas de correction de la hauteur de l'un ou des deux projecteurs quelle que soit la charge du véhicule

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

Vérifier l'initialisation des projecteurs à la mise des feux de croisement.

Utiliser la commande **AC011 "Pilotage des actionneurs de phare"** afin de voir quel est le projecteur défaillant.

Vérifier les paramètres des capteurs avant et arrière PR002 et PR003 "Hauteurs avant et arrière initiales" comprises entre 30 % < X < 70 % du calculateur incriminé.

Vérifier le blocage mécanique du projecteur (rotule déboîtée, blocage réflecteur, actionneur grippé).

Faire un essai en interchangeant les calculateurs droit - gauche.

S'il y a correction sur le projecteur incriminé, contacter la Techline.

S'il n'y a pas de correction sur le projecteur incriminé :

Remplacer le projecteur.

APRES REPARATION

LAMPES AU XENON Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 3

Les faisceaux des feux de croisement éclairent trop haut

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

Vérifier que les projecteurs soient correctement montés.

Vérifier si les optiques avant droit et avant gauche éclairent à la même hauteur. Si les hauteurs des optiques sont différentes, refaire l'initialisation des deux calculateurs.

Vérifier si le paramètre de l'assiette **PR021 "Assiette du véhicule"** est conforme au type du véhicule **LC010**. Vérifier si les hauteurs avant et arrière initiales sont correctes avec le type véhicule **PR004** et **PR005** "Hauteurs avant et arrière initiales" comprises entre 30 % < X < 70 %.

Vérifier l'état des éléments mécaniques du système (support capteur, biellettes). Utiliser la commande actionneur **AC011 "Pilotage des actionneurs de phares"** et réglage mécanique des projecteurs.

APRES REPARATION

APRES

REPARATION

LAMPES AU XENON Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 4	Rabattement brutal de l'un des deux projecteurs
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.
entre 0,8 et 11,6 V.	es capteurs avant et arrière PR002 et PR003 "Signals capteurs" : il doit être compris actionneurs PR020 "Position des actionneurs". Voir si la position est la même de
Vérifier les liaisons mé – biellettes, – support. Remettre en état si né	caniques des capteurs :
Faire un essai en inter	changeant les deux calculateurs droit-gauche.
Est-ce que l'effet client	t persiste sur le même projecteur ?
NON	L'effet client est-il présent sur l'autre optique ?
	Oui — Contacter la Techline.
	Non Contrôler la connectique du calculateur Remettre en état si nécessaire
OUI	Remplacer le projecteur.

Effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Traiter les défauts éventuellement déclarés.

LAMPES AU XENON Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 5

Les feux de croisement gauche et droit n'éclairent pas à la même hauteur

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

Vérifier la configuration du véhicule.

Vérifier si les optiques sont correctement montés.

Vérifier les paramètres des capteurs PR002 et PR003 "Signal capteur".

Vérifier l'état des éléments mécaniques du système (support capteur, biellettes). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la position des actionneurs PR020 "Position des actionneurs".

Effectuer la commande des actionneurs **AC011 "Pilotage des actionneurs de phares"** et un réglage mécanique des optiques.

APRES REPARATION

ANTIDEMARRAGE Diagnostic

Pour le diagnostic de l'antidémarrage, voir le chapitre 87B traitant de l'Unité Centrale Habitacle.

Tableau de Bord N° Vdiag : 04

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Préliminaires



1. APPLICABILITE DU DOCUMENT

Ce document présente le diagnostic applicable sur toutes les Unités Centrales Electroniques correspondant aux caractéristiques suivantes :

Véhicule(s): MEGANE II

Fonction concernée : Tableau de bord

Nom du calculateur : Tableau de Bord

N° de programme :

Bas de gamme : 7.0 / 8.0

- Haut de gamme : 5.0 / 6.0

N° VDIAG : 04

2. ELEMENTS INDISPENSABLES AU DIAGNOSTIC

Type documentation:

Méthodes de diagnostic (ce présent document) :

 Diagnostic assisté (intégré à l'outil de diagnostic), papier (Manuel de Réparation ou Notes Techniques), Dialogys.

Schémas Électriques :

- Visu-Schéma (Cédérom), papier.

Type outils de diagnostic :

- CLIP

Type outillage indispensable:

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE :	
Multimètre	
CLIP	

3. RAPPELS

<u>Défauts :</u>

Il existe des défauts présents (apparus selon un certain contexte et encore existants) et des défauts mémorisés (apparus selon un certain contexte et disparus depuis).

Pour un défaut présent, traiter le défaut selon la démarche indiquée dans le chapitre "Interprétation des défauts".

Pour un défaut mémorisé, noter les défauts affichés et suivre les indications figurant dans la partie "consigne".

Si le défaut est confirmé par la partie consigne, la panne est de nouveau présente. Dans ce cas, traiter le défaut.

Si le défaut n'est pas confirmé par la partie consigne, faire les vérifications de base. Pour cela, vérifier :

- Les lignes électriques qui correspondent au défaut.
- Les connecteurs de ces lignes (oxydation, broches pliées, etc.).
- La résistance de l'élément détecté défectueux.
- L'hygiène des fils (isolation fondue ou coupée, frottements).

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Préliminaires



Contrôle de conformité

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états et paramètres qui n'affichent pas de défaut sur l'outil de diagnostic lorsqu'ils sont non cohérents. Cette étape permet par conséquent :

- De diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut qui peuvent correspondre à une plainte client.
- De vérifier le bon fonctionnement du système et de s'assurer qu'une panne ne risque pas d'apparaître de nouveau après la réparation.

Dans ce chapitre figure donc un diagnostic des états et des paramètres, dans les conditions de leur contrôle.

Si un état ne fonctionne pas normalement ou qu'un paramètre est hors tolérance, vous devez consulter la page de diagnostic correspondante.

Effets client - Arbre de localisation de pannes


Si le contrôle à l'outil de diagnostic est correct mais que la plainte client est toujours présente, il faut traiter le problème par "effet client".

Un résumé de la démarche globale à suivre est disponible sous forme de logigramme sur la page suivante.

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Préliminaires



4. DEMARCHE DE DIAGNOSTIC



INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Préliminaires





5. FICHE DIAGNOSTIC

ATTENTION:

ATTENTION!

Tous les incidents sur un système complexe doivent faire l'objet d'un diagnostic complet avec les outils adaptés. La FICHE DIAGNOSTIC, qui est à documenter au cours du diagnostic, permet d'avoir et de conserver une trame du diagnostic effectué. Elle constitue un élément essentiel du dialogue avec le constructeur.

IL EST DONC OBLIGATOIRE DE REMPLIR UNE FICHE DIAGNOSTIC A <u>CHAQUE FOIS</u> QU'UN DIAGNOSTIC EST EFFECTUE.

Cette fiche vous sera systématiquement demandée :

- Lors des demandes d'assistance technique à la techline.
- Pour les demandes d'AGREMENT, lors d'un remplacement de pièces avec agrément obligatoire.
- Pour la joindre aux pièces "sous surveillance" demandées en retour. Elle conditionne alors le remboursement de la garantie, et concourt à une meilleure analyse des pièces déposées.

6. CONSIGNES DE SECURITE

Toute opération sur un élément nécessite le respect des règles de sécurité afin d'éviter tous dégâts matériels ou humains :

- Vérifier la bonne charge de la batterie pour éviter toute dégradation des calculateurs en cas de faible charge.
- Ne pas fumer.
- Utiliser les outils adéquats.

83A-4 Edition 2

FICHE DIAGNOSTIC

Système : Tableau de bord

Page 1 / 2

<u>Liste des pièces sous surveillance :</u> Calculateur

<u> </u>	Jenunca	tion administr	alive																				
Dat	te						2	0	T														
Fiche documentée par			•				•																
VIN	ı				ľ																	Ì	
Mo	teur													-									_
Out	til de diaç	gnostic		CL	_IP			•	•														
Ver	sion de r	mise à jour								_													
• 6	loogonti	aliant																					
• E	<u>Ressenti</u>	client																					
		Affichage niveau carburant erroné							Afficha d'eau e		ge température erroné									chage me p	e digit as	al ne	
		Affichage de vitesse erroné							Les vo												digital ectue		e /
		Affichage régime							Mauva l'ordina				le			·		•					
Autr	e	Vos précisi	ons	1			<u>I</u>																
• ©	ondition	ns d'apparition	du r	ess	<u>enti</u>	clie	<u>ent</u>																
	011	A la mise sous co	ontact				005		En ro	ulant							004		Par	ntern	nittend	е	
	009	Panne soudaine	Panne soudaine				010 Dégradation progressive																
Autr	е	Vos précisi	ons																				
• 0	Documentation utilisée pour le diagnostic																						
Méthode diagnostic utilisée																							
Type de manuel diagnostic :			_	Manuel de Réparation, Note Technique, Diagnostic assisté																			
N° du manuel de diagnostic :												-	,										
		-				Sc	hém	na é	lectr	ique	util	lisé											
N° de la Note Technique Schéma Electrique :																							
						Α	utre	s d	ocun	nent	atio	ns											
Intitu	ılé et / ou	ı référence :																					
-																							

FICHE DIAGNOSTIC

Système : Tableau de bord

Page 2 / 2

• Identificati	on du ca	alculate	ur et des	pièce	s échangées pour le systèr	ne_	
Référence pièc	ce 1						
Référence piè	ce 2						
Référence piè	ce 3						
Référence piè	ce 4						
Référence piè	ce 5						
A lire avec l'outi	il de Diag	ınostic (e	écran Ide	ntificat	ion) :		
Référence calo					,		
Numéro de fou	ırnisseur						
Numéro progra	amme						
Version logicie	el						
N° calibration							
VDIAG							
 Défauts re 	lovás su	r l'autil	do dioan	ostio			
N° défaut	Prés	ent	Mémor	risé	Intitulé du défau	t	Caractérisation
	<u> </u>						
 Contexte d 	léfaut lo	rs de so	n appari	tion			
N° état ou para					du paramètre	Valeur	Unité
14 ctat ou para	anietre			minue	du parametre	Valeur	Office
• Informatio	ns spéci	fiques a	au systèr	ne			
Description :							
• <u>Informatio</u>	ns comp	<u>lément</u>	aires_				
Quels sont les élé amené à remplace Quelles autres piè	er le calcula	ateur?					
remplacées ?							
Autres fonctions d	éfaillantes	?					
Vos précisions :							
			-				

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des défauts



DF007 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT JAUGE A CARBURANT

CO : Circuit ouvert

CC : Court-circuit à la masse

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- 2 minutes d'attente, contact mis.

CONSIGNES

Particularités :

Vérifier la cohérence entre l'affichage au tableau de bord et le paramètre "PR035 Niveau carburant".

Vérifier le branchement des connecteurs du tableau de bord et de la jauge à carburant.

Assurer l'isolement et la continuité des liaisons :

Jauge voie 1 Voie 14 du connecteur rouge du tableau de bord Voie 27 du connecteur rouge du tableau de bord

Débrancher le connecteur de la jauge à carburant ;

mesurer la résistance entre les **voies 1** et **2** de la jauge (elle doit être entre **5** Ω (plein) et **350** Ω (vide). Remplacer la jauge si non conforme.

Vérifier le montage de la jauge.

Si tout est correct, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des défauts



DF016 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR NIVEAU D'HUILE

CO : Circuit ouvert

CC : Court-circuit à la masse

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut est déclaré présent suite à :

- 2 minutes d'attente, contact mis.

CONSIGNES

Particularités :

Vérifier la cohérence entre l'affichage au tableau de bord et le niveau d'huile effectif dans le moteur (effectuer un appoint si niveau non conforme).

Vérifier le montage du capteur niveau d'huile.

Débrancher le connecteur du capteur niveau d'huile ;

mesurer la résistance entre les voies 1 et 2 (elle doit être entre 3 et 20 $\Omega).$

Vérifier le branchement des connecteurs du tableau de bord de l'Unité de Puissance et de Commutation et du capteur niveau d'huile.

Vérifier le câblage du capteur au tableau de bord en passant par l'Unité de Puissance et de Commutation. Assurer **l'isolement et la continuité** des liaisons entre :

Capteur niveau d'huile voie Voie 11 du connecteur marron (PEM) de l'Unité de

Puissance et de Commutation

Capteur niveau d'huile voie 2 Voie 10 du connecteur marron (PEM) de l'Unité de

Puissance et de Commutation

Tableau de bord voie 11 Voie 5 du connecteur bleu (PEH) de l'Unité de Puissance et

de Commutation

Tableau de bord voie 13 Voie 4 du connecteur bleu (PEH) de l'Unité de Puissance et

de Commutation

NOTA:

L'Unité de Puissance et de Commutation sert de pont entre le tableau de bord et la sonde de niveau d'huile. Assurer la **continuité** entre les **voies 11** connecteur marron et **5** connecteur bleu et entre les **voies 10** connecteur marron et **4** connecteur bleu.

Remettre en état si nécessaire.

Si tout est correct, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des défauts



DF037 PRESENT

RHEOSTAT ECLAIRAGE TABLEAU DE BORD

1.DEF: Tension anormale

CONSIGNES

Si le défaut est présent, uniquement lanternes éteintes, ne pas en tenir compte. Si à l'allumage des lanternes le défaut est toujours ou devient présent, traiter ce défaut. Contrôler que la valeur du paramètre "PR111 Tension rhéostat d'éclairage" soit comprise entre 0 V et 8,5 V.

Faire varier l'intensité d'éclairage pour contrôler la progressivité du rhéostat contenu dans la fourchette décrite ci-dessus.

Tout en actionnant le rhéostat, lanternes allumées, vérifier la variation de tension en voie 5 du rhéostat.

- Si non conforme:

Vérifier la présence de la masse sur la voie 4 du rhéostat.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la présence du 12 V, lanternes allumées, sur la voie 3 du rhéostat.

Faire un diagnostic de l'Unité de Puissance et de Commutation si nécessaire.

Assurer l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre :

Rhéostat voie 3 — Voie 6 connecteur PPH2 de l'Unité de Puissance et de Commutation

Remettre en état si nécessaire.

Si tout est correct, remplacer le rhéostat.

- Si conforme:

Assurer l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison entre :

Rhéostat voie 5 Voie 25 du tableau de bord

Remettre en état si nécessaire.

Si tout est correct, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité ne sont qu'à titre indicatif. Il est donc impératif de consulter la note technique traitant de votre véhicule.

Conditions d'exécution : sous contact.

Ordre	Fonction		amètre ou Etat trôlé ou Action	Visualisation et remarques	Diagnostic
		ET002:	+ 12 V après contact Mettre le contact	Présent	En cas d'anomalie, se reporter à la partie "interprétation des états"
		ET030 :	Bouton défilement ADAC appui sur le bouton	Appuyé	
		ET034 :	Touche remise à zéro ADAC appui sur le bouton	Appuyé	
		ET066 :	Alerte Nivocode frein	Absente	
0	Etats	ET096 :	Contact pression d'huile	Fermé	
		ET097:	Frein de parking frein à main serré	Serré	
		ET098 :	Contact ceinture de sécurité, ceinture mise	Présent	
		ET099:	Alerte ceinture de sécurité passager	Inactive (si présence sur le siège)	
		ET101 :	Réveil par Unité Centrale de Communication radio allumée	Actif (avec navigation uniquement)	
		PR027 :	Température d'eau	X = température eau moteur en °C	En cas d'anomalie, se reporter à la partie
1		PR035 :	Niveau carburant	"X" litre	"interprétation des états"
		PR099:	Vitesse véhicule	"X" km/h	
	Paramètres	PR109 :	Température extérieure	"X" °C	
		PR110 :	Tension batterie	11,5 < X < 13,5 V	
		PR111 :	Tension rhéostat d'éclairage	5 < X < Tension batterie	
		PR112 :	Débit carburant	"X" l/h	

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité ne sont qu'à titre indicatif. Il est donc impératif de consulter la Note Technique traitant de votre véhicule.

Conditions d'exécution : sous contact.

Ordre	Fonction		amètre ou Etat trôlé ou Action	Visualisation et Remarques	Diagnostic
		PR115 :	Niveau carburant GPL Régime moteur	"X" litre "X" tr/min	En cas d'anomalie, se reporter à la partie "interprétation des états"
		PKIIO.	Regime moteur	A U/IIIIII	
1 (suite)	Paramètres (suite)	PR117 :	Carburant consommé depuis remise à zéro ADAC	"X" litres	
		PR118 :	Résistance jauge carburant GPL	20 < X < 300 Ω	
		PR119 :	Résistance jauge carburant GNV / GNC	20 < X < 300 Ω	

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des états



ET002	+ 12 V APRES CONTACT
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Mettre le contact ; l'état doit être actif.

Faire un test du réseau multiplexé et de l'Unité de Puissance et de Commutation.

APRES REPARATION

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des états



ET030	BOUTON DEFILEMENT ADAC
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Mettre le contact ; appuyer sur le bouton : l'état doit être "Appuyé".

Faire un test du réseau multiplexé et de l'Unité Centrale d'Habitacle.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des états



ET034	TOUCHE REMISE A ZERO ADAC
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Mettre le contact ; appuyer sur le bouton : l'état doit être "Appuyé".

Contacter votre Techline.

APRES REPARATION

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des états



	ALERTE NIVOCODE FREINS
ET066	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Mettre le contact ; vérifier le remplissage du bocal de liquide de frein.

Si l'état est Actif et le niveau bon, débrancher le connecteur sur le contacteur de niveau du bocal de liquide de freins.

L'état doit devenir inactif ; si oui changer le contacteur.

Assurer l'isolement et la continuité de la liaison entre :

Connecteur du contacteur de niveau voie 2 Voie 21 du tableau de bord

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des états



	CONTACT PRESSION D'HUILE
ET096	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Mettre le contact, démarrer (le régime doit être supérieur à 1600 $\,\mathrm{tr/min}$) ; l'état doit être inactif si le voyant est éteint.

Faire un test du réseau multiplexé et de l'Unité de Puissance et de Commutation.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des états



	FREIN DE PARKING
ЕТ097	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Tirer et relâcher le frein de stationnement et vérifier que l'état devienne "Serré" puis "Desserré".

Vérifier la présence de masse, frein de stationnement tiré, sur le contacteur. Remplacer le contacteur si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité du câblage entre la voie 20 du tableau de bord et le contacteur de frein de stationnement.

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des états



ET098	CONTACT CEINTURE DE SECURITE CONDUCTEUR

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Mettre le contact ; mettre la ceinture de sécurité : l'état doit être "Présent" et le voyant au tableau de bord doit s'éteindre.

Faire un contrôle du réseau multiplexé et de l'Airbag.

APRES REPARATION

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des états



ET099	ALERTE CEINTURE DE SECURITE PASSAGER (si le véhicule en est équipé)
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Vitesse véhicule supérieure à 15 km/h, avec une personne sur le siège passager, ceinture non mise.

Le bruiteur doit retentir et l'état être actif.

Faire un contrôle du réseau multiplexé et de l'Airbag.

APRES REPARATION

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des états



REVEIL PAR UNITE CENTRALE DE COMMUNICATION

ET101

CONSIGNES

Uniquement sur véhicules équipés de l'Unité Centrale de Communication.

Contact coupé, allumer la radio, la vignette de radio au tableau de bord doit s'allumer après environ vingt secondes.

Mettre le contact et vérifier que l'état est "Actif".

Faire un diagnostic de l'Unité Centrale de Communication.

Si tout est correct, assurer **l'isolement et la continuité** entre l'Unité Centrale de Communication connecteur gris **voie 7** et la **voie 10** du tableau de bord.

Vérifier, radio allumée, la présence de 12 V en voie 10 du tableau de bord.

Si conforme, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des états



PR027	TEMPERATURE EAU
CONSIGNES	Moteur tournant, afin de faire varier la température, vérifier la cohérence entre la valeur de ce paramètre et l'affichage au tableau de bord.

En cas d'incohérence, se reporter au traitement de la commande **"AC008 Aiguilles tableau de bord"**. Sinon, faire un contrôle du réseau multiplexé et de l'injection.

APRES REPARATION

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des états



PR099	VITESSE VEHICULE
CONSIGNES	Faire un essai routier et vérifier la cohérence de l'affichage au tableau de bord.

En cas d'incohérence, se reporter au traitement de la commande **"AC008 Aiguilles tableau de bord"**. Sinon, faire un contrôle du réseau multiplexé et de l'Antiblocage des roues.

APRES REPARATION

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des états



	TEMPERATURE EXTERIEURE
PR109	

CONSIGNES

Sur tableau de bord "haut de gamme" uniquement.

Vérifier, sous contact, la cohérence de l'affichage au tableau de bord.
Si la valeur indiquée égale 214 ou 215°C cela signifie que l'information est indisponible.

Faire un contrôle du réseau multiplexé et de l'Unité Centrale d'Habitacle (et de l'Unité Centrale de Communication si présente).

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des états



	TENSION BATTERIE
PR110	

CONSIGNES

Vérifier l'absence de défaut.

Mesurer la tension aux bornes de la batterie et vérifier la cohérence avec la valeur lue sur l'outil de diagnostic.

Assurer l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite de la ligne entre la batterie et la voie 30 du tableau de bord.

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des états



	DEBIT CARBURANT
PR112	

CONSIGNES

Moteur tournant au ralenti, le débit doit être proche ou égal de 0. Faire varier le régime moteur pour vérifier l'augmentation du débit.

NOTA : un défaut de l'information "débit carburant" provoque une incohérence de fonctionnement de l'ordinateur de bord.

Faire un test du réseau multiplexé et de l'injection.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des états



PR115	NIVEAU CARBURANT GPL
CONSIGNES	Sous contact.

Faire un test du réseau multiplexé et du calculateur GPL.

En cas d'incohérence entre les paramètres de résistance et de niveau, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des états



PR116	REGIME MOTEUR
CONSIGNES	Mettre le moteur en marche et faire varier le régime pour vérifier la cohérence entre l'outil de diagnostic et le tableau de bord.

En cas d'incohérence, se reporter au traitement de la commande **"AC008 Aiguilles tableau de bord"**. Sinon, faire un contrôle du réseau multiplexé et de l'injection.

APRES REPARATION

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des états



PR117	CARBURANT CONSOMME DEPUIS REMISE A ZERO ADAC
CONSIGNES	Vérifier la cohérence avec le kilométrage parcouru depuis la remise à zéro de l'ordinateur de bord. Après remise à zéro ou remplacement du tableau de bord, il est nécessaire de parcourir un minimum d'environ 400 mètres avec le véhicule pour activer le calcul.

Faire un contrôle du réseau multiplexé et de l'injection.

APRES REPARATION

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des états



PR118	RESISTANCE JAUGE CARBURANT GPL
CONSIGNES	Contact mis, la résistance doit être comprise entre 15 et 300 Ω . 15 Ω = réservoir plein 300 Ω = réservoir vide

Faire un test du réseau multiplexé et du calculateur GPL.

APRES REPARATION

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Interprétation des états



PR119	RESISTANCE JAUGE CARBURANT GNV/GNC
CONSIGNES	Contact mis, la résistance doit être comprise entre 15 et 300 Ω . 15 Ω = réservoir plein 300 Ω = réservoir vide

Faire un test du réseau multiplexé et du calculateur GPL.

APRES REPARATION

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Configurations



CONSIGNES

Jusqu'à la version 33, incluse, de l'outil de diagnostic :

Après avoir configuré le tableau de bord, couper le contact, attendre une minute, débrancher puis rebrancher la batterie pour que les nouvelles configurations soient prises en compte.

A partir de la version 34 de l'outil de diagnostic, la prise en compte est réalisée dès validation de la nouvelle configuration avec l'outil.

N°	Configuration	Remarques
CF002	Paramétrage langue : Français Anglais Allemand Espagnol Italien Portugais Hollandais	Seule la sélection "Anglais" est compatible avec la configuration des unités de distance CF140 en miles et la configuration CF143 Unités de mesure de consommation en "miles/gallon". Seule la sélection "portugais" est compatible avec la configuration CF143 unités de mesure de consommation en km/l.
CF137	Type véhicule	Cinq possibilités : B = 5 portes C = 3 portes E = cabriolet K = break L = Version 3 volumes
CF149	Type boîte de vitesses	Trois possibilités : BVM BVA CVT
CF138	Type carburant	Quatre possibilités : Essence Diesel Essence / GPL Essence / GNV

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Configurations



CONSIGNES

Jusqu'à la version 33, incluse, de l'outil de diagnostic :

Après avoir configuré le tableau de bord, couper le contact, attendre une minute, débrancher puis rebrancher la batterie pour que les nouvelles configurations soient prises en compte.

A partir de la version 34 de l'outil de diagnostic, la prise en compte est réalisée dès validation de la nouvelle configuration avec l'outil.

N°	Configuration	Remarques
CF143	Unité de mesure de consommation	Trois possibilités: - L/100km - Miles/Gallon: uniquement compatible avec la configuration CF002 Paramétrage langue en "Anglais" - Km/l: uniquement compatible avec la configuration CF002 Sélection de la langue en "Portugais"
CF142	Contrôle de trajectoire (ESP)	Sélection avec ou sans
CF145	Surveillance pression pneumatiques	Sélection avec ou sans. (Si le véhicule est équipé du système et le tableau de bord non configuré "avec", une anomalie de pression apparaîtra sur la vignette du tableau de bord).
CF140	Unité de distance	Sélection de l'unité souhaitée pour l'affichage des vitesses et distances. La sélection des "Miles" est uniquement compatible avec la configuration CF002 Sélection langue en Anglais
CF150	Régulateur/limiteur de vitesse	Sélection avec ou sans
CF141	Survitesse Arabie	Sélection avec ou sans
CF005	Paramétrage autonomie de vidange	Sélection du kilométrage entre les vidanges
CF151	Périodicité de vidange	Sélection du temps entre les vidanges.

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Commandes



AC006	BRUITEUR (BUZZER)
CONSIGNES	Mettre le contact, activer la commande. On doit entendre le bruiteur.

En cas de problème de bruiteur, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système. Traiter les autres défauts éventuels.

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Commandes



	<u>AFFICHEUR</u>
AC007	

CONSIGNES

Mettre le contact, activer la commande.

L'afficheur s'allume de manière à pouvoir vérifier tous les points lumineux et affiche des informations de l'ordinateur de bord.

En cas de problème d'affichage, remplacer le tableau de bord.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système. Traiter les autres défauts éventuels.

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Commandes



AC008	AIGUILLES TABLEAU DE BORD
CONSIGNES	Mettre le contact, activer la commande. Les aiguilles se mettent à bouger en couvrant toute leur plage.

En cas de problème de déplacement des aiguilles, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système. Traiter les autres défauts éventuels.

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Commandes



AC009	TEMOINS TABLEAU DE BORD
CONSIGNES	Mettre le contact, activer la commande. Les témoins s'allument puis s'éteignent les uns après les autres : - Vérifier que l'alllumage d'un voyant ne provoque pas d'allumage, même partiel, d'un autre voyant. Puis les voyants sont tous allumés : - vérifier que l'allumage est correct.

En cas de problème des témoins, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système. Traiter les autres défauts éventuels.

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Commandes



AC010	<u>ECLAIRAGE</u>
CONSIGNES	Mettre le contact, activer la commande. Le tableau de bord s'éclaire et change l'intensité d'éclairage.

En cas de problème d'éclairage, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système. Traiter les autres défauts éventuels.

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Commandes



	<u>VIGNETTE</u>
AC011	

CONSIGNES

Attention:

Concerne les voyants d'ouvrants sur tableau de bord d'entrée et de milieu de gamme. Concerne les voyants du Système de Surveillance de la Pression des Pneumatiques sur tableau de bord de milieu de gamme.

Mettre le contact, activer la commande.

La vignette s'illumine

En cas de problème d'éclairage, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système. Traiter les autres défauts éventuels.

tdbbc841.0

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Commandes



AC012

VIGNETTE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Sur tableau de bord de milieu de gamme uniquement

CONSIGNES

Mettre le contact, activer la commande.

Les informations relatives à la transmission automatique s'allument. D'une part le rappel de la position du sélecteur de vitesse et d'autre part le rappel du rapport désiré en fonctionnement séquentiel.

En cas de problème d'affichage, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Faire un diagnostic du système. Traiter les autres défauts éventuels.

tdbbc841.0

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Effets client



\sim	MIC		IF.S
	IV.5	(5/	<i></i>

Faire un diagnostic du réseau multiplexé.

Faire un diagnostic du tableau de bord.

PAS DE COMMUNICATION AVEC LE TABLEAU DE BORD. LE TABLEAU DE BORD NE S'ALLUME PAS

- ALP 1

LE VOYANT DE RAPPEL D'ACTIVATION DES SIEGES CHAUFFANTS NE S'ALLUME PAS

- ALP 2

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1

Pas de communication avec le tableau de bord. Le tableau de bord ne s'allume pas

Faire un test du réseau multiplexé.

Vérifier le branchement du tableau de bord.

Le + batterie en voie 30.

La masse en voie 15.

APRES REPARATION Si le tableau de bord a été remplacé :

- Lancer un auto-test et effacer les pannes,
- Configurer le tableau de bord.

tdbbc841.0

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 2

Le voyant de rappel d'activation des sièges chauffants ne s'allume pas

Activer la commande **"AC009 Témoins tableau de bord"** pour vérifier le fonctionnement du témoin. En cas de défaillance, contacter votre Techline.

Assurer **l'isolement et la continuité** de la liaison entre le tableau de bord **voie 17** et les **voies 1** de chaque interrupteur d'activation de siège chauffant. Remettre en état si nécessaire.

Si tout est correct, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Si le tableau de bord a été remplacé :

- Lancer un auto-test et effacer les pannes,
- Configurer le tableau de bord.

tdbbc841.0

INSTRUMENT TABLEAU DE BORD Diagnostic - Aide



Affectation des voies du tableau de bord

Connecteur 30 voies

voie 1 : CAN H Direction Assistée Electrique voie 16 : Non utilisée

voie 2 : Non utilisée voie 17 : Commande siège chauffant

voie 3 : Non utilisée voie 18 : Non utilisée

voie 4 : CAN L Direction Assistée Electrique voie 19 : Non utilisée voie 20 : Contacteur de frein à main

voie 3 : Non utilisée voie 21 : Contacteur niveau liquide de frein

voie7 : CAN H Unité Centrale de Communicationvoie 22 : Non utiliséevoie8 : Non utiliséevoie 23 : Non utiliséevoie9 : CAN L Unité Centrale de Communicationvoie 24 : Non utilisée

voie 10 : Unité Centrale de Communication voie 25 : Rhéostat éclairage

voie 10 : Unité de Protection et de Commutation voie 26 : Non utilisée

voie 12 : Non utilisée voie 27 : Jauge à carburant

voie 13 : Unité de Protection et de Commutation voie 28 : Non utilisée

voie 14 : Jauge à carburant voie 29 : Unité Centrale Habitacle

voie 15 : Masse voie 30 : + 12 V boîtier fusibles et relais habitacle

Méthode d'activation de l'auto-test du tableau de bord

Contact coupé, maintenir appuyé le bouton de défilement de l'ordinateur de bord, et appuyer pendant environ 7 secondes sur le bouton de démarrage.

Le tableau de bord entre en mode d'auto-test.

Pendant l'auto-test, à chaque appui sur le bouton de défilement de l'ordinateur de bord, la vignette affiche successivement : "Mode test", la version de soft, les éventuels défauts présents ou mémorisés, la valeur de jauge à carburant, le débit de carburant et "Test OK".

Pour interrompre l'auto-test, appuyer brièvement sur le bouton de remise à zéro de l'ordinateur de bord.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Préliminaires



1. APPLICABILITE DU DOCUMENT

Ce document présente le diagnostic applicable sur tous les Unités Centrales Habitacle correspondant aux caractéristiques suivantes :

Véhicule(s): Mégane II types B et C

Fonction concernée : Unité Centrale Habitacle

Nom du calculateur : Unité Centrale Habitacle

N° Vdiag: 44

2. ELEMENTS INDISPENSABLES AU DIAGNOSTIC

Type documentation:

Méthodes de diagnostic (ce présent document) :

Diagnostic assisté (intégré à l'outil de diagnostic), papier (Manuel de Réparation ou Note Technique),
 Dialogys.

Schémas Électriques :

- Visu-Schéma (Cédérom), papier.

Type outils de diagnostic :

- CLIP

Type outillage indispensable:

Outillage spécialisé indispensable

Multimètre

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Préliminaires



3. RAPPELS

Démarche

Pour diagnostiquer les calculateurs du véhicule, mettre le contact en mode diagnostic (+ après contact forcé).

Procéder comme suit :

- badge du véhicule sur repose-badge (véhicules sans clé scénario 1, entrée de gamme, sans mains libres et scénario 2, haut de gamme, mains libres),
- appui long (+ de **5 secondes**) sur le bouton "start" hors conditions de démarrage,
- brancher l'outil de diagnostic et effectuer les opérations souhaitées.

Pour la coupure du + après contact, procéder comme suit :

- débrancher l'outil de diagnostic,
- effectuer deux appuis courts (moins de 3 secondes) sur le bouton "start",
- vérifier la coupure du + après contact forcé par l'extinction des témoins calculateurs au tableau de bord.

Défauts

Il existe des défauts présents et des défauts déclarés mémorisés (apparus selon un certain contexte et disparus depuis ou toujours présents mais non diagnostiqués selon le contexte actuel).

L'état **présent** ou **mémorisé** des défauts doit être considéré à la mise en oeuvre de l'outil de diagnostic suite à la mise du + après contact (sans action sur les éléments du système).

Pour un défaut présent, appliquer la démarche indiquée dans la partie Interprétation des défauts.

Pour un défaut mémorisé, noter les défauts affichés et appliquer la partie Consignes.

Si le défaut est confirmé en appliquant la consigne, le panne est présente. Traiter le défaut.

Si le défaut n'est pas confirmé, vérifier :

- les lignes électriques qui correspondent au défaut,
- les connecteurs de ces lignes (oxydation, broches pliées, etc...),
- la résistance de l'élément détecté défectueux,
- l'hygiène des fils (isolation fondue ou coupée, frottements).

Contrôle de conformité

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états et paramètres qui n'affichent pas de défaut sur l'outil de diagnostic lorsqu'ils sont non cohérents. Cette étape permet par conséquent :

- de diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut qui peuvent correspondre à une plainte client,
- de vérifier le bon fonctionnement du système et de s'assurer qu'une panne ne risque pas d'apparaître de nouveau après la réparation.

Dans ce chapitre figure donc un diagnostic des états et des paramètres, dans les conditions de leur contrôle.

Si un état ne fonctionne pas normalement ou qu'un paramètre est hors tolérance, vous devez consulter la page de diagnostic correspondante.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Préliminaires



Effets client - Arbre de localisation de pannes


Si le contrôle à l'outil de diagnostic est correct mais que la plainte client est toujours présente, il faut traiter le problème par **effets client**.

Un résumé de la démarche globale à suivre est disponible sous forme de logigramme sur la page suivante.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Préliminaires



4. DEMARCHE DE DIAGNOSTIC



UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Préliminaires



5. FICHE DIAGNOSTIC



ATTENTION

Tous les incidents sur un système complexe doivent faire l'objet d'un diagnostic complet avec les outils adaptés. La FICHE DIAGNOSTIC, qui est à documenter au cours du diagnostic, permet d'avoir et de conserver une trame du diagnostic effectué. Elle constitue un élément essentiel du dialogue avec le constructeur.

IL EST DONC OBLIGATOIRE DE REMPLIR UNE FICHE DIAGNOSTIC A CHAQUE FOIS QU'UN DIAGNOSTIC EST EFFECTUE.

Cette fiche sera systématiquement demandée :

- Lors des demandes d'assistance technique à la techline.
- Pour les demandes d'agrément, lors d'un remplacement de pièces avec agrément obligatoire.
- Pour la joindre aux pièces "sous surveillance" demandées en retour. Elle conditionne alors le remboursement de la garantie, et concourt à une meilleure analyse des pièces déposées.

6. CONSIGNES DE SECURITE

Toute opération sur un élément nécessite des règles de sécurité afin d'éviter tous dégâts matériels ou humains :

- Vérifier la bonne charge de la batterie pour éviter toute dégradation des calculateurs en cas de faible charge.
- Ne pas fumer.
- Utiliser les outils adéquats.

7. CONTROLE A L'OUTIL DE DIAGNOSTIC CORRECT

Si le contrôle à l'outil de diagnostic est correct, mais que la plainte client est toujours présente il faut traiter le problème par **effets client**.

8. CHANGEMENT D'UNE UNITE CENTRALE HABITACLE

Suite au remplacement d'une Unité Centrale Habitacle, **configurer le calculateur**. Se reporter à la partir **configuration de ce chapitre**.

Système : Antidémarrage

Page 1 / 2

<u>Liste des pièces sous surveillance :</u> Calculateur, lecteur de badges, modules de poignée, antennes

	dentif	ication	administr	<u>ative</u>														
Da	te						2	0										
Fic	he do	cumenté	e par]	
VIN						Ī						Ī					<u> </u>	٦
	teur					<u> </u> 			<u> </u>		L							J
		diagnost	ic		LIP]]									
						Ī]									
vei	rsion	de mise	a jour															
• <u>E</u>	Resse	nti clien	<u>ıt</u>															
14	169	Problème	de mise sou	s contact	Г	14	168	Ne dén	narre pas	3	1		1467	Α	llumage	e voyant		
					<u> </u>						_	Ш						
Autr																		
• 0	<u>Condi</u>	tions d'a	apparition	du ress	enti	clie	<u>nt</u>											
00	09	Panne so	udaine			01	10	Dégrad	lation pro	gressive	7		004	P	ar interi	mittence		
!		,						ļ										
Autr	е		Vos précisi	ons:														
• [)ocur	nentatio	n utilisée	pour le	diag	inos	tic											
					_	Mét	thode	diagno	stic ut	ilisée								
Type de manuel de diagnostic :			Ma	anue	l de R	éparati	on 🛚	Note ¹	Tech	niqu	ie 🗖	Dia	agnos	tic assis	té			
N° du manuel de diagnostic :																		
Schéma électrique utilisé																		
N° de la Note Technique Schéma Electrique :																		
						A	utres	docun	nentati	ons								
Intitulé et/ou référence :																		



FD 13 Fiche Diagnostic

Système : Antidémarrage

Page 2 / 2

•	Identificati	on du calcı	ılateur e	t des pièce	s échangés pour le sys	<u>tème</u>			
F	Référence pièce 1								
F	Référence pièce 2								
F	Référence pièce 3								
Référence pièce 4									
Référence pièce 5									
	ire avec l'outil de		ran Identific	ation) :		_			
-	Référence calcula								
-	luméro de fournis								
_	luméro programn	ne							
-	/ersion logiciel								
_	l° calibration /DIAG					_			
L		, ,	4". 1						
•	<u>Defauts rel</u>	levés sur l'o	outil de d	<u>liagnostic</u>					
	N° défaut	Présent	N	/lémorisé	Intitulé du d	léfaut		Caractérisatio	n
-									
H									
•	Contexte d	léfaut lors d	de son aı	parition					
		1				1	i		
	Nº état ou pa	ramètre		Intitul	é du paramètre	Val	eur	Unité	
-									
-									
Ļ	1			4>					
_	<u>Information</u>	ns specifiq	ues au s	<u>ysteme</u>					
	Description :								
•	Information	ns complén	nentaires	ì					
C	Quels sont les élé	ments aui vous	ont						
а	mené à remplace	er le calculateu	r ?						
	Quelles autres piè		iplacées ?						
	Autres fonctions d	erailiantes ?							
٧	os précisions :								
D-	ممانید اطاکید مما سی	Lamina II Val	l Catio at E						
<u>P0</u>	ur les véhicules	Laguna II, ve	Satis et E	space IV:			T		
L	e problème est-il	présent avec le	es deux bad	dges?			Oui 📮	Non	
Δ	Après mise du bac	dge à fond dans	s le lecteur,	les voyants di	u tableau de bord s'allument :		Oui 📮	Non	
Δ	Après mise de bad	dge à fond dans	s le lecteur,	la colonne de	direction est déverrouillée :		Oui 📮	Non	
Δ	Après mise de bad	dge à fond dans	s le lecteur,	l'éclairage du	lecteur	Clignote rapide		Est éteint	
		-	,	J		Est allumé en p			
	3 secondes après mise du badge à fond dans le lecteur, le voyant antidémarrage du tableau de bord : Clignote : lentement rapidement Est allumé en permanence Est éteint Est éteint Est éteint Est expression de la contraction de la contractio								
ı	e véhicule démar	re après un an	pui de plus	de 3 seconde	s sur le bouton "start"		Oui 📮	Non	
_	e véhicule démarre après un appui de plus de 3 secondes sur le bouton "start" Oui Non								



FD 13 Fiche Diagnostic

Système : Boîtier Interconnexion Habitacle

Page 1 / 2

<u>Liste des pièces sous surveillance :</u> Calculateur

Identification administrative	Identification administrative				
Date	2 0				
Fiche documentée par					
VIN					
Moteur					
Outil de diagnostic	LIP OPTIMA 5800 NXR				
Version de mise à jour					
a Descenti client					
• Ressenti client					
875 Problème de condamnation/ décondamnation des portes	1070 Problème d'allumage des feux 1075 Problèmes d'essuie-vitre				
1194 Allumage voyant					
Autre Vos précisions :					
Conditions d'apparition du ress	senti client				
005 En roulant	010 Dégradation progressive 004 Par intermittence				
009 Panne soudaine					
Autre Vos précisions :					
Documentation utilisée pour le	diagnostic				
	Méthode diagnostic utilisée				
Type de manuel de diagnostic :	Manuel de Réparation Note Technique Diagnostic assisté				
N° du manuel de diagnostic :					
Schéma électrique utilisé					
N° de la Note Technique Schéma Electrique :					
	Autres documentations				
Intitulé et/ou référence :					



FD 15 Fiche Diagnostic

Système : Boîtier Interconnexion Habitacle

Page 2 / 2

							. age = / =
• <u>Identificati</u>	on du ca	alculate	ur et o	des pièce	s échangés pour le systèm	<u>e</u>	
Référence piè	ce 1						
Référence piè	ce 2						
Référence piè	ce 3						
Référence piè	ce 4						
Référence piè	ce 5						
A lira avaa l'auti	il do Dios	unaatia (e	Saran	Idontificat	ion) .		
A lire avec l'outi		mosuc (e	cran	Tuernincai	1011) .		
Numéro de fou							
Numéro progra							
Version logicie							
N° calibration							
VDIAG							
				ı			
Défauts re	levés su	r l'outil	de di	agnostic			
N° défaut	Prés	sent	Mé	émorisé	Intitulé du défau	ıt	Caractérisation
Contexte d	léfaut lo	rs de so	n app	<u>oarition</u>			
Nº état ou para	amètre			Intitulé	du paramètre	Valeur	Unité
		f :		-43····			
• <u>Information</u>	ns speci	riques a	iu sys	<u>steme</u>			
Description :							
• <u>Information</u>	ns comp	lémenta	aires				
Quels sont les élé	ments qui	vous ont					
amené à remplace Quelles autres piè remplacées ?							
Autres fonctions d	éfaillantes	?					
Vos précisions :							



FD 15 Fiche Diagnostic

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Fonctionnement système



Fonctionnement Général

L'unité centrale habitacle assure et participe aux fonctions :

- Véhicule sans clé qui se découpe en trois parties : Accès, protection et démarrage.
- Conditionnement d'air qui se découpe en trois parties : Sélection utilisateur, boucle froide et chauffage.
- Essuyage qui se découpe en deux parties : Commande essuyage et puissance essuyage.
- Eclairage qui se découpe en deux parties : Commande éclairage et puissance éclairage.
- Système de surveillance de la pression des pneumatiques (traité dans le chapitre 35B).

Le diagnostic de l'unité centrale habitacle se fait à l'aide l'outil de diagnostic.

1 La fonction VEHICULE SANS CLE est décrite en sous-fonction (explication chapitre véhicule sans clé).

1.a. Accès

1.a.1. Accès sans fonction mains libres :

La demande de condamnation ou décondamnation se fait par échange radiofréquence (émission, à **433 ou 315 MHz**, par appui sur bouton du badge et réception par l'antenne intégrée dans l'unité centrale habitacle). Les états correspondants peuvent être visualisés à l'aide des états **ET045 "Trame R.F reçue"**, **ET066 "Appui touche badge reçu"**, **ET067 "Appui touche badge reconnu"**, par appui sur la touche de Condamnation Electrique des Portes **ET044 "Touche CPE"** ou par l'outil de diagnostic.

Le hayon peut être condamné ou décondamné seul par appui bouton sur le badge.

La visualisation de la **condamnation** se fait par 2 clignotements des clignotants.

La visualisation de la **décondamnation** se fait par 1 clignotement des clignotants.

Une demande d'ouverture de hayon et, si le véhicule en est équipé, de lunette arrière peut être visualisé à l'aide des états : ET061 "Demande ouverture hayon" et ET062 "Demande ouverture lunette arrière". L'origine de la dernière condamnation et décondamnation peut être visualisé à l'aide des états ET068 "Source dernière condamnation" et ET069 "Source dernière décondamnation".

Le nombre de badges appris pour ce véhicule peut être vérifié à l'aide du paramètre **PR013 "Nombre de badges appris"** (4 maximum).

Le type et l'appartenance du badge au véhicule peuvent être vérifiés à l'aide de la commande spécifique **SC005 "Contrôle de badge"** et un ou plusieurs badges peuvent être affectés à l'aide de la commande spécifique **SC006 "Affectation badge"**.

- la condamnation, contact mis, n'est pas possible avec le badge.
- la condamnation est impossible si une des portes, ou le hayon, est détecté ouvert par l'unité centrale habitacle.

Les états des portes vues ouvertes ou fermées par l'unité centrale habitacle peuvent être visualisés à l'aide des états ET053 "Porte conducteur", ET042 "Porte passager", ET051 "Porte arrière gauche", ET052 "Porte arrière droite", ET050 "Hayon" et, si le véhicule en est équipé, ET041 "Lunette arrière ouvrante".

Nota:

Le bon fonctionnement des contacteurs de portes est important, car ils permettent le réveil de l'unité centrale habitacle.

Après décondamnation, l'ouverture d'une porte provoque la mise en alimentation temporisée, visualisable par l'éclairage de l'interrupteur de démarrage et du tableau de bord.

Le voyant de touche de Condamnation Electrique des Portes s'allume après une condamnation et s'éteint, contact coupé, environ une minute après. Sinon le voyant s'éteint après une décondamnation.

Le fonctionnement de l'éclairage de la touche de Condamnation Electrique des Portes peut être vérifié à l'aide de la commande **AC020 "Témoin touche CPE"**.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Fonctionnement système



La condamnation peut être effectuée par l'Unité Centrale Habitacle :

 par recondamnation automatique (30 secondes après une décondamnation non suivie de l'ouverture d'une porte ou du hayon).

L'activation ou l'inactivation de la recondamnation automatique peut être vérifiée à l'aide de la lecture de configuration LC012 "recondamnation automatique" et modifiée avec la configuration CF018 "Recondamnation automatique".

 par Condamnation Automatique en Roulant (fonction CAR : le véhicule se condamne dès que l'information vitesse devient supérieure à environ 8 km/h).

L'activation ou l'inactivation de la fonction CAR peut être vérifiée à l'aide de l'état **ET043 "Autorisation fonction CAR par CPE"**.

La fonction CAR s'active ou se désactive, **moteur tournant**, suite à un appui continu d'environ 5 secondes sur la touche de condamnation électrique des portes. La prise en compte est signalée par une alerte sonore. **ATTENTION**:

En cas d'appui continu d'environ 5 secondes sur la touche de condamnation électrique des portes **moteur** arrêté, le véhicule se condamnera (**quel que soit l'état des ouvrants**) seul dès que toutes les portes et hayon seront détectés fermés par l'unité centrale habitacle.

Nota:

La décondamnation peut être effectuée par l'unité centrale habitacle, si le calculateur d'airbag a détecté un choc ou s'il est défaillant (non reconnu sur le réseau multiplexé, défaillance interne,...) Voir chapitre **88C**.

Selon le pays d'utilisation du véhicule, la condamnation/décondamnation sur certaines portes seulement peut être vérifiée ou configurée à l'aide de la lecture de configuration LC029 "Ouverture sélective des ouvrants" et de la configuration CF036 "Ouverture sélective des ouvrants".

Le fonctionnement et l'alimentation des moteurs de serrures par l'unité centrale habitacle et le badge via le repose-badge.

Le fonctionnement et l'alimentation des moteurs de serrures par l'unité centrale habitacle peut être vérifié à l'aide des commandes d'actuateurs : AC004 "Condamnations ouvrants", AC005 "décondamnation ouvrants" et AC006 "Décondamnation conducteur".

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Fonctionnement système



1.a.2. Accès avec fonction mains libres :

Fonctionnalité identique de "accès sans fonction mains libres" mais badge différent et ajoutant la possibilité de décondamner - condamner sans action sur le badge.

La décondamnation se fait par détection de présence, à l'aide de capteurs optiques situés dans les poignées de portes (sauf hayon, détection par appui sur interrupteur), et badge appartenant au véhicule détecté, suite à une interrogation par les antennes extérieures.

Nota:

Seul le hayon sera décondamné si la demande de décondamnation est effectuée par appui sur l'interrupteur de demande d'ouverture de hayon.

La condamnation se fait par appui sur les touches de condamnation situées sur les poignées de portes et dans le logogramme du hayon, et badge appartenant au véhicule détecté, suite à une interrogation par les antennes extérieures.

La configuration de l'unité centrale habitacle avec fonction mains libres peut être vérifiée et modifiée à l'aide de la lecture de configuration **LC001 "Main libre"** et de la configuration **CF010 "Main libre"**.

Principe d'échange entre le badge et les antennes :

Les antennes émettent (à 125 KHz) suite à une détection par un capteur de présence ou un appui sur une des touches de porte, pour savoir s'il y a un badge dans les zones couvertes uniquement par les antennes extérieures, contact coupé et absence de badge dans le lecteur de badge.

Le badge répond directement à l'unité centrale habitacle (à 433 ou 315 MHz) s'il est de type MEGANE II, s'il est de type mains libres et s'il est appris pour ce véhicule.

Si tout est correct, le véhicule pourra se condamner ou se décondamner.

Nota:

Si le badge est détecté et reconnu par les antennes intérieures et extérieures, les antennes intérieures sont prioritaires et la condamnation ou décondamnation en mains libres ne fonctionnera pas.

Toutefois, laisser un badge dans le véhicule et condamner le véhicule avec un autre badge est possible.

L'unité centrale habitacle gère l'alimentation et les échanges radiofréquences, avec le badge, des antennes émettrices extérieures.

Les échanges entre le badge, en utilisation mains libres et l'unité centrale habitacle, peuvent être visualisés à l'aide de l'état **ET045 "Trame R.F. reçue"**.

L'unité centrale habitacle reçoit la demande de condamnation, sous forme de mise à la masse, par appuis sur les touches de poignées de portes et coffre (touche dans le logogramme) de condamnation.

Les demandes de condamnation peuvent être visualisés à l'aide des états ET058 "Touche condamnation sur poignée côté conducteur", ET059 "Touche condamnation sur poignée côté passager", ET060 "Touche condamnation coffre sur hayon".

L'unité centrale habitacle gère l'alimentation et l'état des capteurs optiques des portes.

L'alimentation des capteurs peut être visualisée à l'aide de l'état ET054 "Capteurs optiques alimentés". Le fonctionnement des capteurs peut être visualisé à l'aide des états ET055 "Capteur optique conducteur avant", ET056 "Capteur optique conducteur arrière", ET057 "Capteur passager avant/arrière".

La liaison des capteurs optiques est doublée d'un contacteur situé dans la poignée, fonctionnant par mise à la masse dès que l'on tire dessus, qui permet le réveil de l'unité centrale habitacle ou en remplacement d'un capteur défectueux, et fera devenir l'état du capteur ACTIF au même titre qu'une détection de présence. Nota :

Après 72 heures dans utilisation du véhicule, les capteurs optiques se mettent en veille.

La condamnation se fait, + après contact coupé et aucun badge dans le lecteur de badge, par appui sur les boutons situés sur les poignées de portes (ou dans le logogramme sur le hayon) et badge appartenant au véhicule détecté, par les antennes extérieures uniquement.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Fonctionnement système



Pour vérifier le fonctionnement des antennes :

Utiliser la commande **AC037 "Diagnostic des antennes émettrices"**. Après activation, faire une lecture des défauts

En cas de défaillance d'une ou des antennes détectée par l'unité centrale habitacle, les défauts concernant le circuit d'antenne apparaîtront.

Nota:

Cette commande diagnostique les circuits ouverts et courts-circuits au + 12 V des antennes intérieures et extérieures, mais ne détecte pas les courts-circuits à la masse.

Les zones couvertes par les antennes peuvent être vérifiées à l'aide des commandes d'actuateurs AC032 "Test antennes extérieures côté conducteur", AC033 "Test antennes extérieures côté passager", AC034 "Test antenne extérieure coffre" et ET036 "Test antennes intérieures" (sous fonction "Protection").

Nota:

Ces commandes permettent de vérifier la zone couverte par les antennes pour la détection du badge. Dès que le badge est détecté, le lecteur de badge se met à clignoter.

Ces commandes permettent de déterminer la présence d'un badge mains libres pour Mégane II, même s'il n'appartient pas au véhicule.

En cas de court-circuit à la masse, la zone couverte devient plus importante.

C'est pour cette raison que **les antennes intérieures** doivent également être vérifiées : elles pourraient en cas de court-circuit à la masse, déborder sur les antennes extérieures du véhicule et rendre inefficace l'émission des antennes extérieures.

1.a.3. Sécurité enfant électrique (Si le véhicule en est équipé)

L'unité centrale habitacle commande les serrures de portes arrière, pour interdire leur ouverture par l'utilisation des poignées intérieures, et inhibe le fonctionnement des interrupteurs de lève-vitres situés à l'arrière. Les états de l'interrupteur et l'activation de la sécurité enfant électrique peuvent être visualisée à l'aide des états ET089 "Touche sécurité enfant électrique" et ET086 "Sécurité enfant électrique", de la lecture de configuration LC026 "Sécurité enfant électrique" et de la configuration CF033 "Sécurité enfant électrique".

Le fonctionnement du voyant sur la touche sécurité enfant peut être vérifié à l'aide de la commande d'actuateur **AC029 "Témoin sécurité enfant"**.

1.a.4. Supercondamnation (Si le véhicule en est équipé et s'il est configuré "AVEC"))

L'unité centrale habitacle commande les serrures de portes pour interdire la décondamnation par l'utilisation des poignées intérieures.

La visualisation de la **Supercondamnation** se fait par 2 clignotements suivis de 3 clignotements des clignotants à la fermeture des ouvrants.

L'origine de la dernière activation ou désactivation de la supercondamnation peut être visualisée à l'aide des états ET088 "Source activation supercondamnation" et ET090 "Source désactivation supercondamnation", de la lecture de configuration LC003 "Supercondamnation" et de la configuration CF009 "Supercondamnation".

1.a.5. Gestion des ouvrants (Si le véhicule est équipé de lève-vitres séquentiels et de toit ouvrant)

L'unité centrale habitacle gère l'autorisation des lève-vitres et du toit ouvrant dans la version des lève-vitres impulsionnels.

Les lève-vitres impulsionnels sont gérés par un boîtier situé dans les portes.

L'activation ou l'inactivation du fonctionnement séquentiel peut être visualisée à l'aide de l'état **ET087** "Autorisation lève-vitre impulsionnel".

Pour activer le fonctionnement impulsionnel, la commande d'actuateur **AC025 "Autorisation lève-vitre impulsionnel"** peut être utilisée.

Nota:

Cette commande permet uniquement d'activer le fonctionnement impulsionnel (par mise à la masse), pas de le désactiver.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Fonctionnement système



1.b. Protection

L'unité centrale habitacle gère en partage avec d'autres calculateurs la protection antivol du véhicule.

Les appuis sur l'interrupteur de démarrage doivent impérativement être vus par l'unité centrale habitacle, car se sont eux qui permettent la demande de déprotection du véhicule.

Visualiser les appuis sur l'interrupteur de démarrage à l'aide de l'état ET070 "Interrupteur de démarrage".

Particularité du voyant antidémarrage :

Contact coupé, le voyant clignote pour indiquer que le véhicule est protégé.

Pendant la mise en après contact, le voyant reste allumé fixe pendant **3 secondes** puis s'éteint ; le véhicule est déprotégé.

Si l'antidémarrage n'est pas déprotégé, le voyant restera allumé fixe.

Vérifier le fonctionnement du voyant à l'aide de la commande AC003 "Voyant antidémarrage".

Particularité de l'éclairage de repose badge :

Le lecteur de badge s'éclaire suite au réveil de l'unité centrale habitacle.

Si le badge n'est pas détecté et reconnu, le lecteur de badge se mettra à clignoter.

Vérifier le fonctionnement de l'éclairage du lecteur de badge à l'aide de la commande **AC024 "Eclairage repose badge"**.

Nota:

Si le badge n'est pas détecté et reconnu, le tableau de bord affichera un message.

Particularité de l'éclairage de l'interrupteur de démarrage :

L'interrupteur de démarrage s'éclaire suite au réveil de l'unité centrale habitacle et s'éteint moteur tournant ou à la mise en veille de l'unité centrale habitacle. Il se rallume ou diminue d'intensité sur une demande d'éclairage extérieur.

Vérifier le fonctionnement de l'éclairage de l'interrupteur de démarrage à l'aide de la commande **AC026** "Eclairage interrupteur démarrage".

Le véhicule se déprotège dans l'ordre d'exécution suivant :

La reconnaissance du badge par l'unité centrale habitacle :

Suite à un appui sur l'interrupteur de démarrage, le badge est interrogé par l'unité centrale habitacle par l'intermédiaire du lecteur de badge (badge dans le lecteur, l'échange se fait à 433 ou 315 MHz pour le badge comme pour le lecteur).

Le système de protection est commandé par un système de reconnaissance de badge RENAULT à code évolutif aléatoire. Une électronique codée (fonctionnant sans pile) indépendante de la fonction télécommande ou de la fonction mains libres, est intégrée dans chaque badge RENAULT du véhicule.

En mains libres, le badge (à 433 ou 315 MHz) est interrogé par les antennes intérieures (à 125 KHz), sauf en cas de hayon ouvert ou de pile de badge défaillante, auquel cas le badge devra être mis dans le lecteur de badge.

Vérifier que le véhicule est bien configuré avec fonction mains libres à l'aide de la lecture de configuration **LC001 "Mains libres"** et la configuration **CF010 "Mains libres"**.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Fonctionnement système



Tant que le badge n'est pas reconnu présent et correspondant à ce véhicule, le véhicule restera protégé. Une fois le badge reconnu, l'unité centrale habitacle autorise l'accès au niveau d'alimentation + servitudes. A la coupure du contact, si le badge n'est pas reconnu présent, deux appuis sur l'interrupteur de démarrage sont nécessaires et on ne pourra pas accéder au niveau d'alimentation + servitudes.

Les états correspondants aux échanges entre le badge et l'unité centrale habitacle peuvent être visualisés :

- ET116 "Code badge reçu" et ET117 "Code badge valide", badge dans le lecteur.
- ET045 "Trame R.F. reçue" badge vu par les antennes intérieures en mode mains libres.

Le fonctionnement des antennes peut être vérifié à l'aide des commandes d'actuateurs :

- AC037 "Diagnostic des antennes émettrices" ; après activation, faire une lecture des défauts.

En cas de défaillance d'une ou des antennes, détectée par l'unité centrale habitacle, les défauts concernant le circuit d'antenne apparaîtront.

Nota:

Cette commande vérifie les antennes extérieures et intérieures, mais ne détecte pas les courts-circuits à la masse

- AC036 "Test des antennes intérieures"

Nota:

Ces commandes permettent de vérifier la zone couverte par les antennes pour la détection du badge.

Dés que le badge est détecté, le lecteur de badge se met à clignoter.

Ces commandes permettent de reconnaître un badge mains libres pour Mégane II, même s'il n'appartient pas au véhicule.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Fonctionnement système



Le verrou de colonne :

L'unité centrale habitacle communique sur le réseau multiplexé avec le verrou de colonne.

Le verrou de colonne est codé définitivement et doit être affecté à ce véhicule.

Si le verrou appartient bien à véhicule, l'unité centrale habitacle demande un déverrouillage.

Le verrou (sauf défaillante) répond à l'unité centrale habitacle son état déverrouillé.

Une fois le verrou reconnu déverrouillé, l'unité centrale habitacle demande à l'Unité de Protection et de Commutation de mettre le + après contact.

Nota

Si le verrou ne se déverrouille pas ou ne communique pas avec l'unité centrale habitacle, le + après contact ne pourra pas être délivré par l'Unité de Protection et de Commutation et le voyant d'antidémarrage restera allumé fixe.

Le verrou ne peut pas se verrouiller si l'information vitesse est supérieure à 0 km/h, si la ligne codée est toujours alimentée en + 12 V et en cas de défauts sur le calculateur d'airbag.

- ET119 "Demande UCH vers verrou colonne", ET071 "Verrou colonne vierge",
- ET072 "Verrou colonne" et ET073 "Information capteur verrou de colonne"

Antidémarrage :

Sous + après contact, l'unité centrale habitacle et l'injection comparent le code antidémarrage et vérifient qu'il correspond à ce véhicule.

En cas d'échec, l'injection interdira tout démarrage.

L'inactivation de l'antidémarrage peut être vérifiée à l'aide de l'état ET046 "Antidémarrage".

Après coupure du contact, l'antidémarrage redevient actif dès que le badge sort du lecteur.

En utilisation mains libres, l'antidémarrage redevient actif environ 10 secondes après coupure du contact.

Le calculateur d'injection est livré non codé voir chapitre traitant l'injection : 13B ou 17B.

En cas de défaillance, voir le traitement de défauts **DF002 "Verrou colonne"**, **DF014 "Circuit lecteur de badge"**, **DF005 "Badge"**.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Fonctionnement système



1.c. Démarrage

L'unité centrale habitacle gère en partage avec d'autres calculateurs le démarrage. La fonction démarrage ne peut être assurée que si le véhicule peut se déprotéger complètement. Faire une mise en + après contact forcé pour confirmer la déprotection du véhicule

Conditions de démarrage :

Après un appui sur l'interrupteur de démarrage, l'unité centrale habitacle vérifie la présence du badge et les conditions de démarrage.

- ET070 "Interrupteur de démarrage".

Avec boîte de vitesse mécanique :

- ET047 "Position pédale de frein" APPUYEE.

Levier de vitesse au point mort détecté par l'unité de protection et de commutation. ou

- ET048 "Position pédale d'embrayage" APPUYEE.

Avec boîte de vitesse automatique :

- ET047 "Position pédale de frein" APPUYEE.
- ET108 "Position sélecteur de vitesse TA" PARK ou NEUTRE.

L'envoi par l'unité centrale habitacle de la demande de démarrage peut être visualisée à l'aide de l'état **ET110 "Demande UCH vers UPC ou injection"**.

Vérifier également la cohérence de l'état moteur à l'aide des états ET092 "Moteur arrêté", ET094 "Moteur entraîné", ET091 "Moteur tournant" et ET093 "Moteur calé".

En cas de défaillance, voir le traitement des défauts :

DF003 "Circuit contacteur embrayage", DF004 "circuit contacteur de stop".

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Fonctionnement système



2 La fonction ESSUYAGE est décrite en sous-fonction

2.a. Commande essuyage

L'unité centrale habitacle reçoit la demande du conducteur par le biais de la manette d'essuyage.

Essuie-vitre avant:

L'unité centrale habitacle demande à l'unité de protection et de commutation par le réseau CAN de donner l'alimentation à l'essuie-vitre avant.

L'arrêt fixe est géré par l'unité de protection et de commutation.

La manette comporte quatre positions (repos, vitesse cadencée, petite vitesse et grande vitesse) et une bague de cadencement qui permet de faire varier la durée entre chaque balayage, en vitesse cadencée.

Particularité:

Si l'essuie-vitre avant est en deuxième vitesse et que le véhicule est en arrêt, le système bascule en première vitesse.

Si l'essuie-vitre avant est en première vitesse et que le véhicule est en arrêt, le système bascule en vitesse cadencement.

Les demandes faites à l'unité centrale habitacle par la manette d'essuyage peuvent être visualisées à l'aide des états :

ET077 "Position manette essuie-vitre" et ET096 "Position bague cadencement essuie-vitre".

Si le véhicule est équipé d'un capteur de pluie, voir l'explication "particularité détecteur de pluie et de luminosité".

Essuie-vitre arrière:

Le cadencement et l'alimentation de l'essuie-vitre arrière est gérée par l'unité centrale habitacle. Essuie-vitre avant hors position repos :

- L'essuie-vitre arrière se met en fonction dès lors que l'on engage la marche arrière.
- A haute vitesse, le balayage de l'essuie-vitre arrière est en continu jusqu'à 80 km/h et est temporisé à 3 secondes au delà.

Les états correspondants au fonctionnement de l'essuie-vitre arrière peuvent être visualisés à l'aide des états ET080 "Demande essuie-vitre arrière", ET097 "Arrêt fixe essuie-vitre arrière" et ET109 "Marche arrière enclenchée" ou ET108 "Position sélecteur de vitesse TA", de la lecture de configuration LC019 "Gestion arrêt fixe essuie-vitre arrière" et de la configuration CF025 "Gestion arrêt fixe essuie-vitre arrière".

Lave-vitres:

Les lave-vitres avant et arrière sont commandés directement par la manette d'essuyage, par liaison filiaire. Ces liaisons sont doublées jusqu'à l'unité centrale habitacle pour permettre l'essuyage et une lecture d'état. **ET078 "Demande lave-vitre avant"**,

ET079 "Demande lave-vitre arrière".

Particularité des lave-projecteurs

Pour les véhicules équipés de lampes au xénon, les lave-projecteurs, seulement si les projecteurs sont allumés, sont commandés en même temps que le lave-vitre avant.

L'unité centrale habitacle envoie la commande par liaison filiaire aux deux relais de lave-projecteurs, situés en dessous de l'unité de protection et de commutation.

Important: Si l'unité centrale habitacle n'arrive pas à déterminer la position de la manette, ou à renseigner l'unité de protection et de commutation sur la position de la manette, l'unité de protection et de commutation activera l'essuie-vitre avant en petite vitesse (mode dégradé).


UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Fonctionnement système



2.b. Puissance essuyage

L'unité centrale habitacle gère la puissance de l'essuie-vitre arrière et des lave-projecteurs, si le véhicule en est équipé.

Leur fonctionnement peut être vérifié à l'aide des commandes AC007 "Essuie-vitre arrière", AC030 "Relais lave-projecteur 1" et AC031 "Relais lave-projecteur 2".



UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Fonctionnement système



3 La fonction ECLAIRAGE est décrite en sous-fonction

3.a. Commande éclairage

L'unité centrale habitacle reçoit la demande du conducteur, de la manette d'éclairage, de la touche feux de détresse et, si le véhicule en est équipé du détecteur de luminosité.

L'unité centrale habitacle demande à l'unité de protection et de commutation par le réseau multiplexé, de donner l'alimentation aux feux de position, feux de croisement, feux de route et feux antibrouillard (avant).

Si le véhicule est équipé de lampes au xénon, l'unité de protection et de commutation alimente les calculateurs de lampes au xénon.

Les feux de croisement sont maintenus à l'activation des feux de route.

On visualise les états suivants :

ET081 "Position manette éclairage",

ET082 "Demande feux de brouillard arrière",

ET085 "Touche feux de détresse",

ET083 "Demande clignotant gauche",

ET084 "Demande clignotant droit".

Si le véhicule est équipé d'un capteur de luminosité, voir l'explication "particularité capteur de pluie et de luminosité".

Nota:


Si l'unité centrale habitacle n'arrive pas à déterminer la position de la manette, ou à renseigner l'unité de protection et de commutation sur la position de la manette, l'unité de protection activera les feux de croisement.

3.b. Puissance éclairage

L'unité centrale habitacle gère l'alimentation du feu de brouillard arrière (1 seul), des clignotants et de l'éclairage intérieur (plafonniers et éclaireurs cave/sol).

La demande d'éclairage intérieur peut être visualisée à l'aide de l'état ET112 "Commande éclairage intérieur".

Le fonctionnement des éclairages alimentés par l'unité centrale habitacle peut être vérifié à l'aide des commandes d'actuateur AC009 "Feux de brouillard arrière", AC022 "Clignotant gauche", AC023 "Clignotant droit", AC021 "Allumage plafonnier" et AC027 "Eclairage cave/sol".



UCH B/C 84 version 2

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Fonctionnement système



PARTICULARITE DETECTEUR DE PLUIE ET DE LUMINOSITE (si le véhicule en est équipé).

Le détecteur de pluie et de luminosité est un seul et unique capteur, relié par une liaison unique à l'unité centrale habitacle. Ce capteur est implanté sur le pare-brise.

<u>Le détecteur de pluie</u> permet la mise en fonction automatique de l'essuie-vitre avant et la gestion des vitesses de balayage en fonction de la quantité d'eau sur le pare-brise.

La mise en service du détecteur se fait en actionnant la manette d'essuyage en position marche cadencée. Le fonctionnement automatique par le détecteur de pluie est inhibée après une coupure de contact. Pour réactiver le fonctionnement à la prochaine mise du contact, basculer la manette d'essuyage sur la position repos puis le remettre sur la position de marche cadencée.

Sur un véhicule équipé d'un détecteur de pluie, la détection automatique étant activée et qu'il ne pleut pas, l'essuie-vitre arrière se mettra en fonction si la marche arrière est enclenchée.


Nota:

La position "Auto" sur la manette d'essuyage prend la place de la vitesse cadencée sur les véhicules non équipés et la bague est dans ce cas utilisée pour régler la sensibilité du détecteur de pluie.

Utiliser l'état ET118 "Position bague sensibilité capteur pluie" en lieu et place de l'état ET096. Le fonctionnement du détecteur de pluie peut être visualisé à l'aide de l'état ET114 "Demande essuie-vitre par capteur de pluie", et de la lecture de configuration LC006 "Capteur de pluie", et la configuration peut être modifiée à l'aide de la commande CF012 "Capteur de pluie".

<u>Le détecteur de luminosité</u> permet la mise en fonction automatique des feux de position et feux de croisement dès que le véhicule se retrouve dans un endroit sombre (tunnel, nuit, conditions météo sombres,...).

L'état du détecteur de Luminosité peut être visualisé à l'aide de **ET115 "Demande allumage feux par capteur lumière"**, de la lecture de configuration **LC007 "Capteur de lumière"** et la configuration peut être modifié à l'aide de la commande **CF013 "Capteur de lumière"**.



UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Fonctionnement système



4 La fonction CLIMATISATION est décrite en sous-fonction

Le type de climatisation peut être visualisé à l'aide de la lecture de configuration LC013 "Type de climatisation" et configuré à l'aide de la commande CF019 "Type de climatisation".

4.a. Sélection utilisateur (Climatisation non régulée uniquement)

L'unité centrale habitacle reçoit l'information du tableau de climatisation par liaison filiaire de la demande de la climatisation, de lunette arrière dégivrante électrique et l'information du fonctionnement du ventilateur habitacle.

L'unité centrale habitacle envoie la demande à l'unité de protection et de commutation pour mettre en fonction la lunette arrière dégivrante électrique.

L'unité centrale habitacle envoie la demande à l'injection pour enclencher le compresseur de climatisation.

Les états suivants peuvent être visualisés :

- ET029 "Touche conditionnement d'air",
- ET028 "Touche lunette arrière chauffante",
- ET015 "Ventilateur habitacle".

Le fonctionnement des voyants des touches de demande de conditionnement d'air et de lunette arrière dégivrante électrique peut être vérifié à l'aide des commandes d'actuateurs :

AC015 "Témoin touche conditionné" et AC019 "Témoin lunette arrière dégivrante".

4.b. Chauffage

L'unité centrale habitacle gère les Résistances Chauffantes Habitacle (RCH) par pilotage de relais de puissance en fonction de la demande de ventilation dans l'habitacle, de la température d'eau moteur, de la température extérieure, du bilan électrique, de la sollicitation du moteur et, pour la version cabriolet, si le toit est ouvert.

Les états produits par l'unité centrale habitacle peuvent être visualisés :

- PR001 "Tension batterie",
- PR002 "Température extérieure",
- ET015 "Ventilateur habitacle" uniquement avec conditionnement d'air non régulé,
- ET017 "Nombre RCH nécessaire",
- ET018 "Nombre RCH autorisé par alternateur" taux de charge de l'alternateur,
- ET019 "Nombre RCH autorisé par injection",
- ET020 "Nombre RCH commandé",
- ET021 "Commande RCH 1",
- ET022 "Commande RCH 2",
- ET031 "Demande ralenti accéléré pour RCH",
- ET091 "Moteur tournant",
- ET025 "Toit escamotable" Version cabriolet uniquement,
- ET026 "Lunette arrière chauffante".

Le relais 1 commande un bloc de résistances chauffantes habitacle composé d'une résistance. Le relais 2 commande un bloc de résistances chauffantes habitacle composé de deux résistances. On peut vérifier le fonctionnement des résistances chauffantes habitacle à l'aide des commandes d'actuateurs :

AC016 "Relais RCH 1" et AC017 "Relais RCH 2".

Puissance de résistance chauffantes habitacle	Relais 1	Relais 2
0 W	0	0
333 W	1	0
667 W	0	1
1000 W	1	1

La lecture de configuration LC027 "Puissance chauffage additionnel disponible" peut être visualisée.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Fonctionnement système



4.c. Boucle froide

L'unité centrale habitacle demande l'enclenchement du compresseur à l'injection par le réseau multiplexé, en fonction de la température extérieure, de l'information d'activation du ventilateur habitacle et si le moteur est en fonctionnement.

Les états et paramètres suivant peuvent être visualisés :

ET030 "Demande conditionnement d'air 2", ET091 "Moteur tournant",


ET015 "Ventilateur habitacle" et PR002 "Température extérieure".

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Fonctionnement système



	Bas de Gamme	Moyenne Gamme	Haut de Gamme
Liaison multiplexée Diagnostic	•	•	•
Gestion des cartes			
RENAULT "simple"	•	•	•
RENAULT "main libre" Antidémarrage crypté			•
Commande relais de + accessoires			
Ouvrants Condamnation des ouvrants (et décondamnation en cas de choc)	_		
Recondamnation des ouvrants			
Lève-vitre électriques et impulsionnels	•	•	•
Serrure de hayon	•	•	•
Super-condamnation des ouvrants		•	•
 Sécurité enfant électrique Ouverture "porte conducteur seule" 		•	•
Gestion des touches de condamnations extérieures		•	
Essuyage			
 Capteur de pluie et luminosité Essuyage avant (gestion cadencement/petite et grande vitesses) 	•		•
 Essuyage arrière (cadencement en fonction de la vitesse) 			
Lave-vitre avant et arrière	•	•	•
Lave-projecteurs		•	•
Eclairage			
Gestion de la commande éclairage-essuyage	•	•	•
Clignotants et feux de détresse	•	•	•
• Feu de détresse en cas de freinage d'urgence et déclenchements airbag	•	•	•
 Feu de brouillard arrière Gestion de l'oubli d'éclairage (commande) 	•	•	•
Alimentation temporisation de l'éclairage intérieur			
Eclairage intérieur (sol)		•	•
Feux de jour (Running lights)	•	•	•
Allumage automatique des feux en roulant et à l'arrêt	•	•	•
Gestion de la lunette arrière dégivrante	•	•	•
Gestion de la demande de climatisation	•	•	•
Gestion de l'alarme (prédisposition)	•	•	•
Gestion de la température extérieure	•	•	•
Système de surveillance de la Pression des Pneumatiques Chauffage additionnel	•	•	•

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Affectation des voies



UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Affectation des voies



Connecteur PP1 (Noir)

Voie	Désignation
1	Masse
2	Non utilisée
3	+ Avant contact (protégé)
4	+ Avant contact (protégé)

Connecteur PP2 (Noir)

Voie	Désignation
1	Verrou électrique de colonne de direction (alimentation)
2	Verrou électrique de colonne de direction (signal)
3	Essuie-vitre arrière (commande)
4	Essuie-vitre arrière (alimentation)
5	Commande fermeture porte conducteur et trappe à carburant
6	Commande ouverture porte conducteur et trappe à carburant
7	Commande fermeture porte passager, portes arrière et coffre
8	Commande ouverture porte passager, portes arrière et coffre
9	Alimentation moteurs de condamnation
10	Commande super-condamnation portes avant
11	Commande super-condamnation portes arrière
12	Non utilisée

Connecteur PP3

Voie	Désignation
1	Eclairage intérieur (commande)
2	Masse
3	+ Avant contact
4	Commande indicateurs de direction gauche
5	Commande indicateurs de direction droit
6	Commande feu de brouillard arrière
7	Non utilisée
8	Non utilisée
9	Eclairage intérieur (alimentation)
10	Eclairage intérieur (alimentation)
11	Non utilisée
12	Non utilisée

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Affectation des voies



Connecteur PE1 (Marron)

Voie	Désignation
1	Verrou électrique de colonne de direction
2	Température extérieure (sortie)
3	Voyant de feux de détresse
4	Repose carte (présence carte)
5	Capteur de pédale d'embrayage
6	Interrupteur de condamnation/décondamnation des portes
7	Bouton poussoir de démarrage (signal)
8	Interrupteur d'ouverture de hayon
9	Voyant de sécurité enfant
10	Non utilisée
11	Commande verrouillage intérieur (Sécurité enfant)
12	Commande sous volant (Lave-projecteurs voie 1)
13	Bouton poussoir de démarrage (voyant moteur tournant)
14	Voyant condamnation des portes
15	Capteur d'ouverture porte passager
16	Capteur d'ouverture porte arrière droite
17	Capteur d'ouverture porte conducteur
18	Signal état super-condamnation des portes
19	Capteur d'ouverture porte arrière gauche
20	Non utilisée

Connecteur PE1 (Vert)

Voie	Désignation
1	Non utilisée
2	Non utilisée
3	Non utilisée
4	Non utilisée
5	Non utilisée
6	Non utilisée
7	Non utilisée
8	Non utilisée
9	Non utilisée
10	Non utilisée
11	Non utilisée
12	Non utilisée
13	Non utilisée
14	Non utilisée
15	Non utilisée
16	Non utilisée
17	Non utilisée
18	Non utilisée
19	Non utilisée
20	Non utilisée

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Affectation des voies



Connecteur PE3 (Marron)

Voie	Désignation
1	Non utilisée
2	Non utilisée
3	Alimentation capteurs de présence portes conducteur
4	Interrupteur de condamnation de coffre
5	Interrupteur d'ouverture de coffre
6	Alimentation capteurs de présence porte passager
7	Non utilisée
8	Non utilisée
9	Non utilisée
10	Non utilisée
11	Non utilisée
12	Non utilisée
13	Relais de lave-projecteurs (1)
14	Relais de lave-projecteurs (2)
15	Non utilisée
16	Non utilisée
17	Non utilisée
18	Non utilisée
19	Non utilisée
20	Non utilisée

Connecteur PE3 (Vert)

Voie	Désignation
21	Capteur de présence (porte conducteur)
22	Capteur de présence (porte arrière conducteur)
23	Capteur de présence (porte passager)
24	Antenne de démarrage main-libre (avant)
25	Antenne de démarrage main-libre (avant)
26	Antenne de démarrage main-libre (centrale)
27	Antenne d'ouverture main-libre avant côté conducteur
28	Antenne d'ouverture main-libre arrière côté conducteur
29	Antenne d'ouverture main-libre coffre
30	Capteur de présence (porte arrière passager)
31	Antenne d'ouverture main-libre avant côté passager
32	Antenne d'ouverture main-libre arrière côté passager
33	Antenne d'ouverture main-libre arrière côté passager
34	Antenne d'ouverture main-libre avant côté passager
35	Antenne de démarrage main-libre (arrière)
36	Antenne de démarrage main-libre (arrière)
37	Antenne de démarrage main-libre (centrale)
38	Antenne d'ouverture main-libre arrière côté conducteur
39	Antenne d'ouverture main-libre avant côté conducteur
40	Antenne d'ouverture main-libre coffre

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Affectation des voies



Connecteur PE2 (Noir)

Voie	Désignation
1	Capteur de pluie et luminosité
2	Liaison commande sous volant (voie 9)
3	Sonde de température extérieure
4	Liaison commande sous volant (voie 2)
5	Liaison commande sous volant (voie 13)
6	Liaison multiplexée H (Unité de Protection et de Commutation)
7	Lève-vitre et toit ouvrant impulsionnels
8	Liaison multiplexée H (habitacle)
9	Liaison commande sous volant (voie 4)
10	Liaison multiplexée H (verrou électrique de colonne de direction)
11	Liaison commande sous volant (voie 14)
12	Liaison commande sous volant (voie 5)
13	Masse sonde de température extérieure
14	Liaison commande sous volant (voie 3)
15	Liaison commande sous volant (voie 12)
16	Liaison multiplexée L (Unité de Protection et de Commutation)
17	Liaison commande sous volant (voie 8)
18	Liaison multiplexée L (habitacle)
19	Liaison commande sous volant (voie 10)
20	Liaison multiplexée L (verrou électrique de colonne de direction)

Connecteur PE2 (Vert)

Voie	Désignation
21	Repose-badge
22	Commande relais chauffage habitacle
23	Non utilisée
24	Commande conditionnement d'air (dégivrage lunette arrière)
25	repose-badge (Masse)
26	Commande conditionnement d'air (voyant conditionnement d'air)
27	Contacteur de pédale de freins (appuyé)
28	Liaison commande sous volant (lave lunette arrière voie 2)
29	Sortie voyant antidémarrage
30	Commande conditionnement d'air
31	Non utilisée
32	Commande conditionnement d'air (ventilateur de chauffage)
33	Commande relais chauffage habitacle
34	Relais + accessoires
35	Interrupteurs de feux de détresse
36	Contacteur de pédale de freins (repos)
37	Arrêt fixe essuyage arrière
38	Voyant dégivrage lunette arrière
39	Repose-badge
40	Repose-badge

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Remplacement des organes



Pour les remplacements des différents organes, voir les chapitres concernés dans le Manuel de Réparation Mécanique du véhicule.

Les apprentissages et configurations sont décrits dans les pages suivantes du présent document.

N° Vdiag: 44

Diagnostic - Configurations et apprentissages



1. GENERALITES

Il s'agit d'un système de protection commandé par un système de reconnaissance de badge RENAULT à code évolutif aléatoire.

Une électronique codée (fonctionnant sans pile) indépendante de la fonction télécommande est intégrée dans chaque badge RENAULT du véhicule.

L'antidémarrage est activé quelques secondes après le retrait du badge RENAULT du repose-badge. Il est visualisé par le clignotement du voyant lumineux rouge situé sur le tableau de bord et par le blocage du verrou électronique de colonne.

Lors de la fabrication, un code de douze caractères héxadécimaux est affecté au véhicule afin de rendre opérationnel le système antidémarrage.

Le code de réparation est nécessaire en après-vente pour :

- ajouter des badges RENAULT,
- remplacer un ou plusieurs badges RENAULT,
- désaffecter un ou plusieurs badges RENAULT (en cas de perte ou de vol par exemple),
- remplacer une unité centrale habitacle.

Nota:

Pour obtenir le code de réparation, il est impératif de connaître le numéro de série du véhicule. Plusieurs moyens sont possibles en fonction des pays.

- le serveur Minitel,
- le serveur vocal,
- la techline.

N° Vdiag : 44

Diagnostic - Configurations et apprentissages



2. APPRENTISSAGE DE L'UNITE CENTRALE HABITACLE

Les pièces neuves ne sont pas codées, une fois montées sur le véhicule, il est donc nécessaire de leur apprendre un code pour qu'elles soient opérationnelles.

Pour réaliser cette procédure, il est impératif que certaines pièces du véhicule soient déjà correctement codées (au code du véhicule). Consulter le tableau d'affectations.

ATTENTION

Si une pièce apprend un code, celle-ci est affectée véhicule, il est impossible d'effacer ce code ou de lui apprendre un nouveau code. Le code appris ne peut être effacé.

Intervention		Etat des Eléments			Besoin du Code de
Apres-vente	Unité centrale habitacle	Badge RENAULT	Calculateur d'injection	Verrou Electrique	réparation
Apprentissage de l'Unité Centrale Habitacle	Vierge	Codée	Codé	1	OUI
Affectation ou suppression de badge RENAULT	Codée	Vierge	1	1	OUI
Apprentissage verrou électrique de colonne	Codée	Codée	1	Vierge	NON
Apprentissage Calculateur d'injection	Codée	Codée	/	Codé	NON

Le badge RENAULT affecté à un véhicule doit être vierge ou déjà appris sur le véhicule.


Nota:

- Le badge RENAULT peut être appris sur un véhicule mais non opérationnel (non affecté).
- Seuls les badges RENAULT présentés lors de l'affectation seront opérationnels.

N° Vdiag: 44

Diagnostic - Configurations et apprentissages






N° Vdiag : 44

Diagnostic - Configurations et apprentissages





N° Vdiag : 44

Diagnostic - Configurations et apprentissages

3. PROCEDURE D'AFFECTATION DES BADGES RENAULT

Nota:

Il est possible de savoir si un badge Renault est vierge par l'état : ET

IMPORTANT

Dans le cas où tous les badges RENAULT ne sont pas disponibles, il est nécessaire de réaliser une procédure de réaffectation par la suite avec la totalité des badges.

Dans le menu "Apprentissage", valider la ligne "SC006 affectation des badges".

L'outil affiche "Retirer le badge du repose-badge".

L'outil affiche "Avertissement : les badges appris avant la procédure en cours seront définitivement inactifs après apprentissage du premier badge. Attention, ne pas oublier de présenter tous les badges à affecter au véhicule lors de l'apprentissage".

L'outil affiche "Veuillez saisir le code après vente".

Badge hors du repose-badge, entrer le code secret après vente (12 caractères hexadécimaux en majuscule) et le valider.

Si le format est correct, l'outil affiche "insérer le badge à fond dans le repose-badge".

Insérer alors le badge vierge ou appartenant au véhicule puis valider.

L'outil affiche "Apprentissage en cours". Ne pas retirer le badge tant que le message suivant n'apparaît pas "Un badge appris".

L'outil affiche "Voulez-vous apprendre un autre badge". Le véhicule peut comporter quatre badges maximum.

Pour en affecter un second badge, sélectionner "OUI".

L'outil affiche "Insérer le badge à fond dans le repose-badge".

Insérer alors le badge vierge ou appartenant au véhicule puis valider.

Nota:

Si le même badge est présenté deux fois le système n'en tient pas compte, le voyant antidémarrage reste éteint.

Pour terminer l'apprentissage, sélectionner "NON" puis valider. Les badges sont affectés au véhicule et le numéro de série du véhicule est mémorisé dans les badges et dans l'Unité Centrale Habitacle.

ATTENTION

Ces badges doivent être des anciens badges RENAULT du véhicule ou des badges RENAULT neufs non codés.

N° Vdiag : 44

Diagnostic - Configurations et apprentissages



Nota:

Le véhicule peut accepter plusieurs badges RENAULT équipés de la fonction.

ATTENTION

Entre chaque opération le délai maximal est de 5 minutes, sinon la procédure est annulée, l'outil affiche alors le message "procédure interrompue : attention, les cartes affectées au véhicules sont celles qui étaient affectées avant le lancement de la procédure, elles ne sont plus vierges et ne peuvent être affectées qu'à ce véhicule". Ce message apparaît également en cas de perte de dialogue avec l'Unité Centrale Habitacle ou coupure de la batterie.

Configurer l'Unité Centrale Habitacle suivant les options et équipement du véhicule.

Nota:

Dans le cas d'un remplacement de l'Unité Centrale Habitacle seule, il n'y a aucune intervention à faire sur le calculateur d'injection, il conserve le même code antidémarrage.

N° Vdiag : 44

Diagnostic - Configurations et apprentissages



Particularités

Pour toute intervention sur ce système, ce numéro de code de réparation peut être demandé au réseau d'assistance local.

Pour toute demande de numéro, il est impératif de fournir le numéro de VIN du véhicule ainsi que son numéro de fabrication.

Ces éléments permettent à l'opérateur d'identifier le véhicule afin de donner le bon code.

Les badges RENAULT de rechange sont livrés non codés, sans numéro et sans insert métallique de secours. L'accumulateur pour la fonction mains libres est chargé.

Ce système peut comporter jusqu'à quatre badges RENAULT maximum. La fonction télécommande, la pile et l'accumulateur (sur version mains libres), n'ont aucune action sur l'antidémarrage.

Ce système peut selon version être associé à un badge équipé de la fonction mains libres.

Il est possible, en cas de perte ou de vol à la demande du client, de désaffecter un ou plusieurs badge du véhicule. Ils pourront être réattribués sur le même véhicule si nécessaire.

ATTENTION

Avec ce système, il est impossible de remplacer plusieurs éléments tels que (l'Unité Centrale Habitacle et le badge, ou l'Unité Centrale Habitacle et le calculateur d'injection) simultanément.

(Ces pièces sont vendues vierges non codées)

En effet, lors de leur remplacement, il n'est pas possible de coder ces éléments si aucun d'eux ne possède le code d'origine du véhicule en mémoire.


Il n'existe pas de moyen d'effacement du code appris par les éléments du système. Le code appris ne peut être effacé.

N° Vdiag : 44

Diagnostic - Configurations et apprentissages




Procédure d'apprentissage et d'affectation des badges



N° Vdiag : 44

Diagnostic - Configurations et apprentissages





N° Vdiag : 44

Diagnostic - Configurations et apprentissages



4. CONFIGURATION DE L'UNITE CENTRALE HABITACLE

Les configurations de l'Unité Centrale Habitacle possibles à l'aide de l'outil de Diagnostic sont :

Lecture de configuration	Nom de la configuration	Configuration	Choix de la configuration
LC024	Calibration	CF031	
LC001	Fonction Main Libre	CF010	Avec/Sans
LC003	Super Condamnation	CF009	Avec/Sans
LC012	Recondamnation Automatique	CF018	Avec/Sans
LC013	Climatisation (type de climatisation)	CF019	A, B, C, D, E, F, G, H, I (*)
LC020	Nombre de Résistances Chauffantes		
LC005	Boîte de Vitesses	CF011	Automatique/Manuel
LC006	Capteur de pluie	CF012	Avec/Sans
LC007	Capteur de lumière	CF013	Avec/Sans
LC021	Type de pare-brise	CF027	Athermique/Teinté
LC025	Eclairage extérieur d'accompagnement	CF032	Avec/Sans
LC008	Feux de jour (Running Light)	CF014	Avec/Sans
LC022	Lampe à décharge	CF030	Avec/Sans
LC015	Feux antibrouillard avant	CF021	Avec/Sans
LC009	Allumage feux de détresse en cas de choc	CF015	Avec/Sans
LC018	Allumage feux de détresse par antiblocage de roues	CF024	Avec/Sans
LC014	Type de conduite	CF020	Droite/Gauche
LC019	Gestion arrêt fixe essuie-vitre arrière	CF025	Avec/Sans
LC017	Fonction Système de surveillance de la pression des pneus	CF023	Avec/Sans
LC010	Pneumatique type pax système	CF016	Avec/Sans
	Type moteur	CF028	Essence/Diesel
LC011	Type véhicule	CF017	Tous sauf Cabriolet/Cabriolet
LC029	Ouverture sélective des ouvrants	CF036	Avec/Sans

(^)

A = Chauffage (sans climatisation), sans résistance de chauffage habitacle.

B = Climatisation manuelle, sans résistance de chauffage habitacle.

C = Climatisation régulée, sans résistance de chauffage habitacle.

D = Chauffage (sans climatisation) avec une résistance de chauffage habitacle.

E = Climatisation manuelle, avec une résistance chauffage habitacle.

F = Climatisation régulée, avec une résistance de chauffage habitacle.

G = Chauffage (sans climatisation) avec deux résistances de chauffage habitacle.

H = Climatisation manuelle, avec deux résistances chauffage habitacle.

I = Climatisation régulée, avec deux résistances de chauffage habitacle.

UCH B/C 84 version 2

N° Vdiag : 44

Diagnostic - Configurations et apprentissages



Les commandes spécifiques de l'Unité Centrale Habitacle

	SCENARIO		
Fonction		Apprentis	sage
Véhicule sans clé		SC004:	Apprentissage Unité Centrale Habitacle, en cas de remplacement de l'Unité Centrale Habitacle
		SC006:	Affectation badge en cas d'ajout de badge
		SC005:	Contrôle de badge, commande de diagnostic du badge voir sous fonction Commande spécifique
		SC003:	Réserve, commande servant à déterminer le code APV Prendre contact avec la techline
Pneumatique		SC002:	Apprentissage des codes des valves en cas de remplacement des valves, Veuillez consulter la note 35B
		SC001:	Lecture du jeu de valves et des codes mémorisés
Autres Paramètres		VP004 :	Ecriture V. I. N

IMPORTANT

Après avoir effectué les configurations, apprendre les valves du système de Surveillance de la Pression des Pneumatiques (voir chapitre **35B**), renseigner la topologie du réseau multiplexé (voir chapitre **88B**). Couper le contact, attendre une minute puis débrancher la batterie pour prendre en compte les configurations puis confirmer par la lecture de configuration à l'aide de l'outil de diagnostic.

N° Vdiag : 44 Diagnostic - Configurations et apprentissages

87B

5. CODAGE DU CALCULATEUR D'INJECTION

Le calculateur d'injection est livré non codé. Il est donc nécessaire de lui apprendre le code du système antidémarrage à son montage, pour autoriser le démarrage du véhicule.

Il suffit de mettre le contact pendant quelques secondes sans démarrer. Couper le contact, la fonction antidémarrage est assurée après quelques secondes.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Tableau récapitulatif des défauts 87B



DF001 Unité centrale Habitacle DF002 Verrou colonne DF003 Circuit contacteur d'embrayage DF004 Circuit contacteur de frein DF005 Badge DF006 Capteur de roue avant gauche DF007 Capteur de roue avant droite DF008 Capteur de roue arrière droite DF009 Capteur de roue arrière gauche DF010 Circuit combine manette sous volant	
DF003 Circuit contacteur d'embrayage DF004 Circuit contacteur de frein DF005 Badge DF006 Capteur de roue avant gauche DF007 Capteur de roue avant droite DF008 Capteur de roue arrière droite DF009 Capteur de roue arrière gauche	
DF004 Circuit contacteur de frein DF005 Badge DF006 Capteur de roue avant gauche DF007 Capteur de roue avant droite DF008 Capteur de roue arrière droite DF009 Capteur de roue arrière gauche	
DF005 Badge DF006 Capteur de roue avant gauche DF007 Capteur de roue avant droite DF008 Capteur de roue arrière droite DF009 Capteur de roue arrière gauche	
DF006 Capteur de roue avant gauche DF007 Capteur de roue avant droite DF008 Capteur de roue arrière droite DF009 Capteur de roue arrière gauche	
DF007 Capteur de roue avant droite DF008 Capteur de roue arrière droite DF009 Capteur de roue arrière gauche	
DF008 Capteur de roue arrière droite DF009 Capteur de roue arrière gauche	
DF009 Capteur de roue arrière gauche	
, ' c	
DF010 Circuit combine manette sous volant	
DF011 Circuit capteur / Luminosité	
DF012 Circuit clignotant droit	
DF013 Circuit clignotant gauche	
DF014 Circuit lecteur de badge	
DF015 Circuit capteur optique	
DF016 Au moins 2 codes identiques dans le jeu été	
DF017 Au moins 2 codes identiques dans le jeu hiver	
DF018 Apprentissage 4 codes en jeu été non effectué	
DF019 Apprentissage 4 codes en jeu hiver non effectué	
DF020 Circuit antenne intérieur avant	
DF021 Circuit antenne intérieur arrière	
DF022 Circuit antenne intérieur central	
DF023 Circuit antenne extérieur porte avant conducteur	
DF024 Circuit antenne extérieur porte avant passager	
DF025 Circuit antenne extérieur porte arrière conducteur	
DF026 Circuit antenne extérieur porte arrière passager	
DF027 Circuit capteur température extérieure	
DF029 Circuit verrou colonne	
DF030 Ligne antiverrouillage	
DF031 Liaison lève-vitre impulsionnel	
DF032 Circuit antenne extérieure coffre	
DF033 Antenne(s) extérieure(s) côté conducteur	
DF034 Antenne(s) extérieure(s) côté passager	
DF035 Circuit antennes intérieures	

UCH B/C 84 version 2

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF001 PRESENT

UNITE CENTRALE HABITACLE

1.DEF : anomalie électronique interne 2.DEF : anomalie électronique interne

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Faire une condamnation/décondamnation par appui bouton sur le badge. Si le défaut devient présent, traiter ce diagnostic.

CONSIGNES

Particularités :

Si un défaut concernant le verrou de colonne est présent ou mémorisé le traiter en priorité.

Contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF002 PRESENT	VERROU COLONNE 1.DEF: Défaillance électronique interne verrou colonne 2.DEF: Défaillance électronique interne verrou colonne 3.DEF: Défaillance électronique interne verrou colonne 4.DEF: Défaillance électronique interne verrou colonne 5.DEF: Défaillance électronique interne verrou colonne 6.DEF: Défaillance électronique interne verrou colonne 7.DEF: Défaillance électronique interne verrou colonne 8.DEF: Défaillance électronique interne verrou colonne
------------------	---

CONSIGNES	Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement du défaut DF029 "Circuit verrou de colonne" s est présent.	
	Particularités : Condamner-décondamner le véhicule, ouvrir la porte conducteur.	

Contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF003 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CONTACTEUR EMBRAYAGE

CC.0 : Court-circuit à la masse

C0.1 : Circuit ouvert ou court-circuit au + 12 V

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut devient présent suite à : un essai routier avec V > 40 km/h.

CC.0

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 2 voies vert du contacteur d'embrayage (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE1 40 voies bleu de **l'Unité Centrale Habitacle** (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement par rapport à la masse de la liaison :

Contacteur voie 1 voie 5 du connecteur 40 voies PE1 de l'Unité Centrale Habitacle Remettre en état si nécessaire.

Si la liaison est correcte remplacer le contacteur.

Si le défaut persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF003 SUITE		
CO.1	CONSIGNES	Rien à signaler.
Vérifier l'état et le branchement du connecteur 2 voies vert du contacteur d'embrayage (languettes refoulées, cassées, oxydées). Remettre en état si nécessaire.		
Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE1 40 voies bleu de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées, oxydées). Remettre en état si nécessaire.		
Assurer l'isolement par rapport au + 12 V et la continuité de la liaison : Contacteur voie 1 voie 5 du connecteur 40 voies PE1 de l'Unité Centrale Habitacle		
Assurer la présence de la masse véhicule en voie 2 du contacteur.		

Si la liaison est correcte et la masse présente, remplacer le contacteur.

Si le défaut persiste, contacter la techline.

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF004 PRESENT OU MEMORISE	CIRCUIT CONTACTEUR DE STOP
------------------------------------	----------------------------

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut devient présent suite à une succession de 10 appuis de plus d'**1 seconde** Nota : Le défaut est susceptible d'empêcher le fonctionnement du régulateur-limiteur de vitesse.

Se reporter au traitement de l'état ET047 "Position pédale de frein" dans la sous fonction "Démarrage".

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF005 PRESENT OU MEMORISE **BADGE**

DEF : Pile badge faible

DEF

CONSIGNES

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Faire un appui sur l'une des touches du badge et vérifier si défaut devient présent.

Faire l'essai avec un autre badge appartenant au véhicule.

Contrôle de la pile du badge. Remplacer la pile si nécessaire.

Si le défaut persiste, remplir la fiche diagnostic et contacter votre techline.

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF006 DF007 DF008 DF009 PRESENT

CONSIGNES

Particularités :

Toutes interventions entraînant le remplacement d'une valve, ou la dépose d'un pneumatique impose une parfaite connaissance des précautions définies dans le **Manuel de Réparation 364 chapitre 35**.

Avant toute intervention, s'assurer que toutes les roues montées aient bien une valve de surveillance de la pression des pneumatiques, et que la roue de secours ne soit pas en place sur un des essieux.

Pour les défauts **DF006 à DF009**, si le défaut est présent dès les premiers kilomètres, refaire un apprentissage des 4 valve(s). En cas d'échec de l'apprentissage, remplacer la valve concerné en suivant la méthode décrite dans le manuel de réparation (**Manuel de réparation 364 chapitre 35B**).

Vérifier qu'il n'y ait pas une roue avec une valve en caoutchouc. Si oui, la remplacer par une roue avec une valve munie d'un capteur et effectuer un essai routier. Si l'incident est toujours présent, faire un apprentissage des 4 valves. Si le défaut persiste, remplacer la valve.

La correspondance des numéros de défaut et de la valve concernée est décrite ci-dessous :

- DF006 = Capteur valve avant gauche
- DF007 = Capteur valve avant droite
- DF008 = Capteur valve arrière droite
- DF009 = Capteur valve arrière gauche

Lorsque le capteur est remplacé, procéder à un apprentissage des codes des quatre valves en suivant la procédure **SC002 "Apprentissage des codes des quatre valves"** décrite dans le chapitre "**Réparation**" de ce chapitre.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF010 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT COMBINE MANETTE SOUS VOLANT

1.DEF: Défaillance détectée sur une liaison entre le combiné manette sous volant

et l'Unité Centrale Habitacle

2.DEF: Anomalie interne électronique

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut devient présent suite à une action sur la manette, alors traiter ce diagnostic.

1.DEF

CONSIGNES

Sans.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE2 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées, oxydées).

Le remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 12 voies noir de la commande sous volant (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Le remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

Connecteur 12 voies noir connecteur PE2 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle.

voie 3 voie 14, voie 4 voie 9.

voie 5 voie 9,

voie 12 → voie 15,

voie 2 → voie 4,

voie 8 voie 17,

voie 14 ── voie 11,

voie 13 → voie 5,

voie 9 voie 2,

voie 10 → voie 19

Remette en état si nécessaire.

Si les liaisons sont correctes, remplacer la commande sous volant si nécessaire.

Contacter votre techline.

2.DEF

CONSIGNES

Sans.

Remplacer le combiné manette sous volant.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF011
PRESENT
OU
MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR DE PLUIE/LUMINOSITE

1.DEF : Communication perturbée 2.DEF : Anomalie électronique interne

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Mettre en fonction le système d'essuyage automatique et d'allumage automatique des feux puis cacher le capteur et/ou mettre de l'eau dessus. Si le défaut devient présent, alors traiter ce diagnostic.

1.DEF

CONSIGNES

Vérifier l'état et le branchement du fusible d'alimentation du capteur dans le Boîtier Fusibles et Relais Habitacle en position 2S.

Le remplacer si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 3 voies noir du capteur (languettes refoulées, cassées, oxydées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de la masse en voie 3 du capteur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la présence du 12 V en voie 1 du capteur de pluie/luminosité.

Si conforme, remplacer le capteur.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées, oxydées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Assurer la continuité et l'isolement la liaison suivante :

capteur voie 2 voie 2 du connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Si le défaut persiste, contacter la techline.

2.DEF

CONSIGNES

Si défaut présent.

Remplacer le capteur.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

UCH B/C 84 version 2

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF012 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CLIGNOTANT DROIT

CC.0 : Court-circuit à la masse

CO.1 : Circuit ouvert ou court-circuit + 12 V

CC : Court-circuit

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut devient présent suite à une action sur manette de clignotant droit, alors traiter ce diagnostic.

Particularité : Le défaut passe mémorisé suite à un changement d'ampoule.

Contrôler les ampoules.

Les remplacer si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur du projecteur gauche, du répétiteur gauche et du feu arrière gauche. Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de masse sur l'élément défaillant :

Voie 1 projecteur non équipé de lampe au xénon / Voies 1 et 4 projecteur équipé de lampe au xénon

Voie 2 répétiteur

Feu arrière :

Berline 3 et 5 portes : en voie 3 du connecteur noir du feu arrière.

Berline 4 portes : en voie 2 du connecteur du feu arrière.

Break : en voie 3 du connecteur du feu arrière. Cabriolet : en voie 3 du connecteur du feu arrière.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, sous activation de la commande, la présence de + 12 V sur l'élément défaillant :

Voie 3 projecteur non équipé de lampe au xénon / Voie 8 projecteur équipé de lampe au xénon

Voie 1 répétiteur Feu arrière :

Berline 3 et 5 portes : en voie 2 du connecteur noir du feu arrière.

Berline 4 portes : en voie 1 du connecteur du feu arrière.

Break : en voie 2 du connecteur de feu arrière. Cabriolet : en voie 2 du connecteur du feu arrière.

Si conforme, vérifier à nouveau les ampoules et si toujours non conforme, remplacer le (ou les) feux arrière(s).

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF012 SUITE	

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PP3 sur l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité des liaisons :

Voie 3 projecteur non équipé de lampe au xénon

Voie 8 projecteur équipé de lampe au xénon

Voie 1 répétiteur

Feu arrière :

Berline 3 et 5 portes : en voie 2 du connecteur noir du feu arrière.

Berline 4 portes : en voie 1 du connecteur du feu arrière.

Break : en voie 2 du connecteur du feu arrière. Cabriolet : en voie 2 du connecteur du feu arrière.

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

→ voie 4 du connecteur PP3 12 voies de l'Unité Centrale Habitacle

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF013 PRESENT OU **MEMORISE** CIRCUIT CLIGNOTANT GAUCHE

CC.0 : Court-circuit à la masse

CO.1 : Circuit ouvert ou court-circuit + 12 V

CC : Court-circuit

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut devient présent suite à une action sur manette de clignotant gauche, alors

traiter ce diagnostic.

Particularité : Le défaut passe mémorisé suite à un changement d'ampoule.

Contrôler les ampoules.

Les remplacer si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement des connecteurs du projecteur droit, du répétiteur droit et du feu arrière droit. Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de masse sur l'élément défaillant :

Voie 1 projecteur non équipé de lampe au xénon / Voies 1 et 4 projecteur équipé de lampe au xénon

Voie 2 répétiteur

Feu arrière :

Berline 3 et 5 portes : en voie 3 du connecteur noir du feu arrière.

Berline 4 portes : en voie 5 du connecteur du feu arrière.

Break : en voie 3 du connecteur de feu arrière. Cabriolet : en voie 4 du connecteur du feu arrière.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, sous activation de la commande, la présence de + 12 V sur l'élément défaillant :

Voie 3 projecteur non équipé de lampe au xénon / Voie 8 projecteur équipé de lampe au xénon

Voie 1 répétiteur Feu arrière :

Berline 3 et 5 portes : en voie 2 du connecteur noir du feu arrière.

Berline 4 portes : en voie 1 du connecteur du feu arrière.

Break : en voie 2 du connecteur du feu arrière. Cabriolet : en voie 5 du connecteur du feu arrière.

Si conforme, vérifier à nouveau les ampoules et si toujours non conforme, remplacer le (ou les) feu arrière(s).

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



Vérifier l'état et le branchement du connecteur PP3 sur l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité des liaisons :

Voie 3 projecteur non équipé de lampe au xénon

Voie 8 projecteur équipé de lampe au xénon

Voie 1 répétiteur

Feu arrière :

Berline 3 et 5 portes : en voie 2 du connecteur noir du feu arrière.

Berline 4 portes : en voie 6 du connecteur du feu arrière.

Break : en voie 2 du connecteur du feu arrière. Cabriolet : en voie 5 du connecteur du feu arrière.

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

→ voie 4 du connecteur PP3 12 voies de l'Unité Centrale Habitacle

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF014 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT LECTEUR DE BADGE

CC.0 : Court-circuit à la masse

DEF : Anomalie électronique interne

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Mettre le badge dans le lecteur et couper et remettre l'après contact.

Si le défaut devient présent, alors traiter ce diagnostic.

DEF

CONSIGNES

Rien à signaler

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 8 voies noir du lecteur de badge (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies noir PE2 et du connecteur 40 voies bleu PE1 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de 12 V en voie 3 du lecteur de badge.

Remettre en état si nécessaire.

Assurer la continuité et l'isolement par rapport à la masse des liaisons suivantes :

Lecteur de badge **voie 4 voie 39** du connecteur 40 voies noir PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Lecteur de badge **voie 6 voie 40** du connecteur 40 voies noir PE2 de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer le lecteur de badge si nécessaire.

SI le problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF014 SUITE		
DEF	CONSIGNES	Sans.
Remplacer le lecteur de badge.		

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF015 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR OPTIQUE

CC.0: Court-circuit à la masse

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Condamner le véhicule et passer la main dans chaque poignée. Si le défaut devient présent, alors traiter ce diagnostic.

Particularité :

Uniquement sur main libre.

Vérifier les états des capteurs afin de déterminer sur quel capteur il y a court-circuit.

ET055 "Capteur optique conducteur avant",

ET056 "Capteur optique conducteur arrière",

ET057 "Capteur optique passager avant et arrière",

Chaque état doit passer à ACTIF.

Si un état est à INACTIF:

Assurer la présence de 12 V en voie 3 du (des) Capteur(s).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement et la continuité les liaisons suivantes :

Capteur avant conducteur voie 1 voie 21 du connecteur 40 voies gris de l'Unité Centrale Habitacle.

Capteur arrière conducteur **voie 1 voie 22** du connecteur 40 voies gris de l'Unité Centrale Habitacle.

Capteur avant passager voie 1 voie 23 du connecteur 40 voies gris de l'Unité Centrale Habitacle.

Capteur arrière passager voie 1 voie 23 du connecteur 40 voies gris de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Si les liaisons sont correctes et l'alimentation présente alors remplacer le capteur incriminé.

Si le problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF016 DF017 PRESENT <u>AU MOINS 2 CODES IDENTIQUES DANS LE JEU ETE</u> AU MOINS 2 CODES IDENTIQUES DANS LE JEU HIVER

CONSIGNES

Particularités :

Toute intervention entraînant le remplacement d'une valve, ou la dépose d'un pneumatique impose une parfaite connaissance des précautions définies dans le **MR364**, **chapitre 35**.

Avant toute intervention, s'assurer que toutes les roues montées aient bien une valve de surveillance de la pression des pneus, et que la roue de secours ne soit pas en place sur le même essieu.

Le défaut **DF016** "Au moins 2 codes identiques / jeu été" apparaît lorsque dans le jeu de roue été, au minimum deux codes valve sont identiques (mauvais apprentissage des codes des quatre valves). Dans ce cas reprendre l'apprentissage des codes des quatre valves en suivant la procédure **SC002**: "Apprentissage des codes des quatre valves" décrite dans la rubrique "Réparation" de cette note.

Le défaut **DF017** "Au moins 2 codes identiques / jeu hiver" apparaît lorsque dans le jeu de roue hiver, au minimum deux codes valve sont identiques (mauvais apprentissage des codes des quatre valves). Dans ce cas reprendre l'apprentissage des codes des quatre valves en suivant la procédure **SC002**: "Apprentissage des codes des quatre valves" décrite dans la rubrique "Réparation" de cette note.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF018 DF019 PRESENT APPRENTISSAGE 4 CODES EN JEU ETE NON EFFECTUE APPRENTISSAGE 4 CODES EN JEU HIVER NON EFFECTUE

CONSIGNES

Particularités :

Toutes interventions entraînant l'échange d'une valve, ou la dépose d'un pneumatique impose une parfaite connaissance des précautions définies dans le **MR 364**,

chapitre 35.

Avant toute intervention, s'assurer que toutes les roues montées aient bien une valve de surveillance de la pression des pneus, et que la roue de secours ne soit pas en place.

Le défaut **DF018 "Apprentissage 4 codes en jeu été non effectué"** est présent si l'Unité Centrale Habitacle n'a pas appris de code valve pour le jeu de roue été (suite à un remplacement des capteurs ou de l'Unité Centrale Habitacle).

Le défaut **DF019** "Apprentissage 4 codes en jeu hiver non effectué" est présent si l'Unité Centrale Habitacle n'a pas appris de code valve pour le jeu de roue hiver et que le jeu de roues hiver est sélectionné. Dans le menu état relever le type de jeu de roue mémorisé (été ou hiver).

Dans le menu état relever, pour le type de roue mémorisé, les codes de valves affectées.

Procéder à un apprentissage des codes des quatre valves en suivant la procédure **SC002 "Apprentissage** des codes des quatre valves" décrite dans la rubrique "**Réparation**" de cette note.

APRES REPARATION Traiter les autres défauts éventuels.

Couper le contact et effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à l'outil de diagnostic.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF020 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT ANTENNE INTERIEUR AVANT

CO: Circuit ouvert

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Activation de la commande **AC037 "Diagnostic des antennes émettrices"**, si le défaut devient présent, alors traiter ce diagnostic.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 3 voies noir (languettes refoulées, cassées,...). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,...). Remettre en état si nécessaire

Assure l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

Connecteur 3 voies en **voie 1 voie 25** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Connecteur 3 voies en **voie 3 voie 24** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer l'antenne si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF021 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT ANTENNE INTERIEUR ARRIERE

CO : Circuit ouvert

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Activation de la commande **AC037 "Diagnostic des antennes émettrices"**, si le défaut devient présent, alors traiter ce diagnostic.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 3 voies noir (languettes refoulées, cassées,...). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

Connecteur 3 voies en **voie 1 voie 35** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Connecteur 3 voies en **voie 3 voie 36** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer l'antenne si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF022 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT ANTENNE INTERIEUR CENTRAL

CO : Circuit ouvert

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Activation de la commande **AC037 "Diagnostic des antennes émettrices"**, si le défaut devient présent, alors traiter ce diagnostic.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 3 voies noir (languettes refoulées, cassées,...). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

Connecteur 3 voies en **voie 1 voie 26** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Connecteur 3 voies en **voie 3 voie 37** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer l'antenne si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF023 PRESENT OU MEMORISE ANTENNE EXTERIEURE PORTE AVANT CONDUCTEUR

CO: Circuit ouvert

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Activation de la commande **AC037 "Diagnostic des antennes émettrices"**, si le défaut devient présent, alors traiter ce diagnostic.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies noir (languettes refoulées, cassées,...). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

Connecteur 4 voies en **voie 1 voie 27** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Connecteur 4 voies en **voie 2 voie 39** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer l'antenne si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF024 PRESENT OU MEMORISE

ANTENNE EXTERIEURE PORTE AVANT PASSAGER

CO: Circuit ouvert

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Activation de la commande **AC037 "Diagnostic des antennes émettrices"**, si le défaut devient présent, alors traiter ce diagnostic.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies noir (languettes refoulées, cassées,...). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

Connecteur 4 voies en **voie 1 voie 31**du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Connecteur 4 voies en **voie 2 voie 34** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer l'antenne si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF025 PRESENT OU MEMORISE

ANTENNE EXTERIEUR PORTE ARRIERE CONDUCTEUR

CO: Circuit ouvert

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Activation de la commande **AC037 "Diagnostic des antennes émettrices"**, si le défaut devient présent, alors traiter ce diagnostic.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies noir (languettes refoulées, cassées,...). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

Connecteur 4 voies en **voie 1 voie 28** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Connecteur 4 voies en **voie 2 voie 38** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer l'antenne si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF026 PRESENT OU MEMORISE

ANTENNE EXTERIEUR PORTE ARRIERE PASSAGER

CO: Circuit ouvert

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Activation de la commande **AC037 "diagnostic des antennes émettrices"**, si le défaut devient présent, alors traiter ce diagnostic.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies noir (languettes refoulées, cassées,...). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

Connecteur 4 voies en **voie 1 voie 32** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Connecteur 4 voies en **voie 2 voie 33** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer l'antenne si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF027 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE EXTERIEURE

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Le défaut réapparaît mémorisé suite à :

un effacement défaut.

Vérifier si le rétroviseur droit est équipé d'une sonde de température.

Si NON, véhicule non équipé

Si OUI, traiter le diagnostic suivant.

Vérifier le connecteur 2 voies vert de la sonde de température (languettes refoulées, oxydées, cassées). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier le connecteur 40 voies PE2 noir de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, oxydées, cassées). Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons :

Sonde de température **Voie 1 Voie 3** du connecteur 40 voies Noir de l'Unité Centrale Habitacle. Sonde de température **Voie 2 Voie 13** du connecteur 40 voies Noir de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance de la sonde sur les voies 1 et 2.

Température approximative (°C) Résistance de la sonde (Ω)

entre 0 et 5 entre 5400 et 6200 entre 11 et 15 entre 3700 et 4400 entre 21 et 25 entre 2500 et 3000 entre 31 et 35 entre 1700 et 2100

Remplacer la sonde si nécessaire.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

DF029

PRESENT

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT VERROU COLONNE

CC.1 : Court-circuit au + 12 V

1.DEF : Circuit ouvert (ex : verrou débranché) ou alimentation verrou absente

2.DEF : Masse verrou absente ou réseau multiplexé défaillant (ex : liaison verrou

colonne => Unité Centrale Habitacle)

3.DEF : Tension hors tolérance

: Court-circuit à la masse sur la liaison capteur verrou colonne 4.DEF

5.DEF : Circuit ouvert sur la liaison capteur verrou colonne

6.DEF : Court-circuit au + 12 V sur la liaison capteur verrou colonne.

Rien à signaler **CONSIGNES** Particularité : Condamner décondamner le véhicule, contrôler l'alimentation du verrou dans les 5 minutes qui suivent une ouverture de porte.

CC.1. COURT-CIRCUIT au + 12 V

CONSIGNES

Rien à signaler

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 6 voies du verrou de colonne. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement des connecteurs PE2, PP2 de l'Unité Centrale Habitacle et PEH de l'Unité de Protection et de Commutation (languettes refoulées, cassées,...). Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

Verrou de colonne en voie 6 ──► voie 20 du connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle ▶ voie 1 du connecteur PP2 de l'Unité Centrale Habitacle Verrou de colonne en voie 2 -----→ voie 1 du connecteur PEH de l'Unité de Protection et de Verrou de colonne en voie 5 — Commutation

Remettre en état si nécessaire.

Si problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF029 SUITE 1		
1.DEF	CONSIGNES	Rien à signaler
Vérifier l'état et le bran Remettre en état si né		voies du verrou de colonne.
Vérifier l'état et le branchement des connecteurs PP2 et PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,). Remettre en état si nécessaire.		
Vérifier la présence du + 12 V en voie 2 du verrou de colonne.		
Assurer la continuité de la liaison entre la voie 1 du connecteur et la masse carrosserie. Remettre en état si nécessaire.		
Verrou de colon Verrou de colon Verrou de colon	Assurer l'isolement et la continuité des liaisons suivantes : Verrou de colonne en voie 3 Verrou de colonne en voie 6 Verrou de colonne en voie 2 Voie 10 du connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle du connecteur PP2 de l'Unité Centrale Habitacle Remettre en état si nécessaire.	
Si problème persiste, o	contacter votre techline.	

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF029 SUITE 2			
1			
2.DEF	CONSIGNES	Rien à signaler	
cassées,).	Vérifier l'état et le branchement du connecteur 6 voies du verrou de colonne (languettes refoulées, cassées,). Remettre en état si nécessaire.		
Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,). Remettre en état si nécessaire.			
Assurer l'isolement et la continuité de la liaison entre la voie 1 du connecteur et la masse carrosserie. Remettre en état si nécessaire.			
Assurer la continuité de la liaison entre la voie 1 du connecteur et la masse carrosserie. Remettre en état si nécessaire.			
Verrou de colon	nne en voie 6	on suivantes : voie 10 du connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle voie 20 du connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle	
Si problème persiste, o	contacter votre techline.		

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF029 SUITE 3		
3.DEF	CONSIGNES	Rien à signaler

Vérifier la tension batterie et faire un contrôle de circuit de charge (surtension). Verrouillage ou déverrouillage possible si la tension est comprise entre 9 V < Tension < 16 V, Déverrouillage impossible si la tension > 16 V.

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF029 SUITE 4		
4.DEF	CONSIGNES	Rien à signaler

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 6 voies du verrou de colonne (languettes refoulées, cassées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE1 sur l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Assurer la continuité et l'isolement de la liaison :

Verrou de colonne **en voie 4 voie 1** du connecteur 12 voies PP1 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Si problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

cassées,...).

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF029 SUITE 5		
5.DEF	CONSIGNES	Rien à signaler
Vérifier l'état et le brar cassées,). Remettre en état si né		voies du verrou de colonne (languettes refoulées,

Assurer la continuité et la continuité de la liaison :

Verrou de colonne **en voie 4 voie 1** du connecteur 12 voies PP1 de l'Unité Centrale Habitacle

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE1 sur l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées,

Remettre en état si nécessaire.

Remettre en état si nécessaire.

Si problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

cassées,...).

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF029 SUITE 6		
-		
6.DEF	CONSIGNES	Rien à signaler
Vérifier l'état et le branchement du connecteur 6 voies du verrou de colonne (languettes refoulées, cassées,). Remettre en état si nécessaire.		

Assurer la continuité et l'isolement de la liaison :

Verrou de colonne **en voie 4 voie 1** du connecteur 12 voies PE1 de l'Unité Centrale Habitacle

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE1 sur l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées,

Remettre en état si nécessaire.

Remettre en état si nécessaire.

Si problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF030 PRESENT	LIGNE ANTIVERR CO : Circuit ouvert	<u>OUILLAGE</u>
CONSIGNES	Rien à signaler	
CO.1	CONSIGNES	
Vérifier l'état et le bran cassées). Remettre en état si né		voies noir du verrou de colonne (languettes refoulées,
Vérifier l'état et la prés Remettre en état si né		nité de Protection et de Commutation.
(languettes refoulées,	Vérifier l'état et le branchement du connecteur PEH de l'Unité de Protection et de Commutation (languettes refoulées, cassées,). Remettre en état si nécessaire.	
	d	n suivante : pie 1 du connecteur 12 voies PEH de l'Unité de Protection et e Commutation
Si problème persiste, o	contacter votre techline.	

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF031 PRESENT OU MEMORISE

LIAISON LEVE-VITRE IMPULSIONNEL

CC.1: Court-circuit au + 12 V

CO.0 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Si le défaut devient présent suite à une action sur lève-vitre impulsionnel, alors traiter ce diagnostic.

Particularité : Si le véhicule n'est pas équipé de lève-vitres impulsionnel, ignorer ce défaut.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 6 voies des lèves-vitres (languettes refoulées, cassées,...). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement et la continuité de la liaison :

Connecteur 40 voies PE2 en **voie 7 voie 6** du connecteur de lève-vitre Remettre en état si nécessaire

Si le défaut persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF032 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT ANTENNE EXTERIEUR COFFRE

CO.1 : Circuit ouvert ou court-circuit au + 12 V

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Activation de la commande **AC037** "**Diagnostic des antennes émettrices**", si le défaut devient présent, alors traiter ce diagnostic.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies noir (languettes refoulées, cassées,...). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :

Connecteur 4 voies en **voie 1 voie 29** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Connecteur 4 voies en **voie 2 voie 40** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer l'antenne si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF033 PRESENT OU MEMORISE

ANTENNE(S) EXTERIEURE(S) COTE CONDUCTEUR

CO.1 : Circuit ouvert ou court-circuit au + 12 V

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Activation de la commande **AC037 "Diagnostic des antennes émettrices"**, si le défaut devient présent, alors traiter ce diagnostic.

Porte avant

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies noir (languettes refoulées, cassées,...). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement des liaisons suivantes :

Connecteur 4 voies en **voie 1 voie 27** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Connecteur 4 voies en **voie 2 voie 39** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer l'antenne si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF033 SUITE	ANTENNE(S) EX	(TERIEURE(S) COTE CONDUCTEUR
	•	
Porte arrière		
Vérifier l'état et le bran état si nécessaire.	chement du connecteur	r 4 voies noir (languettes refoulées, cassées,). Remettre en
Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,). Remettre en état si nécessaire		
Contrôler l'isolement	des liaisons suivantes :	
		→ voie 28 du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle
Connecteur 4 vo	oies en voie 2 ———	→ voie 38 du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle
Remettre en état si né	cessaire.	
Remplacer l'antenne s	i nécessaire.	

APRES REPARATION

Si le problème persiste, contacter la techline.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF034 PRESENT OU MEMORISE

ANTENNE(S) EXTERIEURE(S) COTE PASSAGER

CO.1 : Circuit ouvert ou court-circuit au + 12 V

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Activation de la commande **AC037 "diagnostic des antennes émettrices"**, si le défaut devient présent, alors traiter ce diagnostic.

Porte avant

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies noir (languettes refoulées, cassées,...). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,...).

Remettre en état si nécessaire

Contrôler l'isolement par rapport à la masse des liaisons suivantes :

Connecteur 4 voies en **voie 1 voie 31** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Connecteur 4 voies en **voie 2 voie 34** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer l'antenne si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



	ANTENNE(S)	EXTERIEURE(S) COTE PASSAGER
DF034 SUITE		
362		
	L	
Porte arrière		
Várifiar llátat at la bran	shamant du canno	ntour Augico noir (languattee refoulées, escées,)
Remettre en état si né		cteur 4 voies noir (languettes refoulées, cassées,).
		cteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes
refoulées, cassées,). Remettre en état si né		
Contrôler l'isolement	nar rannort à la ma	sse des liaisons suivantes :
-	• • •	→ voie 32 du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale
		Habitacle
Connecteur 4 vo	oies en voie 2 ——	→ voie 33 du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle
Remettre en état si néo	cessaire.	
Remplacer l'antenne s	i nécessaire.	

APRES REPARATION

Si le problème persiste, contacter la techline.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF035 PRESENT OU MEMORISE

CIRCUIT ANTENNES INTERIEURES

CO.1 : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

CONSIGNES

Condition d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :

Activation de la commande **AC037 "diagnostic des antennes émettrices"**, si le défaut devient présent, alors traiter ce diagnostic.

Avant

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 3 voies noir (languettes refoulées, cassées,...). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassé,...).

Remettre en état si nécessaire

Assure l'isolement et la continuité par rapport à la masse des liaisons suivantes :

Connecteur 3 voies en **voie 1 voie 25** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Connecteur 3 voies en **voie 3 voie 24** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer l'antenne si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des défauts



DF035 SUITE	
Centrale	
Vérifier l'état et le bran Remettre en état si né	chement du connecteur 3 voies noir (languettes refoulées, cassées,). cessaire.
Vérifier l'état et le bran refoulées, cassées). Remettre en état si né	chement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes cessaire
	et la continuité des liaisons suivantes : bies en voie 1 voie 26 du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle
Connecteur 3 vo	oies en voie 3 — ▶ voie 37 du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale
Remettre en état si né	Habitacle cessaire.
Remplacer l'antenne s	nécessaire.
Si le problème persiste	e, contacter la techline.
Arrière	
Vérifier l'état et le bran Remettre en état si né	chement du connecteur 3 voies noir (languettes refoulées, cassées,). cessaire.
Vérifier l'état et le bran refoulées, cassées,). Remettre en état si né	
Contrôler l'isolement Connecteur 3 vo	et la continuité des liaisons suivantes : bies en voie 1 voie 35 du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle
Connecteur 3 vo	pies en voie 3 — ▶ voie 36 du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale
Remettre en état si né	Habitacle cessaire.
Remplacer l'antenne s	i nécessaire.

APRES REPARATION

Si le problème persiste, contacter la techline.

Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

	LUNETTE ARRIERE OUVRANTE
ET041	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cet état n'est exploitable que pour les véhicules de type J (Scénic, 5 places), R (Scénic 7 Places) et K (Break).

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE3 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 8 voies gris de l'interrupteur de la lunette arrière ouvrant (languettes refoulées cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement et la continuité de la liaison :

Serrure connecteur 4 voies **voie 3 Voie 14** du connecteur 40 voies PE3 de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler:

L'isolement de l'interrupteur de la serrure en voies 3 et 4 en position repos.

La **continuité** de l'interrupteur de la serrure en **voies 3 et 4** en position enclenchée.

Remplacer la serrure, si non conforme.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

	PORTE PASSAGER
ET042	

CONSIGNES

Contrôler qu'aucun défaut ne soit présent.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE1 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies noir de la serrure porte passager (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Serrure passager 4 voies noir **Voie A Voie 15** du 40 voies PE1 de l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Contrôler:

L'isolement de l'interrupteur de la serrure en voies B et A en position repos.

La **continuité** de l'interrupteur de la serrure en **voies B et A** en position enclenchée.

Remplacer la serrure, si non conforme.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

ET043	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier que l'Unité Centrale Habitacle soit configurée avec Condamnation en roulant. Appuyer plus de 5 secondes avec l'après contact sur la touche condamnation du véhicule pour activer la condamnation automatique (l'état condamnation en roulant est actif).

Appuyer plus de 5 secondes avec l'après contact sur la touche décondamnation du véhicule pour désactiver la condamnation automatique en roulant (l'état condamnation en roulant est inactif). Appuyer plus de 5 secondes sans l'après contact sur la touche condamnation du véhicule pour condamner le véhicule (spécification Espagne).

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

TOUCHE CPE		

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE1 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 8 voies gris de l'interrupteur de **Condamnation de Portes Electriques** (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Interrupteur de Condamnation de Portes Electriques 8 voies Voie 5 Voie 14 du 40 voies PE1 de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la continuité de la voie 4 du connecteur 8 voies et la masse véhicule.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler:

La continuité de l'interrupteur en voies 5 et 2 (interrupteur appuyé)

L'isolement de l'interrupteur en voies 5 et 2 (interrupteur au repos)

Remplacer l'interrupteur, si non conforme.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

ET045	TRAME R.F. RECUE
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
CONSIGNES	Particularité : Cet état est utilisé pour la fonction SSPP, Décondamnation-Condamnation,

ET045 "NON" sur un appui d'une des touches du badge ou avec défauts de détections des capteurs sur la fonction Système de Surveillance de la Pression des Pneumatiques.

Cet état permet uniquement de vérifier le bon état de l'antenne réceptrice de L'Unité

Contrôler avec le deuxième badge du véhicule.

Si l'état passe à "OUI", vérifier l'ET066 "Appui touche badge reçu".

Démarrage mains libres.

Centrale Habitacle.

Si l'état reste à "NON", effectuer un essai avec autre badge d'un autre véhicule de type MEGANE II.

Si le problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

	<u>HAYON</u>
ET050	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE1 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies blanc de la serrure hayon (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement et la continuité de la liaison :

Serrure hayon 4 voies blanc **voie 3 Voie 8** du 40 voies PE1 de l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Contrôler:

L'isolement du contact de la serrure d'hayon en voies 3 et 4 au repos.

La continuité du contact de la serrure d'hayon en voies 3 et 4 enclenchée.

Remplacer la serrure si non conforme.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

	PORTE ARRIERE GAUCHE
ET051	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE1 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies noir de la serrure de la porte arrière gauche (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement et la continuité de la liaison :

Serrure arrière droite 4 voies noir **Voie D Voie 19** du 40 voies PE1 de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler:

L'isolement du contact de la serrure en voies C et D (porte fermée).

La continuité du contact de la serrure en voies C et D (porte fermée).

Remplacer la serrure si non conforme.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

	PORTE ARRIERE DROITE
ET052	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE1 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies noir de la serrure de la porte arrière gauche (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Serrure arrière gauche 4 voies noir **Voie A Voie 16** du 40 voies bleu de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler:

L'isolement du contact de la serrure en voies A et B (porte fermée).

La continuité du contact de la serrure en voies A et B (porte fermée).

Remplacer la serrure si non conforme.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

	PORTE CONDUCTEUR
ET053	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE1 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies noir de la serrure de la porte arrière gauche (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement et la continuité de la liaison :

Serrure arrière droite 4 voies noir **Voie D Voie 17** du 40 voies PE1 de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler:

L'isolement du contact de la serrure en voies C et D (porte fermée).

La continuité du contact de la serrure en voies C et D (porte fermée).

Remplacer la serrure si non conforme.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

CAPTEUR OPTIQUE ALIMENTE
(Véhicules équipés en main libre uniquement)

ET054

CONSIGNES

Au bout de 72 heures sans tentative d'ouverture du véhicule, l'Unité Centrale Habitacle coupe l'alimentation des capteurs optiques.

Afin de récupérer l'alimentation des capteurs optiques, il est nécessaire de tirer la poignée de l'une des portes ou de décondamner au badge et condamner le véhicule et passer la main dans une des poignées.

ET054 : est à "NON" malgré une action sur les poignées de portes

Le véhicule est immobilisé depuis moins de 72 heures :

Contrôler que l'Unité Centrale Habitacle soit configurée en mains libres à l'aide de la lecture de configuration **LC001 "Fonction mains libres"**.

Si tout est correct, contacter la techline.

Le véhicule est immobilisé depuis plus de 72 heures :

Contrôler **l'isolement** par rapport au **12 V** de la voie suivante (poignée de porte tirée) : **voie 23** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle,

Vérifier la **masse** en **voie 23** du connecteur PE 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle en tirant une poignée Est-elle présente ?

OUI

Contacter votre techline.

NON

Contrôler la **continuité** entre la **voie 23** du connecteur PE3 40 voies et la **voie 2** du connecteur 3 voies noir du capteur optique. Réparer si nécessaire.

Contrôler la **masse** en **voie 3** du connecteur, remettre en état si nécessaire. Contrôler la **continuité** du contact poignée tirée en **voie 1 et 2**, si isolement changer la poignée.

Si le problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

ET055
ET056
ET057

CAPTEUR OPTIQUE CONDUCTEUR CAPTEUR OPTIQUE CONDUCTEUR ARRIERE CAPTEUR OPTIQUE PASSAGER AVANT-ARRIERE

(Véhicules équipés en mains libres uniquement)

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Mettre le contact et le couper.

Vérifier que l'état ET054 "Capteur optique alimente" soit à "OUI".

Passer la main derrière la poignée de la porte ; vérifier que l'état correspondant soit "actif."

Si l'état est "inactif", condamner le véhicule et tirer la poignée.

Est-ce que l'état est actif?

OUI

Vérifier l'état de surface réfléchissante à l'intérieur de la poignée (givre, salissure). Vérifier l'état du capteur optique.

Eventuellement changer le capteur.

NON

Contrôler de l'isolement et continuité des liaisons :

Capteur avant conducteur voie 3 Capteur avant passager voie 3 Capteurs arrière conducteur et passager voie 3

Voie 3 du connecteur 40 voies gris de l'Unité Centrale

Capteur avant conducteur voie 1

▶ Voie 21 du connecteur 40 voies gris de l'Unité Centrale Habitacle.

Capteur avant passager voie 1 ➤ Voie 23 du connecteur 40 voies gris de l'Unité Centrale Habitacle.

Capteur arrière droit voie 1 ▶ Voie 23 du connecteur 40 voies gris de l'Unité Centrale Habitacle.

Capteur arrière gauche voie 1 ▶ Voie 22 du connecteur 40 voies gris de l'Unité Centrale Habitacle.

Capteurs

voie 2 Masse Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

UCH B/C 84 version 2

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

ET058 ET059 TOUCHE CONDAMNATION POIGNEE CONDUCTEUR
TOUCHE CONDAMNATION POIGNEE PASSAGER

(Véhicules équipés en mains libres uniquement)

CONSIGNES

Contrôler qu'aucun défaut ne soit présent.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 9 voies bleu de la porte (languettes refoulées, Cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE3 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de masse en voie 4 de la poignée de porte.

Remettre en état si nécessaire

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Interrupteur sur la poignée porte **en voie 3 Voie 30** du connecteur 40 voies PE3 de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler:

L'isolement entre les voies 3 et 4 de la poignée (position Repos)

La continuité entre les voies 3 et 4 de la poignée (position Appuyé)

Remplacer la poignée si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

	NDAMNATION COFFRE SUR HAYON és en mains libres uniquement)
--	---

CONSIGNES

Contrôler qu'aucun défaut ne soit présent.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 2 voies blanc du bouton de condamnation sur hayon (languettes refoulées, cassées, oxydées...). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE3 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de masse en voie 2 du bouton de condamnation sur hayon. Remettre en état si nécessaire

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Bouton de condamnation sur hayon **en voie 1 Voie 4** du connecteur 40 voies PE3 de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler:

L'isolement entre les voies 1 et 2 du bouton sur hayon (position Repos).

La continuité entre les voies 1 et 2 du bouton sur hayon (position Appuyé).

Remplacer le bouton si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

DEMANDE OUVERTURE HAYON

ET061

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

ET061 "Absente" alors qu'il y a demande sur le bouton

Véhicule équipé du scénario 2 (mains libres)

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la présence de la masse en voie 5 du connecteur PE3 40 voies bouton appuyé.

Est-elle présente?

OUI

Contacter votre techline.

NON

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 2 voies de l'interrupteur.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la présence de masse en voie 2 du connecteur 2 voie de l'interrupteur.

Contrôler la continuité de l'interrupteur en voies 1 et 2 (bouton appuyé).

S'il y a **isolement**, remplacer l'interrupteur.

Contrôler la continuité entre le connecteur PE3 40 voies en voie 5 de l'Unité

Centrale Habitacle et voie 1 du connecteur 2 voies de l'interrupteur.

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

|--|

ET061 "Absente" alors qu'il y a demande sur le bouton

Véhicule équipé du scénario 1 (non mains libres)

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la présence d'une masse en voie 1 du connecteur 4 voies de la serrure bouton appuyé.

Est-elle présente?

OUI

Contrôler la présence du + 12 V en voie 2 du connecteur 4 voies de la serrure. Estill présent?

OUI: Remplacer la serrure du hayon

NON: Contrôler le + 12 V en voie 7 du connecteur PP3 de l'Unité Centrale Habitacle Si le + 12 V est présent, contrôler la continuité et l'isolement de liaison suivante : connecteur PP3 de l'Unité Centrale Habitacle en voie 7 ---→ voie 2 connecteur

4 voies de la serrure

Remettre en état si nécessaire.

Si le + 12 V n'est pas présent, contacter votre techline.

NON

Contrôler la continuité de la voie 1 du connecteur 2 voies de l'interrupteur et la masse carrosserie.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la continuité de l'interrupteur en voies 1 et 2.

S'il y a **isolement**, remplacer l'interrupteur

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

UCH B/C 84 version 2

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

ET061 SUITE 1	

ET061 "Présente" alors qu'il n'y a pas demande sur le bouton

Véhicule équipé du scénario 2 (mains libres)

Contrôler **l'isolement** par rapport **à la masse** en **voie 5** PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Contrôler **l'isolement** de l'interrupteur en **voies 1 et 2**. S'il y a continuité, remplacer l'interrupteur

Si le problème persiste, contacter votre techline.

Véhicule équipé du scénario 1 (non mains libres)

Contrôler **l'isolement** par rapport à la masse en voie 1 du connecteur 4 voies de la serrure. Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement de l'interrupteur en voies 1 et 2. S'il y a continuité, remplacer l'interrupteur

Si le problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

DEMANDE OUVERTURE LUNETTE ARRIERE

ET062

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cet état n'est exploitable que pour les véhicules de type J (Scénic, 5 places), R (Scénic 7 Places) et K (Break).

ET062 "Absente" alors qu'il y a demande sur le bouton.

Véhicule équipé du scénario 2 (mains libres)

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la présence de la masse en voie 16 du connecteur PE3 40 voies bouton appuyé.

Est-elle présente?

OUI

Contacter votre techline.

NON

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 2 voie de l'interrupteur.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la continuité entre le connecteur PE3 40 voies en voie 16 de l'Unité

Centrale Habitacle et voie 1 du connecteur 2 voies de l'interrupteur.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la présence de masse en voie 2 du connecteur 2 voies de l'interrupteur.

Contrôler la continuité de l'interrupteur en voies 1 et 2.

S'il y a isolement, remplacer l'interrupteur

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

ET062 SUITE

ET062 "Absente" alors qu'il y a demande sur le bouton

Véhicule équipé du scénario 1 (non mains libres)

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies de la serrure.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la présence de la masse en voie 1 du connecteur de la serrure de porte bouton appuyé.

Est-elle présente?

OUI

Contrôler la présence du + 12 V en voie 2 du connecteur 4 voies de la serrure.

Est-il présent ?

OUI: Remplacer la serrure du hayon

NON: Contrôler le + 12 V en voie 7 du connecteur PP3 de l'Unité Centrale Habitacle Si le + 12 V est présent, veuillez contrôler la continuité et isolement de liaison suivante connecteur PP3 de l'Unité Centrale Habitacle en voie 7 voie 2 connecteur 4 voies de la serrure Remettre en état si nécessaire.

Si le + 12 V n'est pas présent, contacter votre techline.

NON

Contrôler la **continuité** de la **voie 1** du connecteur 2 voies de l'interrupteur et la masse carrosserie.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la continuité de l'interrupteur en voies 1 et 2,

S'il y a isolement, remplacer l'interrupteur

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

ET062 SUITE		

ET062 "Présente" alors qu'il n'y a pas demande sur le bouton

Véhicule équipé du scénario 2 (mains libres)

Contrôler l'isolement par rapport à la masse voies en **voie 7** de l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Contrôler **l'isolement** de l'interrupteur en **voies 1 et 2**. S'il y a **continuité**, remplacer l'interrupteur.

Si le problème persiste, contacter votre techline.

Véhicule équipé du scénario 1 (mains libres)

Contrôler **l'isolement** par rapport à la masse en voie 4 de la serrure. Remettre en état si nécessaire.

Contrôler **l'isolement** de l'interrupteur en **voies 1 et 2**. S'il y a **continuité**, remplacer l'interrupteur.

Si le problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

	APPUI TOUCHE BADGE RECU
ЕТ066	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Il faut avoir obligatoirement le deuxième badge. L'état est déclaré "**OUI**" lors de l'appui sur l'une des touches.

ET066: "NON" malgré un appui sur une des touches du badge.

Contrôler avec le deuxième badge si l'état passe à "OUI".

Remplacer le premier badge.

Si l'état reste à "NON", contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

	APPUI TOUCHE BADGE RECONNU
ET067	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

L'état est déclaré "OUI" lors de l'appui sur l'une des touches.

ET067: "NON" malgré un appui sur une des touches du badge

Procéder à une resynchronisation des badges en mettant l'APC forcé

Si le problème persiste et si ET066 "Appui touche badge reçu" est à "OUI" remplacer les badges.

Si le problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

SOURCE DERNIERE CONDAMNATION
SOURCE DERNIERE DECONDAMNATION
ET068
ET069

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Permet de savoir quel mode est à l'origine de la dernière condamnation ou décondamnation.

ET068 "Source dernière condamnation"

FONCTION C.A.R: l'Unité Centrale Habitacle pilote la condamnation en fonction de l'information vitesse du véhicule.

AUTOMATIQUE: l'Unité Centrale Habitacle pilote une condamnation en cas de non détection d'ouverture d'une porte ou d'une demande de décondamnation mains libres ou badge, dans les **30 s** qui suivent une décondamnation

Condamnation de porte électrique : suit une action sur le bouton.

MAINS LIBRES: détection d'une demande fermeture sur appui touche situé sur les poignées ou dans logigramme.

BADGE: détection sur un appui touche.

DIAGNOSTIC: Action demandé par l'outil APV via la commande AC004 "Condamnation ouvrants"

ET069 "Source dernière décondamnation"

MAINS LIBRES : détection d'une main dans la poignée ;

Condamnation de porte électrique : suit une action sur le bouton.

AIRBAG: suite à une information choc détectée.

DIAGNOSTIC: Action demandée par l'outil APV via la commande AC005 "Décondamnation ouvrants"

AC006 "Décondamnation conducteur" BADGE : détection sur un appui touche.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

	TOUCHE SECURITE ENFANT ELECTRIQUE
ET084	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur **40 voies** PE1 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,...)

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 6 voies noir de l'interrupteur sécurité enfant. (languettes refoulées, cassées,...)

Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de masse en voie A3 du connecteur de l'interrupteur sécurité enfant. Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Bouton de Sécurité enfant 6 voies **Voie B1**Voie 11 du 40 voies PE1 de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler:

L'isolement entre les voies B1 et A3 de l'interrupteur (position Repos)

La continuité entre les voies B1 et A3 de l'interrupteur (position Appuyé)

Remplacer l'interrupteur si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

	SECURITE ENFANT ELECTRIQUE
ET086	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

L'état ET084 : "Touche sécurité enfant électrique" doit être cohérent avec la position réelle de l'interrupteur.

Si non conforme, traiter le diagnostic de cet état en priorité.

La condamnation/décondamnation doit fonctionner sur toutes les portes.

Si non conforme, traiter le diagnostic des commandes AC004 et AC005 en priorité.

Vérifier manuellement le fonctionnement de la sécurité enfants Si non appliquer le diagnostic suivant.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PP2 12 voies de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 6 voies noir des serrures arrière (languettes refoulées, oxydées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Mettre une lampe témoin et vérifier qu'elle s'allume, pendant le bref instant d'activation ou désactivation de la sécurité enfant entre les voies B et E du moteur de serrure arrière.

Si non conforme, vérifier la continuité et l'isolement des liaisons :

moteur de serrure arrière droite Voie E

moteur de serrure arrière gauche Voie B → Voie 11 connecteur PP2 de l'Unité Centrale Habitacle

moteur de serrure arrière gauche Voie E - Voie 8 connecteur PP2 de l'Unité Centrale Habitacle moteur de serrure arrière droite Voie B

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - ACCES

ET088 ET090 SOURCE ACTIVATION SUPERCONDAMNATION
SOURCE DESACTIVATION SUPERCONDAMNATION

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Permet de savoir quel organe est à l'origine de la dernière condamnation ou décondamnation.

ET088 "Source supercondamnation activée"

BADGE: sur un deuxième appui touche sur le badge.

MAINS LIBRES : sur un deuxième appui sur la touche des poignées de portes.

ET090 "Source désactivation super condamnation"

Condamnation des Portes Electrique : sur appui sur l'interrupteur de condamnation décondamnation

BADGE: appui sur touche sur le badge.

MAINS LIBRES : passage de la main dans la poignée

DIAGNOSTIC: par l'outil APC en pilotant la commande AC 006. **+ APC**: pas de supercondamnation à ce niveau d'alimentation.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - PROTECTION

ET008	UNITE CENTRALE HABITACLE VIERGE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

ET008: est à "OUI".

Se reporter au début de ce chapitre afin d'effectuer :

- un apprentissage Unité Centrale Habitacle et configuration Unité Centrale Habitacle,
- un apprentissage des badges.

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - PROTECTION

	<u>ANTIDEMARRAGE</u>
ET046	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Niveau d'alimentation nécessaire + après contact.

ET046 "Actif" véhicule équipé scénario 1 (sans mains libres) avec demande de démarrage mais le niveau après contact n'est pas présent.

- 1 Vérifier l'état **ET070 "Interrupteur de démarrage"**, il doit être **appuyé** lors d'un appui bouton, s'il est **relâché** faire un diagnostic de cet état.
- 2 Etat transpondeur ET116 "Code badge connu" et ET117 "Code badge valide"
- 3 Vérifier l'état ET071 "Verrou vierge" est à NON, s'il est à OUI faire un diagnostic de cet état Vérifier l'état ET072 "Verrou colonne" doit être déverrouillé, si verrouillé faire diagnostic de cet état. Vérifier l'état ET073 "Information capteur verrou de colonne" verrouillé faire un diagnostic de cet état.
- 4 Vérifier l'état ET111 "Demande Unité Centrale Habitacle vers injection ou Unité de Protection et de Commutation" si ET111 est à "+ après contact"
- 5 Vérifier qu'il n'y ait pas de défaut sur le relais après contact, le relais se trouve dans l'Unité de Protection et de Commutation.
- 6 Si ces états sont corrects, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VFHICUL	F SANS CLF	- PROTECTION

ET046 SUITE			

ET046 "Actif" véhicule équipé scénario 2 (mains libres) avec demande de démarrage mais l'après contact n'est pas présent.

- 1 Vérifier si le badge est affecté au véhicule avec la commande SC006 "Affectation badge".
- 2 Etat transpondeur ET116 "Code badge connu" et ET117 "Code badge valide".
- 3 Test des antennes intérieures par la commande.
- 4 Vérifier l'état **ET070 "Interrupteur de démarrage"**, il doit être **appuyé** lors d'un appui bouton, s'il est **relâché** faire un diagnostic de cet état.
- 5 Vérifier l'état ET071 "Verrou vierge" est à NON, s'il est à OUI faire un diagnostic de cet état. Vérifier l'état ET072 "Verrou colonne" doit être déverrouillé, si verrouillé faire diagnostic de cet état. Vérifier l'état ET073 "Information capteur verrou de colonne" verrouillé faire un diagnostic de cet état.
- 6 Vérifier l'état ET111 "Demande Unité Centrale Habitacle vers injection ou Unité de Protection et de Commutation" si ET111 est à "+ après contact".
- 7 Vérifier qu'il n'y ait pas de défaut sur le relais après contact, le relais se trouve dans l'Unité de Protection et de Commutation.
- 8 Si ces états sont corrects, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - PROTECTION

ET046 SUITE		

ET046 "Actif" niveau d'alimentation après contact forcé présent

Vérifier et remettre en état si nécessaire.

ET047 "Position pédale de frein" doit être "APPUYE",

ET048 "Position pédale d'embrayage" doit être "APPUYE",

Etat du point mort voir dans l'Unité de Protection et de Commutation.

Etat du sélecteur de la boîte automatique.

Etat de l'antidémarrage dans l'injection, si "ACTIF" vérifier le calculateur d'injection.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - PROTECTION

	INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE
ET070	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies du bouton marche arrêt moteur (languettes refoulées, cassées, oxydées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de masse en **voie 2** du connecteur du bouton marche-arrêt. Remettre en état si nécessaire.

Contrôler:

La **continuité** entre les **voies 1 et 2** du bouton de marche arrêt en position **appuyé l'isolement** entre les **voies 1 et 2** du bouton de marche arrêt en position **relâché** Remplacer le bouton si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies Noir PE1 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées, oxydées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison

bouton commande marche-arrêt en **voie 1 voie 7** du connecteur 40 voies PE1 de l'unité centrale habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - PROTECTION

ET071	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Si l'état du verrou de colonne reste à "OUI".

Vérifier que le badge soit authentifié (Sinon se reporter au traitement de l'état **ET116 "Code badge valide"**). Vérifier que lors d'un appui sur la pédale d'embrayage débrayé ou sur la pédale de frein ou sur le bouton marche-arrêt, l'Unité Centrale Habitacle commande un déverrouillage (si le verrou est verrouillé).

Si le problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - PROTECTION

ET072	VERROU COLONNE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Si l'état est à INCOHERENCE, se reporter au traitement du défaut **DF029 "Circuit verrou de colonne"**.

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - PROTECTION

	INFORMATION CAPTEUR VERROU COLONNE
ET073	
	<u> </u>

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

L'état doit être "déverrouillé" en après contact présent ou "pseudo armé" en "+ servitude"

Particularité:

Faire une condamnation-décondamnation, contrôler l'alimentation du verrou pendant les **5 minutes**.

ET073 "Défaillant" alors que la colonne n'est pas déverrouillée.

ET073 "Court-circuit" alors que la colonne n'est pas déverrouillée.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 6 voies de verrou de colonne (languettes refoulées, cassées, oxydées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE2 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle. (languettes refoulées, cassées, oxydées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l' alimentation en voie 2 du connecteur 6 voies du verrou de colonne.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la continuité de la **voie 1** du véhicule du connecteur 6 voies du verrou colonne entre la masse du véhicule.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Verrou de colonne **en voie 3** → **Voie 10** du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Verrou de colonne **en Voie 6 → Voie 20** du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Verrou de colonne **en Voie 4** → **Voie 1** du connecteur 12 voies PP1 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Si le défaut persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION

Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - PROTECTION

ET073 SUITE	

ET073 "Déverrouillée" et + après contact absent.

L'état reste DEVERROUILLE, contact coupé, en cas de défaillance du système Airbag ou de l'information vitesse. Si tout est correct, se reporter au traitement du défaut **DF029 : "Circuit verrou colonne"**.

ET073 "Pseudo armée" et + après contact présent.

L'état **"pseudo armée"** veut dire que le pêne du verrou est sorti, mais l'Unité Centrale Habitacle ne peut déterminer sa position avec exactitude.

En cas d'incohérence, contacter la techline.

ET073 "Indéterminé".

L'état est INDETERMINE dans le cas où ni le verrou, ni le capteur de verrou ne peuvent renseigner l'Unité Centrale Habitacle sur sa position.

Se reporter au traitement du défaut DF029 "Circuit verrou colonne".

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - PROTECTION

	+ SERVITUDE PRESENT
ET075	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Particularité:

S'assure du bon fonctionnement de l'interrupteur de démarrage : l'ET070

"Interrupteur de démarrage".

Etat 075 est à "OUI" mais + servitude absent.

Contrôler les fusibles d'alimentation.

Assurer le + 12 V en voie 1B du boîtier fusible.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler s'il y a une présence d'une **masse** en **voie 2B** du boîtier fusible en appuyant sur le bouton.

Est-elle présente?

OUI

Assurer le + 12 V avant contact en voie 3B du boîtier fusibles et relais habitacle.

Contrôler en **voie 5 B** du boîtier fusibles et relais habitacle d'une présence de **+ 12 V** appuyant sur l'interrupteur de démarrage.

S'il n'y a pas de présence de 12 V, remplacer le Relais.

S'il y a présence de 12 V, contrôler le faisceau.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - PROTECTION

ET075 SUITE

Etat 075 : est à "OUI" mais + servitude absent.

NON

Contrôler si en sortie d'Unité Centrale Habitacle la présence de la **masse** en **voie 34** du connecteur PE3 40 voies

Si "NON" contacter la techline.

Si "OUI" Contrôler la continuité de la liaison :

Connecteur PE3 40 voies de l'Unité

Centrale Habitacle en Voie 34 — Voie 2B de boîtier fusible et relais habitacle.

Remettre en si nécessaire.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - PROTECTION

	CODE BADGE RECU			
ET116				
LITTO				
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.			
ET116 "Inactif" clé appartenant au véhicule.				
Si l'état reste " INACTIF ", essayer avec l'autre badge appartenant au véhicule avant toute intervention. Si l'état passe à " ACTIF " avec le deuxième badge du véhicule, remplacer le badge défaillant.				
Si l'état ET116 "Code badge reçu" passe à "ACTIF". Remplacer les badges du véhicule. Si l'état ET117 "Code badge reçu" reste "INACTIF". Faire les contrôles suivants : Contrôler les connecteurs suivants : Connecteur 8 voies du repose-badge, (exemple : connecteur mal branché, languettes refoulées, cassées, oxydées). Connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (exemple : connecteur mal branché, languettes refoulées, cassées, oxydées). Remettre en état si nécessaire.				
0 101 1 11 11				
Contrôler la continuité et l'isolement par rapport à la masse des liaisons suivantes : Lecteur de badge Voie 3 Voie 21 du connecteur 40 voies noir PE2 de l'Unité Centrale Habitacle				
Lecteur de badg	pe Voie 4 ──► Voie 39 du connecteur 40 voies noir PE2 de l'Unité Centrale			
Lecteur de badg	Habitacle Lecteur de badge Voie 6 Voie 40 du connecteur 40 voies noir PE2 de l'Unité Centrale Habitacle			
Remettre en état si nécessaire.				
Remplacer le lecteur s	i nécessaire.			
Contacter votre techlin	e.			

APRES	
REPARATION	

Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - PROTECTION

ET117	CODE BADGE VALIDE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

ET117 "Inactif" clé appartenant au véhicule

Si l'état reste **"INACTIF"**, essayer avec l'autre badge appartenant au véhicule avant toute intervention. Si l'état passe à **"ACTIF"** avec le deuxième badge du véhicule, remplacer le badge défaillant.

Procéder à une affectation des badges SC006 "Affectation badge".

Remplacer les badges si nécessaire.

Si le persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - DEMARRAGE

	VITESSE VEHICULE
PR008	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Une défaillance de l'information vitesse peut faire apparaître divers dysfonctionnements (sur le verrou de colonne, arrêt du moteur difficile, non fonctionnement du système CAR,...).

Faire un diagnostic complet de l'ABS et de l'Unité de Protection et de Commutation.

Si le problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - DEMARRAGE

	POSITION PEDALE DE FREIN
ET047	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Le relais servitude doit fonctionner. Pendant la course de la pédale, il est possible de remonter une incohérence. Ce traitement ne s'applique, que dans les cas ou l'état est "incohérence" ou "indéterminé", avec pied à fond ou complètement relâché de la pédale de frein.

Particularité : Mettre l'APC forcé.

Etat 047 "Incohérence" avec appui sur la pédale.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies du contacteur de pédale de frein Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement entre les **voies 3 et 4** du contacteur de pédale de frein, pédale appuyée. Remplacer le contacteur si non conforme.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement par rapport au + 12 V de la liaison entre la voie 3 du connecteur de contacteur de pédale de frein et la voie 36 connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle.

Note : la ligne est commune avec le calculateur d'injection et, si équipé, le calculateur de BVA. Il est donc nécessaire, en cas d'isolement défectueux, de vérifier à l'aide de schéma électrique, les liaisons entre le connecteur de contacteur de pédale de frein et ces calculateurs.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - DEMARRAGE

ET047 SUITE		

Etat 047 "Indéterminé" sans appui sur la pédale.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies du contacteur de frein. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la présence de 12 V en voie 4 du connecteur de contacteur de pédale de frein.

Si non conforme:

- Vérifier l'état et le branchement du connecteur PP3 sur l'Unité Centrale Habitacle.
- Assurer l'isolement et la continuité de la liaison entre le connecteur de contacteur de pédale de frein voie 4 et la voie 3 du connecteur PP3 de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Contacter votre techline, si toujours non conforme.

Vérifier la continuité de la liaison entre la voie 3 et la voie 4 du contacteur de frein en position repos. Remplacer le contacteur si non conforme.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE2 sur l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité de la liaison :

Unité Centrale Habitacle connecteur PE2 Voie 36 → Voie 3 du connecteur de contacteur de pédale de frein.

Remettre en état si nécessaire.

Note : la ligne est commune avec le calculateur d'injection et, si équipé, le calculateur de boîte de vitesses automatiques.

Il est donc nécessaire, en cas d'isolement défectueux, de vérifier à l'aide de schéma électrique, les liaisons entre le connecteur de contacteur de pédale de frein et ces calculateurs.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - DEMARRAGE

ET047 SUITE	

Etat 047 "Incohérence" sans appui sur la pédale.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies du contacteur de pédale de frein. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'isolement entre les voies 1 et 2 du contacteur de pédale de frein, pédale relâchée. Remplacer le contacteur si non conforme.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement par rapport au + 12 V de la liaison entre la voie 3 du connecteur de contacteur de pédale de frein et la voie 27 connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle.

Note : la ligne est commune avec le calculateur d'ABS ou du relais de contrôle dynamique de conduite (ESP) (selon équipement) et les feux de stop.

Il est donc nécessaire, en cas d'isolement défectueux, de vérifier à l'aide de schéma électrique, les liaisons entre le connecteur de contacteur de pédale de frein et ces éléments.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - DEMARRAGE

ET047 SUITE	

Etat 047 "Indéterminé" avec appui sur la pédale.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies du contacteur de frein. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la présence de 12 V en voie 2 du connecteur de contacteur de pédale de frein.

Si non conforme:

- Vérifier l'état et le branchement du fusible 1H sur le Boîtier Fusibles et Relais Habitacle.
- Vérifier l'état et le branchement du connecteur 18 voies du Boîtier Fusibles et Relais Habitacle.
- Assurer l'isolement et la continuité de la liaison entre le connecteur de contacteur de pédale de frein voie 4 et la voie 1H du connecteur 18 voies du Boîtier Fusibles et Relais Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Contacter votre techline, si toujours non conforme.

Vérifier la continuité de la liaison entre la **voie 1** et la **voie 2** du contacteur de frein en position appuyée. Remplacer le contacteur si non conforme.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE2 sur l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité de la liaison :

Unité Centrale Habitacle connecteur PE2 Voie 27 → Voie 1 du connecteur de contacteur de pédale de frein.

Remettre en état si nécessaire.

Note : la ligne est commune avec le calculateur d'ABS ou du relais d'ESP (selon équipement) et les feux de stop. Il est donc nécessaire, en cas d'isolement défectueux, de vérifier à l'aide de schéma électrique, les liaisons entre le connecteur de contacteur de pédale de frein et ces éléments.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - DEMARRAGE

ET048	POSITION PEDALE D'EMBRAYAGE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
	Particularité : Mettre l'APC forcé.

Etat 048 "Relâché" avec appui sur la pédale.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de contacteur de pédale d'embrayage. Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de masse en **voie 2** du connecteur de contacteur de pédale d'embrayage. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **continuité** entre les **voies 1 et 2** du contacteur de pédale d'embrayage en position pédale enfoncée.

Si non conforme, remplacer le contacteur de pédale d'embrayage.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE1 sur l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité de la liaison :

Contacteur d'embrayage en voie 1

Voie 5 du connecteur PE1 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - DEMARRAGE

ET048 SUITE	
Etat 048 "Appuyé" sa	ns appui sur la pédale.
Vérifier l'état et le brand Remettre en état si néd	chement du connecteur de contacteur de pédale d'embrayage. cessaire.
	e les voies 1 et 2 du contacteur de pédale d'embrayage en position pédale relâchée. lacer le contacteur de pédale d'embrayage.
Vérifier l'état et le brand Remettre en état si néo	chement du connecteur PE1 sur l'Unité Centrale Habitacle. cessaire.
	a continuité de la liaison : brayage en voie 1 Voie 5 du connecteur PE1 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle.
Remettre en état si néo	
Si le problème persiste	, contacter la techline.

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - DEMARRAGE

	+ APC PRESENT
ET049	

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

CONSIGNES

Particularité : les conditions de démarrage :

Vérifier que les appuis bouton de démarrage soient bien vus par l'Unité Centrale Habitacle à l'aide de l'état **ET070 "Interrupteur de démarrage"**.

Vérifier que le badge soit bien reconnu par l'Unité Centrale Habitacle à l'aide des états **ET116 "Code badge reconnu"** et **ET117 "Code badge valide"**.

Vérifier que le verrou de colonne fonctionne correctement à l'aide de l'état **ET073** "Information capteur verrou colonne".

Vérifier que la demande de l'Unité Centrale Habitacle soit bien envoyée aux autres calculateurs, à l'aide de l'état ET111 "Demande Unité Centrale Habitacle vers INJECTION OU Unité de Protection et de Commutation".

Vérifier que les appuis pédales soient bien vus par l'Unité Centrale Habitacle à l'aide des états **ET047 "Pédale d'embrayage"** et **ET048 "Pédale de frein"** En cas de problème, appliquer le diagnostic associé à l'état défaillant.

Etat 049 "NON" avec les conditions de démarrage ou de mise en APC forcé, correctes.

Faire un diagnostic complet de l'Unité de Protection et de Commutation. Si problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - DEMARRAGE

ET070	INTERRUPTEUR DE DEMARRAGE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Veuillez contrôler cet état dans la sous fonction "PROTECTION".

APRES REPARATION

CONSIGNES

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - DEMARRAGE

	MOTEUR TOURNANT
ET091	

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

ET091 : Incohérent avec le fonctionnement réel du moteur.

Faire un diagnostic complet de l'injection et du réseau multiplexé. Si problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - DEMARRAGE

ET092	MOTEUR ARRETE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

ET092 : Incohérent avec le fonctionnement réel du moteur.

Faire un diagnostic complet de l'injection et du réseau multiplexé. Si problème persiste, contacter votre techline.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - DEMARRAGE

ЕТ093	MOTEUR CALE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

ET093 : Incohérent avec le fonctionnement réel du moteur.

Faire un diagnostic complet de l'injection et du réseau multiplexé. Si problème persiste, contacter votre techline.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - DEMARRAGE

ET094	MOTEUR ENTRAINE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

ET094: Incohérent avec le fonctionnement réel du moteur.

Faire un diagnostic complet de l'injection et du réseau multiplexé. Si problème persiste, contacter votre techline.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - DEMARRAGE

	POSITION SELECTEUR DE VITESSE TA
ET108	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

ET108:

"ABSENTE" : pas de présence de boîte de vitesses automatique,

"HORS NEUTRE" : position sélecteur sur D, "NEUTRE" : position du sélecteur sur N, "ARRIERE" : position du sélecteur sur R.

Faire diagnostic de la boîte automatique et l'Unité de Protection et de Commutation.

Si problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

UNITE CENTRALE HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états



VEHICULE SANS CLE - DEMARRAGE

DEMANDE UNITE CENTRALE HABITACLE VERS INJECTION OU UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cet état renseigne sur le type de demande effectué par l'Unité Centrale Habitacle vers ces calculateurs.

ET110:

"ARRET MOTEUR" : lors d'une demande d'arrêt moteur.

"INACTIVE" : sans action sur le véhicule.

"+ APC" : un appui de plus de 5 secondes sur l'interrupteur de démarrage.

"DEMARRAGE" : lors d'une demande de démarrage.

Si l'état ne correspond pas à la demande en cours de l'utilisateur, se reporter aux ALP correspondants dans le chapitre Fonction Véhicule Sans Clé.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



CONDITIONNEMENT D'AIR - CHAUFFAGE

PR002	TEMPERATURE EXTERIEURE

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier le connecteur 2 voies vert de la sonde de température.

(exemple : connecteur mal branché, pins refoulées, oxydées, cassées).

Le remettre en état si nécessaire.

Vérifier le connecteur 40 voies noir de l'Unité Centrale Habitacle.

(exemple : connecteur mal branché, pins refoulées, oxydées, cassées).

Le remettre en état si nécessaire.

Contrôler la continuité et isolement des liaisons :

Sonde de température **Voie 1 Voie 3** du connecteur 40 voies Noir de l'Unité Centrale Habitacle

Sonde de température Voie 2 Voie 13 du connecteur 40 voies Noir de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la résistance de la sonde sur les voies 1 et 2.

Température approximative (°C)	Résistance de la sonde (Ω)
entre 0 et 5	entre 5400 et 6200
entre 11 et 15	entre 3700 et 4400
entre 21 et 25	entre 2500 et 3000
entre 31 et 35	entre 1700 et 2100

Remplacer la sonde si nécessaire.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



CONDITIONNEMENT D'AIR - CHAUFFAGE

	NOMBRE DE RCH NECESSAIRE
ET017	

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

L'état, en fonction des conditions, sera à 0, 1, 2 ou 3.

CONSIGNES

Particularité :

Climatisation manuelle

Définie par l'Unité Centrale Habitacle en fonction de la température d'eau moteur, de la température extérieur et de la disponibilité électrique.

Climatisation régulée

Définie par l'Unité Centrale Habitacle en fonction de la température d'eau moteur, de la température extérieur, de la disponibilité électrique, de la température intérieure et de la demande de l'utilisateur.

Les conditions de pilotage des Résistance chauffante Habitacle sont :

Climatisation manuelle:

ET091 "Moteur tournant" à OUI

ET015 "Ventilation habitacle" ACTIF

PR002 : Température extérieure < 5 °C

La température d'eau moteur < 50 ℃ (se reporter au calculateur d'injection)

Disponibilité électrique - 60 %, charge alternateur < 70 % (se reporter à l'Unité de puissance et de Commutation).

Climatisation régulée :

ET091 "Moteur tournant"

PR002 : Température extérieure < 5 °C

La température d'eau moteur < 50 ℃ (se reporter au calculateur d'injection)

Disponibilité électrique - 60 %, charge alternateur < 70 % (se reporter à l'Unité de puissance et de Commutation).

Demande de chaud par l'utilisateur (se reporter au calculateur de climatisation).

Vérifier la cohérence de ces états et paramètres.

En cas de problème, se reporter au traitement de ces états et paramètres.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



CONDITIONNEMENT D'AIR - CHAUFFAGE

ET018	NOMBRE DE RCH AUTORISE PAR ALTERNATEUR
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Particularité: Autorisation faite par l'Unité Centrale Habitacle en fonction de la disponibilité électrique fournie par l'Unité de Protection et de Commutation. Vérifier dans l'Unité de Protection et de Commutation que le paramètre corresponde à la disponibilité. L'état, en fonction des conditions, sera à 0, 1, 2 ou 3.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



CONDITIONNEMENT D'AIR - CHAUFFAGE

ET019	NOMBRE DE RCH AUTORISE PAR L'INJECTION
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
CONSIGNES	Particularité: Autorisation faite par l'injection en fonction de la charge moteur et de la volonté conducteur. L'état, en fonction des conditions, sera à 0, 1, 2 ou 3.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états

87B

CONDITIONNEMENT D'AIR - CHAUFFAGE

	NOMBRE DE RCH COMMANDE
ET020	
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
CONSIGNES	Particularité: L'unité centrale habitacle commande les relais de Résistance Chauffante Habitacle en fonction de l'autorisation des calculateurs injection et Unité de Protection et de Commutation. L'état, en fonction des conditions, sera à 0, 1, 2 ou 3.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



CONDITIONNEMENT D'AIR - CHAUFFAGE

ET021 ET022	COMMANDE RCH 1 COMMANDE RCH 2
----------------	-------------------------------

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Contrôle des ET017 "Nombre de résistance chauffante habitacle nécessaire",

ET018 "Nombre de résistance chauffante habitacle autorisé par alternateur",

ET019 "Nombre de résistance chauffante habitacle autorisé par l'injection",

ET015 "Ventilation habitacle".

Contrôle des paramètres nécessaires de la climatisation : demande de chaud via la température de consigne.

Si toutes conditions requises sont cohérentes et que les états sont à "INACTIVE", contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



CONDITIONNEMENT D'AIR - CHAUFFAGE

	COMMANDE LUNETTE ARRIERE CHAUFFANTE
ET026	
<u> </u>	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Particularité :

Le fonctionnement de la lunette arrière chauffante nécessite d'être moteur tournant.

ET026 "Inactive" malgré une demande de dégivrage arrière par l'utilisateur.

Climatisation Manuelle

Vérifier si l'état **ET092 "Moteur tournant"** est à **"OUI"** sinon faire un diagnostic de l'injection.

Vérifier si l'état ET028 "Touche lunette arrière chauffante" est "APPUYEE" dans le cas contraire faire un diagnostic de cette état.

Si problème persiste, contacter votre techline.

Climatisation Automatique régulée

Vérifier si l'état **ET092 "Moteur tournant"** est à **"OUI"** si non faire un diagnostic de l'injection.

Faire un diagnostic de calculateur de climatisation.

Si problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

raile un enacement des delauts memons

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états

87B

CONDITIONNEMENT D'AIR - CHAUFFAGE

ET031	DEMANDE RALENTI ACCELERE POUR RCH
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

ET031 "Inactive" alors que l'état est incohérent avec le fonctionnement normal du véhicule.

Contacter votre techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des états

87B

CONDITIONNEMENT D'AIR - SELECTION UTILISATEUR

ET015	VENTILATION HABITACLE

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Appliquer lors d'une climatisation manuelle ou chauffage.

ET015 "Inactif" positon sur le tableau de commande de climatisation différente de 0.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 9 voies noir du tableau de commande climatisation (languettes refoulées, cassées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE2 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Assurer la continuité et l'isolement de la liaison :

Connecteur 9 voies du tableau de commande en Voie 1 Voie 32 du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Faire un contrôle du tableau de commande voir chapitre climatisation non régulée.

Si défaut persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états

87B

CONDITIONNEMENT D'AIR - SELECTION UTILISATEUR

ET028	TOUCHE LUNETTE ARRIERE CHAUFFANTE

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Appliquer lors d'une climatisation manuelle ou chauffage.

ET028 "Relâchée" avec appui sur la touche.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 9 voies noir du tableau de commande climatisation (languettes refoulées, cassées).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies noir de l'unité centrale habitacle (languettes refoulées, cassées).

Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité de la liaison :

Tableau de commande de climatisation

connecteur 9 voies noir en voie 4 — voie 24 du connecteur 40 voies noir de l'unité centrale habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Faire un contrôle du tableau de commande voir chapitre climatisation non régulée.

Contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états

87B

CONDITIONNEMENT D'AIR - SELECTION UTILISATEUR

	TOUCHE CONDITIONNEMENT D'AIR
ET029	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Appliquer lors d'une climatisation manuelle.

ET029 "Relâchée" avec appui sur la touche.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 9 voies noir du tableau de commande climatisation (languettes refoulées, cassées).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies noir de l'unité centrale habitacle (languettes refoulées, cassées).

Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité de la liaison :

Tableau de commande de climatisation

connecteur 9 voies noir en voie 7 — voie 30 du connecteur 40 voies noir de l'unité centrale habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Faire un contrôle du tableau de commande voir chapitre climatisation non régulée.

Contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



CONDITIONNEMENT D'AIR - BOUCLE FROIDE

	DEMANDE CONDITIONNEMENT D'AIR
ET030	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cet état doit être actif quand on fait une demande au tableau de climatisation. Le moteur doit être tournant.

ET030 "Inactif" malgré une demande de climatisation.

Climatisation manuelle

Vérifier l'état **ET091 "Moteur tournant"** est à "**OUI**" s'il est à "**NON**" faire un diagnostic de l'injection.

Vérifier l'état ET029 "Touche conditionnement d'air" est à "APPUYEE" avec un appui si "RELACHEE" faire un diagnostic de cet état.

Vérifier l'état **ET015 "Ventilation habitacle"** doit être "**ACTIF**" si "**INACTIF**" faire un diagnostic de cet état.

Si problème persiste, contacter votre techline.

Climatisation régulée

Faire un diagnostic de du calculateur de climatisation.

Si problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ECLAIRAGE - COMMANDE ECLAIRAGE

	POSITION ECLAIRAGE
ET081	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

ET081 "Croisement" avec position de la manette arrêt demandé.

Vérifier le fonctionnement des états suivant :

ET082 "Demande clignotant droit": Mettre la manette sur le clignotant droit,

ET096 "Position de la bague cadencement essuie-vitre sensibilité 1" : Mettre la bague de cadencement en position 1.

Vérifier dans tableau suivant et appliquer la méthode de diagnostic en fonction du résultat obtenu.

				Changer la commande
ET096 "Position de la bague cadencement essuie-vitre sensibilité 1"	4	1	4	1
ET082 "Demande clignotant droit"	Présente	Absente	Absente	Présente
	Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3	Résultat 4

Changer la commande sous volant

Résultat 1

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **Voie** 3 — **Voie 14** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 2

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **Voie 12 Noie 15** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 3

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Commande sous volant **Voie 12 Noie 15** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant **Voie 3 Voie 14** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ECLAIRAGE - COMMANDE ECLAIRAGE

ET081 SUITE 1			
------------------	--	--	--

ET081 "Croisement" avec position de la manette sur feu de position demandé.

Vérifier le fonctionnement des états suivant :

ET080 "Demande essuie-vitre arrière" : Mettre la manette essuie-vitre arrière.

ET096 "Position de la bague cadencement essuie-vitre sensibilité 1" : Mettre la bague de cadencement en position 1.

Vérifier dans tableau suivant et appliquer la méthode de diagnostic en fonction du résultat obtenu.

	Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3	Résultat 4
ET080 "Demande essuie-vitre arrière"	Présente	Absente	Absente	Présente
ET096 "Position bague cadencement essuie-vitre sensibilité 1"	4	1	4	1

Changer la commande sous volant

Résultat 1

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **Voie 3 Noie 14** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 2

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **Voie 13 → Voie 5** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 3

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Commande sous volant **Voie 13 Voie 5** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant **Voie** 3 → **Voie** 14 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ECLAIRAGE - COMMANDE ECLAIRAGE

ET081 SUITE 2			

ET081 "Position" avec position de la manette sur feux de route demandé.

Vérifier le fonctionnement des états suivant :

ET098 "Touche ADAC": Faire un Appui sur touche en bout de la manette.

ET096 "Position de la bague cadencement essuie-vitre sensibilité 1" : Mettre la bague de cadencement

Vérifier dans tableau suivant et appliquer la méthode de diagnostic en fonction du résultat obtenu.

	Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3	Résultat 4
ET098 "Touche ADAC"	Appuyée	Relâchée	Relâchée	Appuyée
ET096 "Position bague cadencement essuie-vitre sensibilité 1"	4	1	4	1

Changer la commande sous volant

Résultat 1

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant Voie 3 - Voie 14 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant Voie 5 - Voie 12 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 2

Contrôler la **continuité et l'isolement** de la liaison :

Commande sous volant Voie 10 → Voie 2 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant Voie 13 - Voie 5 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 3

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Commande sous volant Voie 10 - Voie 2 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant Voie 3 → Voie 14 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant Voie 13 - Voie 5 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant Voie 5 → Voie 12 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ECLAIRAGE - COMMANDE ECLAIRAGE

ET081 SUITE 3			
------------------	--	--	--

ET081 "Croisement" avec position de la manette sur appel de phare demandé.

Vérifier le fonctionnement des états suivant :

ET077 "Position manette essuie-vitre": Mettre la manette d'essuie-vitre sur arrêt.

ET096 "Position de la bague cadencement essuie-vitre sensibilité 1" : Mettre la bague de cadencement en position 1.

Vérifier dans tableau suivant et appliquer la méthode de diagnostic en fonction du résultat obtenu.

	Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3	Résultat 4
ET077 "Position manette essuie-vitre"	Arrêt	Cadencement	Cadencement	Arrêt
ET096 "Position bague cadencement essuie-vitre sensibilité 1"	4	1	4	1

Changer la commande sous volant

Résultat 1

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **Voie 5 Voie 12** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 2

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **Voie 8 Voie 17** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 3

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Commande sous volant **Voie 5 Voie 12** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant **Voie 8 Voie 17** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ECLAIRAGE - COMMANDE ECLAIRAGE

|--|

ET081 "Position" avec position de la manette sur feux de croisement demandé.

Vérifier le fonctionnement des états suivant :

ET077 "Position manette essuie-vitre": Mettre la manette d'essuie-vitre sur arrêt.

ET096 "Position de la bague cadencement essuie-vitre sensibilité 1" : Mettre la bague de cadencement en position 1.

Vérifier dans tableau suivant et appliquer la méthode de diagnostic en fonction du résultat obtenu.

	Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3	Résultat 4
ET077 "Position manette essuie-vitre"	Arrêt	Cadencement	Cadencement	Arrêt
ET096 "Position bague cadencement essuie-vitre sensibilité 1"	4	1	4	1

Changer la commande sous volant

Résultat 1

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant Voie 5 - Voie 12 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 2

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant Voie 8 - Voie 17 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 3

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Commande sous volant Voie 5 - Voie 12 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant Voie 8 - Voie 17 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ECLAIRAGE - COMMANDE ECLAIRAGE

ET082	DEMANDE FEUX DE BROUILLARD ARRIERE

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Consulter le chapitre 84 (méthode de contrôle).

ET082 "Absente" avec position de la manette demande antibrouillard arrière.

Vérifier le fonctionnement des états suivant :

ET083 "Demande de clignotant gauche" : Mettre la manette sur le clignotant gauche.

ET080 "Demande essuie-vitre arrière" : Mettre la manette essuie-vitre en position essuie-vitre arrière.

Vérifier dans tableau suivant et appliquer la méthode de diagnostic en fonction du résultat obtenu.

	Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3	Résultat 4
ET083 "Demande clignotant gauche"	Présente	Absente	Absente	Présente
ET080 "Demande essuie-vitre arrière"	Absente	Présente	Absente	Présente
				Voir ALP 4

Contrôler la **continuité et l'isolement** de la liaison :
Commande sous volant **Voie 2 Voie 4** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale
Habitacle
Remettre en état si nécessaire.

Résultat 2

Contrôler la **continuité et l'isolement** de la liaison :

Commande sous volant **Voie 4 Voie 9** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 3

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Commande sous volant **Voie 4 Voie 9** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant **Voie 2 Voie 4** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états

87B

ECLAIRAGE - COMMANDE ECLAIRAGE

	DEMANDE CLIGNOTANT GAUCHE
ET083	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

ET083 "Absente" avec position de la manette clignotant gauche.

Vérifier le fonctionnement des états suivant :

ET084 "Demande de clignotant droit": Mettre la manette sur le clignotant gauche,

ET082 "Demande de feux de brouillard arrière" : mettre la manette demande de feux de brouillard arrière.

Vérifier dans tableau suivant et appliquer la méthode de diagnostic en fonction du résultat obtenu.

				Voir ALP 4
ET082 "Demande de feux de brouillard arrière"	Absente	Présente	Absente	Présente
ET084 "Demande clignotant droit"	Présente	Absente	Absente	Présente
	Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3	Résultat 4

Résultat 1

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **voie 14 → Voie 11** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 2

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **voie 12 → Voie 15** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 3

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Commande sous volant **voie 12 Voie 15** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant **voie 14 Voie 11** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ECLAIRAGE - COMMANDE ECLAIRAGE

	DEMANDE CLIGNOTANT DROIT
ET084	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Contrôler la commande dans le chapitre 84.

ET084 "Absente" avec position de la manette clignotant droit.

Vérifier le fonctionnement des états suivant :

ET083 "Demande de clignotant gauche" : Mettre la manette sur le clignotant gauche,

ET096 "Position de la bague cadencement essuie-vitre sensibilité 3" : mettre la manette demande de feux de brouillard arrière

Vérifier dans tableau suivant et appliquer la méthode de diagnostic en fonction du résultat obtenu.

	Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3	Résultat 4
ET083 "Demande clignotant gauche"	Présente	Absente	Absente	Présente
ET096 "Position de la bague cadencement essuie-vitre sensibilité 3"	4	3	4	3
				Voir ALP 5

Résultat 1

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **voie 12 → Voie 15** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 2

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **voie 14 → Voie 11** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 3

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Commande sous volant **voie 14 Voie 11** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant **voie 12** — **Voie 15** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états

87B

ECLAIRAGE - COMMANDE ECLAIRAGE

TOUCHE FEUX DE DETRESSE

ET085

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

ET085 "Absente" avec appui sur l'interrupteur.

Contrôle du fusible **F7B/RL 7 7.5A** de l'unité de protection et de commutation. Le remplacer si nécessaire.

Contrôle du connecteur 8 voies gris de l'interrupteur portes/warning (exemple : connecteur bien branché, languettes refoulées, cassées, oxydées).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle des connecteurs 40 voies PE2 et PE1 (exemple : connecteur bien branché, languettes refoulées, cassées, oxydées).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle du + 12 V en voie 3 et de la masse et le véhicule.

Remettre en état si nécessaire.

Assurer la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Interrupteur voie 6
Interrupteur voie 7
Alimentation en voie 3

Voie 3 du connecteur 40 voies PE1 de l'Unité Centrale Habitacle.
Voie 35 du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle.

Voie 6 du connecteur PPH 2 de l'Unité de Protection et de Commutation.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de l'interrupteur (appuyer) :

voies 6 et 7,

s'il y a isolement, remplacer l'interrupteur,

s'il y a **continuité**, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE



Diagnostic - Interprétation des états

ECLAIRAGE - COMMAN	DE ECLAIRAGE
ET085 SUITE	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
ET085 "Présente" sa	ns appui sur l'interrupteur.
	ur 8 voies gris de l'interrupteur portes/warning. ché, languettes refoulées, cassées, oxydées cessaire.
Remettre en état si né	et l'isolement des liaisons suivantes : 6
Contrôle de l'interrupte voies 6 et 7, s'il y a isolement, rem s'il y a continuité, con	nplacer l'interrupteur,

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états

87B

ECLAIRAGE - COMMANDE ECLAIRAGE

	DEMANDE DE FEUX DE BROUILLARD AVANT
ET111	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Consulter le chapitre 84 (méthode de contrôle).

ET111 "Absente" avec la position de la manette demande antibrouillard.

Vérifier le fonctionnement des états suivant :

ET083 "Demande de clignotant gauche" : Mettre la manette sur le clignotant gauche, ET080 "Demande essuie-vitre arrière" : mettre la manette demande de essuie-vitre arrière. Vérifier dans tableau suivant et appliquer la méthode de diagnostic en fonction du résultat obtenu.

	Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3	Résultat 4
ET083 "Demande clignotant gauche"	Présente	Absente	Absente	Présente
ET080 "Demande essuie-vitre arrière"	Absente	Présente	Absente	Présente
				Voir ALP 4

Résultat 1

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **voie 4 Voie 9** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 2

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **voie 2 Voie 4** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 3

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Commande sous volant **voie 4 Voie 9** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant **voie 2 Voie 4** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

N° Vdiag : 44

Diagnostic - Interprétation des états



ECLAIRAGE - COMMANDE ECLAIRAGE

	TOUCHE ECLAIRAGE AUTOMATIQUE
ET113	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Consulter le chapitre 84 (méthode de contrôle), seulement avec capteur de pluie.

ET113 "Relâchée" avec un appui sur la touche.

Vérifier le fonctionnement des états suivant :

ET083 "Demande de clignotant gauche" : Mettre la manette sur le clignotant gauche,

ET096 "Position de la bague cadencement essuie-vitre sensibilité 1" : mettre la manette demande de feux de brouillard arrière.

Vérifier dans tableau suivant et appliquer la méthode de diagnostic en fonction du résultat obtenu.

	Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3	Résultat 4
ET083 "Demande clignotant gauche"	Présente	Absente	Absente	Présente
ET096 "Position bague cadencement essuie-vitre sensibilité 1"	4	1	4	1
	_		_	Changer la commande

Changer la commande sous volant

Résultat 1

Contrôler la **continuité et l'isolement** de la liaison :

Commande sous volant **voie 12 Voie 15** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 2

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **voie** 8 — **Voie 17** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 3

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Commande sous volant **voie 5 Voie 12** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant **voie** 8 — **Voie 17** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ECLAIRAGE - COMMANDE ECLAIRAGE

ET115	DEMANDE ALLUMAGE FEUX PAR CAPTEUR LUMIERE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Véhicule équipé de capteur.
ET115 est à "Inactif" s	sans feux allumés.
Remplacer le capteur.	
ET115 est à "Inactif" a	avec feux allumés.
Contrôle du fusible 15 Le remplacer si néces	A de ligne d'alimentation capteur. saire.
	ur 3 voies noir du capteur. mal branché languettes refoulées, cassées, oxydées). cessaire.
	ur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (UCH), bien branché languettes refoulées, cassées, oxydées). cessaire.
Capteur voie 1 — Capteur voie 2 —	et l'isolement des liaisons suivantes : Voie 11 du connecteur PPH2 de l'unité de protection et de communication Voie 2 du connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle Masse du véhicule

APRES REPARATION

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer le capteur si nécessaire.

Si le défaut persiste, contacter la techline.

Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ECLAIRAGE - COMMANDE ECLAIRAGE

ET115 SUITE

ET115 est à "Actif" sans feux allumés.

Contrôle du connecteur 3 voies noir du capteur, connecteur mal branché (exemple : languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (UCH) (exemple : connecteur mal branché languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Assurer la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Capteur voie 2 — Voie 2 du connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Capteur voie 3 — Masse du véhicule

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer le capteur si nécessaire.

Si le défaut persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états

87B

ECLAIRAGE - PUISSANCE ECLAIRAGE

ET112	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

ET112 "Inactif" alors que les caves-sol fonctionnent.

Contrôler si les contacts de cave-sol fonctionnent correctement si **OUI**, contacter votre techline.

Si **NON**, contrôler la masse en **voie 9 et 10** du connecteur PP3 de l'unité centrale habitacle, s'il y a présence d'une masse, contrôler la continuité et isolement du faisceau entre l'unité centrale habitacle et les connecteurs des contacteurs (voir schéma électrique).

Remettre en état si nécessaire.

Si problème persiste, remplacer le contacteur défaillant.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états

87B

ESSUYAGE - COMMANDE ESSUYAGE

	VITESSE VEHICULE
PR008	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Faire un diagnostic complet de l'ABS et de l'Unité de Protection et de Commutation.

Si le problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ESSUYAGE - COMMANDE ESSUYAGE					
ET077	POSITION MANETTE ESSUIE-VITRE				
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Afin d'avoir l'état 081 feux de route maintenir la manette en position. Contrôle de la commande dans le chapitre 84.				
ET077 "Petite vitesse	ET077 "Petite vitesse" mais avec la manette en Position arrêt demandé.				
Vérifier le fonctionnement des états suivant : ET083 "Demande clignotant gauche" : Mettre la manette sur le clignotant gauche, ET081 "Position manette éclairage" : Mettre la manette sur la position feux de route. Vérifier dans tableau suivant et appliquer la méthode de diagnostic en fonction du résultat obtenu.					

Total de l'oute (en primis)				Changer la commande sous volant
ET081 "Position manette d'éclairage en feux de route (en phare)"	Croisement	Route	Croisement	Route
ET083 "Demande clignotant gauche"	Présente	Absente	Absente	Présente
	Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3	Résultat 4

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison : Commande sous volant voie 5 → Voie 12 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Résultat 1 Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison : Résultat 2

Commande sous volant voie 4 - Voie 9 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 3

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Commande sous volant voie 4 - Voie 2 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant voie 5 Voie 12 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états

87B

ESSUYAGE - COMMANDE ESSUYAGE

ET077 SUITE 1	
CONSIGNES	Si aucun contact n'est vu par l'Unité Centrale Habitacle, la petite vitesse est automatiquement sélectionnée.

ET077 "Petite vitesse" manette sur la position sur la position arrêt demandée.

Changer la commande sous volant.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ESSUYAGE - COMMANDE ESSUYAGE

ET077 SUITE 2

ET077 "Petite vitesse" mais avec la manette en position grande vitesse demandée.

Vérifier le fonctionnement des états suivant :

ET080 "Demande d'essuie -vitre arrière" : Mettre la manette sur une demande d'essuie-vitre arrière, **ET081 "Position bague de cadencement sensibilité 2"** : Mettre la bague de cadencement sensibilité 2. Vérifier dans tableau suivant et appliquer la méthode de diagnostic en fonction du résultat obtenu.

	Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3	Résultat 4
ET080 "Demande essuie-vitre arrière"	Présente	Absente	Absente	Présente
ET096 "Position bague de cadencement sensibilité 2"	4	2	4	2

Changer la commande sous volant

Résultat 1

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **voie 9 Voie 2** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 2

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **voie 13 → Voie 5** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 3

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Commande sous volant **voie 13 Noie 5** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant **voie** 9 **Voie** 2 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ESSUYAGE - COMMANDE ESSUYAGE

ET077 SUITE 3

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Afin d'avoir l'état 081 feux de route maintenir la manette en position. Contrôle de la commande dans le chapitre **84**.

ET077 "Sensibilité 2" mais avec le cadencement sensibilité 1 demandé.

Vérifier le fonctionnement des états suivant :

ET081 "Position manette éclairage" : Mettre la manette d'éclairage sur la position arrêt,

ET081 "Position manette éclairage" : Mettre la manette d'éclairage sur la position feux de route. Vérifier dans tableau suivant et appliquer la méthode de diagnostic en fonction du résultat obtenu.

	Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3	Résultat 4
ET081 "Position manette d'éclairage demande d' Arrêt"	Arrêt	Croisement	Croisement	Arrêt
ET081 "Position manette d'éclairage en feux de route (phare)"	Croisement	Route	Croisement	Route
<u> </u>	•		•	

Changer la commande sous volant

Résultat 1

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **voie 8 Voie 17** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 2

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **voie 5 Voie 12** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 3

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Commande sous volant **voie 8 Voie 17** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant **voie 5 Voie 12** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ESSUYAGE - COMMANDE ESSUYAGE

	DEMANDE DE LAVE-VITRE AVANT
ET078	DEMANDE DE LAVE-VITRE ARRIERE
ET079	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Contrôle de la commande dans chapitre 84.

ET078 "Absente" avec appui de la manette.

ET079 "Absente" avec appui de la manette.

Contrôle du 6 voies de la commande sous volant. Exemple : connecteur branché languettes refoulées, cassées.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle du connecteur 40 voies PE1 de l'Unité Centrale Habitacle. Exemple : connecteur branché languettes refoulées, cassées,

Remettre en état si nécessaire.

Assurer du + 12 V en voie 6 du connecteur de la commande sous volant.

Remettre en état si nécessaire.

Contre la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Commande sous volant en voie 1 → Voie 12 du connecteur 40 voies PE1 de l'Unité

Centrale Habitacle (avant),

Commande sous volant en voie 2 Voie 28 du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité

Centrale Habitacle (arrière),

Masse de la commande en voie 5 ► Masse véhicule.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de la commande sous volant sur connecteur noir.

Voies 1 et 6 commande de lave-glace avant activé si isolement changement de la commande.

Voies 2 et 6 commande de lave-glace arrière activé si isolement changement de la commande.

Si continuité, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ESSUYAGE - COMMANDE ESSUYAGE

ET080	DEMANDE ESSUIE-VITRE ARRIERE

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Contrôle de la commande dans chapitre 84.

Afin d'avoir ET082 "Demande de feux de brouillard arrière" maintenir la manette.

ET080 "Absente" avec position de la manette sur essuie glace arrière demandée.

Vérifier le fonctionnement des états suivant :

ET082 "Demande de feux antibrouillard arrière" : Mettre la manette d'éclairage sur antibrouillard arrière, ET077 "Position manette essuie-vitre" : Mettre la manette d'essuie-vitre avant sur la position grande vitesse

Vérifier dans tableau suivant et appliquer la méthode de diagnostic en fonction du résultat obtenu.

	Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3	Résultat 4
ET082 "Demande de feux de brouillard arrière"	Présente	Absente	Absente	Présente
ET077 "Position manette essuie-vitre grande vitesse"	Grande vitesse	Petite vitesse	Petite vitesse	Grande vitesse
				Voir ALP 10

Résultat 1

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **voie 2 Voie 4** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 2

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **voie 13 Voie 5** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 3

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Commande sous volant **voie 13 Voie 5** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant **voie 2 Voie 4** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ESSUYAGE - COMMANDE ESSUYAGE

ET096	POSITION BAGUE CADENCEMENT ESSUIE-VITRE

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

ET096 "Sensibilité 1" mais avec le cadencement sensibilité 2 demandée.

Vérifier le fonctionnement des états suivant :

ET083 "Demande clignotant gauche": Mettre la manette d'éclairage sur clignotant gauche **ET077 "Position manette essuie-vitre"**: Mettre la manette d'essuie-vitre avant sur la position petite vitesse. Vérifier dans tableau suivant et appliquer la méthode de diagnostic en fonction du résultat obtenu.

				Changer la commande sous volant
ET077 "Position manette essuie-vitre grande vitesse"	Arrêt	Petite vitesse	Arrêt	Petite vitesse
ET083 "Demande clignotant gauche"	Présente	Absente	Absente	Présente
	Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3	Résultat 4

Résultat 1

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **voie 4 Voie 9** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 2

Contrôler la **continuité et l'isolement** de la liaison :

Commande sous volant **voie 9 Voie 2** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 3

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Commande sous volant **voie 9 Voie 2** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant **voie 4 Voie 9** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états

87B

ESSUYAGE - COMMANDE ESSUYAGE

ET096 : "Sensibilité 1" mais avec le cadencement sensibilité 3 demandée.

Vérifier le fonctionnement des états suivant :

ET083 "Demande clignotant droit": Mettre la manette d'éclairage sur clignotant droit,

ET077 "Position manette essuie-vitre": Mettre la manette d'essuie-vitre avant sur la position grande vitesse.

Vérifier dans tableau suivant et appliquer la méthode de diagnostic en fonction du résultat obtenu.

ETOO / IID and a slice of and design	Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3	Résultat 4
ET084 "Demande clignotant droit"	Présente	Absente	Absente	Présente
ET077 "Position manette essuie-vitre grande vitesse"	Petite vitesse	Grande vitesse	Petite vitesse	Grande vitesse
				Changer la commande

Résultat 1 Controler

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **voie 9 Noie 2** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 2

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant **voie 12 → Voie 15** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 3

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Commande sous volant **voie 9 Voie 2** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant **voie 4 Voie 9** connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

sous volant

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE



Diagnostic - Interprétation des états

ESSUYAC	3E - COMI	MANDE	ESSUYAGE
----------------	-----------	-------	-----------------

ET096 SUITE 2			

CONSIGNES

Afin d'avoir l'état ET081 feux de route maintenir la manette.

ET096 "Sensibilité 1" mais avec le cadencement sensibilité 4 demandée.

Vérifier le fonctionnement des états suivant :

ET077 "Position manette essuie-vitre": Mettre la manette d'essuie-vitre sur grande vitesse ET081 "Position manette d'éclairage" : Mettre la manette d'éclairage sur la position de route Vérifier dans tableau suivant et appliquer la méthode de diagnostic en fonction du résultat obtenu.

	Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3	Résultat 4
ET077 "Position manette essuie-vitre grande vitesse"	Grande vitesse	Petite vitesse	Petite vitesse	Grande vitesse
ET081 "Position manette d'éclairage en feux de route"	Croisement	Route	Croisement	Route

Changer la commande sous volant

Résultat 1

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant voie 9 - Voie 2 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 2

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant voie 12 - Voie 15 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 3

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Commande sous volant voie 9 - Voie 2 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant voie 4 Voie 9 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

Si problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

UCH B/C 84 version 2

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états

87B

ESSUYAGE - COMMANDE ESSUYAGE

	ARRET FIXE ESSUIE-VITRE ARRIERE
	A COURT OF THE PARTIE OF THE P
ET097	
L1097	
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
	•

ET097 "Inactif"

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 3 voies blanc de l'essuie-vitre arrière (languettes refoulées, cassées).

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE2 de l'unité centrale habitacle (languettes refoulées, cassées).

Remettre en état si nécessaire.

Assurer la continuité et l'isolement de la liaison :

Moteur essuie-vitre arrière en voie 2 Voie 37 du connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Assurer la continuité de la liaison : voie 3 du connecteur et la masse véhicule.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier le moteur d'essuie-vitre arrière.

Vérifier le montage.

Si tout est correct, remplacer le moteur essuie-vitre.

Si problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états

87B

ESSUYAGE - COMMANDE ESSUYAGE

ET109	MARCHE ARRIERE ENCLENCHEE
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

ET108 est à "NON" alors que la marche arrière est enclenchée.

Faire un diagnostic complet de l'Unité de Protection et de Commutation.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états

87B

ESSUYAGE - COMMANDE ESSUYAGE

	POSITION SELECTEUR DE VITESSE TA
ET108	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Particularité:

Cet état informe la position du sélecteur de la boîte automatique.

ET108:

- "ABSENTE", sans boîte automatique,
- "HORS NEUTRE", avec un passage sur la position D,
- "NEUTRE", sélecteur sur position N,
- "ARRIERE", sélecteur sur la position R,

S'il y a une position erronée faire un diagnostic de la boîte de vitesses automatique.

Si le problème persiste, contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ESSUYAGE - COMMANDE ESSUYAGE

ET114		DEMANDE ESSUIE-VITRE PAR CAPTEUR DE PLUIE
	ET114	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Véhicule équipé de capteur.

ET114 est à "Inactif" sans essuie-vitre en fonctionnement.

Remplacer le capteur.

ET114 est à "Inactif" avec essuie-vitres en fonctionnement.

Contrôle du fusible 15 A de ligne d'alimentation capteur.

Remplacer si nécessaire.

Contrôle du connecteur 3 voies noir du capteur (exemple : connecteur mal branché languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (UCH) (exemple : connecteur mal branché languettes refoulées, cassées, oxydées...).

Remettre en état si nécessaire.

Assurer la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

→ Voie 2 du connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle capteur voie 2 —

capteur voie 3 — Masse du véhicule

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer le capteur si nécessaire.

Si le défaut persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ESSUYAGE - COMMANDE ESSUYAGE

ET114 SUITE		
ET114 est à "Actif" sa	ns essuie-vitre en fonctionnement.	
Contrôle du connecteu cassées, oxydées) Remettre en état si néo	r 3 voies noir du capteur, connecteur mal branché (exemple : languettes refoulées, cessaire.	
languettes refoulées, c	Contrôle du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (UCH) (exemple : connecteur mal branché languettes refoulées, cassées, oxydées). Remettre en état si nécessaire.	
Assurer la continuité et l'isolement des liaisons suivantes : capteur voie 1 Voie 11 du connecteur PPH2 de l'unité de protection et de communication capteur voie 2 Voie 2 du connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle capteur voie 3 Masse du véhicule Remettre en état si nécessaire.		
Remplacer le capteur s	si nécessaire.	

Si le défaut persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ECRAN PRINCIPAL

PR001	TENSION BATTERIE
CONSIGNES Rien à signaler.	
Vérifier la valeur tension + batterie .	

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ECRAN PRINCIPAL

PR002	TEMPERATURE EXTERIEURE
CONSIGNES	Rien à signaler.
Remettre en état si né	40 voies noir de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, oxydées, cassées,).
Sonde de tempéra	et l'isolement des liaisons : Iture Voie 1 Voie 3 du connecteur 40 voies Noir de l'Unité Centrale Habitacle. Voie 13 du connecteur 40 voies Noir de l'Unité Centrale Habitacle Cessaire.
Contrôler la résistance Remplacer la sonde si Si problème persiste, c	

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états

87B

ECRAN PRINCIPAL

	NIVEAU D'ALIMENTATION COMMANDE
ET014	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Particularité:

Cet état informe le niveau d'alimentation.

ET014:

"AUCUN", pas d'alimentation

"TEMPORISE", lors de l'ouverture d'une porte

"+ SERVITUDE", lors d'un appui sur l'interrupteur de démarrage

"+ APC" lors d'un démarrage ou d'un + APC forcé,

Contacter votre techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ECRAN PRINCIPAL

ET087	AUTORISATION LEVE-VITRE IMPULSIONNEL
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

ET087 "Actif" pas de fonctionnement d'un ou des lève-vitres impulsionnels.

Assurer la présence de la masse en voie 6 du connecteur du lève-vitre incriminé. Est-elle présente ?

NON

Contrôler la mise à la masse en sortie de l'Unité Centrale Habitacle en **voie 7** du connecteur 40 voies PE2.

Si la masse n'est pas présente, contacter votre techline.

Si la masse est présente, assurer la continuité et isolement de la liaison : Connecteur 40 voies PE2 en **voie 7 Voie 6** du connecteur de lève-vitre Remettre en état si nécessaire.

OUI

Faire un diagnostic complet sur le moteur de lève-vitre.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états



ET087 SUITE		

ET087 "Inactif" pas de fonctionnement d'un ou des lève-vitres impulsionnels.

Piloter la commande **AC025 "Autorisation de lève-vitre impulsionnel"** vérifier la présence de la masse en voie 6 du connecteur de lève-vitre. Est-elle présente ?

OUI

Les conditions de fonctionnement :

Porte ouverte si défaillance faire un contrôle des états de portes.

Niveau alimentation + servitude monté au moins 1 fois.

NON

Faire un diagnostic complet sur le moteur de lève-vitre.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des états

ECRAN PRINCIPAL

CONSIGNES

ET098	TOUCHE ADAC
CONSIGNES	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cet état doit passer appuyer lors d'une action la commande.

ET098 "Relâchée" avec appui sur la touche.

Vérifier le fonctionnement des états suivant :

ET082 "Demande feux de brouillard arrière" : Mettre la manette d'éclairage sur la position feux antibrouillard ET081 "Position manette éclairage" : Mettre la manette d'éclairage sur la position de croisement Vérifier dans tableau suivant et appliquer la méthode de diagnostic en fonction du résultat obtenu.

	Résultat 1	Résultat 2	Résultat 3	Résultat 4
ET082 "Demande feux de brouillard arrière"	Présente	Absente	Absente	Présente
ET081 "Position manette essuie-vitre" feux de croisement.	Arrêt	Croisement	Arrêt	Croisement
				Changer la commande sous volant

Résultat 1

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant voie 4 - Voie 9 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 2

Contrôler la continuité et l'isolement de la liaison :

Commande sous volant voie 2 - Voie 4 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Résultat 3

Contrôler la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

Commande sous volant voie 4 Voie 9 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Commande sous volant voie 2 - Voie 4 connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Contrôle de la commande dans le chapitre 84.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

UCH B/C 84 version 2

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes



VEHICULE SANS CLE - ACCES

	CONDAMNATION DES OUVRANTS
AC004	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cette commande permet de tester le fonctionnement des relais de condamnation. Cette commande dure **7 secondes**.

Note : Le circuit de la porte conducteur est commun avec celui de la trappe à carburant.

Une ou plusieurs portes ne se condamnent pas sous activation de la commande.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PP2 sur l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.


Vérifier l'état et le branchement du connecteur de la (ou des) serrure(s) défaillante(s). Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de masse sur :

Serrures conducteur et porte arrière droite voies C et D.

Serrures passager et porte arrière gauche voies A et B.

Moteur condamnation trappe à carburant voies 1 et 3.



APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes

87B

VEHICULE SANS CLE - ACCES

AC004 SUITE	
	A
Assurer l'isolement et	t la continuité des liaisons :

Voie 6 connecteur PP2 12 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Verrou porte conducteur **voie D**Verrou trappe à carburant **voie 3**Voie 5 connecteur PP2 12 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Verrou portes passager et arrière gauche voie B Voie 8 connecteur PP2 12 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Verrou porte arrière droite **voie C**

Verrou porte conducteur voie C

Verrou trappe à carburant voie 1

Verrou portes passager et arrière gauche voie A Voie 7 connecteur PP2 12 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Verrou porte arrière droite voie D

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes



VEHICULE SANS CLE - ACCES

AC005 AC006 <u>DECONDAMNATION OUVRANTS</u> DECONDAMNATION CONDUCTEUR

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cette commande permet de tester le fonctionnement des relais de décondamnation. Le circuit de la porte conducteur est commun avec celui de la trappe à carburant. Cette commande dure **7 secondes**.

Une ou plusieurs portes ne se décondamnent pas sous activation des commandes.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PP2 sur l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.


Vérifier l'état et le branchement du connecteur de la (ou des) serrure(s) défaillante(s). Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de masse sur :

Serrures conducteur et porte arrière droite voies C et D.

Serrures passager et porte arrière gauche voies A et B.

Moteur condamnation trappe à carburant voies 1 et 3.



APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

87B

Diagnostic - Interprétation des commandes

VEHICULE SANS CLE - ACCES

AC005 AC006 SUITE



Assurer l'isolement et la continuité des liaisons :

Verrou porte conducteur **voie C** Verrou trappe à carburant **voie 1** Voie 6 connecteur PP2 12 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Verrou porte conducteur **voie D** Verrou trappe à carburant **voie 3** Voie 5 connecteur PP2 12 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Verrou portes passager et arrière gauche voie B

→ Voie 8 connecteur PP2 12 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Verrou porte arrière droite voie C

Verrou portes passager et arrière gauche voie A

Voie 7 connecteur PP2 12 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Verrou porte arrière droite voie D

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

UCH B/C 84 version 2

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes

87B

VEHICULE SANS CLE - ACCES

	TEMOIN TOUCHE CPE
AC020	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cette commande permet de tester si le bouton est bien alimenté. Cette commande dure **7 secondes**.

L'éclairage du bouton CPE ne s'allume pas sous activation de la commande.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur du bouton CPE. Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de masse en voie 5 du connecteur de bouton CPE. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, sous activation de la commande, la présence de **+ 12 V** en voie 5 du connecteur de bouton CPE. Si conforme, remplacer l'interrupteur.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE2 sur l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité de la liaison :

Interrupteur de démarrage voie 5 Voie 14 connecteur PE2 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes



VEHICULE SANS CLE - ACCES

	TEMOIN SECURITE ENFANT
AC029	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cette commande permet de tester le fonctionnement du témoin sécurité enfant. Cette commande dure 7 secondes.

L'éclairage de l'interrupteur de sécurité enfant ne s'allume pas sous activation de la commande.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de l'interrupteur de sécurité enfant. Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de + 12 V en voie A2 du connecteur de l'interrupteur de démarrage. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, sous activation de la commande, la présence de masse en voie B3 du connecteur de l'interrupteur de sécurité enfant.

Si conforme, remplacer l'interrupteur.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE1 sur l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité de la liaison :

▶ Voie 9 connecteur PE1 40 voies de l'Unité Centrale Interrupteur de démarrage voie A2 -Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes

87B

VEHICULE SANS CLE - ACCES

	AUTORISATION LEVE-VITRE IMPULSIONNEL
AC025	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cette commande permet d'activer le fonctionnement des moteurs de lèves-vitres, après un remplacement de l'Unité Centrale Habitacle ou perte anodine de l'autorisation.

Cette commande dure 7 secondes.

Après activation, faire une lecture de l'état **ET087 "Autorisation lève-vitre impulsionnel"**, pour vérifier un changement d'état.

En cas de problème, se reporter au traitement de cet état.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes

87B

VEHICULE SANS CLE - ACCES

	TEST ANTENNES EXTERIEUR COTE CONDUCTEUR
AC032	
	Avant exécution de cette commande, il est impératif d'avoir vérifié à l'aide de la
	commande AC037 "Diagnostic des antennes émettrices" l'absence de défaut sur les antennes.
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
	Pendant cette commande, s'assurer l'isolement du véhicule des autres Méganes II afin
	d'effectuer un bon diagnostic.
001/01/01/50	
CONSIGNES	Particularité
	Cette commande permet de contrôler le bon fonctionnement des antennes extérieures
	côté conducteur.
	Si la portée dépasse 1,50 m , veuillez contrôler absence d'un court-circuit à la masse
	des antennes.
	Cette commande dure 1 minute.
	Visualiser le clignotement du lecteur de badge.
Porte avant	

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies noir (languettes refoulées, cassées,...). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement des liaisons suivantes :

Connecteur 4 voies en **voie 1 Voie 27** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Connecteur 4 voies en **voie 2 Voie 39** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer l'antenne si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES	
REPARATION	

Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes

87B

VEHICULE SANS CLE - ACCES

AC032 SUITE		
Porte arrière		
		_
Vérifier l'état et le brand Remettre en état si néo	hement du connecteur 4 voies noir (languettes refoulées, cassées,). essaire.	
Vérifier l'état et le brand refoulées, cassées,). Remettre en état si néo	hement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes essaire.	
Contrôler l'isolement d Connecteur 4 voie	es liaisons suivantes : en voie 1 Voie 28 du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle	
Connecteur 4 voie	en voie 2 Voie 38 du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle	
Remettre en état si néo		_
Remplacer l'antenne si	nécessaire.	_
Si le problème persiste	contacter la techline	

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des commandes

87B

VEHICULE SANS CLE - ACCES

AC033	TEST ANTENNES EXTERIEUR COTE PASSAGER		
	Avant exécution de cette commande, il est impératif d'avoir vérifié à l'aide de la commande AC037 "Diagnostic des antennes émettrices" l'absence de défaut sur les antennes. Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Pendant cette commande, s'assurer l'isolement du véhicule des autres Méganes II afin d'effectuer un bon diagnostic.		
CONSIGNES	Particularité Cette commande permet de contrôler le bon fonctionnement des antennes extérieurs côté conducteur. Si la portée dépasse 1,50 m, contrôler absence d'un court-circuit à la masse des antennes. Cette commande dure 1 minute. Visualiser le clignotement du lecteur de badge.		

Porte avant

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies noir (languettes refoulées, cassées,...). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement par rapport à la masse des liaisons suivantes :

Connecteur 4 voies en **voie 1 Voie 31** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Connecteur 4 voies en **voie 2 Voie 34** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer l'antenne si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES	
REPARATION	

Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes

87B

VEHICULE SANS CLE - ACCES

AC033 SUITE	
Porte arrière	
Vérifier l'état et le bran Remettre en état si né	chement du connecteur 4 voies noir (languettes refoulées, cassées,). cessaire.
Vérifier l'état et le bran refoulées, cassées,). Remettre en état si né	
	par rapport à la masse des liaisons suivantes : s en voie 1 Voie 32 du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle
	s en voie 2 Voie 33 du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle
Remettre en état si née	
Remplacer l'antenne s	i nécessaire.
Si le problème persiste	e, contacter la techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes

87B

VEHICULE SANS CLE - ACCES

AC033	TEST ANTENNES EXTERIEUR COFFRE	
	Avant exécution de cette commande, il est impératif d'avoir vérifié à l'aide de la commande AC037 "Diagnostic des antennes émettrices" l'absence de défaut sur les antennes. Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Pendant cette commande, s'assurer l'isolement du véhicule des autres Méganes II afin d'effectuer un bon diagnostic.	
CONSIGNES	Particularité Cette commande permet de contrôler le bon fonctionnement des antennes extérieurs côté conducteur. Si la portée dépasse 1,50 m, veuillez contrôler absence d'un court-circuit à la masse des antennes. Cette commande dure 1 minute. Visualiser le clignotement du lecteur de badge.	

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 4 voies noir (languettes refoulées, cassées,...). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler l'isolement par rapport à la masse des liaisons suivantes :

Connecteur 4 voies en **voie 1 Voie 29** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Connecteur 4 voies en voie 2 Voie 40 du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer l'antenne si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

87B

Diagnostic - Interprétation des commandes

VEHICULE SANS CLE - ACCES

AC034	TEST DES ANTENNES INTERIEUR		
CONSIGNES	Avant exécution de cette commande, il est impératif d'avoir vérifié à l'aide de la commande AC037 "Diagnostic des antennes émettrices" l'absence de défaut sur les antennes. Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Pendant cette commande, s'assurer l'isolement du véhicule des autres Méganes II afin d'effectuer un bon diagnostic.		
CONSIGNES	Particularité Cette commande permet de contrôler le bon fonctionnement des antennes intérieures. Si portée supérieures au seuil de porte, veuillez contrôler absence d'un court-circuit à la masse des antennes. Cette commande dure 1 minute. Visualiser le clignotement du lecteur de badge.		

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 3 voies noir (languettes refoulées, cassées,...). Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,...).

Remettre en état si nécessaire.

Assure l'isolement et la continuité par rapport à la masse des liaisons suivantes :

Connecteur 3 voies en **voie 1 Voie 25** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Connecteur 3 voies en **voie 3 Voie 24** du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Remplacer l'antenne si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes

87B

VEHICULE SANS CLE - ACCES

AC034 SUITE 1		
Vérifier l'état et le bran Remettre en état si né	chement du connecteur 3 voies noir (languettes refoulées, cassées,).	
Vérifier l'état et le branchement du connecteur 40 voies PE2 de l'Unité Centrale Habitacle (languettes refoulées, cassées,). Remettre en état si nécessaire.		
Contrôler l'isolement Connecteur 3 voie Connecteur 3 voie Remettre en état si né	Habitacle s en voie 3 Voie 36 du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle	
Remplacer l'antenne s	nécessaire.	
Si le problème persiste	, contacter la techline.	

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes

87B

VEHICULE SANS CLE - ACCES

AC034 SUITE 2	
Vérifier l'état et le brand Remettre en état si néd	chement du connecteur 3 voies noir (languettes refoulées, cassées,).
Vérifier l'état et le brand refoulées, cassées,). Remettre en état si néo	
Contrôler l'isolement p Connecteur 3 voies Connecteur 3 voies Remettre en état si néc	Habitacle s en voie 3 Voie 37 du connecteur PE3 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle
Remplacer l'antenne si	nécessaire.
Si le problème persiste	, contacter la techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes

87B

VEHICULE SANS CLE - ACCES

AC037	DIAGNOSTIC DES ANTENNES EMETTRICES
	Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
CONSIGNES	Particularité Cette commande permet de diagnostiquer les antennes en circuit ouvert ou court- circuit au + 12 V. Cette commande dure 1 minute.

Après activation de la commande, faire une lecture des défauts. Si un (ou plusieurs) défaut(s) concernant les antennes est apparu, se reporter au traitement de ce(s) défaut(s).

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes

87B

VEHICULE SANS CLE - ACCES

CON	TROLE DE BADGE	
SC005		
Cette commande permet d'indi et la fréquence du badge.	quer si le badge est vierge	e, l'affectation du badge au véhicule, le type de bad
Fonctionnement Normal		
Badge vierge	NON	
Badge affecté au véhicule	OUI	
Type de badge	Main Libre ou simple	
Fréquence du badge (MHZ)	433	
Fonctionnement Anormal		
Badge vierge	OUI	
Badge affecté au véhicule	NON	Ce badge est vierge, vous pouvez effectuer la
Type de badge	Main Libre ou simple	procédure d'affectation.
Fréquence du badge (MHZ)	433	
		•
Badge vierge	NON	
Badge affecté au véhicule	NON	Co badgo plannartient pas au véhiculo, co bas

Badge vierge	NON
Badge affecté au véhicule	NON
Type de badge	Main Libre ou simple
Fréquence du badge (MHZ)	433

Ce badge n'appartient pas au véhicule, ce badge appartient à autre type de véhicule.

Badge vierge	NON
Badge affecté au véhicule	NON
Type de badge	Main Libre ou simple
Fréquence du badge (MHZ)	433

Ce badge n'appartient pas au véhicule, ce badge appartient au Type de véhicule Mégane II.

Badge vierge	OUI
Badge affecté au véhicule	OUI
Type de badge	Main Libre ou simple
Fréquence du badge (MHZ)	433

Contacter votre techline.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes



VEHICULE SANS CLE - PROTECTION

	VOYANT ANTIDEMARRAGE
AC003	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Le tableau de bord doit être vu présent sur le réseau multiplexé. Cette commande permet de tester le fonctionnement du voyant antidémarrage. Cette commande dure **7 secondes**.

Le voyant d'antidémarrage ne s'allume pas sous activation de la commande.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de tableau de bord. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, sous activation de la commande, la présence de masse en **voie 29** du tableau de bord. Si conforme, remplacer le tableau de bord.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE2 sur l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité de la liaison :

Tableau de bord **voie 29 Voie 29** connecteur PE2 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes



VEHICULE SANS CLE - PROTECTION

AC026	ECLAIRAGE INTERRUPTEUR DEMARRAGE

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cette commande permet de tester le fonctionnement de l'éclairage de l'interrupteur démarrage. Cette commande dure **7 secondes**.

L'éclairage de l'interrupteur de démarrage ne s'allume pas sous activation de la commande.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de l'interrupteur de démarrage. Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de masse en voie 2 du connecteur de l'interrupteur de démarrage. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, sous activation de la commande, la présence de + 12 V en voie 4 du connecteur de l'interrupteur de démarrage.

Si conforme, remplacer l'interrupteur.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE1 sur l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité de la liaison :

Interrupteur de démarrage voie 4 Voie 13 connecteur PE1 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes

87B

VEHICULE SANS CLE - PROTECTION

	ECLAIRAGE REPOSE-BADGE				
AC024					

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cette commande permet de tester le fonctionnement du repose-badge. Cette commande dure **7 secondes**.

L'éclairage du repose-badge ne s'allume pas sous activation de la commande.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de repose-badge. Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de masse en voie 5 du connecteur de repose-badge.

Si conforme

Si non conforme

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE2 sur l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité de la liaison :

Repose-badge **voie 5 Voie 25** connecteur PE2 40 voies de l'Unité Centrale

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

Vérifier, sous activation de la commande, la présence de **+ 12 V** en voie 2 du connecteur de repose-badge. Si conforme, remplacer le repose-badge.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE1 sur l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité de la liaison :

Repose-badge **voie 2 Voie 4** connecteur PE1 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes



CONDITIONNEMENT D'AIR - CHAUFFAGE


Vérifier que le véhicule soit équipé de Résistances Chauffantes d'Habitacle. Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Cette commande permet de tester le fonctionnement des Résistances Chauffantes Habitacle. Cette commande dure 7 secondes.				
Assurer la présence de masse en voies 2 et 4 du connecteur des Résistances Chauffantes Habitacle. Remettre en état si nécessaire.				
Vérifier la présence de + 12 V , sous activation de la commande, en voie 3 du connecteur des Résistances Chauffantes Habitacle.		oui	→	Vérifier que les résistances, entre les voies 2 et 3 et entre les voies 3 et 4 du connecteur des Résistances Chauffante Habitacle, ou égal à l'infini. Remplacer les Résistances Chauffantes Habitacle si non conforme.
NON ↓ Vérifier la présence de + 12 V, sous activation de la commande, en voie A5 du relais Assurer l'isolement et la continuité de la liaison entre				
de la commande, en voie A5 du relais Résistance Chauffante Habitacle 1. NON I		— oui	-	

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes



CONDITIONNEMENT D'AIR - CHAUFFAGE



APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes



CONDITIONNEMENT D'AIR - CHAUFFAGE


AC017	RELAIS RCH 2			
CONSIGNES	Vérifier que le véhicule soit équipé de Résistances Chauffantes d'Habitacle. Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé. Cette commande permet de tester le fonctionnement des Résistances Chauffantes Habitacle. Cette commande dure 7 secondes.			
Assurer la présence de masse en voies 2 et 4 du connecteur des Résistances Chauffantes Habitacle. Remettre en état si nécessaire.				
Vérifier la présence de + de la commande, en vois connecteur des Résistar Habitacle.	es 1 et 5 du Résistances Chauffantes Habitacle, ou égal à l'infini			
NON L				
Vérifier la présence de + de la commande, en voie Résistances Chauffantes	Habitacle 2. OUI Taylore B4 du relais Resistances Chauffantes Habitacle 2 et les voies 1 et 5 du connecteur des Résistances Chauffantes Habitacle.			
NOI	'			

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes



CONDITIONNEMENT D'AIR - CHAUFFAGE



APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes



CONDITIONNEMENT D'AIR - SELECTION UTILISATEUR

	TEMOIN TOUCHE AIR CONDITIONNE
AC015	Climatisation manuelle uniquement.

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cette commande permet de tester le fonctionnement du voyant d'air conditionné. Mettre l'APC, le tableau de climatisation doit s'allumer.

Cette commande dure 7 secondes.

Le témoin ne s'allume pas sous activation de la commande.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de tableau de commande chauffage. Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de masse en voie 5 du connecteur de tableau de commande de chauffage. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, sous activation de la commande, la présence de **+ 12 V** en voie 6 du connecteur de tableau de commande de chauffage.

Si conforme, remplacer le tableau de commande.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE2 sur l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité de la liaison :

Tableau de commande **voie 6** → **Voie 26** connecteur PE2 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes



CONDITIONNEMENT D'AIR - SELECTION UTILISATEUR

AC019	TEMOIN LUNETTE ARRIERE CHAUFFANTE Sauf climatisation régulée.
-------	---

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cette commande permet de tester le fonctionnement du voyant de lunette chauffante. Mettre l'APC.

Cette commande dure 7 secondes.

Le témoin de lunette arrière chauffante ne s'allume pas sous activation de la commande.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de tableau de commande chauffage. Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de masse en voie 5 du connecteur de tableau de commande de chauffage. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, sous activation de la commande, la présence de + 12 V en voie 4 du connecteur de tableau de commande de chauffage.

Si conforme, remplacer le tableau de commande.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE2 sur l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité de la liaison :

Tableau de commande **voie 4** → **Voie 38** connecteur PE2 40 voies de l'Unité Centrale Habitacle Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes

87B

ECLAIRAGE - PUISSANCE ECLAIRAGE

	FEUX DE BROUILLARD ARRIERE
AC009	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cette commande permet de tester le fonctionnement de l'antibrouillard. Contrôler les ampoules.

Les feux de brouillard arrière ne s'allument pas sous activation de la commande.

Direction à gauche

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de chaque feu arrière.

Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de masse :

Berline 3 et 5 portes : en voie 1 du connecteur noir du feu arrière.

Berline 4 portes : en voie 2 du connecteur du feu arrière.

Break : en voie 3 du connecteur du feu arrière. Cabriolet : en voie 3 du connecteur du feu arrière.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, sous activation de la commande, la présence de + 12 V :

Berline 3 et 5 portes : en voie 2 du connecteur noir du feu arrière.

Berline 4 portes : en voie 6 du connecteur du feu arrière.

Break : en voie 1 du connecteur du feu arrière. Cabriolet : en voie 1 du connecteur du feu arrière.

Si conforme, vérifier à nouveau les ampoules et si toujours non conforme, remplacer le feu arrière.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PP3 sur l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité des liaisons :

Berline 3 et 5 portes : voie 2 du connecteur noir du feu arrière.

Berline 4 portes : voie 6 du connecteur du feu arrière.

Break : voie 1 du connecteur du feu arrière. Cabriolet : voie 1 du connecteur du feu arrière.

Remettre en état si nécessaire.

|

Voie 6 connecteur PP3 12 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION

Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

UCH B/C 84 version 2

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes

87B

ECLAIRAGE - PUISSANCE ECLAIRAGE

AC009 SUITE		

Direction à droite

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de chaque feu arrière.

Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de masse :

Berline 3 et 5 portes : en voie 4 du connecteur noir du feu arrière.

Berline 4 portes : en voie 5 du connecteur du feu arrière.

Break : en voie 3 du connecteur du feu arrière. Cabriolet : en voie 4 du connecteur du feu arrière.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, sous activation de la commande, la présence de + 12 V :

Berline 3 et 5 portes : en voie 3 du connecteur noir du feu arrière.

Berline 4 portes : en voie 1 du connecteur du feu arrière.

Break : en voie 1 du connecteur du feu arrière. Cabriolet : en voie 6 du connecteur du feu arrière.

Si conforme, vérifier à nouveau les ampoules et si toujours non conforme, remplacer le feu arrière.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PP3 sur l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité des liaisons :

Berline 3 et 5 portes : voie 3 du connecteur noir du feu arrière.

Berline 4 portes : voie 1 du connecteur du feu arrière.

Break : voie 1 du connecteur du feu arrière. Cabriolet : voie 6 du connecteur du feu arrière.

Remettre en état si nécessaire.

┝

Voie 6 connecteur PP3 12 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Interprétation des commandes

87B

ECLAIRAGE - PUISSANCE ECLAIRAGE

AC022

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cette commande permet de tester le fonctionnement des clignotants. Mettre l'APC.

Contrôler les ampoules.

Les clignotants ne s'allument pas sous activation de la commande.

Vérifier l'état et le branchement des connecteurs du projecteur gauche, du répétiteur gauche et du feu arrière gauche.

Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de masse sur l'élément défaillant :

Voie 1 projecteur non équipé de lampe au Xénon / Voies 1et 4 projecteur équipé de lampe au Xénon

Voie 2 répétiteur

Feu arrière :

Berline 3 et 5 portes : en voie 3 du connecteur noir du feu arrière.

Berline 4 portes : en voie 2 du connecteur du feu arrière.

Break : en voie 3 du connecteur du feu arrière. Cabriolet : en voie 3 du connecteur du feu arrière.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, sous activation de la commande, la présence de + 12 V sur l'élément défaillant :

Voie 3 projecteur non équipé de lampe au Xénon / Voie 8 projecteur équipé de lampe au Xénon

Voie 1 répétiteur Feu arrière :

Berline 3 et 5 portes : en voie 2 du connecteur noir du feu arrière.

Berline 4 portes : en voie 1 du connecteur du feu arrière.

Break : en voie 2 du connecteur du feu arrière. Cabriolet : en voie 2 du connecteur du feu arrière.

Si conforme, vérifier à nouveau les ampoules et si toujours non conforme, remplacer le (ou les) feu(x)

arrière(s).

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes

87B

ECLAIRAGE - PUISSANCE ECLAIRAGE

	CLIGNOTANT GAUCHE
AC022	

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PP3 sur l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité des liaisons :

Voie 3 projecteur non équipé de lampe au Xénon

Voie 8 projecteur équipé de lampe au Xénon

Voie 1 répétiteur

Feu arrière:

Berline 3 et 5 portes : en voie 2 du connecteur noir du feu arrière.

Berline 4 portes : en voie 1 du connecteur du feu arrière.

Break : en voie 2 du connecteur du feu arrière. Cabriolet : en voie 2 du connecteur du feu arrière.

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

Voie 4 connecteur PP3 12 voies de l'Unité Centrale Habitacle

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

87B

Diagnostic - Interprétation des commandes

ECLAIRAGE - PUISSANCE ECLAIRAGE

CLIGNOTANT DROIT

CONSIGNES

AC023

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cette commande permet de tester le fonctionnement des clignotants. Mettre l'APC.

Contrôler les ampoules.

Les clignotants ne s'allument pas sous activation de la commande.

Vérifier l'état et le branchement des connecteurs du projecteur droit, du répétiteur droit et du feu arrière droit. Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de masse sur l'élément défaillant :

Voie 1 projecteur non équipé de lampe au Xénon / Voies 1et 4 projecteur équipé de lampe au Xénon

Voie 2 répétiteur

Feu arrière:

Berline 3 et 5 portes : en voie 3 du connecteur noir du feu arrière.

Berline 4 portes : en voie 5 du connecteur du feu arrière.

Break : en voie 3 du connecteur du feu arrière. Cabriolet : en voie 4 du connecteur du feu arrière.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, sous activation de la commande, la présence de + 12 V sur l'élément défaillant :

Voie 3 projecteur non équipé de lampe au Xénon / Voie 8 projecteur équipé de lampe au Xénon

Voie 1 répétiteur Feu arrière :

Berline 3 et 5 portes : en voie 2 du connecteur noir du feu arrière.

Berline 4 portes : en voie 6 du connecteur du feu arrière.

Break : en voie 2 du connecteur du feu arrière. Cabriolet : en voie 5 du connecteur du feu arrière.

Remettre en état si nécessaire.

Si conforme, vérifier à nouveau les ampoules et si toujours non conforme, remplacer le (ou les) feu(x) arrière(s).

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PP3 sur l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes

87B

ECLAIRAGE - PUISSANCE ECLAIRAGE

AC023 SUITE	

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PP3 sur l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité des liaisons :

Voie 3 projecteur non équipé de lampe au Xénon Voie 8 projecteur équipé de lampe au Xénon

Voie 1 répétiteur

Feu arrière:

Berline 3 et 5 portes : en voie 2 du connecteur noir du feu arrière.

Berline 4 portes : en voie 6 du connecteur du feu arrière.

Break : en voie 2 du connecteur du feu arrière. Cabriolet : en voie 5 du connecteur du feu arrière.

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

Voie 4 connecteur PP3 12 voies de l'Unité Centrale Habitacle

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

UCH B/C 84 version 2

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes



ECLAIRAGE - PUISSANCE ECLAIRAGE

	<u>'</u>

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cette commande permet de tester le fonctionnement du plafonnier. Contrôler les ampoules.

Les plafonniers ne s'allument pas sous activation de la commande.

Vérifier l'état et le branchement des connecteurs de plafonnier. Remettre en état si nécessaire.

Assurer la présence de masse en voie 3 de chaque plafonnier.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, sous activation de la commande, la présence de + 12 V en voie 2 de chaque plafonnier. Si conforme, vérifier à nouveau les ampoules et si toujours non conforme, remplacer le (ou les) plafonnier(s).

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PP3 sur l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité de la liaison :

Voie 2 de chaque plafonnier — Voie 1 connecteur PP3 12 voies de l'Unité Centrale Habitacle Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes



ECLAIRAGE - PUISSANCE ECLAIRAGE

	ECLAIRAGE CAVE - SOL
AC027	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cette commande permet de tester le fonctionnement éclairage cave sol. Contrôler les ampoules.

Vérifier l'état et le branchement des connecteurs d'éclairage cave. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la présence de + 12 V en voie 1 de chaque éclaireur cave.

Si conforme

Si non conforme

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PP3 sur l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité de la liaison :

Voie 1 de chaque plafonnier → Voie 9 connecteur PP3 12 voies de l'Unité Centrale Habitacle

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

Vérifier, sous activation de la commande, la présence de masse en voie 2 de chaque éclaireur cave. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PP3 sur l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité de la liaison :

Voie 2 de chaque plafonnier → Voie 10 connecteur PP3 12 voies de l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

Traiter les autres défauts éventuels.

UCH B/C 84 version 2

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes



ESSUYAGE - PUISSANCE ESSUYAGE

	ESSUYAGE ARRIERE
AC007	

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.

Cette commande permet de tester le fonctionnement de l'essuyage arrière. Cette commande dure **7 secondes**

L'essuie-vitre arrière ne fonctionne pas sous activation de la commande.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de moteur d'essuie-vitre arrière. Remettre en état si nécessaire.

Assurer la masse en voie 3 du connecteur d'essuie-vitre arrière.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, sous activation de la commande, la présence de **+ 12 V** en voie 1 du connecteur d'essuie-vitre arrière. Remplacer le moteur d'essuie-vitre arrière si tout est conforme.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE3 sur l'Unité Centrale Habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité de la liaison :

Moteur **voie 1 Voie 37** du connecteur 40 voies PE3 de l'Unité Centrale Habitacle. Remettre en état si nécessaire.

Si le problème persiste, contacter la techline.


APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes



ESSUYAGE - PUISSANCE ESSUYAGE



APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés. Traiter les autres défauts éventuels.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes

ESSUYAGE - PUISSANCE ESSUYAGE

AC030 SUITE		
		A
Vérifier l'état et le branc Remettre en état si néc		relais de lave projecteur 1.
Assurer la présence de Remettre en état si néc		voie A2 et A5 du connecteur de relais.
Vérifier, sous activation Est ce conforme ?	de la comm	ande, la présence de masse en voie A2 du connecteur de relais.
		NON
		Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE3 sur l'UCH. Remettre en état si nécessaire.
	OUI	Assurer l'isolement et la continuité de la liaison : Connecteur de relais voie A2 Voie 13 connecteur PE3 de l'UCH. Remettre en état si nécessaire.
		Si le problème persiste, contacter la techline.
Contrôler l'isolement e	r t la continu	ité de la liaison :

Relais lave projecteur 1 voie A3 -

▶ Voie 1 pompe lave projecteur. Remettre en état si nécessaire.

Si tout est correct, remplacer le relais.


APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE Diagnostic - Interprétation des commandes



ESSUYAGE - PUISSANCE ESSUYAGE



APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système. Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

87B

Diagnostic - Interprétation des commandes

ESSUYAGE - PUISSANCE ESSUYAGE

AC031 SUITE Vérifier l'état et le branchement du relais de lave projecteur 2. Remettre en état si nécessaire. Assurer la présence de + 12 V en voie B2 et A5 du connecteur de relais. Remettre en état si nécessaire. Vérifier, sous activation de la commande, la présence de masse en voie B2 du connecteur de relais. Est ce conforme? NON Vérifier l'état et le branchement du connecteur PE3 sur l'UCH. Remettre en état si nécessaire. Assurer l'isolement et la continuité de la liaison : OUI Connecteur de relais voie B2 — ▶ Voie 14 connecteur PE3 de l'UCH. Remettre en état si nécessaire. Si le problème persiste, contacter la techline.

Contrôler l'isolement et la continuité de la liaison :

Relais lave projecteur 1 voie B3 Voie 1 pompe lave projecteur.

Remettre en état si nécessaire.

Si tout est correct, remplacer le relais.

APRES REPARATION Refaire un diagnostic du système.

Faire un effacement des défauts mémorisés.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

N° Vdiag : 44

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



CONSIGNES

Ne consulter ces effets client qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

EFFETS CLIEN	тѕ	
PAS DE COMMUNICATION AVEC LE CALCULATEUR		
ECLAIRAGE		
	PAS DE FEU DE BROUILLARD ARRIERE	ALP 2
	PAS DE CLIGNOTANT DROIT	ALP 3
	PAS DE CLIGNOTANT GAUCHE	ALP 4
	PAS DE FEUX DE POSITION	ALP 5
	PAS DE FEUX DE CROISEMENT	ALP 6
	PAS DE FEUX DE ROUTE	ALP 7
	PAS DE FEUX ANTIBROUILLARD AVANT	ALP 8
ESSUYAGE, LA	VE-VITRE	
	PAS D'ESSUIE-VITRE ARRIERE	ALP 9
	PAS D'ARRET FIXE ARRIERE	ALP 10
	PAS D'ARRET D'ESSUIE-VITRE AVANT	ALP 11
	PAS D'ESSUIE-VITRE AVANT	ALP 12
	PAS DE LAVE-GLACE AVANT ET ARRIERE	ALP 13
	PAS DE LAVE-PROJECTEURS	ALP 14
LEVE-VITRES		
	ABSENCE DE RELEVAGE AUTOMATIQUE DES VITRES AU DEUXIEME APPUI DU BADGE OU DE LA POIGNEE	ALP 15
	ABSENCE DE RELEVAGE AUTOMATIQUE D'UNE OU DES VITRES AVANT PAR UN DEUXIÈME APPUI DU BADGE OU DE LA POIGNEE	ALP 16

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

N° Vdiag : 44

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



CONSIGNES

Ne consulter ces effets client qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

EFFETS CLIENTS	
ABSENCE DE RELEVAGE AUTOMATIQUE D'UNE OU DES VITRES ARRIERE PAR DEUXIEME APPUI DU BADGE OU DE LA POIGNEE	ALP 17
ABSENCE DE MONTEE ET DESCENTE DE LA VITRE PASSAGER	ALP 18
ABSENCE DE MONTEE ET DESCENTE DE LA VITRE CONDUCTEUR	ALP 19
ABSENCE DE MONTEE ET DESCENTE DE LA VITRE ARRIERE GAUCHE	ALP 20
ABSENCE DE MONTEE ET DESCENTE DE LA VITRE ARRIERE DROITE	ALP 21
LES LEVE-VITRES NE FONCTIONNENT PAS	ALP 22
ABSENCE DE FERMETURE DU TOIT OUVRANT AU DEUXIEME APPUI SUR LE BADGE OU DE LA POIGNEE	ALP 23
ABSENCE D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE TOIT QUELLE QUE SOIT LA DEMANDE DE L'UTILISATEUR	ALP 24
ABSENCE D'OUVERTURE ET DE TOIT POSITION 1 ABSENCE D'OUVERTURE ET DE TOIT POSITION 2 ABSENCE D'OUVERTURE ET DE TOIT POSITION 3	ALP 25
PAS DE RABATTAGE OU DE DEPLOIEMENT D'UN OU DES RETROVISEURS	ALP 26
PAS DE REGLAGE SUR L'UN DES DEUX RETROVISEURS	ALP 27
AL IMENITATION	
ALIMENTATION	
PAS DE + SERVITUDE ————————————————————————————————————	ALP 28
+ APC RESTE BLOQUE	ALP 29

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

N° Vdiag : 44

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



ALP 1

Pas de communication avec le calculateur


CONSIGNES

Vérifier l'état et le branchement des connections de la batterie.

Vérifier l'état des fusibles de puissances sur la borne positive de la batterie.

Vérifier la tension batterie.

Remettre en état si nécessaire.




APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes






APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes






APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes





APRES REPARATION


Faire un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

UCH B/C 84 version 2

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes






APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes






APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes






APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes






APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes






APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes






APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes






APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes





APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes




ALP 13 Pas de lave-vitre avant et arrière **CONSIGNES** Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic. Lave-vitre avant Contrôler l'état 078 "demande de lave vitre avant", Faire un diagnostic de cet état. NON → Est-il présent? OUI Contrôle de continuité et isolement de la Contrôle du + 12 V en voie 2 de la pompe de lave-NON → voie 2 de la pompe et voie 1 de la commande glace sous activation, le + 12 V est-il présent ? sous volant du connecteur 6 voies noir. OUI Contrôle de continuité et isolement de la Contrôle de la masse en voie 1 de la pompe de lavevoie 1 de la pompe et voie 2 de la commande NON → glace, la masse est-elle présente ? sous volant du connecteur 6 voies noir. OUI Contrôler les tuyaux. Si tout est correct. Remplacer la pompe de lave-vitre.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes






APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes





APRES REPARATION

Refaire un apprentissage des quatre vitres.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



ALP 15

Absence de relevage automatique des vitres au deuxième appui du badge ou de la poignée

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

Contrôle du fonctionnement manuel des quatre vitres:
Fonctionnent-t-elles par paliers de 50 mm?

Contrôle des fusibles de 25 A et 40 A.
Contrôler l'alimentation en voie 4 des boîtiers des masses
Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes

87B

Reprendre la liste des symptômes, traiter


celui qui correspond.


ALP 16

Absence de relevage automatique d'une ou des vitres avant par un deuxième appui du badge ou de la poignée

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.





APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



Reprendre la liste des symptômes, traiter


celui qui correspond.

ALP 17

Absence de relevage automatique d'une ou des vitres arrière par un deuxième appui du badge ou de la poignée

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.






Refaire un apprentissage des quatre vitres.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes






APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes

87B




APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes

87B




UCH B/C 84 version 2

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes






APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes


87B



BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes






APRES REPARATION

Remettre en état si nécessaire.

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes

87B



BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes



ALP 22 Les lèves-vitres ne fonctionnent pas **CONSIGNES** Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic. Contrôle du fusible 40 A du boîtier fusible et Contrôler le + 12 V sur la voie 5 du connecteur relais habitacle. blanc côté conducteur. Assurer l'isolement et la continuité de la Sur la voie A1 et B2 du connecteur marron côté NON → liaison. passager. Remettre en état si nécessaire. Le + 12 V est-il présent ? OUI Assurer la continuité et l'isolement de la Contrôler la masse en voie 4 du connecteur noir. NON → liaison. La masse est-elle présente ? Remettre en état si nécessaire. OUI Assurer la **continuité** et **l'isolement** des Contrôle du + 12 V sur la connecteur gris. liaisons. Contrôle de la masse. NON → Remettre en état si nécessaire. Le + 12 V est-il présent ? Si tout est correct. La masse est-elle présente ? Remplacer l'interrupteur défaillant. OUI Vérifier les glissières. Si tout est correct, remplacer le moteur électrique défaillant.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes




ALP 23

Absence de fermeture du toit ouvrant au deuxième appui sur le badge ou à l'interrupteur sur la poignée

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.



APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes




ALP 24

Absence d'ouverture et fermeture de toit quelle que soit la demande de l'utilisateur

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.



APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes

87B

ALP 25

Absence d'ouverture de toit en position 1 Absence d'ouverture de toit en position 2 Absence d'ouverture de toit en position 3

CONSIGNES

Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

Contrôle de la continuité et isolement des liaisons suivantes :

Interrupteur de toit en voie 3 Voie 4 du moteur.

Interrupteur de toit en voie 2 Voie 3 du moteur.

Interrupteur de toit en voie 5 Voie 2 du moteur.

Interrupteur de toit en voie 1 Voie 1 du moteur.

.

Remplacer l'interrupteur si nécessaire.


Si défaut persiste remplacer le moteur électrique.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes






APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes

87B




APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes






APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes






APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes






APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes






APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION HABITACLE

Diagnostic - Arbres de localisation de pannes





APRES REPARATION

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Préliminaires



FONCTION VEHICULE SANS CLE

1. APPLICABILITE DU DOCUMENT

Ce document présente le diagnostic applicable sur tous les unités centrales électroniques correspondant aux caractéristiques suivantes :

Véhicule(s) : Mégane II

Fonction concernée : Véhicules sans clé

Nom du calculateur : N° de programme : N° VDIAG : **04**

2. ELEMENTS INDISPENSABLES AU DIAGNOSTIC

Type documentation

Méthodes de diagnostic (ce présent document et les notes techniques de l'injection montée sur le véhicule, de l'Unité Centrale Habitacle et de l'Unité de Protection et de Commutation) :

Diagnostic assisté (intégré à l'outil de diagnostic), papier (Manuel de Réparation ou Note Technique),
 Dialogys.

Schémas Electriques :

- Visu-Schéma (Cédérom), papier.

Type outils de diagnostic

- CLIP

Type outillage indispensable

Outillage spécialisé indispensable							
Multimètre							
Elé 1681	Bornier universel						

3. RAPPELS

Démarche

Pour diagnostiquer les calculateurs du véhicule, mettre le contact en mode diagnostic (+ après contact forcé).

Procéder comme suit :

- badge du véhicule sur repose-badge (véhicules sans clé scénario 1, entrée de gamme, sans mains libres et scénario 2, haut de gamme, mains libres),
- appui long (+ de 5 secondes) sur le bouton "start" hors conditions de démarrage,
- brancher l'outil de diagnostic et effectuer les opérations souhaitées.

Nota

Les calculateurs droit et gauche de lampes au xénon sont alimentés lors de l'allumage des feux de croisement. Leur diagnostic ne sera donc possible qu'après mise du contact en mode diagnostic (+ après contact forcé) et l'allumage des feux de croisement.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Préliminaires



La coupure du + après contact procéder comme suit :

- débrancher l'outil de diagnostic,
- effectuer deux appuis courts (moins de 3 secondes) sur le bouton "start",
- vérifier la coupure du + après contact forcé par l'extinction des témoins calculateurs au tableau de bord.

Défauts

Il existe des défauts déclarés présents et des défauts déclarés mémorisés (apparus selon un certain contexte et disparus depuis ou toujours présents mais non diagnostiqués selon le contexte actuel).

L'état **présent** ou **mémorisé** des défauts doit être considéré à la mise en oeuvre de l'outil de diagnostic suite à la mise du + après contact (sans action sur les éléments du système).

Pour un défaut présent, appliquer la démarche indiquée dans le chapitre Interprétation des défauts.

Pour un défaut mémorisé, noter les défauts affichés et appliquer la partie consignes.

Si le défaut est confirmé en appliquant la consigne, la panne est présente. Traiter le défaut.

Si le défaut n'est pas confirmé, vérifier :

- les lignes électriques qui correspondent au défaut,
- les connecteurs de ces lignes (oxydation, broches pliées, etc.),
- la résistance de l'élément détecté défectueux,
- l'hygiène des fils (isolation fondue ou coupée, frottements).

Contrôle de conformité

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états et paramètres qui n'affichent pas de défaut sur l'outil de diagnostic lorsqu'ils ne sont pas cohérents. Cette étape permet par conséquent :

- de diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut qui peuvent correspondre à une plainte client,
- de vérifier le bon fonctionnement du système et de s'assurer qu'une panne ne risque pas d'apparaître de nouveau après la réparation.

Dans ce chapitre figure donc un diagnostic des états et des paramètres, dans les conditions de leur contrôle.

Si un état ne fonctionne pas normalement ou qu'un paramètre est hors tolérance, vous devez consulter la page de diagnostic correspondante.

Particularités des contrôles de conformité pour la fonction véhicule sans clé

Le contrôle de conformité de la **fonction véhicule sans clé** est divisé en trois parties. Ces parties concernent les trois sous-fonctions de la **fonction véhicule sans clé** : gestion des ouvrants, protection et démarrage.

Les états et paramètres concernés par ces sous-fonctions sont classés avec leur calculateur respectif.


Effets client – Arbre de Localisation de pannes

Si le contrôle à l'outil de diagnostic est correct mais que la plainte client est toujours présente, traiter le problème par **effets client**.

Un résumé de la démarche globale à suivre est disponible sous forme de logigramme page suivante

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Préliminaires

4. DEMARCHE DE DIAGNOSTIC



GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Préliminaires



5. FICHE DIAGNOSTIC



ATTENTION !

ATTENTION

Tous les incidents sur un système complexe doivent faire l'objet d'un diagnostic complet avec les outils adaptés. La FICHE DIAGNOSTIC, qui est à documenter au cours du diagnostic, permet d'avoir et de conserver une trame du diagnostic effectué. Elle constitue un élément essentiel du dialogue avec le constructeur.

IL EST DONC OBLIGATOIRE DE REMPLIR UNE FICHE DIAGNOSTIC A CHAQUE FOIS QU'UN DIAGNOSTIC EST EFFECTUE.

Cette fiche sera systématiquement demandée :

- Lors des demandes d'assistance technique à la techline.
- Pour les demandes d'agrément, lors d'un remplacement de pièces avec agrément obligatoire.
- Pour la joindre aux pièces "sous surveillance" demandées en retour. Elle conditionne alors le remboursement de la garantie, et concourt à une meilleure analyse des pièces déposées.

6. CONSIGNES DE SECURITE

Toute opération sur un élément nécessite des règles de sécurité pour éviter tous dégâts matériels ou humains :

- Vérifier la bonne charge de la batterie pour éviter toute dégradation des calculateurs en cas de faible charge.
- Eviter l'utilisation de batterie d'assistance (interdit en 24 V).
- Vérifier l'absence de défaillance du contacteur d'embrayage, risque de démarrage non désiré.
- Ne pas fumer.
- Utiliser les outils adéquats.

FICHE DIAGNOSTIC

Système : Gestion des portes

Page 1 / 2

Liste des pièces sous surveillance : Calculateur

•	Identification administrative																			
Date				2 0)															
F	Fiche documentée par																			
١	/IN																			
N	Moteur																			
(Outil de c	liagnos	tic		С	LIP				Ī										
١	ersion d	le mise	à jour																	
•	Resser	nti clier	<u>nt</u>																	
	875		ne de condam amnation des					1473		oblème écomm	e de bac nande	dge oı	ı			881	Allum	nage voya	ant	
	1072	Problèn intérieu	nes d'éclairaç r	ge			•		•					•						
A	Autre Vos précisions :																			
•	Condit	ions d'	apparition	du	res	sent	ti c	<u>lient</u>												
	005	En roul	ant					010	Dé	gradat	ion pro	gressi	ve			004	Par in	ntermitter	nce	
	009	Panne	soudaine				•						_	•						
Autre Vos précisions :																				
•	Docum	entatio	n utilisée	pol	ur le	dia	gn	<u>ostic</u>												
							N	léthoc	le di	agno	stic u	ıtilise	ée							
Ty	Type de manuel diagnostic :			M	lanı	uel de	Répa	aratio	on 🗖	No	te Te	chni	que	e 🖵 [Diagno	ostic as	sisté			
N° du manuel de diagnostic :																				
								Schén	na él	ectri	que u	ıtilise	é							
	N° de la Note Technique Schéma Electrique :																			
	Autres documentations																			
ln	titulé et/c	ou référ	ence :																	



FD 18 Fiche Diagnostic

			FICH	E DIAGNOSTIC		
Système : 0	Gestion de	es porte	S			Page 2 / 2
		ulateur et d	des pièce	s échangés pour le systèm	<u>e</u>	
Référence piè	ce 1					
Référence piè	ce 2					
Référence piè	ce 3					
Référence piè	ce 4					
Référence piè	ce 5					
A lire avec l'outi	il de Diagnos	stic (écran	Identificat	ion) :		
Référence cal	culateur					
Numéro de fou	ırnisseur					
Numéro progra	amme					
Version logicie)					
N° calibration						
VDIAG						
Dáfauta ra	levés sur l'o	outil do di	nanostio			
N° défaut	Présent		morisé	Intitulé du défau	<u> </u>	Caractérisation
N delaut	Present	IVIE	illorise	mittule du delau	·	Caracterisation
• Contexte o	léfaut lors d	de son app	<u>parition</u>			1
N° état ou par	amètre		Intitulé	du paramètre	Valeur	Unité
• <u>Informatio</u>	ns spécifiq	ues au sys	<u>stème</u>			
Description :						
• Informatio	ns complén	<u>nentaires</u>				
Quels sont les élé						
amené à remplace Quelles autres piè		· ·				



Autres fonctions défaillantes ?

remplacées?

Vos précisions :

FD 18 Fiche Diagnostic

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Préliminaires



FONCTIONNEMENT GENERAL

La fonction véhicule sans clé est divisée en trois sous fonctions : gestion des ouvrants, protection et démarrage. Le diagnostic de la fonction véhicule sans clé, à l'aide de l'outil de diagnostic, s'effectue de deux façons.

- La première façon est le diagnostic par calculateur qui permet de communiquer avec un seul calculateur (choisir le calculateur concerné).
- La deuxième façon est le diagnostic par fonction qui permet de communiquer avec les trois (ou quatre) calculateurs de la fonction véhicule sans clé.

DESCRIPTION DES SOUS FONCTIONS

Sous fonction gestion des ouvrants

Cette sous fonction comprend tout ce qui sert à l'ouverture et à la fermeture du véhicule. L'Unité Centrale Habitacle assure à elle seule cette sous fonction.

Nota:

- La condamnation est impossible, après contact présent ou badge dans le lecteur.
- L'ABS fournit l'information vitesse véhicule pour la fonction Condamnation Automatique en Roulant.
- Une défaillance du système airbag, interdit la fonction Condamnation Automatique en Roulant et l'information "airbag déclenché" décondamne le véhicule.

Sous fonction protection

Cette sous fonction comprend tout ce qui sert à la **protection contre le vol** du véhicule. Les calculateurs concernés sont l'Unité Centrale Habitacle, l'injection pour l'antidémarrage, et le verrou de colonne.

Nota

- Une défaillance du système airbag et/ou ABS (information vitesse) interdit le verrouillage de la colonne de direction.
- Un dysfonctionnement de l'Unité de Protection et de Commutation peut entraîner un non fonctionnement du verrou de colonne.

Sous fonction démarrage

Cette sous fonction comprend tout ce qui sert au démarrage du véhicule. Les calculateurs concernés sont l'Unité Centrale Habitacle, l'injection, l'Unité de Protection et de Commutation et si le véhicule en est équipé, le calculateur de boîte de vitesses automatique ou robotisée.

Nota:


- Une information vitesse > à 0 km/h interdit d'arrêter le moteur.
- Un déclenchement d'airbag arrête le moteur.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Préliminaires



FONCTION VEHICULE SANS CLE

ECHANGES ENTRE LES PRINCIPALES COMPOSANTES DE LA FONCTION VEHICULE SANS CLE




GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Préliminaires



FONCTION VEHICULE SANS CLE

SYNTHESE DES ELEMENTS PILOTES OU GERES PAR LA FONCTION VEHICULE SANS CLE POUR LA GESTION DES PORTES




GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Préliminaires



FONCTION VEHICULE SANS CLE

SYNTHESE DES ELEMENTS PILOTES OU GERES PAR LA FONCTION VEHICULE SANS CLE POUR LA GESTION DES PORTES (MAINS LIBRES)




GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Préliminaires



FONCTION VEHICULE SANS CLE

SYNTHESE DES ELEMENTS PILOTES OU GERES PAR LA FONCTION VEHICULE SANS CLE POUR LA PROTECTION




GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Préliminaires



FONCTION VEHICULE SANS CLE


SYNTHESE DES ELEMENTS PILOTES OU GERES PAR LA FONCTION VEHICULE SANS CLE POUR LA PROTECTION (MAINS LIBRES)



GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Préliminaires

FONCTION VEHICULE SANS CLE

SYNTHESE DES ELEMENTS PILOTES OU GERES PAR LA FONCTION VEHICULE SANS CLE DU



GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Réparation



FONCTION VEHICULE SANS CLE

MODE REPARATION

Le mode réparation, dans l'outil de diagnostic, donne accès :

- aux commandes spécifiques,
- à la lecture et à l'écriture des différentes configurations du système.

POINTS IMPORTANTS DU MODE REPARATION

Vérifier impérativement la cohérence des configurations du système, car elles pourraient être à l'origine de remontée de défaut ou d'effet client.

Après un remplacement du calculateur, veiller à bien renseigner toutes les configurations pour éviter des incohérences de fonctionnement.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Commandes spécifiques



CONSIGNES

Après avoir configuré le tableau de bord, couper le contact et attendre une minute, ensuite <u>débrancher et rebrancher la batterie pour que les nouvelles configurations soient prises en compte</u>.

N°	Configuration	Remarque
SC004	Apprentissage Unité Centrale Habitacle	Permet l'apprentissage d'une Unité Centrale Habitacle vierge.
SC006	Affectation badge	Permet d'apprendre des badges vierges pour le véhicule ou de réapprendre ceux appartenant déjà au véhicule. Tous les badges à affecter au véhicule doivent être présentés.
SC005	Contrôle de badge	Permet de contrôler la conformité et l'appartenance du badge au véhicule.
SC003	Réserve	

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Lecture de configuration



CONSIGNES

Après avoir configuré le tableau de bord, couper le contact et attendre une minute, ensuite <u>débrancher et rebrancher la batterie pour que les nouvelles configurations soient prises en compte</u>.

N°	Configuration	Remarque
LC001	Fonction mains libres	AVEC ou SANS Selon équipement du véhicule. Il est possible de confirmer visuellement la présence de l'option mains libres par la présence de capteurs optiques sur les poignées de porte.
LC003	Supercondamnation	AVEC ou SANS AVEC selon pays.
LC029	Ouverture sélective des ouvrants	AVEC ou SANS
LC012	Recondamnation automatique	AVEC ou SANS Selon volonté du client. Permet la condamnation du véhicule, après 30 secondes, si aucun ouvrant n'a été ouvert depuis la décondamnation du véhicule.
LC026	Sécurité enfant électrique	AVEC ou SANS Selon équipement du véhicule. Il est possible de confirmer visuellement la présence ou non de l'interrupteur, sur la porte conducteur.
LC014	Type de conduite	DROITE ou GAUCHE Selon planche de bord, volant à droite ou à gauche.
LC011	Type véhicule	TOUS SAUF E84 ou E84 SEULE (La E84 correspond au modèle cabriolet).

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Configuration



CONSIGNES

Après avoir configuré le tableau de bord, couper le contact et attendre une minute, ensuite <u>débrancher et rebrancher la batterie pour que les nouvelles configurations soient prises en compte</u>.

N°	Configuration	Remarque
CF010	Fonction mains libres	AVEC ou SANS Selon équipement du véhicule. Il est possible de confirmer visuellement la présence de l'option mains libres par la présence de capteurs optiques sur les poignées de porte.
CF009	Supercondamnation	AVEC ou SANS AVEC selon pays d'utilisation.
CF036	Ouverture sélective des ouvrants	
CF018	Recondamnation automatique	AVEC ou SANS Selon volonté du client. Permet la condamnation du véhicule, après 30 secondes, si aucun ouvrant n'a été ouvert depuis la décondamnation du véhicule.
CF033	Sécurité enfant électrique	AVEC ou SANS Selon équipement du véhicule. Il est possible de confirmer visuellement la présence ou non de l'interrupteur, sur la porte conducteur.
CF020	Type de conduite	DROITE ou GAUCHE Selon planche de bord, volant à droite ou à gauche.
CF017	Type véhicule	TOUS SAUF E84 ou E84 SEULE (La E84 correspond au modèle cabriolet)

GESTION DES OUVRANTS

VSC N° VDIAG : 04

Diagnostic - Contrôle de conformité (mains libres)



FONCTION VEHICULE SANS CLE

CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic et avoir traité les éventuels défauts présents dans les calculateurs concernés par ce sous-chapitre.

Conditions d'application : badge dans le véhicule moteur arrêté, sous contact.

<u>Accès</u>

Ordre	Fonction		Paramètre ou Etat contrôlé ou Action	Visualisation et Remarques	Diagnostic
0	Unité Centrale	PR013:	Nombre de badges appris	2 (4 au maximum)	
	Habitacle	ET045 :	Trame R.F. reçue	oui	
		ET066 :	Appui touche badge reçu	oui	
		ET067:	Appui touche badge reconnu	OUI	
		ET053:	Porte conducteur	OUVERTE ou FERMÉE	
		ET042 :	Porte passager	OUVERTE ou FERMÉE	En cas de problème, consulter la méthode de
		ET051 :	Porte arrière gauche	OUVERTE ou FERMÉE	diagnostic associée à l'état ou la
		ET052 :	Porte arrière droite	OUVERTE ou FERMÉE	commande.
		ET061 :	Demande ouverture hayon	PRÉSENTE (bouton appuyé)	
		ET050 :	Hayon	OUVERT ou FERMÉ	
		ET062 :	Demande ouverture lunette arrière	PRÉSENTE (bouton appuyé)	

GESTION DES OUVRANTS

VSC N° Vdiag : 04

Diagnostic - Contrôle de conformité (mains libres)



FONCTION VEHICULE SANS CLE

CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic et avoir traité les éventuels défauts présents dans les calculateurs concernés par ce sous-chapitre.

Conditions d'application : badge dans le véhicule moteur arrêté, sous contact.

<u>Accès</u>

Ordre	Fonction		Paramètre ou Etat contrôlé ou Action	Visualisation et Remarques	Diagnostic
0 (suite)	Unité Centrale Habitacle	ET041 :	Lunette arrière ouvrante	OUVERTE ou FERMÉE	
	(suite)	ET044 :	Touche CPE Touche enfoncée	APPUYÉE	
		ET089 :	Touche sécurité enfant Touche enfoncée	APPUYÉE	
		ET086 :	Sécurité enfant électrique	ACTIVE	
		ET087 :	Autorisation lève-vitre impulsionnel	ACTIF ou INACTIF	En cas de problème, consulter la méthode de diagnostic associée
		ET068 :	Source dernière condamnation	CPE ou BADGE ou DIAGNOSTIC	
		ET069 :	Source dernière décondamnation	CPE ou AIRBAG ou BADGE ou DIAGNOSTIC	à l'état ou la commande.
		ET088 :	Super-condamnation activée	BADGE ou DIAGNOSTIC	
		ET090 :	Super-condamnation inactivée	+ APC ou CPE ou BADGE ou DIAGNOSTIC	
		ET043 :	Autorisation fonction CAR par CPE	ACTIVE	

VSC N° Vdiag : 04

Diagnostic - Contrôle de conformité (mains libres)



FONCTION VEHICULE SANS CLE

CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic et avoir traité les éventuels défauts présents dans les calculateurs concernés par ce sous-chapitre.

Conditions d'application : badge dans le véhicule moteur arrêté, sous contact.

Accès

Ordre	Fonction		Paramètre ou Etat contrôlé ou Action	Visualisation et Remarques	Diagnostic
0 (suite)	Unité Centrale Habitacle	AC004:	Condamnation ouvrants	Les ouvrants se condamnent	
	(suite)	AC006:	Décondamnation conducteur	La porte conducteur se décondamne	
		AC005:	Décondamnation ouvrants	Les ouvrants se décondamnent	En cas de problème, consulter
		AC020:	Témoin touche CPE	Le témoin doit s'allumer	la méthode de diagnostic associée à l'état ou la
		AC029:	Témoin sécurité enfant	Le témoin doit s'allumer	commande.
		AC025:	Autorisation lève-vitre impulsionnel	Active ou désactive le fonctionnement impulsionnel	

VSC N° Vdiag : 04

Diagnostic - Contrôle de conformité (mains libres)



FONCTION VEHICULE SANS CLE

CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic et avoir traité les éventuels défauts présents dans les calculateurs concernés par ce sous-chapitre.

Conditions d'application : badge dans le véhicule moteur arrêté, sous contact.

Ordre	Fonction		Paramètre ou Etat contrôlé ou Action	Visualisation et Remarques	Diagnostic
0	Unité Centrale Habitacle	PR013:	Nombre de badges appris	2 (4 au maximum)	
		ET045 :	Trame R.F. reçue Appui sur une des touches du badge	OUI	
		ET066 :	Appui touche badge reçue Appui sur une des touches du badge	OUI	
		ET067:	Appui touche badge reconnu Appui sur une des touches du badge	OUI	En cas de problème, consulter
		ET054:	Capteur optique alimenté	OUI	la méthode de diagnostic associée
		ET055 :	Capteur optique conducteur avant Main devant le capteur	ACTIF	à l'état ou la commande.
		ET056 :	Capteur optique conducteur arrière Main devant le capteur	ACTIF	
		ET057 :	Capteur optique passager avant/arrière Main devant le capteur	ACTIF	
		ET058 :	Touche condamnation sur poignée conducteur Touche enfoncée	ACTIF	

GESTION DES OUVRANTS

Diagnostic - Contrôle de conformité (mains libres)



FONCTION VEHICULE SANS CLE

CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic et avoir traité les éventuels défauts présents dans les calculateurs concernés par ce sous-chapitre.

Conditions d'application : badge dans le véhicule moteur arrêté, sous contact.

Ordre	Fonction		Paramètre ou Etat contrôlé ou Action	Visualisation et Remarques	Diagnostic
0 (suite)	Unité Centrale Habitacle (suite)	ET059:	Touche condamnation sur poignée passager Touche enfoncée	APPUYÉE	
		ET060 :	Touche condamnation coffre sur hayon	APPUYÉE	
		ET053 :	Porte conducteur	OUVERTE ou FERMÉE	
		ET042 :	Porte passager	OUVERTE ou FERMÉE	
		ET051 :	Porte arrière gauche	OUVERTE ou FERMÉE	
		ET052 :	Porte arrière droite	OUVERTE ou FERMÉE	En cas de problème, consulter la méthode de
		ET061 :	Demande ouverture hayon	PRÉSENTE (bouton appuyé)	diagnostic associée à l'état ou la
		ET050 :	Hayon	OUVERT ou FERMÉ	commande.
		ET062 :	Demande ouverture lunette arrière	PRÉSENTE (bouton appuyé)	
		ET041 :	Lunette arrière ouvrante	OUVERTE ou FERMÉE	
		ET044 :	Touche CPE Touche enfoncée	APPUYÉE	
		ET089 :	Touche sécurité enfant Touche enfoncée	APPUYÉE	
		ET086 :	Sécurité enfant électrique	ACTIVE	
		ET087 :	Autorisation lève-vitre impulsionnel	ACTIF ou INACTIF	

VSC N° Vdiag : 04

Diagnostic - Contrôle de conformité (mains libres)



FONCTION VEHICULE SANS CLE

CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic et avoir traité les éventuels défauts présents dans les calculateurs concernés par ce sous-chapitre.

Conditions d'application : moteur arrêté, sous contact.

Ordre	Fonction		Paramètre ou Etat contrôlé ou Action	Visualisation et Remarques	Diagnostic
0 (suite)	Unité Centrale Habitacle (suite)	ET068:	Source dernière condamnation	MAINS LIBRES ou CPE ou BADGE ou DIAGNOSTIC	
		ET069 :	Source dernière décondamnation	MAINS LIBRES ou CPE ou AIRBAG ou BADGE ou DIAGNOSTIC	
		ET088 :	Super-condamnation activée	BADGE ou MAINS LIBRES ou DIAGNOSTIC	
		ET090 :	Super-condamnation inactivée	+ APC ou CPE ou BADGE ou MAINS LIBRES ou DIAGNOSTIC	
		ET043:	Autorisation fonction CAR par CPE	ACTIVE	En cas de problème, consulter la méthode de
		AC037 :	Diagnostic des antennes	Active le diagnostic des antennes (intérieures et extérieures) et remonte un défaut en cas de défaillance d'une des antennes.	diagnostic associée à l'état ou la commande.
		AC032:	Test antennes extérieures côté conducteur	Le voyant du lecteur de badge clignote dès qu'un badge mains libres est reconnu présent dans la zone couverte par les antennes côté conducteur.	

VSC N° Vdiag : 04

Diagnostic - Contrôle de conformité (mains libres)



FONCTION VEHICULE SANS CLE

CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic et avoir traité les éventuels défauts présents dans les calculateurs concernés par ce sous-chapitre.

Conditions d'application : badge dans le véhicule moteur arrêté, sous contact.

Ordre	Fonction		Paramètre ou Etat contrôlé ou Action	Visualisation et Remarques	Diagnostic
0 (suite)	Unité Centrale Habitacle (suite)	AC033:	Test antennes extérieures côté passager	Le voyant du lecteur de badge clignote dès qu'un badge mains libres est reconnu présent dans la zone couverte par les antennes côté passager.	
		AC034:	Test antenne extérieure coffre	Le voyant du lecteur de badge clignote dès qu'un badge mains libres est reconnu présent dans la zone couverte par l'antenne de coffre.	En cas de problème, consulter la méthode de diagnostic associée à l'état ou la
		AC004:	Condamnation ouvrants	Les ouvrants se condamnent.	commande.
		AC006:	Décondamnation conducteur	La porte conducteur se décondamne.	
		AC005:	Décondamnation ouvrants	Les ouvrants se décondamnent.	
		AC020:	Témoin touche CPE	Le témoin doit s'allumer.	
		AC029:	Témoin sécurité enfant	Le témoin doit s'allumer.	
		AC025 :	Autorisation lève-vitre impulsionnel	Permet ou interdit le fonctionnement impulsionnel.	

VSC N° Vdiag : 04

Diagnostic - Contrôle de conformité (mains libres)



FONCTION VEHICULE SANS CLE

CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic et avoir traité les éventuels défauts présents dans les calculateurs concernés par ce sous-chapitre.

Conditions d'application : badge dans le véhicule, moteur arrêté, sous contact.

Protection

Ordre	Fonction		Paramètre ou Etat contrôlé ou Action	Visualisation et Remarques	Diagnostic
0	Unité Centrale Habitacle	ET008:	Unité Centrale Habitacle vierge	NON	
		ET046 :	Antidémarrage	INACTIF	
		ET070 :	Interrupteur de démarrage interrupteur enfoncé	APPUYÉ	
		ET116 :	Code badge reçu		
		ET117 :	Code badge valide		
		ET045 :	Trame R.F. reçu		
		ET071:	Verrou colonne vierge	NON	En cas de
		ET072:	Verrou colonne	DEVERROUILLE	problème, consulter la méthode de
		ET073:	Information capteur verrou colonne	DEVERROUILLE	diagnostic associée à l'état ou la
		PR008:	Vitesse véhicule	0 km/h	commande.
		PR013:	Nombres de badges appris	2 (4 au maximum)	
		AC037:	Diagnostic des antennes émettrices	Active le diagnostic des antennes intérieures et extérieures) et remonte un défaut en cas de défaillance d'une des antennes.	
		AC036:	Test des antennes intérieures	Le voyant du lecteur de badge dès qu'un badge mains libres est reconnu présent dans la zone couverte par l'antenne de coffre.	

VSC84 1.0

87C-25 Edition 2

VSC N° Vdiag : 04

Diagnostic - Contrôle de conformité (mains libres)



FONCTION VEHICULE SANS CLE

CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic et avoir traité les éventuels défauts présents dans les calculateurs concernés par ce sous-chapitre.

Conditions d'application : badge dans le véhicule, moteur arrêté, sous contact.

Protection

Ordre	Fonction		Paramètre ou Etat contrôlé ou action	Visualisation et Remarques	Diagnostic
0 (suite)	Unité Centrale Habitacle	AC003:	Voyant antidémarrage	Le voyant doit s'allumer.	
		AC026:	Eclairage interrupteur démarrage	L'interrupteur doit s'allumer.	
		AC024:	Repose-badge	Le repose-badge doit s'allumer.	
1	Unité de Protection et de Commutation	ET008:	Démarrage autorisé	OUI	En cas de problème, consulter la méthode de
2	Injection S3000/	ET006:	Code appris	OUI	diagnostic associée à l'état ou la
	EDC16	ET003:	Antidémarrage	INACTIF	commande.
		ET077:	Choc détecté	NON	
	Injection DDCR	ET076:	Démarrage	AUTORISE	
		ET003:	Antidémarrage	INACTIF	
		ET006:	Code appris	OUI	
		PR074:	Tension batterie	> 11 volts	

1

VSC N° Vdiag : 04

GESTION DES OUVRANTS

87C

Diagnostic - Contrôle de conformité (mains libres)

FONCTION VEHICULE SANS CLE

CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic et avoir traité les éventuels défauts présents dans les calculateurs concernés par ce sous-chapitre.

Conditions d'application : badge dans le véhicule, moteur arrêté, sous contact.

Démarrage

Ordre	Fonction		Paramètre ou Etat contrôlé ou Action	Visualisation et Remarques	Diagnostic
0 (suite)	Unité de protection et de	ET003:	Puissance relais après contact	PRESENT	
	commutation	ET005 :	Position levier de vitesse boîte de vitesses mécanique	NEUTRE	
		ET008:	Autorisation démarrage	oui	
1	Unité Centrale	ET075:	+ Servitude présent	OUI	
	d'habitacle	ET110 :	Demande UCH vers injection ou UPC	INACTIVE (DEMARRAGE en demande de démarrage)	
		ET108:	Position sélecteur de vitesse TA	P ou NEUTRE	
		ET047 :	Position pédale de frein Pédale enfoncée	APPUYEE	En cas de problème, consulter la méthode de
		ET048 :	Position pédale d'embrayage Pédale enfoncée	APPUYEE	diagnostic associée à l'état ou la commande du
		ET092:	Moteur arrêté	oui	calculateur concerné.
		ET094 :	Moteur entraîné	NON (OUI sous action démarreur)	
		ET091 :	Moteur tournant	NON (OUI moteur tournant)	
		ET093:	Moteur calé	NON (OUI si le moteur a calé)	
2	Injection	ET076:	Démarrage	AUTORISE	
	S3000	ET048 :	Commande relais actuateur	ACTIF	
		PR071:	Tension alimentation calculateur	> 11 V	

VSC84 1.0

87C-27 Edition 2

VSC N° Vdiag : 04

Diagnostic - Contrôle de conformité (mains libres)



FONCTION VEHICULE SANS CLE

001101011	
	٠,
CONSIGNES	٠

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic et avoir traité les éventuels défauts présents dans les calculateurs concernés par ce sous-chapitre.

Conditions d'application : badge dans le véhicule, moteur arrêté, sous contact.

<u>Démarrage</u>

Ordre	Fonction		Paramètre ou Etat contrôlé ou Action	Visualisation et Remarques	Diagnostic
2	Injection	ET001:	+ Après contact calculateur	PRESENT	
(suite)	EDC16	ET076:	Démarrage	AUTORISE	En cas de
		ET038:	Moteur	ARRETE	problème, consulter la méthode de
	Injection	ET001:	+ Après contact calculateur	PRESENT	diagnostic associée à l'état ou la
	DDCR	ET076:	Démarrage	AUTORISE	commande du
		ET038:	Moteur	ARRETE	calculateur concerné.
		PR074:	Tension batterie	> 11 V	

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Effets client



CONSIGNES

Vérifier la tension de la batterie. Faire un test du réseau multiplexé.

Aucun défaut ne doit être présent, sinon les traiter avant d'utiliser cette méthode. **Particularités mains libres :** Si un badge a été enfermé dans le véhicule, son fonctionnement mains libres a été inhibé. Faire une montée de l'après contact avec ce badge pour le remettre en service.

DEFAUTS CONSTATES GESTION DES OUVRANTS

PROBLEME CONDAMNATION / DECONDAMNATION PAR APPUI BOUTON SUR LE BADGE	ALP 1
PROBLEME CONDAMNATION / DECONDAMNATION DU COFFRE PAR APPUI BOUTON SUR LE BADGE	ALP 2
PROBLEME OUVERTURE DU COFFRE (NON MAINS LIBRES)	ALP 3
PROBLEME OUVERTURE DE LA LUNETTE ARRIERE (NON MAINS LIBRES)	ALP 4
PROBLEME CONDAMNATION / DECONDAMNATION DE LA TRAPPE A CARBURANT	ALP 5
PROBLEME DECONDAMNATION EN FONCTIONNEMENT MAINS LIBRES	ALP 6
PROBLEME CONDAMNATION EN FONCTIONNEMENT MAINS LIBRES	ALP 7
PROBLEME D'OUVERTURE DU COFFRE EN FONCTIONNEMENT MAINS LIBRES	ALP 8
PROBLEME OUVERTURE DE LA LUNETTE ARRIERE EN FONCTIONNEMENT MAINS LIBRES	ALP 9
PROBLEME CONDAMNATION / DECONDAMNATION SUR UNE OU PLUSIEURS PORTES	ALP 10
PROBLEME DU FONCTIONNEMENT DE LA CONDAMNATION AUTOMATIQUE EN ROULANT	ALP 11
LES VITRES NE SE FERMENT PAS APRES LES DEUX DEMANDES DE CONDAMNATION	ALP 12

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Effets client



CONSIGNES

Vérifier la tension de la batterie. Faire un test du réseau multiplexé.

Aucun défaut ne doit être présent, sinon les traiter avant d'utiliser cette méthode. **Particularités mains libres :** Si un badge a été enfermé dans le véhicule, son fonctionnement mains libres a été inhibé. Faire une montée de l'après contact avec ce badge pour le remettre en service.

DEFAUTS CONSTATES PROTECTION ET DEMARRAGE

PAS DE MISE EN SERVITUDE	ALP 13
 LA MISE EN APRES CONTACT FORCE NE FONCTIONNE PAS	ALP 14
 LE VEHICULE NE DEMARRE PAS ET L'APRES CONTACT NE S'ETABLIT PAS, BADGE DANS LE LECTEUR	ALP 15
 LE VEHICULE NE DEMARRE PAS ET L'APRES CONTACT NE S'ETABLIT PAS EN MODE MAINS LIBRES MAIS FONCTIONNE BADGE DANS LE LECTEUR	ALP 16
 LE VEHICULE NE DEMARRE PAS ET SE MET EN APRES CONTACT	ALP 17
 LE DEMARREUR EST ACTIVE UN BREF INSTANT MAIS LE VEHICULE NE DEMARRE PAS ET SE MET EN APRES CONTACT	ALP 18
ARRET MOTEUR IMPOSSIBLE	ALP 19
LE VERROU DE COLONNE NE SE VERROUILLE PAS	ALP 20
DEMARRAGE INTEMPESTIF	ALP 21

VSC84 1.0

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1

Problème condamnation / décondamnation par appui bouton sur le badge

CONSIGNES

Vérifier l'absence de l'après contact et de badge dans le lecteur de badge. Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Faire l'essai avec l'autre badge.

Vérifier l'état des piles.

Vérifier que les états **ET066 "Appui touche badge reçu"** et **ET067 "Appui touche badge reconnu"** soient à OUI suite à un appui sur le bouton de condamnation ou décondamnation sur le badge. Si non conforme, appliquer le diagnostic associé à ces états.

Activer les commandes **AC004** "Condamnation ouvrants" et **AC005** "Décondamnation ouvrants", pour vérifier le fonctionnement des serrures et que l'Unité Centrale Habitacle peut les piloter. Si non conforme, appliquer le diagnostic associé à ces commandes.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 2

Problème condamnation / décondamnation du coffre par appui bouton sur le badge

CONSIGNES

Vérifier l'absence de l'après contact et de badge dans le lecteur de badge. Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Faire un essai avec l'autre badge.

Vérifier l'état des piles.

Vérifier que les feux indicateurs de direction clignotent une fois à la décondamnation et deux fois pour la condamnation.

Non

Vérifier que les états **ET066 "Appui touche badge reçu"** et **ET067 "Appui touche badge reconnu"** soient à OUI suite à un appui sur le bouton de condamnation ou décondamnation sur le badge. Si non conforme, appliquer le diagnostic associé à ces états.

Vérifier que le hayon ne soit pas vu OUVERT à l'aide de l'état **ET050** "Hayon".

Si non conforme, appliquer le diagnostic associé à cet état.

Oui

Se reporter à l'ALP 3 (véhicule non mains libres) ou à l'ALP 8 (véhicule mains libres).

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 3

Problème ouverture du coffre (Non mains libres)

CONSIGNES

Faire auparavant un diagnostic de la fonction. Le véhicule ou le coffre doit être décondamné.

Vérifier que l'état **ET061 "Demande ouverture hayon"** devienne PRESENT suite à un appui sur le bouton d'ouverture du hayon.

Si non conforme, appliquer le diagnostic associé à cet état.

Vérifier que le hayon ne soit pas vu OUVERT à l'aide de l'état ET050 "Hayon".

Si non conforme, appliquer le diagnostic associé à cet état.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 4

Problème ouverture de la lunette arrière. (Non mains libres)

CONSIGNES

Faire auparavant un diagnostic de la fonction. Le véhicule ou le coffre doit être décondamné.

Vérifier que l'état **ET062 "Demande ouverture lunette arrière"** devienne PRESENT suite à un appui sur le bouton d'ouverture de la lunette.

Si non conforme, appliquer le diagnostic associé à cet état.

Vérifier que le hayon ne soit pas vu OUVERT à l'aide de l'état **ET041 "Lunette arrière ouvrante"**. Si non conforme, appliquer le diagnostic associé à cet état.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 5

Problème condamnation / décondamnation de la trappe à carburant

CONSIGNES

Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

La condamnation / décondamnation doit fonctionner sur la porte conducteur.

Vérifier, trappe ouverte, en faisant une condamnation et une décondamnation, que le doigt de verrouillage coulisse correctement.

Si correct, assurer le bon positionnement de la trappe par rapport au déplacement du doigt de verrouillage.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de verrou de trappe à carburant.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la présence de masse sur les deux voies du connecteur du verrou de trappe.

Vérifier pendant :

La condamnation, la présence de masse sur la **voie 3** et de **+ 12 V** sur la **voie 1** du connecteur du verrou de trappe.

La décondamnation, la présence de masse sur la **voie 1** et de **+ 12 V** sur la **voie 3** du connecteur du verrou de trappe.

Si conforme, remplacer le verrou de trappe à carburant.

Assurer l'isolement et la continuité des liaisons :

Unité Centrale Habitacle connecteur PP2 voie 6 Voie 1 connecteur de verrou de trappe à carburant

Unité Centrale Habitacle connecteur PP2 voie 5 — Voie 3 connecteur de verrou de trappe à carburant

Remettre en état si nécessaire.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 6

Problème décondamnation en fonctionnement mains libres

CONSIGNES

Vérifier l'absence de l'après contact et de badge dans le lecteur de badge. Il est nécessaire de faire les essais avec les autres badges affectés au véhicule. Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Faire un contrôle de conformité avant de traiter cette méthode.

Vérifier qu'un des badges n'a pas été inhibé (enfermé dans le véhicule), faire une mise en après contact avec ce badge et réessayer de décondamner avec ce badge.

Vérifier que les capteurs optiques soient alimentés, à l'aide de l'état **ET054 "Capteur optiques alimentés"**. Sauf si le véhicule n'a pas été ouvert depuis plus de **72 heures**, le réveil se fait en tirant la poignée. Si non conforme, appliquer le diagnostic associé à cet état.

Vérifier que les états **ET055**, **ET056** ou **ET057** deviennent actifs dès la présence de la main devant le capteur correspondant.

Essayer sur toutes les portes.

Si un des états ne change pas, appliquer le diagnostic associé à cet état.

Nota : l'un de ces états devient actif si le véhicule est resté plus de **72 heures** sans être ouvert et que l'on tire la poignée de porte lui correspondant !

Vérifier l'appartenance des badges au véhicule et la conformité des configurations dans le badge à l'aide de la commande **SC005 "Contrôle du badge"**.

Si les badges appartiennent bien au véhicule mais avec une mauvaise configuration faire un apprentissage des badges.

Activer la commande **AC037 "Diagnostic des antennes émettrices"** et vérifier si un défaut est apparu. En cas de défaut présent ou mémorisé se reporter au traitement de ce dernier.

Activer les commandes suivantes et vérifier la zone de couverture du badge pour chaque côté du véhicule :

AC032 "Test antennes extérieures côté conducteur"

AC033 "Test antennes extérieures côté passager"

Le lecteur de badge se met à clignoter dès qu'un badge est reconnu présent dans la zone couverte.

La distance maximale par rapport au véhicule est de 1,5 m.

Si non conforme, appliquer la méthode de diagnostic associé pour chaque commande.

ATTENTION: ce mode permet de détecter la présence d'un badge de type mains libres Mégane, mais pas de le reconnaître.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 7

Problème condamnation en fonctionnement mains libres

CONSIGNES

Vérifier l'absence de l'après contact et de badge dans le lecteur de badge. Il est nécessaire de faire les essais avec les autres badges affectés au véhicule. Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Vérifier que toutes les portes sont bien fermées (vérifier que les éclairages intérieurs sont éteints ou mettre le contact pour vérifier sur la vignette qu'il n'y a pas de porte ouverte).

Vérifier visuellement que les boutons de condamnation ne sont pas bloqués enfoncés. Vérifier qu'un des badges n'a pas été inhibé (enfermé dans le véhicule), faire une mise en après contact avec ce badge et réessayer de décondamner avec ce badge.

Vérifier que les états **ET058**, **ET059** ou **ET060** concernant l'appui sur le bouton de condamnation de chaque porte et du coffre deviennent actifs suite à un appui.

Essayer tous les boutons de condamnation.

Se reporter à la partie traitement de (des) l'état(s) concerné(s).

Vérifier l'appartenance des badges au véhicule et la conformité des configurations dans le badge à l'aide de la commande **SC005 "Contrôle du badge"**.

Si les badges appartiennent bien au véhicule mais avec une mauvaise configuration faire un apprentissage des badges.

Activer la commande **AC037 "Diagnostic des antennes émettrices"** et vérifier si un défaut est apparu. En cas de défaut présent ou mémorisé se reporter au traitement de ce dernier.

Activer les commandes suivantes et vérifier la zone de couverture du badge pour chaque côté du véhicule :

AC032 "Test antennes extérieures côté conducteur"

AC033 "Test antennes extérieures côté passager"

AC034 "Test antennes extérieures coffre"

Le lecteur de badge se met à clignoter dès qu'un badge est reconnu présent dans la zone couverte.

La distance maximale par rapport au véhicule est de 1,5 m.

Si non conforme, appliquer la méthode de diagnostic associée pour chaque commande.

ATTENTION: ce mode permet de détecter la présence d'un badge de type mains libres Mégane, mais pas de le reconnaître.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 8

Problème ouverture du coffre en fonctionnement mains libres

CONSIGNES

Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Véhicule condamné.

Faire l'essai avec l'autre badge.

Vérifier que l'état **ET061 "Demande ouverture hayon"** devienne PRESENT suite à un appui sur le bouton d'ouverture du hayon.

Si non conforme, appliquer le diagnostic associé à cet état.

Suite à l'appui sur le bouton d'ouverture du hayon, si le badge est présent et reconnu, les feux indicateurs de direction doivent clignoter pour indiquer la décondamnation du coffre.

Oui

Non

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de verrou du hayon. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la présence de masse sur la **voie 1** du connecteur de verrou. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, avec appui sur le bouton d'ouverture, la présence de + 12 V en voie 2 du connecteur de verrou.

Si conforme, remplacer le verrou de hayon.

Si le problème persiste, contacter la techline.

Vérifier l'appartenance des badges au véhicule et la conformité des configurations dans le badge à l'aide de la commande **SC005** "Contrôle du badge".

Si les badges appartiennent bien au véhicule mais avec une mauvaise configuration faire un apprentissage des badges.

Activer la commande **AC037 "Diagnostic des antennes émettrices"** et vérifier si un défaut est apparu. En cas de défaut présent ou mémorisé se reporter au traitement de ce dernier.

Activer la commande AC034 "Test antennes extérieures coffre" et vérifier la zone de couverture du badge.

Le lecteur de badge se met à clignoter dès qu'un badge est reconnu présent dans la zone couverte.

La distance maximale par rapport au véhicule est de 1,5 m.

Si non conforme, appliquer la méthode de diagnostic associée à cette commande.

ATTENTION: ce mode permet de détecter la présence d'un badge de type mains libres Mégane, mais pas de le reconnaître.

Si tout est correct, refaire un apprentissage du (des) badge(s).

Si le système ne fonctionne toujours pas, les remplacer.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 8 (SUITE)

CONSIGNES

Faire auparavant un diagnostic de la fonction. Véhicule **décondamné**.

Vérifier que l'état **ET061 "Demande ouverture hayon"** devienne PRESENT suite à un appui sur le bouton d'ouverture du hayon.

Appliquer la méthode de diagnostic associée à cet état si non conforme.

Vérifier que le hayon ne soit pas vu OUVERT à l'aide de l'état **ET050 "Lunette arrière ouvrante"**. Si non conforme, appliquer le diagnostic associé à cet état.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de verrou de hayon. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la présence de masse sur la **voie 1** du connecteur de verrou. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, avec appui sur le bouton d'ouverture, la présence de **+ 12 V** en **voie 2** du connecteur de verrou. Si conforme, remplacer le verrou de hayon.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 9

Problème ouverture de la lunette arrière en fonctionnement mains libres

CONSIGNES

Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Véhicule condamné.

Faire l'essai avec l'autre badge.

Vérifier que l'état **ET062 "Demande ouverture lunette arrière"** devienne PRESENT suite à un appui sur le bouton d'ouverture du hayon.

Si non conforme, appliquer le diagnostic associé.

Suite à l'appui sur le bouton d'ouverture de la lunette arrière, si le badge est présent et reconnu, les feux indicateurs de direction doivent clignoter pour indiquer la décondamnation du coffre.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de verrou de lunette arrière.
Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la présence de masse sur la voie 1 du connecteur de verrou.
Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, avec appui sur le bouton d'ouverture, la présence de + 12 V en voie 2 du connecteur de verrou.
Si conforme, remplacer le verrou de lunette arrière.

Si le problème persiste, contacter la techline.

Vérifier l'appartenance des badges au véhicule et la conformité des configurations dans le badge à l'aide de la commande **SC005 "Contrôle du badge"**.

Si les badges appartiennent bien au véhicule mais avec une mauvaise configuration faire un apprentissage des badges.

Activer la commande **AC037 "Diagnostic des antennes émettrices"** et vérifier si un défaut est apparu. En cas de défaut présent ou mémorisé se reporter au traitement de ce dernier.

Activer la commande AC034 "Test antennes extérieures coffre" et vérifier la zone de couverture du badge.

Le lecteur de badge se met à clignoter dès qu'un badge est reconnu présent dans la zone couverte.

La distance maximale par rapport au véhicule est de 1,5 m.

Si non conforme, appliquer le diagnostic associé à cette commande.

ATTENTION: ce mode permet de détecter la présence d'un badge de type mains libres Mégane, mais pas de le reconnaître.

Si tout est correct, refaire un apprentissage du (des) badge(s).

Si le système ne fonctionne toujours pas, les remplacer.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 9 (SUITE)

CONSIGNES

Faire auparavant un diagnostic de la fonction. Véhicule **décondamné**.

Vérifier que l'état **ET062 "Demande ouverture hayon"** devienne PRESENT suite à un appui sur le bouton d'ouverture du hayon.

Si non conforme, appliquer le diagnostic associé à cet état.

Vérifier que le hayon ne soit pas vu OUVERT à l'aide de l'état **ET050 "Lunette arrière ouvrante"**. Si non conforme, appliquer le diagnostic associé à cet état.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de verrou de lunette arrière. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la présence de masse sur la **voie 1** du connecteur de verrou. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, avec appui sur le bouton d'ouverture, la présence de **+ 12 V** en **voie 2** du connecteur de verrou. Si conforme, remplacer le verrou de lunette arrière.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 10

Problème condamnation / décondamnation sur une ou plusieurs portes

CONSIGNES

Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Vérifier si la configuration **LC029** "Ouverture sélective des ouvrants" est AVEC. Reconfigurer avec la commande **CF036** "Ouverture sélective des ouvrants", si nécessaire.

Utiliser les commandes AC004 "Condamnation ouvrants", AC005 "Décondamnation ouvrants" et AC006 "Décondamnation conducteur", pour confirmer le défaut.

Appliquer le diagnostic associé à ces commandes.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 11

Problème du fonctionnement de la Condamnation Automatique en Roulant (CAR)

CONSIGNES

Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Vérifier que la fonction Condamnation Automatique en Roulant soit active à l'aide de l'état **ET043 "Autorisation fonction CAR par CPE"**.

Vérifier qu'aucune porte ne soit reconnue ouverte par l'Unité Centrale Habitacle.

Vérifier la cohérence de l'information vitesse véhicule.

Vérifier l'absence de défaillance du système ABS.

Vérifier l'absence de défaillance du système Airbag.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 12

Les vitres ne se ferment pas après les deux demandes de condamnation

CONSIGNES

Vérifier que le véhicule soit bien équipé de lève-vitre à commande séquentielle. Vérifier que l'état **ET087 "Autorisation lève-vitre impulsionnel"** soit ACTIF. Se reporter au traitement de cet état si nécessaire.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 13	Pas de mise en servitude
CONSIGNES	Vérifier la tension de la batterie. Débuter le diagnostic tout contact coupé et véhicule condamné. Lors de la décondamnation du véhicule, le tableau de bord doit s'allumer un bref instant. sinon, faire un diagnostic du réseau multiplexé et du tableau de bord.

Le véhicule doit se mettre en alimentation temporisée (environ **20 minutes**) suite à une ouverture de la porte conducteur (**ET053 "Porte conducteur"**).

Si rien ne se passe, essayer avec :

- soit un appui sur le bouton de démarrage (ET070 "Interrupteur de démarrage"),
- soit la mise en route des feux de détresse (ET085 "Touche feux de détresse"),
- soit l'allumage des feux de position (ET081 "Position manette éclairage").
- Si conforme, traiter le diagnostic de l'état correspondant à l'élément défaillant.

Si non conforme, appliquer l'ALP "Pas de communication avec l'UCH" du chapitre Unité Centrale Habitacle.

Le véhicule se met en servitude suite à un appui sur le bouton de démarrage (alimentation temporisée active). Si non conforme, vérifier le fonctionnement du bouton de démarrage à l'aide de l'état **ET070 "Interrupteur de démarrage"** et appliquer la méthode de diagnostic associée à cet état si nécessaire.

Si le bouton de démarrage fonctionne correctement, appliquer la méthode de diagnostic de l'état **ET075** "+ servitude présent".

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 14

La mise en après contact forcé ne fonctionne pas

CONSIGNES

Vérifier la tension de la batterie.

Faire un diagnostic de la fonction.

Faire l'essai avec l'autre badge.

La mise en + servitude doit fonctionner.

Sinon traiter ALP 13 en priorité.

Il est possible de vérifier pendant la tentative de mise en après contact, si le voyant verlog :

- Reste fixe, cela signifie que le verrou de colonne n'est pas reconnu.
- Reste fixe 3 secondes et clignote à 4 Hz, cela signifie que la carte n'a pas été reconnue.

Rappel de procédure de mise en Après Contact forcé :

alimentation + servitude coupé, carte dans le lecteur, hors conditions de démarrage et suivi d'un appui long (environ **5 secondes**) sur le bouton de démarrage.

Vérifier l'absence du message "insérer carte" au tableau de bord.

Vérifier que les états :

ET008 "Unité centrale vierge" soit NON.

ET011 "Badge vierge" soit APPRIS.

ET012 "Badge affecté" soit OUI.

Se reporter au traitement de ces états si nécessaire.

Vérifier que l'état **ET110 "Demande UCH vers UPC ou injection"** devienne +APC suite à une demande de mise en après contact forcé.

Si tout est correct, faire un diagnostic de l'Unité de Protection et de Commutation.

Vérifier le fonctionnement du verrou de colonne en contrôlant notamment :

 que les états ET071 "Verrou de colonne vierge" soit NON, ET072 "Verrou colonne" soit DEVERROUILLE et ET073 "Information verrou colonne" soit DEVERROUILLE.

Se reporter au traitement de ces états si nécessaire.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 15

Le véhicule ne démarre pas et l'après contact ne s'établit pas, badge dans le lecteur

CONSIGNES

Vérifier la tension de la batterie.

Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Faire l'essai avec l'autre badge.

La mise en +servitude doit fonctionner.

Sinon traiter l'ALP 13 Unité Centrale Habitacle en priorité.

Vérifier l'absence de message au tableau de bord.

Vérifier que les conditions de démarrage soient réunies.

Il est possible de vérifier pendant la tentative de démarrage, si le voyant antidémarrage :

- Reste fixe, cela signifie que le verrou de colonne n'est pas reconnu.
- Reste fixe 3 secondes et clignote à 4 Hz, cela signifie que la carte n'a pas été reconnue.

Il est possible de vérifier également pendant la tentative de démarrage si le bouton de démarrage clignote, dans ce cas le badge n'a pas été détecté ou reconnu.

Vérifier l'absence du message "insérer carte" au tableau de bord.

Vérifier que les états :

- ET008 "Unité centrale vierge" soit NON.
- ET011 "Badge vierge" soit APPRIS.
- ET012 "Badge affecté" soit OUI.

Se reporter au traitement de ces états si nécessaire.

Vérifier que l'état **ET110 "Demande UCH vers UPC ou injection"** devienne DEMARRAGE suite à une demande de démarrage.

Si tout est correct, faire un diagnostic de l'Unité de Protection et de Commutation.

Vérifier le fonctionnement du verrou de colonne en contrôlant notamment :

 que les états ET071 "Verrou de colonne vierge" soit NON, ET072 "Verrou colonne" soit DEVEROUILLE et ET073 "Information verrou colonne" soit DEVERROUILLE.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 16

Le véhicule ne démarre pas l'après contact ne s'établit pas en mode mains libres mais fonctionne badge dans le lecteur

CONSIGNES

Faire auparavant un diagnostic de la fonction.

Faire l'essai avec l'autre badge.

La mise en + servitude doit fonctionner.

Sinon traiter l'ALP 13 en priorité.

Vérifier que les conditions de démarrage soient réunies.

Vérifier que le coffre soit reconnu fermé par l'Unité Centrale Habitacle à l'aide de l'état **ET050 "Hayon"**.

Faire les essais avec les autres badges associés au véhicule.

Vérifier dans l'Unité Centrale Habitacle que les configurations correspondent bien au fonctionnement mains libres.

Refaire les configurations si nécessaire.

Vérifier l'appartenance des badges au véhicule et la conformité des configurations dans le badge à l'aide de la commande **SC005 "Contrôle du badge"**.

Si les badges appartiennent bien au véhicule mais avec une mauvaise configuration, faire un apprentissage des badges.

Activer la commande **AC037 "Diagnostic des antennes émettrices"** et voir si un défaut est apparu. En cas de défaut présent ou mémorisé se reporter au traitement de ce dernier.

Activer la commande **AC036** "Test des antennes intérieures" et vérifier la zone de couverture du badge. Le lecteur de badge se met à clignoter dès qu'un badge est reconnu présent dans la zone couverte. Le badge ne doit pas être vu par les antennes intérieures, en dehors du véhicule.

Si non conforme, appliquer le diagnostic associé pour chaque commande.

ATTENTION : ce mode permet de détecter la présence d'un badge de type mains libres Mégane, mais pas de le reconnaître.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 17

Véhicule ne démarre pas et se met en après contact

CONSIGNES

Vérifier la tension de la batterie.

Faire un diagnostic de la fonction.

Vérifier que les conditions de démarrage soient réunies (aucune vitesse engagée). Il est possible de vérifier avec le voyant d'antidémarrage si l'injection est toujours protégée (voyant fixe).

Faire un contrôle de conformité de la partie protection et démarrage.

Vérifier que l'état ET110 "Demande UCH vers injection ou UPC" est DEMARRAGE, conditions de démarrage réunies, suite à un appui bouton.

En cas de problème, se reporter au traitement de cet état.

Si tout est correct, faire un diagnostic du circuit de démarrage dans l'Unité de Protection et de Commutation.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 18

Le démarreur est activé un bref instant mais le véhicule ne démarre pas et se met en après contact

CONSIGNES

Faire un diagnostic de la fonction.

Faire un contrôle de conformité de la partie protection et démarrage. Il est possible de vérifier avec le voyant d'antidémarrage si l'injection est toujours protégée (voyant fixe).

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 19	Arrêt moteur impossible
CONSIGNES	Faire un diagnostic de la fonction.

Vérifier si le moteur s'arrête avec deux appuis sur le bouton de démarrage.

Dans ce cas, s'assurer que la carte ne soit pas vue absente par l'Unité Centrale habitacle, notamment en regardant les messages au tableau de bord.

Vérifier que les appuis boutons soient bien vus par l'unité Centrale Habitacle à l'aide de l'état **ET070** "Interrupteur de démarrage".

Si non conforme, se reporter au traitement de cet état.

Vérifier que l'état **ET110 "Demande UCH vers injection ou UPC"** est ARRET, suite à un appui bouton. En cas de problème, se reporter au traitement de cet état.

Vérifier la cohérence du paramètre **PR008 "Vitesse véhicule"** véhicule à l'arrêt. En cas d'incohérence, faire un diagnostic de l'ABS.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 20	Le verrou de colonne ne se verrouille pas
CONSIGNES	Vérifier l'absence de défaut sur le verrou de colonne. Vérifier la tension batterie. Elle doit être comprise entre 9 V et 16 V. Vérifier la cohérence du paramètre PR008 "Vitesse véhicule". Vérifier l'absence de défaut dans le calculateur d'Airbag. Rappel : En mains libres, la colonne se condamne dès coupure du contact. Badge dans le lecteur, la colonne se verrouille, après coupure du contact, dès que le badge sort du lecteur.

Vérifier la cohérence des états **ET072 "Verrou de colonne"** et **ET073 "Information verrou de colonne"**. En cas de problème, se reporter au traitement de ces états dans la partie Unité Centrale Habitacle.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 21	Démarrage intempestif
CONSIGNES	Faire un diagnostic de la fonction.

Boîte de vitesses manuelle

Vérifier le bon fonctionnement du contacteur de pédale d'embrayage.

Notamment en vérifiant la cohérence de l'état **ET048 "Position pédale d'embrayage"** dans l'Unité Centrale Habitacle.

En cas de problème, utiliser la méthode de diagnostic du **DF003 "Circuit contacteur embrayage"**.

Vérifier le bon fonctionnement du contacteur de pédale de frein.

Notamment en vérifiant la cohérence de l'état **ET047 "Position pédale de frein"** dans l'Unité Centrale Habitacle.

En cas de problème, utiliser la méthode de diagnostic du **DF004 "Circuit contacteur de stop"**.

Vérifier le bon fonctionnement du contacteur de levier de vitesses.

Notamment en vérifiant la cohérence de l'état **ET005 "Position levier de vitesse boîte de vitesses mécanique"** dans l'Unité de Protection et de Commutation.

En cas de problème, utiliser la méthode de diagnostic de l'état ET005.

Si le problème persiste, contacter la techline.

Boîte de vitesses automatique

Vérifier le bon fonctionnement du contacteur de pédale de frein.

Notamment en vérifiant la cohérence de l'état **ET047 "Position pédale de frein"** dans l'Unité Centrale Habitacle.

En cas de problème, utiliser la méthode de diagnostic du DF004 "Circuit contacteur de stop".

Vérifier le bon fonctionnement du contacteur de pédale d'embrayage.


Notamment en vérifiant la cohérence de l'état **ET108 "Position sélecteur de vitesse TA"** dans l'Unité Centrale Habitacle.

En cas de problème, utiliser la méthode de diagnostic de l'état **ET108**.

GESTION DES OUVRANTS Diagnostic - Aide



Schéma de principe de la fonction mains libres



102323

- 1 : zones couvertes par les antennes de portes
- 2 : zone couverte par l'antenne de coffre
- 3 : zone couverte par les antennes intérieures
- 4 : zone couverte par deux antennes, pouvant être non couverte en cas d'inversion de phase d'une des deux antennes.

Nota:

En cas de court-circuit masse d'une antenne, la zone couverte peut se trouver multipliée par deux.

Si une antenne intérieure est en court-circuit à la masse, elle peut couvrir les antennes extérieures (risque de condamnation / décondamnation impossible mais démarrage possible, carte à l'extérieur).

Si une antenne extérieure est en court-circuit masse, le véhicule sera condamnable / décondamnable, carte située à environ $\bf 2$ $\bf m$, ou plus, du véhicule.

UPC N° Vdiag : 04

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Préliminaires



1. APPLICABILITE DU DOCUMENT

Ce document présente le diagnostic applicable sur tous les Unités Centrales Électroniques correspondant aux caractéristiques suivantes :

Véhicule(s): Mégane

Fonction concernée : Unité de protection et de

commutation

Nom du calculateur : UPC

N° VDIAG: 04

2. ELEMENTS INDISPENSABLES AU DIAGNOSTIC

Type documentation:

Méthodes de diagnostic (ce présent document) :

Diagnostic assisté (intégré à l'outil de diagnostic), papier (Manuel de Réparation ou Note Technique),
 Dialogys.

Schémas Électriques :

- Visu-Schéma (Cédérom), papier.

Type outils de diagnostic :

- CLIP

<u>Type outillage indispensable :</u>

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE	
Multimètre	
CLIP	

3. RAPPELS

Démarche :

Pour diagnostiquer les calculateurs du véhicule, mettre le contact en mode diagnostic (+ après contact forcé), c'està-dire procéder comme suit :

- Badge du véhicule sur repose badge (véhicules sans clé scénario 1, entrée de gamme, sans mains libres, et scénario 2 (haut de gamme, mains libres),
- Appui long (+ 5 secondes) sur le bouton "start" hors conditions de démarrage,
- Brancher alors l'outil de diagnostic et effectuer les opérations souhaitées.

<u>Important</u>: Les calculateurs droit et gauche de lampes au xénon sont alimentés lors de l'allumage des feux de croisement. Leur diagnostic ne sera donc possible qu'après mise du contact en mode diagnostic (+ après contact forcé) et allumage des feux de croisement.

La coupure du + après contact s'effectue de la manière suivante :

- Débrancher l'outil de diagnostic,
- Effectuer deux appuis courts (moins de 3 secondes) sur le bouton "start",
- Vérifier la coupure du + après contact forcé par l'extinction des témoins calculateurs au tableau de bord.

Défauts :

Il existe des défauts déclarés présents et des défauts mémorisés (apparus selon un certain contexte et disparus depuis ou toujours présents mais non diagnostiqués selon le contexte actuel).

L'état "présent" ou "mémorisé" des défauts doit être considéré à la mise en oeuvre de l'outil de diagnostic suite à la mise du + après contact (sans action sur les éléments du système).

Pour un défaut présent, traiter le défaut dans la démarche indiquée dans le chapitre "Interprétation des défauts".

Pour un défaut mémorisé, noter les défauts affichés et suivre les indications figurant dans la partie "consignes".

Si le défaut est confirmé en appliquant la consigne, la panne est présente. Dans ce cas, traiter le défaut.

Si le défaut n'est pas confirmé, faire les vérifications de base. Pour cela, vérifier :

- Les lignes électriques qui correspondent au défaut,
- Les connecteurs de ces lignes (oxydation, broches pliées, etc.),
- La résistance de l'élément détecté défectueux,
- L'hygiène des fils (isolation fondue ou coupée, frottements).

UPC84 1.0

UPC N° Vdiag : 04

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Préliminaires



Contrôle de conformité

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états et paramètres qui n'affichent pas de défaut sur l'outil de diagnostic lorsqu'ils sont non cohérents. Cette étape permet par conséquent :

- de diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut qui peuvent correspondre à une plainte client,
- de vérifier le bon fonctionnement du système et de s'assurer qu'une panne ne risque pas d'apparaître de nouveau après la réparation.

Dans ce chapitre figure donc un diagnostic des états et des paramètres, dans les conditions de leur contrôle.

Si un état ne fonctionne pas normalement ou qu'un paramètre est hors tolérance, consulter la page de diagnostic correspondante.

Effets client - Arbre de Localisation de pannes

Si le contrôle à l'outil de diagnostic est correct mais que la plainte client est toujours présente, il faut traiter le problème par "effets client".


Un résumé de la démarche globale à suivre est disponible sous forme de logigramme sur la page suivante.

UPC N° Vdiag : 04

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Préliminaires



4. DEMARCHE DE DIAGNOSTIC



UPC N° Vdiag : 04

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Préliminaires





5. FICHE DIAGNOSTIC

ATTENTION:

ATTENTION!

Tous les incidents sur un système complexe doivent faire l'objet d'un diagnostic complet avec les outils adaptés. La FICHE DIAGNOSTIC, qui est à documenter au cours du diagnostic, permet d'avoir et de conserver une trame du diagnostic effectué. Elle constitue un élément essentiel du dialogue avec le constructeur.

IL EST DONC OBLIGATOIRE DE REMPLIR UNE FICHE DIAGNOSTIC A CHAQUE FOIS QU'UN DIAGNOSTIC EST EFFECTUE.

Cette fiche vous sera systématiquement demandée :

- Lors des demandes d'assistance technique à la techline.
- Pour les demandes d'agrément, lors d'un remplacement de pièces avec agrément obligatoire.
- Pour la joindre aux pièces "sous surveillance" demandées en retour. Elle conditionne alors le remboursement de la pièce en garantie, et concourt à une meilleure analyse des pièces déposées.

FICHE DIAGNOSTIC

Tous types

Page 1 / 2

<u>Liste des pièces sous surveillance :</u> Calculateur

<u>identification</u>	aummstrativ	<u>=</u>
Date		2 0
Fiche documentée par		
VIN		
Moteur		
Outil de diagnost	ic	CLIP
Version de mise	à jour	
Ressenti clier	<u>nt</u>	
Autre	Vos précisions	
• Conditions d'a	apparition du	ressenti client
Autre	Vos précisions	
rano	·	
Documentation	n utilisée po	ur le diagnostic
		Méthode diagnostic utilisée
Type de manuel diagnostic :		Manuel de Réparation Note Technique Diagnostic assisté
N° du manuel de diagnostic :		
		Schéma électrique utilisé
N° de la Note Tec Electrique :	hnique Schén	na
		Autres documentations
Intitulé et / ou réfé	rence :	

FICHE DIAGNOSTIC

Tous types

Page 2 / 2

						r age 2 / 2
 Identificati 	on du ca	lculateu	r et des pièce	s échangés pour le systèm	e	
Référence piè			T			
Référence piè						
Référence piè						
Référence piè						
Référence piè						
A lire avec l'outi		nostic (éd	cran Identificat	ion) :		
Référence calo						
Numéro de fou						
Numéro progra Version logicie						
N° calibration	71					
VDIAG						
V D I/ C						
• <u>Défauts re</u>	<u>levés sur</u>	r l'outil d	le diagnostic			
N° défaut	Prés	ent	Mémorisé	Intitulé du défau	ıt	Caractérisation
			1/1			
<u>Contexte o</u>	lefaut Ior	rs de sor	n apparition			
N° état ou para	amètre		Intitulé	du paramètre	Valeur	Unité
● Informatio	ns spécif	figues au	u svstème			
Description :	•					
Description .						
<u> </u>						
• Informatio	ns comp	lémentai	<u>ires</u>			
Quels sont les élé						
amené à remplace Quelles autres piè remplacées ?						
Autres fonctions d	éfaillantes 1	?				
Vos précisions :						

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des défauts



DF001 PRESENT CIRCUIT COMMANDE RELAIS APRES CONTACT

DEF : Cohérence

CONSIGNES

Vérifier la tension de batterie.

Vérifier la cohérence avec l'état "ET003 Puissance relais + après contact".

Vérifier l'état des fusibles sur la borne positive de la batterie et sur l'Unité de Protection et de Commutation. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement des connecteurs PPH1, PPH2 et PPM2 sur l'Unité de Protection et de Commutation.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la bonne mise à la masse en **voie 3** du connecteur PPH1 et en **voie 3** du connecteur PPH2. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du + batterie sur la fixation de l'Unité de Protection et de Commutation et sur le connecteur P2.

Remettre en état si nécessaire.

Contact coupé, vérifier l'absence de **12 V** sur l'une ou l'autre des voies suivantes (circuit interne commun) : en voie 1 du connecteur PEH, en voies 10 ou 11 du connecteur PPH2 et en voies 6, 7 ou 10 du connecteur PPM2 de l'Unité de Protection et de Commutation.

En cas de présence de **12 V**, débrancher un à un les fusibles suivants pour isoler la voie défaillante : Fusible 5C (voie 6 connecteur PPM2), fusible 5D (voie 1 connecteur PEH), fusible 5E (voie 10 connecteur PPH2), fusible 5F (voie 11 connecteur PPH2), fusible 5G (voie 7 connecteur PPM2) et fusible 5H (voie 10 connecteur PPM2).

Assurer l'isolement et la continuité, à l'aide d'un schéma électrique, de la liaison entre la voie détectée défaillante sur l'Unité de Protection et de Commutation et les calculateurs ou consommateurs liés à cette voie.

Contact mis, assurer la présence de **+ 12 V** sur les voies suivantes de l'Unité de Protection et de Commutation :

- voie 1 du connecteur PEH
- voies 6, 7 et 10 du connecteur PPM2
- voies 10 et 11 du connecteur PPH2

Si la méthode n'a pas résolu votre problème, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur, effectuer une coupure et une mise de l'après contact suivi d'un nouveau contrôle avec l'outil de diagnostic.

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des défauts



DF0	05
DDEC	CNIT
PRES	

ANOMALIE ELECTRONIQUE INTERNE

DEF : Anomalie électronique interne

CONSIGNES

Débrancher la batterie pendant 30 secondes puis la rebrancher.

Si le défaut est toujours présent, contacter votre Techline.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur, effectuer une coupure et une mise de l'après contact suivi d'un nouveau contrôle avec l'outil de diagnostic.

UPC84 1.0

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

Conditions d'application : sous contact, moteur arrêté.

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action		Visualisation et Remarques	Diagnostic
0	Circuit de charge	ET001:	Témoin batterie	Allumé ("Éteint" moteur tournant)	
		ET002:	Protection essuie- vitre avant	Inactive	
		AC005:	Essuie-vitre petite vitesse	L'essuie-vitre doit s'activer en petite vitesse	
1	Essuie-vitre avant	AC006:	Essuie-vitre grande vitesse	L'essuie-vitre doit s'activer en grande vitesse	
		AC012 :	Test arrêt fixe EG/ AV	L'essuie-vitre doit s'activer pour un balayage et s'arrêter en position initiale.	
2	Alimentation après contact	ET008:	Puissance relais + après contact	Active	
		ET004:	Marche arrière enclenchée	Non ("Oui" si enclenchée)	En cas de problème, consulter la méthode
3	Position levier de vitesses	ET005 :	Position levier de vitesse Boîte de Vitesses Mécanique	Neutre (au point mort et "Hors neutre" sinon)	de diagnostic associée à l'état ou la commande associée
4	Pression d'huile	ET006 :	Information capteur pression d'huile	Présente ("Absente" moteur tournant)	
		ET007:	Commande groupe motoventilateur grande vitesse	Information non exploitable sur cette version de véhicule	
5	Groupe motoventilateur	AC009:	Groupe motoventilateur petite vitesse	On doit entendre tourner le motoventilateur en petite vitesse	
		AC010:	Groupe motoventilateur grande vitesse (si le véhicule en est équipé)	On doit entendre tourner le motoventilateur en grande vitesse	

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR

Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

Conditions d'application : sous contact, moteur arrêté (sauf PR002 moteur tournant).

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action		Visualisation et Remarques	Diagnostic
		AC001 :	Feux de route	Les feux de route doivent s'allumer	
6 Éclairage		AC002:	Feux de croisement	Les feux de croisement doivent s'allumer	
	AC003:	Feux de position	Les feux de position avant, arrière et d'immatriculation ainsi que les commandes rétro-éclairées dans l'habitacle doivent s'éclairer.		
		AC004:	Feux de brouillard avant	Les feux de brouillard avant doivent s'allumer	
7 Climatis		AC008:	Commande compresseur	On doit entendre le compresseur (interdit moteur tournant)	En cas de problème,
	Climatisation	AC011:	Dégivrage lunette arrière	Les résistances chauffantes de la lunette arrière et des rétroviseurs (si le véhicule est équipé de rétroviseurs chauffants) doivent être alimentés et chauffer.	consulter la méthode de diagnostic associé à l'état ou la commande.
8	Consommation électrique, moteur tournant	PR002:	Information charge alternateur	en % Information de la consommation électrique par rapport au débit de l'alternateur.	
9	Démarrage	ET010:	Conditions de démarrage réunies. Suite à un appui sur le bouton pour solliciter un démarrage.	"OUI"	

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des états



	TEMOIN BATTERIE
ET001	

CONSIGNES

Vérifier que l'état soit "Éteint" moteur tournant et "Allumé" moteur arrêté. Vérifier la cohérence avec le témoin au tableau de bord.

Vérifier, moteur tournant, que la tension soit bien supérieure à **12 V**. Faire un diagnostic du circuit de charge si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PEM sur l'Unité de Protection et de Commutation et des connections sur l'alternateur.

Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité des liaisons :

Unité de Protection et de Commutation connecteur PEM voie 8 → Voie 2 connecteur 2 voies alternateur

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est pas résolu, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des états



PROTECTION ESSUIE-VITRE AVANT ET002

CONSIGNES

Ces états sont dans l'ordre de gravité ou de persistance du mauvais fonctionnement de l'essuvage.

Si l'état est "petite vitesse", cela indique que suite à une sollicitation d'essuyage en grande vitesse, l'UPC a détecté un fonctionnement anormal de ce mode pendant plus de 6 secondes (contrainte ou blocage).

Si l'état est "Temporisé", cela indique que le fonctionnement est arrêté pendant 10 secondes (suite à la détection et au maintien du défaut).

Si l'état est "Bloqué", cela indique que la durée d'arrêts temporisé cumulés est supérieure à 2 minutes.

L'état redevient "Inactifs" dès que l'UCH demande une autre consigne d'essuyage (par mouvement de la manette ou sollicitation par capteur de pluie).

Vérifier que rien ne bloque mécaniquement le déplacement des balais d'essuie-vitre (balais d'essuie-vitre collés, état et montage des biellettes du mécanisme d'essuie-vitre et l'absence d'objet pouvant gêner le mouvement du mécanisme).

Vérifier l'absence de grippage dans le mécanisme d'essuie vitre.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement des connecteurs PPH2, PEH sur l'UPC et du moteur d'essui vitre avant. Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité des liaisons entre :

UPC connecteur PEH voie 6 → Voie 2 du connecteur de moteur d'essuie vitre UPC connecteur PPH2 voie 1 → Voie 5 du connecteur de moteur d'essuie vitre

UPC connecteur PPH2 voie 2 ── Voie 4 du connecteur de moteur d'essuie vitre

Remettre en état si nécessaire.

Si tout est conforme, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR



N° Vdiag : 04 B/C 84	Diagnostic - Interprétation des états
ET004	MARCHE ARRIERE ENCLENCHEE
CONSIGNES	Sous alimentation + Après Contact. Aucun défaut ne doit être présent. Vérifier, et remplacer si nécessaire, le fusible "5C" sur l'Unité de Protection et de Commutation.
Boîte de vitesses mécar	nique
Vérifier l'état et le brai l'Unité de Protection e Remettre en état si né	
Si non conforme, assu Unité de Protection e	et marche arrière enclenchée, la présence de 12 V sur la voie 9 du connecteur PPM2. urer l'isolement et la continuité des liaisons entre : et de Commutation connecteur PPM2 voie 9 Voie 1 (voie 3 sur ND0) du contacteur et de Commutation connecteur PPM2 voie 6 Voie 2 (voie 1 sur ND0) du contacteur

Boîte de vitesses automatique

Marche arrière enclenchée

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de contacteur multifonction et du connecteur PPM2 sur l'Unité de Protection et de Commutation. Remettre en état si nécessaire. Vérifier, sous contact et marche arrière enclenchée, la présence de 12 V sur la voie 9 du connecteur PPM2.

Si non conforme, assurer l'isolement et la continuité des liaisons entre :

Unité de Protection et de Commutation connecteur PPM2 voie 9 -→ Voie 1 contacteur multifonction

Unité de Protection et de Commutation connecteur PPM2 voie 6 -➤ Voie 2 contacteur multifonction

Marche arrière enclenchée

Contacteur multifonction voie 1 Voie 2 du contacteur

Contacteur voie 1 (voie 3 sur ND0) Voie 2 du contacteur

Si le problème est toujours présent, contacter votre Techline.

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème est toujours présent, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des états



ET005

POSITION LEVIER DE VITESSE BOITE DE VITESSES MECANIQUE

CONSIGNES

Sous niveau d'alimentation + Après Contact.

Aucun défaut ne doit être présent.

Vérifier, et remplacer si nécessaire, le fusible "5C" sur l'Unité de Protection et de Commutation.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur contacteur de point mort et des connecteurs PPM2 et PEM sur l'Unité de Protection et de Commutation.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la continuité au point mort et la coupure vitesse enclenchée entre les **voies 1** et **2** du contacteur. Si non conforme, remplacer le contacteur.

Vérifier, sous contact, la présence de **12 V** sur la **voie 2** (**voie 1** si équipée de boîte de vitesses de type ND0) du connecteur de contacteur de point mort.

Si non conforme, assurer **l'isolement et la continuité** de la liaison entre le contacteur et la **voie 6** connecteur PPM2 de l'Unité de Protection et de Commutation.

Vérifier, sous contact et au point mort, la présence de **12 V** sur la **voie 6** du connecteur PEM. Si non conforme, assurer **l'isolement et la continuité** de la liaison entre le contacteur et la **voie 6** du connecteur PEM de l'Unité de Protection et de Commutation.

Si le problème est toujours présent, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des états



ET006	INFORMATION CAPTEUR PRESSION D'HUILE
CONSIGNES	Vérifier que l'état soit "absente" moteur tournant et "présente" à l'arrêt.

Vérifier l'état et le branchement des connecteurs PEM sur l'Unité de Protection et de Commutation et du capteur de pression d'huile.

Remettre en état si nécessaire.

Assurer la bonne fixation du capteur sur le moteur.

Assurer **l'isolement et la continuité** de la liaison entre l'Unité de Protection et de Commutation connecteur PEM **voie 12** et le capteur de pression.

Remettre en état si nécessaire.

Si tout est correct, remplacer le capteur de pression d'huile.

Si le problème n'est toujours pas résolu, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des états



CONDITIONS DE DEMARRAGE REUNIES ET010	
--	--

CONSIGNES

Si l'état est "NON", faire un contrôle de conformité et vérifier que l'état ET004 soit "NON" et, si le véhicule est équipé d'une boîte de vitesse mécanique, que l'état ET005 soit "Neutre".

Vérifier dans la fonction "Véhicule sans clé" que les conditions de démarrage soient réunies.

Si les conditions sont réunies et que le démarreur ne fonctionne pas, reportez vous au traitement de l'ALP 2.

Si le problème est toujours présent, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des états



PR002	INFORMATION CHARGE ALTERNATEUR

CONSIGNES

Vérifier dans les lectures de configurations que le bon type d'alternateur a été configuré.

Vérifier l'absence de défaut.

Moteur tournant ajouter et retirer des consommateurs et vérifier que le paramètre varie en fonction.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PEM sur l'Unité de Protection et de Commutation et des connections sur l'alternateur.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, moteur tournant, que la tension soit bien supérieure à 12 V.

Faire un diagnostic du circuit de charge si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité des liaisons :

Unité de Protection et de Commutation connecteur PEM voie 3 ——— Voie 1 connecteur 2 voies alternateur

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier à l'aide d'un oscilloscope la présence d'un signal carré sur la **voie 1** du **connecteur 2 voies** de l'alternateur.

Si non conforme, remplacer l'alternateur.

Si tout est correct, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Configuration



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'outil de diagnostic.

Conditions d'application :

Index	Libellés	Caractéristiques et remarques
LC001	Type alternateur	TG11 110 VALEO SG12 VALEO LIE 150 BOSCH SG15L VALEO

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des commandes



AC001		FEUX DE ROUTE				
CONSIGNES		Contrôler l'état et le branchement des fusibles "8A" et "8B" sur l'Unité de Protection et de Commutation et des ampoules. Les remplacer si nécessaire.				
	<u> </u>					
		l'état et le branchement des connecteurs de projecteurs. e en état si nécessaire.				
	Vérifier la présence de masse sur la voie 1 du connecteur de projecteur. Remettre en état si nécessaire.					
	Vérifier la présence de + 12 V sur la voie 4 du projecteur pendant le pilotage de la commande. Si conforme assurer l'isolement et la continuité des liaisons internes, entre l'ampoule et le connecteur du projecteur.					
Sans lampes au	Vérifier l'état et le branchement du connecteur PPA et des fusibles sur l'Unité de Protection et de Commutation. Remettre en état si nécessaire.					
Xénon	Assurer	l'isolement et la continuité des liaisons entre :				
	Unité de	Unité de Protection et de Commutation connecteur PPA voie 3 Voie 4 projecteur gauche				
	Unité de Protection et de Commutation connecteur PPA voie 4 Voie proje droit					
	Remettr	e en état si nécessaire.				
,	Si tout e	est correct, contacter votre Techline.				

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des commandes



AC00		
CONSIG	GNES	Contrôler l'état et le branchement des fusibles "8A" et "8B" sur l'Unité de Protection et de Commutation et des ampoules. Les remplacer si nécessaire.
		l'état et le branchement des connecteurs de projecteurs. re en état si nécessaire.
	arrière e	la présence de masse sur les voies 4 et 10 des projecteurs et sur la voie 2 des feux et de l'éclaireur de plaque d'immatriculation. re en état si nécessaire.
	arrière e Si confo	la présence de + 12 V sur la voie 9 du connecteur de projecteur et la voie 1 de feu et de plaque d'immatriculation pendant le pilotage de la commande. prime, assurer l'isolement et la continuité des liaisons internes, entre l'ampoule et le teur du projecteur.
Avec lampes au Xénon	et de Co	l'état et le branchement des connecteurs PPA et des fusibles sur l'Unité de Protection ommutation. re en état si nécessaire.
7.0	Assurer	l'isolement et la continuité des liaisons entre :
	Unité d	e Protection et de Commutation connecteur PPA voie 3 — Voie 5 projecteur gauche
	Unité d	e Protection et de Commutation connecteur PPA voie 4 Voie 5 projecteur droit
	Remett	re en état si nécessaire.
	Si tout e	est correct, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des commandes



AC002		FEUX DE CROISEMENT
CONSIGNES		Contrôler l'état et le branchement des fusibles "8C" et "8D" sur l'Unité de Protection et de Commutation et des ampoules. Les remplacer si nécessaire.
		'état et le branchement des connecteurs de projecteur. e en état si nécessaire.
		a présence de masse sur les connecteurs d'ampoules. e en état si nécessaire.
	d'ampou	sous activation de la commande, la présence de + 12 V sur les connecteurs lles. rme remplacer la ou les ampoules.
Sans lampes au	de Com	'état et le branchement du connecteur PPA et des fusibles sur l'Unité de Protection et mutation. e en état si nécessaire.
Xénon	Assurer	l'isolement et la continuité des liaisons entre :
	Unité de	Protection et de Commutation connecteur PPA voie 6 → Voie 2 projecteur gauche
	Unité de	Protection et de Commutation connecteur PPA voie 5 Voie 2 projecteur droit
	Remettr	e en état si nécessaire.
•	Si tout e	st correct, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des commandes



AC002 SUITE			
CONSIG	GNES	Contrôler l'état et le branchement des fusibles "8C" et "8D" sur l'Unité de F de Commutation et des ampoules. Les remplacer si nécessaire.	Protection et
		l'état et le branchement des connecteurs de projecteur. re en état si nécessaire.	
		la présence de masse sur les voies 4 et 10 des connecteurs de projecteur. re en état si nécessaire.	
	commar	la présence de + 12 V sur les voies 3 de chaque projecteur pendant le pilot nde. ct, se reporter au diagnostic des lampes au Xénon.	tage de la
Avec lampes au	et de Co	l'état et le branchement des connecteurs PPA et des fusibles sur l'Unité de lommutation. re en état si nécessaire.	Protection
Xénon	Assurer	l'isolement et la continuité des liaisons entre :	
	Unité de	pr	oie 3 rojecteur auche
	Unité de	pr	oie 3 rojecteur roit
	Remettr	re en état si nécessaire.	
	Si tout e	est correct, contacter votre Techline.	

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des commandes



AC003		FEUX DE POSITION			
CONSIGNES		Contrôler l'état et le branchement des fusibles 7A et 7B sur l'Unité de Pr Commutation et des ampoules. Les remplacer si nécessaire.	rotection et de		
		r l'état et le branchement des connecteurs des feux et projecteurs. tre en état si nécessaire.			
	de l'éc	r la présence de masse sur la voie 1 des projecteurs et sur la voie 2 des fe laireur de plaque d'immatriculation. tre en état si nécessaire.	eux arrière et		
	Vérifier la présence de + 12 V sur la voie 5 du connecteur de projecteur et la voie 1 de feu arrière et de plaque d'immatriculation pendant le pilotage de la commande. Si conforme, assurer l'isolement et la continuité des liaisons internes, entre l'ampoule et le connecteur du projecteur.				
Sans	Vérifier l'état et le branchement des connecteurs PPA et PPH2 et des fusibles sur l'Unité de Protection et de Commutation. Remettre en état si nécessaire.				
lampes au	Assure	er l'isolement et la continuité des liaisons entre :			
Xénon	Unité (de Protection et de Commutation connecteur PPH2 voie 6	Voie 1 feu arrière gauche		
	Unité (de Protection et de Commutation connecteur PPH2 voie 7 ——— arrière droit et éclaireurs de plaque d'imn	Voie 1 feu		
	Unité (de Protection et de Commutation connecteur PPA voie 1	Voie 5 projecteur gauche		
	Unité (de Protection et de Commutation connecteur PPA voie 2	Voie 5 projecteur droit		
	Remet	tre en état si nécessaire.			
	Si tout	est correct, contacter votre Techline.			

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des commandes



AC003 SUITE					
CONSIGNES		Contrôler l'état et le branchement des fusibles 7A et 7B sur l'Unité de Pr Commutation et des ampoules. Les remplacer si nécessaire.	otection et de		
		'état et le branchement des connecteurs des feux et projecteurs. e en état si nécessaire.			
·	arrière e	a présence de masse sur les voies 4 et 10 des projecteurs et sur la voie it de l'éclaireur de plaque d'immatriculation. e en état si nécessaire.	2 des feux		
	Vérifier la présence de + 12 V sur la voie 9 du connecteur de projecteur et la voie 1 de feu arrière et de plaque d'immatriculation pendant le pilotage de la commande. Si conforme, assurer l'isolement et la continuité des liaisons internes entre l'ampoule et le connecteur du projecteur.				
Avec	Vérifier l'état et le branchement des connecteurs PPA et PPH2 et des fusibles sur l'Unité de Protection et de Commutation. Remettre en état si nécessaire.				
lampes au	Assurer	l'isolement et la continuité des liaisons entre :			
Xénon	Unité de	Protection et de Commutation connecteur PPH2 voie 6	Voie 1 feu arrière gauche		
	Unité de	e Protection et de Commutation connecteur PPH2 voie 7	Voie 1 feu atriculation		
	Unité de	Protection et de Commutation connecteur PPA voie 1	Voie 9 projecteur gauche		
	Unité de	Protection et de Commutation connecteur PPA voie 2	Voie 9 projecteur droit		
	Remettr	e en état si nécessaire.			
	Si tout e	st correct, contacter votre Techline.			

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des commandes



	FEUX DE BROUILLARD AVANT	
AC004		
CONSIGNES	Contrôler l'état et le branchement du fusible "10". Contrôler l'état et le branchement des ampoules. Les remplacer si nécessaire.	
		_
Vérifier l'état et le bran Remettre en état si néo	chement des connecteurs d'ampoules. cessaire.	
Vérifier la présence de Remettre en état si néo	masse sur les connecteurs d'ampoules. cessaire.	
Vérifier la présence de Si conforme remplacer	+ 12 V sur les connecteurs d'ampoules pendant le pilotage de la commande. la ou les ampoules.	
Vérifier l'état et le bran Remettre en état si néo	chement du connecteur PPA sur l'Unité de Protection et de Commutation. cessaire.	
Assurer l'isolement et	la continuité des liaisons entre :	
Unité de Protection e	t de Commutation connecteur PPA voie 8 ———➤ Connecteur de feu de brouillard avant gauche	
Unité de Protection e	t de Commutation connecteur PPA voie 7 ——— Connecteur de feu de brouillard avant droit	
Remettre en état si né	cessaire.	
Si tout est correct, con	tacter votre Techline.	

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des commandes



AC005 ESSUIE-VITRE PETITE VITESSE

CONSIGNES

Contrôler l'état et le branchement du fusible 9 sur l'Unité de Protection et de Commutation.

Vérifier que l'état "ET002 Protection essuie-vitre avant" reste "Inactive". Sinon, traiter le diagnostic de l'état "ET002".

Vérifier l'état et le branchement du moteur d'essuie-vitre. Remettre en état si nécessaire.

Assurer la mise à la masse de la **voie 1** du moteur d'essuie-vitre. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la présence de **12 V** sur la **voie 4** du moteur d'essuie-vitre pendant le pilotage de la commande. Si conforme, remplacer le moteur.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PPH2 sur l'Unité de Protection et de Commutation. Remettre en état si nécessaire.

Assurer **l'isolement et la continuité** de la liaison entre l'Unité de Protection et de Commutation connecteur PPH2 **voie 2** et la **voie 4** du moteur d'essuie-vitre.

Remettre en état si nécessaire

Si le problème n'est toujours pas résolu, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des commandes



AC006 ESSUIE-VITRE GRANDE VITESSE

CONSIGNES

Contrôler l'état et le branchement du fusible 9 sur l'Unité de Protection et de Commutation.

Vérifier que l'état "ET002 Protection essuie-vitre avant" reste "Inactive". Sinon, traiter le diagnostic de l'état "ET002".

Vérifier l'état et le branchement du moteur d'essuie-vitre. Remettre en état si nécessaire.

Assurer la mise à la masse de la **voie 1** du moteur d'essuie-vitre. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la présence de **12 V** sur la **voie 5** du moteur d'essuie-vitre pendant le pilotage de la commande. Si conforme, remplacer le moteur.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PPH2 sur l'Unité de Protection et de Commutation. Remettre en état si nécessaire.

Assurer **l'isolement et la continuité** de la liaison entre l'Unité de Protection et de Commutation connecteur PPH2 **voie 1** et la **voie 5** du moteur d'essuie-vitre.

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est toujours pas résolu, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des commandes



	COMMANDE COMPRESSEUR
AC008	

CONSIGNES

Il est interdit d'activer la commande moteur tournant.

Contrôler l'état et le branchement du fusible 4 sur l'Unité de Protection et de Commutation.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de compresseur de climatisation. Remettre en état si nécessaire.

Assurer la bonne mise à la masse du compresseur.

Vérifier la présence de 12 V sur le connecteur de compresseur pendant le pilotage de la commande.

Si non conforme:

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PPM2 sur l'Unité de Protection et de Commutation. Assurer **l'isolement et la continuité** de la liaison entre l'Unité de Protection et de Commutation connecteur PPM2 **voie 5** et le connecteur du compresseur.

Remettre en état si nécessaire.

Si tout est correct, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des commandes



	T
	GROUPE MOTOVENTILATEUR PETITE VITESSE
AC009	
	Contrôler l'état et le branchement du fusible 11 sur l'Unité de Protection et de Commutation.
CONSIGNES	Les motoventilateurs doivent être à l'arrêt.
	S'assurer que rien ne bloque mécaniquement la rotation des hélices.
<u> </u>	V/sign life at the bound bound the second se
	Vérifier l'état et le branchement du connecteur de ventilateur. Remettre en état si nécessaire.
	Assurer la bonne mise à la masse du groupe motoventilateur.
Unité de Protection et de	Vérifier la présence de 12 V sur le groupe motoventilateur pendant le pilotage de la commande.
Commutation de type N1	- Si conforme, remplacer le groupe motoventilateur.
урс ит	 Si non conforme assurer l'isolement et la continuité de la liaison entre l'Unité de Protection et de Commutation connecteur PPM1 voie 4 et le motoventilateur.
	Remettre en état si nécessaire.
	Si le problème n'est pas résolu, contacter votre Techline.
<u> </u>	V/C/C
	Vérifier le fonctionnement du groupe motoventilateur grande vitesse avec la commande AC010 .
	Si non conforme, traiter le diagnostic de la commande AC010 .
	Vérifier aux bornes de la résistance que la valeur est égale à $0,69~\Omega~\pm~20~\%$. Si non conforme, la remplacer.
Unité de Protection et de	Vérifier sous activation la présence de 12 V sur la résistance de groupe motoventilateur petite vitesse.
Commutation de type N3	 Si non conforme assurer l'isolement et la continuité de la liaison entre l'Unité de Protection et de Commutation connecteur PPM1 voie 4 et la résistance.
	 Si conforme, assurer l'isolement et la continuité entre la résistance et l'Unité de Protection et de Commutation connecteur P1.
	Remettre en état si nécessaire.
	Si le problème n'est pas résolu, contacter votre Techline.

APRES
REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des commandes



GROUPE MOTOVENTILATEUR GRANDE VITESSE AC010

CONSIGNES

Vérifier l'absence de défaut.

Contrôler l'état et le branchement du fusible 11 sur l'Unité de Protection et de Commutation.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de ventilateur. Remettre en état si nécessaire.

Assurer la bonne mise à la masse du groupe motoventilateur.

Vérifier la présence de 12 V sur le groupe motoventilateur grande vitesse pendant le pilotage de la commande.

Si conforme, remplacer le groupe motoventilateur grande vitesse.

Si non conforme, assurer **l'isolement et la continuité** de la liaison entre l'Unité de Protection et de Commutation connecteur P1 et le motoventilateur.

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est pas résolu, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des commandes



	DEGIVRAGE LUNETTE ARRIERE
AC011	

CONSIGNES

Sous niveau d'alimentation + Après Contact.

Contrôler l'état et le branchement du fusible 6 sur l'Unité de Protection et de Commutation.

Lunette arrière

Vérifier l'état et le branchement des connecteurs sur la lunette arrière.

Vérifier que la résistance de la lunette ne soit ni nulle ni égale à l'infini (environ $0,5 \Omega$).

Assurer la mise à la masse du dégivrage de la lunette arrière.

Vérifier sous activation la présence du 12 V sur la borne de la lunette arrière.

Si non conforme:

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PPH1 sur l'Unité de Protection et de Commutation.

Remettre en état si nécessaire.

Assurer **l'isolement et la continuité** de la liaison entre l'Unité de Protection et de Commutation connecteur PPH1 **voie 2** et la lunette arrière.

Rétroviseurs (s'ils sont équipés de la fonction dégivrage)

Vérifier l'état et le branchement du fusible correspondant sur le boîtier fusibles et relais habitacle.

Vérifier l'état et le branchement des connecteurs sur les rétroviseurs.

Assurer la mise à la masse en voie 5 des connecteurs de rétroviseur.

Vérifier sous activation la présence du 12 V sur la voie 1 du connecteur de rétroviseur.

Si non conforme:

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PPH1 sur l'Unité de Protection et de Commutation.

Assurer **l'isolement et la continuité** de la liaison entre l'Unité de Protection et de Commutation connecteur PPH1 **voie 2** et **voie 1** du rétroviseur en passant par le boîtier fusible et relais habitacle.

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Interprétation des commandes



	TEST ARRET FIXE ESSUI-VITRE AVANT
AC012	

CONSIGNES

Les commandes AC005 et AC006 doivent fonctionner pour activer cette commande. Sinon reporter vous à la partie traitement de ces commandes. Appliquer cette méthode si les essuie-vitres avant ne s'arrêtent pas à leur position initiale.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de moteur d'essuie-vitre et du connecteur PEH sur l'UPC. Remettre en état si nécessaire.

Assurer la mise à la masse de la voie 1 du moteur d'essuie vitre. Remettre en état si nécessaire.

Assurer l'isolement et la continuité de la liaison entre l'UPC connecteur PEH voie 6 et la voie 2 du moteur d'essuie vitre.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier en utilisant une lampe témoin placée entre la voie 2 du moteur d'essuie-vitre et la voie 6 du connecteur PEH de l'UPC, sous activation des essuie-vitres, que la lampe s'allume un bref instant en fin de cycle de balavage.

Si non conforme, remplacer le moteur d'essuie-vitre.

Si le problème n'est toujours pas résolu, contacter votre techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Effets Clients



ALP 5

CONSIGNES

Faire un diagnostic du réseau multiplexé. Faire un diagnostic de l'Unité de Protection et de Commutation.

DEF	AUTS CO	DNSTATES	
_		PAS DE COMMUNICATION AVEC LE CALCULATEUR	ALP 1
<u>-</u>		LE DÉMARREUR NE FONCTIONNE PAS	ALP 2
		L'UNITE DE PROTECTION ET DE COMMUTATION N'EXÉCUTE PAS UNE DEMANDE D'UN AUTRE CALCULATEUR	ALP 3
-		PAS DE RETROECLAIRAGE DES DIVERSES FONCTIONS DANS L'HABITACLE	ALP 4

PAS DE COMMUTATION EN APRÈS CONTACT DÉFAUT D'ALIMENTATION

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1

Pas de communication avec le calculateur

CONSIGNES

Faire un test du réseau multiplexé.

Vérifier la **tension** de la batterie.

Vérifier l'état et le branchement des cosses et des fusibles de boîtier fusible de la batterie.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **présence de + 12 V** sur la borne vissée de puissance de l'Unité de Protection et de Commutation. Si non conforme assurer la liaison et le branchement entre la batterie et l'Unité de Protection et de Commutation.

Vérifier la présence de masse sur la voie 3 des connecteurs PPH1 et PPH2.

Si nécessaire, remettre en état la liaison et/ou le connecteur défaillant.

Vérifier la **présence de 12 V** sur le connecteur P2.

Si nécessaire, remettre en état la liaison et/ou le connecteur défaillant.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PEH.

Remettre en état si nécessaire.

Si tout est conforme, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 2

Le démarreur ne fonctionne pas

CONSIGNES

Vérifier l'absence de défaut sur le réseau multiplexé en activant le test du réseau. Vérifier que les conditions de démarrage soient réunies en vous reportant à la fonction "Démarrage".

Vérifier que l'état **ET010 : Conditions de démarrage** réunies soit "OUI" suite à un appui sur le bouton de démarrage, sinon se reporter au traitement de cet état. Contrôler l'état et le branchement du fusible 3 sur l'UPC.

Vérifier l'état et le branchement du connecteur PPM1 sur l'UPC et de la cosse de commande sur le démarreur.

Remettre en état si nécessaire.

Si tout est correct, vérifier, **sous activation du démarreur**, la **présence de 12 V** sur la borne de commande du démarreur.

Si conforme, faire un diagnostic du démarreur.

Assurer **l'isolement et la continuité** de la liaison entre l'UPC connecteur PPM1 voie 3 et la borne de commande du démarreur.

Remettre en état si nécessaire.

Si le problème n'est pas résolu, contacter votre techline.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 3

L'UPC n'exécute pas la demande d'un autre calculateur

CONSIGNES

Confirmer l'absence de défaut sur le réseau multiplexé en activant le test du réseau. Vérifier que le calculateur abritant la fonction confirme la demande, en faisant une lecture des états.

Si la demande est active, vérifier le fonctionnement de l'UPC en activant les commandes et en utilisant la méthode de diagnostic associée.

Demande d'activation	Calculateur émetteur de la demande
Climatisation : Dégivrage de la lunette arrière (AC011) Compresseur (AC008)	Unité Centrale d'HabitacleInjection
Refroidissement : Groupe MotoVentilateur petite (AC009) et grande vitesse (AC selon équipement	•
Éclairage : Feux de position (AC003), de croisement (AC002), de route (Ac004) et antibrouillard (avant) (AC004)	
Essuie-vitre avant : Essuie-vitre petite vitesse (AC005) Essuie-vitre grande vitesse (AC006) Essuie-vitre vitesse cadencé (AC007)	→ Unité Centrale d'Habitacle
mise en après contact	→ Unité Centrale d'Habitacle
Si le problème n'est pas résolu, contacter votre Techline.	

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 4

Pas de rétroéclairage des diverses fonctions dans l'habitacle

CONSIGNES

Les feux de position ne doivent pas être en panne, sinon se reporter au traitement de la commande "AC003 Feux de position".

Vérifier l'état et le branchement de la ou des fonctions défectueuses. Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **présence de masse** sur la ou les fonctions défectueuses.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier, feux de position allumés, la présence de 12 V sur la ou les fonctions défectueuses. Si conforme, remplacer l'élément défectueux.

Assurer l'isolement et la continuité entre la fonction défectueuse et l'Unité de Protection et de Commutation :

Allume-cigare, tableau de commande de climatisation, radio, afficheur multifonction, commandes de rétroviseurs, commandes de lève-vitre avant et arrière et verrouillage de lève-vitre, interrupteur de condamnation de portes, commande de rhéostatage du tableau de bord et de réglage sur site des projecteurs.

 Voie 6 connecteur PPH2 de l'Unité de Protection et de Commutation

Interrupteurs de siège chauffant, interrupteur de toit rigide, interrupteur de sélection essence ou GPL, interrupteur de contrôle dynamique de conduite, commande simultanée des vitres, afficheur de Boîte de Vitesses Automatique et les commandes de limiteur-régulateur de vitesse.

Voie 7 connecteur PPH2 de l'Unité de Protection et de Commutation

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 5

Pas de commutation en après contact Défaut d'alimentation

CONSIGNES

Vérifier la tension de batterie.

Vérifier l'absence de défaut.

Vérifier que la demande d'activation de l'après contact est active dans l'Unité Centrale d'Habitacle.

Vérifier l'état et le branchement des fusibles 5L, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier l'état et le branchement des connecteurs PEH, PPH1, PPH2 et PPM2 sur l'Unité de Protection et de Commutation.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la **présence de 12 V** sur la borne de puissance de l'Unité de Protection et de Commutation. Remettre en état la liaison entre la batterie et l'Unité de Protection et de Commutation si nécessaire.

Vérifier la présence de 12 V sur les voies correspondantes aux alimentations pour chaque calculateur ou fonction.

Hors contact:

Calculateur d'Antiblocage des roues

Calculateur injection GPL

Calculateur de Boite de vitesses automatique ou robotisée

Unité Centrale d'Habitacle (fonction verrou de colonne)

Connecteur PPH1 voie 1 Connecteur PPM2 voie 4

Connecteur PPM2 voie 1 **Connecteur PPH2 voie 8**

Si, sous contact, il y a toujours présence de 12 V sur la voie 8 du connecteur PPH2, contacter votre Techline.

Sous contact:

Calculateur d'injection

Calculateur de Direction Assistée Électrique

Si non conforme, contacter votre Techline.

Calculateur de Boîte de vitesses automatique ou robotisée

Calculateur d'injection GPL

Après contact habitacle

Connecteur PEH voie 1 Connecteur PPH2 voie 10

Connecteur PPM2 voie 10

Connecteur PPM2 voie 7

Connecteur PPH2 voie 11

APRES REPARATION

Faire un contrôle de conformité et traiter les éventuels autres dysfonctionnements.

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Aide



Affectation des voies

Connecteur vissé 1 voie

Voie 1: + batterie

Connecteur 1 voie P1 (bleu)

Voie 1 : Groupe MotoVentilateur grande vitesse

Connecteur 1 voie P2 (transparent)

Voie 1: + batterie

Connecteur 12 voies PEH (bleu)

Voie 1 : + Après contact (injection et verrou électrique de colonne de direction)

Voie 2 : non utilisée

Voie 3: + accessoire (habitacle)

Voie 4 : Tableau de bord Voie 5 : Tableau de bord

Voie 6 : Commande arrêt fixe essuie-vitre avant

Voie 7 : Liaison multiplexée L Système antiblocage des roues **Voie 8 :** Liaison multiplexée L (Unité Centrale d'Habitacle)

Voie 9 : Liaison multiplexée L moteur 2

Voie 10 : Liaison multiplexée H (Unité Centrale d'Habitacle)
Voie 11 : Liaison multiplexée H Système antiblocage des roues

Voie 12 : Liaison multiplexée H moteur

Connecteur 12 voies PEM (marron)

Voie 1 : Alimentation injection

Voie 2 : Alimentation injection

Voie 3: alternateur (signal charge)

Voie 4 : non utilisée Voie 5 : non utilisée

Voie 6 : contacteur point mort boîte de vitesses manuelle

Voie 7 : non utilisée

Voie 8 : alternateur (excitation)
Voie 9 : relais réchauffeur gazole
Voie 10 : sonde niveau d'huile
Voie 11 : sonde niveau d'huile
Voie 12 : sonde de pression d'huile

Connecteur 12 voies PPA (noir)

Voie 1 : Sortie feu de position gauche protégé Voie 2 : Sortie feu de position droit protégé Voie 3 : Sortie feu de route protégé gauche

Voie 4 : Sortie feu de route protégé droit

Voie 5 : Sortie feu de croisement/lampe au xénon protégé droit Voie 6 : Sortie feu de croisement/lampe au xénon protégé gauche

Voie 7 : Sortie feu antibrouillard (avant) droit Voie 8 : Sortie feu antibrouillard (avant) gauche

Voie 9 : non utilisée Voie 10 : non utilisée Voie 11 : non utilisée Voie 12 : non utilisée

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Aide



Affectation des voies

Connecteur 4 voies PPH1 (gris)

Voie 1 : Alimentation calculateur système antiblocage des roues **Voie 2 :** Commande dégivrage lunette arrière et rétroviseurs

Voie 3: Masse

Voie 4: Alimentation injection

Connecteur 12 voies PPH2 (marron)

Voie 1 : Commande grande vitesse essuie-vitre avant **Voie 2 :** Commande petite vitesse essuie-vitre avant

Voie 3 : Masse électronique

Voie 4 : Sortie réglage feux en site **Voie 5 :** Sortie pompe à carburant

Voie 6 : Sortie feu de position arrière gauche **Voie 7 :** Sortie feu de position arrière droit

Voie 8 : + Contact repos verrou colonne contact normalement fermé

Voie 9 : Sortie feu marche arrière

Voie 10 : Calculateur de direction assistée électrique et d'airbag

Voie 11 : + Après contact (habitacle)

Voie 12: Non utilisée

Connecteur 4 voies PPM1 (noir)

Voie 1 : Alimentation injection Voie 2 : Alimentation injection

Voie 3 : Commande démarrage

Voie 4 : Commande résistance petite vitesse groupe motoventilateur

Connecteur 12 voies PPM2 (gris)

Voie 1 : Alimentation calculateur de boîte de vitesses automatique ou robotisée

Voie 2 : Commande relais Groupe Motoventilateur Grande vitesse externe

Voie 3 : Alimentation relais réchauffeur gazole

Voie 4: Alimentation calculateur G.P.L.

Voie 5 : Commande embrayage conditionnement d'air

Voie 6 : Alimentation contacteur point mort - marche arrière

Voie 7 : + Aprés Contact calculateur G.P.L.

Voie 8: Alimentation bobine allumage

Voie 9 : Commande feu de marche arrière

Voie 10 : Alimentation calculateur boîte de vitesses automatique ou robotisée

Voie 11 : Non utilisée Voie 12 : Non utilisée

BOITIER INTERCONNEXION MOTEUR Diagnostic - Aide



Affectation des Fusibles

Emplacement	Application
3	Commande démarreur
4	Commande compresseur de climatisation
5A	Verrou de colonne
5C	Contacteur marche arrière / position levier de vitesse boîte de vitesses manuelle
5D	Alimentation après contact du calculateur d'injection
5E	Direction assistée électrique
5F	Alimentation après contact de l'habitacle
5G	Alimentation après contact du calculateur G.P.L.
5H	Alimentation après contact du calculateur de boîte de vitesses automatique ou robotisée
6	Dégivrage lunette arrière (et rétroviseurs si équipés)
7A	Feux de position avant et arrière droits
7B	Feux de position avant et arrière gauches
8A	Feu de route avant droit
8B	Feu de route avant gauche
8C	Feu de croisement droit
8D	Feu de croisement gauche
9	Essuie-vitre avant
10	Feux de brouillard avant
11	Groupe motoventilateur
13	Antiblocage des roues
15	Alimentation + batterie du calculateur de boîte de vitesses automatique ou robotisée
16	Alimentation + batterie G.P.L.



INTRODUCTION

ATTENTION:

La Mégane II est diagnosticable uniquement avec l'outil de diagnostic CLIP équipé du nouveau cordon - sonde de liaison véhicule (Référence : Elé 1674 ou 00 00 167 400).

Définition du réseau multiplexé :

Le réseau multiplexé est composé de deux fils torsadés connectés à plusieurs calculateurs du véhicule. Ces deux fils sont appelés Can H et Can L.

Deux des calculateurs contiennent une résistance interne de 120 Ω (résistance de terminaison) :

- le calculateur d'Airbag
- le calculateur d'Injection

Sur ce réseau circulent les données d'informations échangées par les calculateurs.

La Mégane II est un véhicule **multiplexé de nouvelle génération** avec pour principale évolution le passage de la vitesse de communication à **500 kBauds**.

Sur la Mégane II, un seul réseau multiplexé diagnosticable à l'aide de l'outil RENAULT est présent, et le nombre de calculateurs est de 15.

NOTA:

Un deuxième réseau multiplexé, dédié à la navigation, peut être présent.

OBJECTIF:

- L'objectif du test du réseau multiplexé est de définir les différents calculateurs présents sur le réseau mutiplexé du véhicule, et de déterminer la cause des éventuels défauts de communication inter-calculateurs.
- Il permet aussi de définir les fonctions présentes sur le véhicule qui sont parfois hébergées sur plusieurs calculateurs (fonctions réparties).
- Le test permet de vérifier l'état des segments du réseau multiplexé.
- Le test du réseau multiplexé permet également de diagnostiquer les calculateurs hors du réseau multiplexé, ce qui permet d'avoir une vision globale de l'architecture électronique du véhicule.



CONTROLE DU FONCTIONNEMENT RESEAU MULTIPLEXE

Alimentation des calculateurs du véhicule pour le diagnostic :

Badge du véhicule sur le repose-badge.

Appui long (+ de **5 secondes**) sur le bouton "**start**" hors conditions de démarrage (par exemple : passer une vitesse).

Brancher l'outil de diagnostic et effectuer les opérations souhaitées.

Attention : Pour alimenter les calculateurs de lampes au Xénon, de mettre les feux de croisement.

Cette étape est le point de départ indispensable avant tout diagnostic de calculateur

Elle assure que le réseau soit bien connecté et continu aux bornes de chaque calculateur et que les informations y soient correctement émises et reçues. Sur la Mégane II, cette fonction assure en plus une lecture du nombre de défauts présents dans les calculateurs.

<u>La fonctionnalité</u> "**Test réseau multiplexé**" est exécutée automatiquement après la sélection du véhicule par l'utilisateur.

Après le contrôle du réseau, les autres fonctions deviennent accessibles.

DEROULEMENT DU TEST DU RESEAU MULTIPLEXE:

- ⇒ Entrée en communication avec les calculateurs hébergeant la configuration véhicule (lecture de l'identification).
- ⇒ Lecture de la configuration véhicule dans les deux calculateurs porteurs de la configuration réseau multiplexé (Calculateur d'Airbag et Unité de Contrôle Habitacle sur MEGANE II)
- ⇒ Lecture de la liste des calculateurs diagnosticables dans les deux calculateurs porteurs
- ⇒ Interrogation des calculateurs
- ⇒ Mesures physiques (électroniques) sur réseau CAN.

88B-2 Edition 3



CALCULATEURS:

Valides : contour vert, écriture verte.

Non détectés : contour rouge, écriture rouge.

- Non diagnosticables : contour noir, écriture noire.

- Non reconnus : contour rouge, écriture rouge + point d'exclamation.

SEGMENTS:

Valides : trait vert.

- Défaillants : trait rouge.

- Non diagnostiqués : trait noir.

Interprétation des tableaux de résultat du test

Dans l'onglet "Anomalies" les calculateurs sont classés dans les catégories suivantes :

- "Non détectés", lorsque le calculateur n'a pas répondu à la demande d'identification de l'outil.
 - Dans la catégorie des calculateurs "non détectés", les calculateurs sont classés selon les catégories
 "Contenant la configuration du réseau multiplexé" ou "Ne contenant pas la configuration du réseau multiplexé".
- "Non reconnus", lorsque le calculateur a été détecté mais que sa réponse ne permet pas de l'identifier.

Dans l'onglet "Information" les calculateurs sont classés et définis comme :

- "Non diagnosticable", lorsque le calculateur n'est pas diagnosticable par l'outil et donc non interrogé.
- "Valide", lorsque le calculateur à correctement répondu à la demande de l'outil.

Si on clique sur l'icône "continuer" dans le coin inférieur droit, on obtient un nouvel écran avec l'onglet suivant :

Onglet "Résultats" les calculateurs sont classés dans les dans les catégories suivantes :

- "Avec défaut", lorsque le calculateur a été reconnu et avec un nombre de défaut non nul.
- "Sans défaut", lorsque le calculateur a été détecté, reconnu et sans défaut.
- "Non reconnu", lorsque le calculateur a été détecté mais que sa réponse ne permet pas de l'identifier.
- "Non détecté", lorsque le calculateur ne donne pas de réponse alors qu'il est diagnosticable.

88B-3 Edition 3



TEST PAR FONCTION

L'écran des tests des fonctions du véhicule se présente de la même manière que le test du réseau multiplexé avec un schéma de l'architecture du réseau si celui-ci est connu et affiché.

Dans l'onglet "**Fonction**", on retrouve les différents calculateurs qui participent aux fonctions réparties ou non sur plusieurs calculateurs.

L'onglet "Infos" présente les autres fonctions possibles appliquées au véhicule concerné.

La sélection d'une fonction dans la liste des fonctions permet de griser sur le schéma les calculateurs ne participant pas à cette fonction.

Le bouton "**Diagnostiquer**" permet d'accéder au diagnostic de la fonction lorsque l'une d'elles est sélectionnée dans la liste des fonctions.

88B-4 Edition 3



CONFIGURATION DU RESEAU MULTIPLEXE

Sur ce véhicule, les deux calculateurs qui hébergent la configuration du réseau multiplexé sont le calculateur d'**Airbag** et le calculateur d'**Unité Centrale Habitacle**.

L'écran "Configuration" se compose de deux onglets qui permettent d'afficher et de modifier :

- la "Configuration réseau multiplexé" sur le premier onglet,
- la "Configuration des calculateurs diagnosticables" sur le second (par CAN ou ligne K/L).

ATTENTION:

Réparer en priorité les calculateurs contenant la configuration du réseau multiplexé (Airbag - Unité Centrale Habitacle), pour pouvoir afficher un écran avec le schéma de la configuration du réseau multiplexé du véhicule diagnostiqué.

LISTE DES CALCULATEURS DU VEHICULE

Coloulatour	Configuration		ration des diagnosticables
Calculateur	réseau multiplexé	Par le CAN	Par les lignes ISO K/L
Injection	PRESENT	OUI	-
ABS	PRESENT	OUI	-
Unité de Protection et de Commutation	PRESENT	OUI	-
Boîte de Vitesses Automatique	PRESENT	-	OUI
GPL/GNV	PRESENT	OUI	-
Verrou colonne	PRESENT	NON	NON
Direction Assistée Electrique	PRESENT	OUI	-
Tableau de bord	PRESENT	OUI	-
Unité Centrale Habitacle	PRESENT	OUI	-
Climatisation régulée**	PRESENT	OUI	-
Unité Centrale de Communication	PRESENT	NON	NON
Boîtier Auto-Ecole	PRESENT	NON	NON
Airbag	PRESENT	OUI	-
Frein de Parking Automatique	PRESENT	-	OUI
Unité de contrôle de Toit	PRESENT	OUI	-
Aide au Parking	ABSENT	-	OUI
Lampes à décharge	ABSENT	-	NON / OUI *
Coslad gauche*	ABSENT	-	OUI
Coslad droit*	ABSENT	-	OUI

^{*} En cas de remplacement d'un calculateur de coslad, suivre la procédure page suivante.

^{**} La climatisation manuelle n'est pas sur le réseau multiplexé et n'est pas diagnosticable par l'outil CLIP.



Procédure de configuration du réseau multiplexé en cas de remplacement d'un calculateur de Coslad.

Remplacer le calculateur de Coslad concerné (un seul calculateur à la fois s'il est nécessaire de remplacer les deux).

Effectuer un test du réseau multiplexé (allumer les feux de croisement). Le calculateur remplacé répond à l'outil mais n'est pas dans la configuration.

Dans la liste des calculateurs diagnosticables, configurer le calculateur "lampes à décharge" à "**OUI**" dans les deux calculateurs (UCH - airbag).

Eteindre puis allumer les feux de croisement.

Effectuer un test de réseau multiplexé. Un calculateur ne répond pas au diagnostic, continuer puis choisir "lampes à décharge". Configurer l'adresse du calculateur remplacé par la commande **CF004** "**Adresse calculateur**".

Effectuer à nouveau un test du réseau multiplexé. Un calculateur ne répond pas au diagnostic.

Dans la liste des calculateurs diagnosticables, configurer le calculateur "lampes à décharge" à "NON" dans les deux calculateurs (UCH - airbag).

Vérifier par un test du réseau multiplexé que le calculateur remplacé est correctement configuré dans l'UCH et dans l'airbag.


Terminer la réparation en effectuant les configurations complémentaires décrites dans le MR 366 chapitre 8 "Lampes à décharge".

88B-6 Edition 3



TOPOLOGIE GENERIQUE RESEAU MULTIPLEXE

Numéros des segments du réseau multiplexé entre chaque calculateur : ————



120	Injection	419	Climatisation
118	ABS **	1125	Unité de Contrôle et de Communication
1094	ABS+ESP **	469	Boîtier Auto-Ecole
1337	Unité de Protection et de Commutation	756	Airbag
119	Boîte de Vitesses Automatique *	1217	Frein de Parking Automatique
997	GPL / GNV *	1476	Unité de contrôle de toit
1088	Verrou colonne	226	Coslad droit
1232	Direction Assistée Electrique	227	Coslad gauche
247	Tableau de Bord	1222	Aide au Parking
645	Unité Centrale Habitacle	989	Lampes à décharge

^{*} Sur le véhicule, il peut y avoir soit le GPL, soit la Boîte de Vitesses Automatique mais jamais les deux sur le même véhicule.

^{**} Sur le véhicule, il y a soit l'ABS seul, soit l'ABS + ESP.



CONFIGURATION DU RESEAU

CONSIGNES

La saisie de la configuration se fait contact mis. Elle peut être lancée à partir des écrans de résultat du test du réseau multiplexé.

L'outil présente la configuration de l'Unité Centrale Habitacle et/ou de l'Airbag.

Les étapes de configuration sont alors les suivantes :

- Sélectionnez le calculateur à modifier.
- Sélectionnez la version de schéma du réseau multiplexé.

Cette version évolue à chaque modification du câblage du réseau multiplexé de ce véhicule. Cette information est disponible dans la base véhicule monde.

Choix des calculateurs du véhicule présents sur le réseau

Les calculateurs suivants sont toujours présents sur le véhicule :

- Injection
- Unité de Protection et de Commutation (UPC)
- ABS
- Verrou colonne (non diagnosticable par l'outil)
- Tableau de Bord
- Unité Centrale Habitacle (UCH)
- Direction Assistée Electrique
- Airbag
- + les options du véhicule :
 - Boîte de Vitesses Automatique (BVA)
 - GPL
 - Climatisation régulée
 - Unité de Contrôle et de Communication (non diagnosticable par l'outil)
 - Frein de Parking Automatique
 - Unité de Contrôle de Toit
 - Boîtier Auto-Ecole (non diagnosticable par l'outil)
 - Lampes à décharge (COSLAD)
 - Aide Au Parking

ATTENTION:

Si un calculateur est connecté au réseau multiplexé mais qu'il n'est pas déclaré dans les calculateurs contenant la configuration du réseau multiplexé, il sera pas contrôlé lors du test du réseau multiplexé.

Corriger la configuration en déclarant présent le calculateur manquant dans l'Unité Centrale Habitacle, l'Airbag ou les deux.

Relancer le test du réseau multiplexé après modification des configurations.



SEGMENT DEFAILLANT

CONSIGNES

Vérifier d'abord que le calculateur à l'extrémité du segment en défaut soit bien alimenté (masse, + batterie, + servitude ou + après contact). Vérifier toujours <u>la conformité du calculateur</u>.

Attention, l'outil peut ne pas arriver à déterminer exactement le(s) segment(s) défaillant(s). Il propose alors plusieurs segments pouvant être défectueux. Dans ce cas, réparer le segment le plus proche de la prise diagnostic.

Isoler le segment défaillant en déconnectant les deux extrémités du segment. Vérifier l'état de la connectique. Contrôler la continuité et l'isolement des lignes Can H et Can L entre les deux connecteurs du segment isolé. Voir chapitre "Aide à la recherche de court-circuit" pour obtenir l'affectation des voies au niveau des calculateurs et des raccordements.

Effectuer les opérations nécessaires pour assurer la continuité des deux lignes (remplacement câblage, par exemple).

Vérifier que le calculateur présent sur le véhicule soit compatible à la Mégane II et que les informations fournies par le calculateur soient correctes.

Rebrancher le segment.

Effectuer un nouveau test du réseau multiplexé avec l'outil de diagnostic.

Le segment est-il toujours déclaré en défaut ?

Non

Fin de diagnostic

Y a-t-il d'autres segments en défaut ?

Non

Refaire les contrôles du réseau multiplexé pour assurer la continuité et l'isolement des lignes Can H et Can L entre l'extrémité du segment défaillant et la prise diagnostic.

Oui

Appliquer la même démarche sur chaque segment.

APRES REPARATION



CALCULATEUR DEFAILLANT

CONSIGNES

- Vérifier que les calculateurs présents physiquement sur le véhicule soient bien des calculateurs conformes et compatibles avec la Mégane II.
- Vérifier que les calculateurs soient bien alimentés (masse, + batterie, + servitude ou + après contact).

Vérifier que "**le mode réveil**" des calculateurs soit bien en état de fonctionnement sur le véhicule, et bien assimilé par les calculateurs.

Le mode réveil est :

- alimentation temporisée : Unité Centrale Habitacle, Tableau de Bord.
- + servitude : Unité de Protection et de Commutation, Tableau de climatisation, Autoradio, Unité de Contrôle de Communication.
- + Après contact : Injection, ABS, airbag, Direction Assistée Électrique, Boîte de Vitesses Automatique, GPL, Verrou colonne, Unité de Contrôle de Toit, Boîtier Auto-Ecole, Frein de Parking Automatique, Aide Au Parking.
- + Après contact + feux de croisement : Lampes au Xénon.

ATTENTION:

On ne peut entrer en communication avec les Lampes au Xénon que sous + Après contact avec les feux de croisement activés.

- Basculer en mode diagnostic calculateurs.

Essai de communication avec les calculateurs.

- ⇒Pas de communication des calculateurs vers l'outil de diagnostic : voir ALP 1 "Pas de communication avec le calculateur" du ou des calculateurs qui ne communiquent
 - pas avec l'outil de diagnostic.
 - Vérifier les branchements des connecteurs sur calculateurs et l'absence de circuit ouvert. Remettre en état si nécessaire.
- ⇒Les calculateurs ne donnent que des informations partielles sur leur identification : Vérifier dans le Manuel de Réparation ou dans la Base Véhicule Monde que le calculateur soit bien compatible avec la Mégane II.
 - Vérifier que la mise à jour de l'outil de diagnostic CLIP soit assez récente pour pouvoir prendre en compte les défauts sur le véhicule Mégane II.

Après ces contrôles, si aucune anomalie, aucun circuit ouvert ou court-circuit, n'a été détecté, alors contacter votre Techline.

APRES REPARATION



CALCULATEURS NON RECONNUS SUR LE RESEAU

CONSIGNES

- Vérifier la conformité des calculateurs avec la Mégane II.

Vérifier que la mise à jour de l'outil de diagnostic CLIP est assez récente pour pouvoir prendre en compte les défauts sur la Mégane II.

- Basculer en mode diagnostic calculateurs.

Essai de communication avec les calculateurs.

⇒Pas de communication des calculateurs vers l'outil de diagnostic : voir ALP 1

"Pas de communication avec le calculateur" du ou des calculateurs qui ne communiquent pas avec l'outil de diagnostic.

Vérifier les branchements des connecteurs sur calculateurs et l'absence de circuit ouvert. Remettre en état si nécessaire.

- ⇒Vérifier que les informations sur l'identité des calculateurs sont correctes et en accord avec le véhicule diagnostiqué.
- Informations sur les calculateurs :
 - Référence du Magasin de Pièces de Rechange :
 - Vdiag :
 - N° de programme :
 - N° de version :
 - N° de calibration :

Si après ces contrôles aucune anomalie n'a été détectée, ni aucun circuit ouvert ou court-circuit, alors contacter votre Techline.

APRES REPARATION



RESEAU MULTIPLEXE HORS SERVICE

Aide à la recherche de court-circuit sur le réseau

CONSIGNES

Se munir du schéma électrique du réseau multiplexé du véhicule et du schéma de la prise diagnostic.

En cas de court-circuit au + batterie, laisser la batterie branchée.

La procédure de contrôle consiste à déconnecter successivement les différents éléments du réseau pour isoler la partie défaillante.

Vérifier l'état des connecteurs.

Vérifier l'état des fils du réseau multiplexé (CAN H - CAN L).

Réparer les éléments détériorés.

Relancer systématiquement le test du réseau multiplexé après chaque opération après chaque opération, et vérifier si le défaut a disparu. Si le défaut est toujours déclaré présent, poursuivre les déconnections successives des connecteurs et des calculateurs.

		Entrée		Sortie			
		Connecteur	Can H	Can L	Connecteur	Can H	Can L
Unité de Protection de Communication	Siemens	Bleu PEH	10	8	Bleu PEH	11/12	7/9
Injection K4J	S 3000 C	Noir 2AN A	A4	А3			
Injection K4M - F4R	S 3000 C	Noir 2AN A	A4	А3	Marron 2AN B	K4	K3
Injection K9K	LVCR	Noir 2AN A	A4	А3			
Injection F9Q	EDC 16 C	Noir	A4	А3			
Boîtier de Vitesses Automatique	DP0	Noir	38	39			
ABS - ESP		Noir	35	14			
ABS		Noir	26	15			
Direction Assistée Electrique	TRW	Noir	7	5	Noir	6	4
Airbag		Noir	11	10			
Climatisation régulée		Noir	7	1			
Verrou Colonne		Noir	3	6			
Unité Centrale Habitacle		Noir PE 2	6	16		10/8	20/18
Tableau de Bord		Gris	1	4	Gris	7	9
Boîtier Auto-Ecole		Noir	А3	В3			
Unité Centrale de Communication		Noir	6	15	Noir	7	16
UCT Calculateur Capote Rigide		Noir	13	14			
Frein de Parking Automatique							
R 2		Noir					
R 369		Blanc	12	13			
OBD (On Board Diagnostic)		Noir	6	14			

Si le défaut n'est pas visible, alors contacter votre Techline.

APRES REPARATION

MULTIPLEXAGE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1

Pas de communication avec les calculateurs

CONSIGNES

Alimentation des calculateurs du véhicule pour le diagnostic :

Badge du véhicule sur le repose-badge.

Appui long (+ de **5 secondes**) sur le bouton "**start**" hors condition de démarrage (par exemple : passer une vitesse).

Brancher l'outil de diagnostic et effectuer les opérations souhaitées.

ATTENTION : Pour alimenter les calculateurs de lampes au xénon mettre les feux de croisement.

Essayer l'outil de diagnostic sur un autre véhicule.

Vérifier que l'outil possède une mise à jour supérieure au Cédérom N° 29.

Vérifier :

- La liaison entre l'outil de diagnostic et la prise diagnostic (branchement et bon état du câble de liaison).
- Les alimentations des calculateurs.
- Les fusibles moteur et habitacle.

Vérifier que la sonde **CLIP** soit bien alimentée par les voies **16** (**+ 12 V**), et **4** et **5** (**masse**) de la prise diagnostic, visualisable par l'allumage des deux diodes rouges sur la sonde.

Vérifier que la sonde **CLIP** soit bien alimentée par le port USB de l'ordinateur.

Vérifier que la sonde **CLIP** communique bien avec les calculateurs du véhicule, visualisable par l'allumage des deux diodes vertes sur la sonde.

diodes vertes diodes rouges

CAN Alimentation véhicule ISO Alimentation sonde

Contrôler sur la prise diagnostic les voies suivantes :

voie 1 + Après contact

voie 16 + Batterie

voies 4 et 5 → Masse

Pas de communication sur le réseau CAN

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la continuité et l'isolement des lignes :

CAN H (voie 6 de la prise diagnostic)

CAN L (voie 14 de la prise diagnostic)

Vérifier à l'aide d'un multimètre que les tensions aux bornes de la prise diagnostic sont de :

- 2,5 V entre CAN H (voie 6) et la masse (voies 4 et 5)
- 2,5 V entre CAN L (voie 14) et la masse (voies 4 et 5) (valeurs moyennes)

Pour détecter un court-circuit sur le réseau multiplexé du véhicule se reporter à la rubrique "Aide à la recherche de court-circuit sur le réseau" de ce chapitre.

Pas de communication par la ligne K

Vérifier la continuité, l'isolement et l'absence de résistance parasite sur la ligne K de la prise diagnostic (voie 7).

88B-13 Edition 3

MULTIPLEXAGE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes




ALP 2

Pas d'affichage schéma de topologie lors du test du réseau multiplexé

CONSIGNES

L'affichage de la topologie n'est pas possible dans les cas suivants :

- Les deux calculateurs porteurs de la configuration réseau multiplexé n'ont pas répondu.
- Le réseau multiplexé est hors service, donc la communication impossible.
- Dans l'onglet "réseau multiplexé" de l'écran de configuration, un mauvais numéro de "version de réseau"
 a été renseigné sur l'un des deux calculateurs porteurs de la configuration réseau.
- Aucune "version réseau" n'a été renseignée dans les deux calculateurs porteurs de la configuration.



88B-14 Edition 3

MULTIPLEXAGE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 3

Affichage tableau de configuration


CONSIGNES

ALP à traiter si l'outil charge l'écran de configuration à la fin du test réseau multiplexé. Le tableau de configuration reste toujours accessible par l'icône "configuration".

L'outil de diagnostic RENAULT charge directement l'écran des configurations pour les cas suivants :

Onglet "RESEAU MULTIPLEXE"

- Incohérence entre les numéros de "version réseau" renseignés dans les deux calculateurs porteurs de la configuration réseau multiplexé.
- Incohérence dans la liste des calculateurs renseignés dans les calculateurs porteurs de la configuration réseau multiplexé.
- Le numéro de "version réseau" sur au moins un des deux calculateurs porteurs de la configuration réseau multiplexé est erroné.
- Un des deux calculateurs porteurs de la version réseau est vierge (cas d'un changement de calculateur d'Airbag ou d'Unité Centrale Habitacle).
- Onglet "CALCULATEURS DIAGNOSTICABLES" (voir écran ci-dessous)
 - Incohérence entre les numéros de "numéro schéma" renseignés dans les deux calculateurs porteurs de la configuration.
 - Incohérence dans la liste des calculateurs diagnosticables renseignés dans les deux calculateurs porteurs de la liste des calculateurs diagnosticables.
 - Incohérence entre la liste des calculateurs renseignés et les calculateurs réellement détectés sur le véhicule.



MULTIPLEXAGE Diagnostic - Aide à la réparation



EVOLUTIONS DANS LE DIAGNOSTIC SUR LA MEGANE II

• Une aide à la détection de calculateur ou de segment défaillant :

En cas de paralysie globale du réseau multiplexé, cette commande permet d'isoler des segments du réseau multiplexé et ainsi de mettre hors de cause les segments qui répondent correctement à l'outil. Cela permet de cerner plus facilement l'origine de la panne.

L'algorithme d'aide à la localisation des pannes est réalisé dans le but de traiter les défaillances électriques présentes sur le CAN uniquement, les connecteurs et calculateurs qui ne sont pas connectés au bus ne doivent pas être pris en compte.

• Un contrôle par mesures physiques pour les défaillances du réseau multiplexé :

Lorsqu'un segment du réseau multiplexé est en court-circuit, les calculateurs ne peuvent plus communiquer entre eux ni avec l'outil de diagnostic. A ce moment-là, le test du réseau est hors service.

L'outil CLIP peut déterminer grâce à des mesures électriques sur le réseau multiplexé CAN H et CAN L quelques types de défaut. Il est capable de déterminer : un court-circuit CAN L / CAN H, un court-circuit CAN L / + 12 V, un court-circuit CAN H / masse.

Ensuite, grâce à un ordre de déconnexion des connecteurs puis des calculateurs décrit dans la rubrique "aide à la détection de calculateurs - segments défaillants", on peut déterminer ou suspecter le segment en cause dans la défaillance du réseau multiplexé.

• Déconnexion des connecteurs et des calculateurs :

⇒ Ecran "Aide à la localisation défaut réseau"

En suivant l'algorithme de l'outil de diagnostic et en fonction des résultats obtenus au cours du déroulement, l'ordre de déconnexion des connecteurs et des calculateurs préconisé par l'outil de diagnostic est le suivant :

Injection, ABS, UPC (Unité de Protection et de Commutation), BVA (Boîte de Vitesses Automatique), GPL, Verrou de Colonne, Direction Assistée Electrique, Tableau de Bord, UCH (Unité Centrale Habitacle), Climatisation, Unité de contrôle et de Commutation, Raccord R369, Boîtier Auto Ecole, Airbag, Raccord R2, Frein de Parking Automatique, Unité de contrôle de Toit.

NOTA:

L'outil demande parfois de déconnecter des calculateurs non présents sur le véhicule traité ; dans ce cas, l'utilisateur doit vérifier l'absence du calculateur en question et valider comme si il avait fait l'opération de déconnexion-reconnexion de l'élément en question et poursuivre l'exécution du test.

Ecran "Mesures physiques du réseau"

En utilisant le second écran, l'opérateur a la possibilité de vérifier l'état du réseau multiplexé après chaque opération de déconnection - reconnexion du connecteur ou calculateur de son choix. Cela permet à l'opérateur, à chaque déconnection d'organe, de vérifier l'état du réseau multiplexé.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Préliminaires



1. APPLICABILITE DU DOCUMENT

Ce document présente le diagnostic applicable sur tous les calculateurs correspondant aux caractéristiques suivantes :

Véhicule: MEGANE II TYPE BMXX, CMXX ET SMXX

Nom du calculateur : AUTOLIV - ACU 4

Fonction concernée : AIRBAG

 N° de programme :

N° Vdiag : **04**

2. ELEMENTS INDISPENSABLES AU DIAGNOSTIC

Type documentation

Méthodes de diagnostic (ce présent document) :

Diagnostic assisté (intégré à l'outil de diagnostic), papier (Manuel de Réparation ou Note Technique),
 Dialogys.

Schémas Électriques :

- Visu-Schéma (Cédérom), papier.

Type outils de diagnostic

- CLIP

Type outillage indispensable

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

- Multimètre
- Collection d'adaptateurs et borniers pour l'utilisation de la fonction "Contrôle des faisceaux airbags et prétensionneurs" des outils CLIP ou XRBAG au niveau de mise à jour comprenant les borniers cités ci-dessous.
- La modification de série des nouveaux connecteurs d'allumeurs d'airbag entraîne la modification de l'allumeur inerte.

MODIFICATION LOCALE DE L'ALLUMEUR INERTE:

- Déposer l'allumeur de son support rouge et supprimer un des deux crans de verrouillage marron.
- Bornier calculateur 22 voies : Elé. 1685
- Bornier calculateur 64 voies : Elé. 1686
- Bornier sièges 22 voies : Elé. 1687
- Bornier contacteur tournant 10 voies : Elé. 1617

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Préliminaires



3. RAPPELS

Défauts

Démarche

Pour diagnostiquer les calculateurs du véhicule, mettre le contact en mode diagnostic (+ après contact forcé) :

- badge du véhicule sur repose-badge.
- appui long (+ de 5 secondes) sur le bouton "start" hors conditions de démarrage,
- brancher alors l'outil de diagnostic et effectuer les opérations souhaitées.

IMPORTANT

Les calculateurs droit et gauche de lampes au xénon sont alimentés lors de l'allumage des feux de croisement. Leur diagnostic ne sera donc possible qu'après mise du contact en mode diagnostic (+ après contact forcé) et allumage des feux de croisement.

La coupure du + après contact s'effectue de la manière suivante :

- Débrancher l'outil de diagnostic,
- Effectuer deux appuis courts (moins de 3 secondes) sur le bouton "start",
- Vérifier la coupure du + après contact forcé par l'extinction des témoins calculateurs au tableau de bord.

Il existe des défauts déclarés présents et des défauts déclarés mémorisés (apparus selon un certain contexte et disparus depuis ou toujours présents mais non diagnostiqués selon le contexte actuel).

L'état "présent" ou "mémorisé" des défauts doit être considéré à la mise en oeuvre de l'outil de diagnostic suite à la mise du + après contact (sans action sur les éléments du système)".

Pour un défaut présent, traiter le défaut selon la démarche indiquée dans le chapitre "Interprétation des défauts".

Pour un défaut mémorisé, noter les défauts affichés et suivre les indications figurant dans la partie "Consignes".

Si le défaut est **confirmé** en appliquant la consigne, la panne est présente. Dans ce cas, traiter le défaut.

Si le défaut n'est pas confirmé, faire les vérifications de base. Pour cela, vérifier :

- les lignes électriques qui correspondent au défaut,
- les connecteurs de ces lignes (oxydation, broches pliées, etc.),
- la résistance de l'élément détecté défectueux,
- l'hygiène des fils (isolation fondue ou coupée, frottements),

ou s'inspirer du diagnostic pour contrôler le circuit de l'élément incriminé.

Contrôle de conformité

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états et paramètres qui n'affichent pas de défaut sur l'outil de diagnostic lorsqu'ils sont non cohérents. Cette étape permet par conséquent :

- de diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut qui peuvent correspondre à une plainte client,
- de vérifier le bon fonctionnement du système et de s'assurer qu'une panne ne risque pas d'apparaître de nouveau après la réparation.

Dans ce chapitre figure donc un diagnostic des états et des paramètres, dans les conditions de leur contrôle.

Si un état ne fonctionne pas normalement ou qu'un paramètre est hors tolérance, consulter la page de diagnostic correspondante.

Effets client - Arbre de localisation de pannes

Si le contrôle à l'outil de diagnostic est correct mais que la plainte client est toujours présente, il faut traiter le problème par "effets client".

Un résumé de la démarche globale à suivre est disponible sous forme de logigramme sur la page suivante.


ACU4 Vdiag04 B,C, S84 1.0

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Préliminaires




4. DEMARCHE DE DIAGNOSTIC



AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Préliminaires





ATTENTION!

5. FICHE DIAGNOSTIC

ATTENTION:

Pour tout remboursement de pièce "sous surveillance" (type calculateur) ou appel techline, une fiche diagnostic correctement documentée sera demandée.

IL EST DONC OBLIGATOIRE DE REMPLIR UNE FICHE DIAGNOSTIC A <u>CHAQUE FOIS</u> QU'UN DIAGNOSTIC EST EFFECTUE.

Tous les incidents nécessitant le remplacement d'un calculateur doivent faire l'objet d'un diagnostic complet avec les outils adaptés. La **fiche diagnostic** est à documenter au cours du diagnostic et permet d'exprimer les constats pour le remboursement garantie.

6. CONSIGNES DE SECURITE

Toute opération sur un élément nécessite le respect des règles de sécurité pour éviter tous dégâts matériels ou humains :

Vérifier la bonne charge de la batterie pour éviter toute dégradation des calculateurs en cas de faible charge.

Lors d'une intervention sur les systèmes airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité, verrouiller impérativement le calculateur par l'outil de diagnostic pour éviter tout risque de déclenchement intempestif (toutes les lignes de mise à feu seront inhibées). Ce mode "verrouillé" est signalé par l'allumage du témoin au tableau de bord.

En cas d'impossibilité de connexion de l'outil de diagnostic, couper le contact, retirer le fusible d'alimentation du système et attendre 2 secondes minimum la décharge de la capacité de réserve d'énergie.

Ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mises à feu airbags et prétensionneurs avec un appareil autre que l'XRBAG ou par la fonction "Contrôle des faisceaux airbags et prétensionneurs" du CLIP.

S'assurer, avant d'utiliser un allumeur inerte, que sa résistance est bien comprise entre 1,8 et 2,5 Ω .

S'assurer, lors de l'intervention, que la tension d'alimentation du calculateur ne descende pas en-dessous de 10 V.

ATTENTION


La destruction et la mise au rebut des airbags et prétensionneurs est soumise à la législation des pays.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Préliminaires



FICHE CONFIGURATION SYSTEME (partie AVANT)




AR Vers câblage arrière

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Préliminaires



FICHE CONFIGURATION SYSTEME (partie ARRIERE)



AR	Vers câblage arrière	J/K	Allumeurs airbags latéraux têtes
Α	Boîtier centralisé	L/M	Allumeurs airbags
В	Siège conducteur		latéraux thorax
C	Siège passager		arrière
D	Prétensionneur	N/O	Enrouleurs
	de boucle	11,0	pyrotechniques
Е	Allumeur airbag		arrières
_	frontal conducteur		ameres
G		СТ	Contacteur
G	Allumeur airbag	CI	
	frontal passager		tournant
Н	Allumeur airbag	_	
	latéral thorax	Р	+ 12 V / masse
	avant		Voyant / lignes
I	Prétensionneur		diagnostic
	de ventrale ou		Capteurs de choc /
	airbag assise		information choc
	siège		Interrupteur
	5		

AIRBAGS FRONTAUX			
Point de mesure Valeur correcte			
C0, C2 et C4	1,8 à 6,2 Ω		
C0 et C4	1,8 à 4 Ω		
	LATERAUX ET SIONNEURS		
Point de mesure Valeur corre			
C0, C1 et C3	1,8 à 4 Ω		
	Point de mesure C0, C2 et C4 C0 et C4 AIRBAGS PRETEN Point de mesure		

Valeur correcte d'isolement : affichage ≥ 100.h ou 9999 clignotant.

verrouillage airbag

passager

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Préliminaires



DEFINITION DES LIGNES DE MISE A FEU

L1 :	Circuit airbag Assise / ventrale siège conducteur (câble B du bornier 64 voies Elé. 1686)
L2 :	Circuit airbag Assise / ventrale siège passager (câble D du bornier 64 voies Elé. 1686)
L3:	Circuit 1 airbag frontal passager (câble B du bornier 22 voies Elé. 1685)
L4 :	Circuit 2 airbag frontal passager (câble A du bornier 22 voies Elé. 1685)
L5 :	Circuit 1 airbag frontal conducteur (câble C du bornier 22 voies Elé. 1685)
L6 :	Circuit 2 airbag frontal conducteur (câble D du bornier 22 voies Elé. 1685)
L7 :	Circuit airbag latéral têtes côté conducteur (câble I du bornier 64 voies Elé. 1686)
L8 :	Circuit airbag latéral têtes côté passager (câble G du bornier 64 voies Elé. 1686)
L9 :	Circuit airbag latéral thorax avant conducteur (câble H du bornier 64 voies Elé. 1686)
L10 :	Circuit airbag latéral thorax avant passager (câble F du bornier 64 voies Elé. 1686)
L11 :	Circuit airbag latéral thorax arrière conducteur (câble N du bornier 64 voies Elé. 1686)
L12 :	Circuit airbag latéral thorax arrière passager (câble L du bornier 64 voies Elé. 1686)
L13 :	Circuit prétensionneurs de boucles avant (câbles A et C du bornier 64 voies Elé. 1686)

L14: Enrouleurs arrière (câbles E et J du bornier 64 voies Elé. 1686)

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Fonctionnement système



SECURITE PASSIVE EQUIPEMENTS

La MEGANE II bénéficie des équipements que l'on trouve sur LAGUNA II et VEL SATIS, à savoir :

- Airbag latéral thorax sur siège avant.
- Double prétensionneur sur siège avant sur le type BMXX.
- Capteur de position du siège conducteur pour airbag adaptatif.
- Ceinture arrière centrale à trois points embarqués.
- Fixations Isofix avant et arrière.

INNOVATION:

- Interrupteur d'inhibition des airbags passager.
- Airbag "antiglissement" dans l'assise, en complément d'un prétensionneur de boucle sur siège avant pour les MEGANE II de type CMXX.

Cet airbag est appelé dans ce document :

AIRBAG ASSISE/VENTRALE SIEGE CONDUCTEUR.

Le calculateur ACU 4 Vdiag 04 gère à partir de la même ligne de mise à feu soit cet airbag assise (antiglissement) soit le prétensionneur de ventrale siège conducteur :

En version B, la configuration est : Prétensionneur ventral siège conducteur.

En version C, la configuration est : Airbag assise siège conducteur.

Ces deux éléments ne peuvent en aucun cas se trouver sur un même véhicule, car ils utilisent la même ligne de mise à feu.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Affectation des voies calculateur



CALCULATEUR D'AIRBAG

Connecteur 22 voies :

Voie	Désignation	Voie	Désignation
1	+ Airbag passager frontal niveau 2	12 - Airbag passager frontal niveau 2	
2	+ Airbag passager frontal niveau 1	13	- Airbag passager frontal niveau 1
3	+ Airbag conducteur frontal niveau 1	14	- Airbag conducteur frontal niveau 1
4	+ Airbag conducteur frontal niveau 2	15	- Airbag conducteur frontal niveau 2
5	Non utilisée	16	Non utilisée
6	Non utilisée	17	Non utilisée
7	+ Après contact	18	Masse électrique
8	Non utilisée	19	Non utilisée
9	Non utilisée	20 Non utilisée	
10	CAN L	21 - Interrupteur d'inhibition airbags pa	
11	CAN H	+ Interrupteur d'inhibition airbags	
			passager

Connecteur 64 voies :

Voie	Désignation	Voie	Désignation
1	+ Prétensionneur de boucle conducteur	33	Non utilisée
2	- Prétensionneur de boucle conducteur	34	Non utilisée
3	+ Prétensionneur de ventral conducteur	35	Non utilisée
4	- Prétensionneur de ventral conducteur	36	Non utilisée
5	Non utilisée	37	+ Prétensionneur de boucle passager
6	Non utilisée	38	- Prétensionneur de boucle passager
7	Non utilisée	39	+ Prétensionneur de ventral passager
8	Non utilisée	40	- Prétensionneur de ventral passager
9	- Capteur de position siège conducteur	41	+ Enrouleur passager arrière
10	+ Capteur de position siège conducteur	42	- Enrouleur passager arrière
11	+ Contact boucle de ceinture conducteur	43	+ Airbag latéral thorax avant passager
12	- Contact boucle de ceinture conducteur	44	- Airbag latéral thorax avant passager
13	Non utilisée	45	+ Airbag latéral têtes côté passager
14	Non utilisée	46	- Airbag latéral têtes côté passager
15	+ Airbag latéral thorax avant conducteur	47	Non utilisée
16	- Airbag latéral thorax avant conducteur	48	Non utilisée
17	+ Airbag latéral têtes côté conducteur	49	Non utilisée
18	- Airbag latéral têtes côté conducteur	50 Non utilisée	
19	+ Enrouleur conducteur arrière	51 Non utilisée	
20	- Enrouleur conducteur arrière	52 Non utilisée	
21	Non utilisée	53 Non utilisée	
22	Non utilisée	54 Non utilisée	
23	Non utilisée	55	Non utilisée
24	Non utilisée	56	Non utilisée
25	Non utilisée	57	+ Airbag latéral thorax arrière passager
26	Non utilisée	58	 Airbag latéral thorax arrière passager
27	+ Capteur de choc latéral côté conducteur	59	Non utilisée
28	- Capteur de choc latéral côté conducteur	60	Non utilisée
29	+ Airbag latéral thorax arrière côté	61 + Capteur de choc latéral côté pas	
	conducteur		
30	- Airbag latéral thorax arrière côté	62	- Capteur de choc latéral côté passager
	conducteur		
31	Non utilisée	63	Non utilisée
32	Non utilisée	64	Non utilisée

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Affectation des voies calculateur



BRANCHEMENT CAPTEURS DE CHOC LATERAUX

Connecteur 2 voies

Voie	Désignation	Voie	Désignation
1	Signal +	2	Signal -

Nota:

Les fonctions Prétensionneurs de boucles avant, Airbags latéraux thorax avant, Prétensionneurs de ventrales ou Airbags assises sièges et Capteurs de positions sièges passent par un connecteur intermédiaire noir 22 voies R341 ou R342 placé sous chaque siège et fixé sur le plancher du véhicule.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Remplacement organe



REMPLACEMENT DU CALCULATEUR D'AIRBAG

AVANT TOUT REMPLACEMENT CALCULATEUR CONTACTER IMPERATIVEMENT VOTRE TECHLINE.

Pour permettre l'analyse de la défaillance du calculateur retourné, il est formellement interdit d'utiliser la commande RZ001 "effacement mémoire défaut" lorsque le DF001 "Calculateur" est présent ou mémorisé.

Les calculateurs d'airbag sont vendus verrouillés pour éviter tout risque de déclenchement intempestif (toutes les lignes de mise à feu sont inhibées).

Le mode "verrouillé" est signalé par l'allumage du témoin de défaillance airbag au tableau de bord.

Lors du remplacement d'un calculateur d'airbag, procéder comme suit :

- S'assurer que le contact soit coupé.
- Remplacer le calculateur.
- Modifier, si nécessaire, la configuration du calculateur.
- Ecrire le VIN dans le calculateur à l'aide de l'outil de diagnostic par la commande VP010 "Ecriture de VIN".
- Couper le contact.
- Effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.
- Ecrire la date d'intervention Après-Vente à l'aide de l'outil de diagnostic par la commande VP008 "Ecriture date dernière intervention après vente".
- Déverrouiller le calculateur, seulement en cas d'absence de défaut déclaré par l'outil de diagnostic.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Configurations et apprentissages



EFFACEMENTS

RZ001: mémoire défaut.

Cette commande permet l'effacement des défauts mémorisés par le calculateur.

CONFIGURATIONS / LECTURES DE CONFIGURATIONS

 Pour simplifier la configuration du calculateur AIRBAG ACU4, l'outil de diagnostic propose cinq commandes de configuration automatique des lignes de mise à feu et des capteurs équipant les véhicules (BMXX, CMXX, SMXX).

Cependant les commandes du tableau de la page suivante permettent de configurer unitairement chaque élément du système pour adapter la configuration du calculateur à l'équipement réel du véhicule.

- Les commandes de lectures de configurations (LCXXX), permettent de regarder l'état de configuration du calculateur par rapport aux lignes de mise à feu et aux capteurs équipant le véhicule.
- Les commandes de configurations (CFXXX), permettent d'adapter la configuration du calculateur à l'équipement réel du véhicule.
- COMMANDES DE CONFIGURATION STANDARD :
- CF297 : B/C SANS AIRBAGS LATERAUX.

 Types véhicules B, C SANS AIRBAGS LATERAUX THORAX AVANT ET ARRIERE ET SANS AIRBAGS LATERAUX TETES (SABLAT / SSABCS).
- CF298: B/C AVEC AIRBAGS THORAX AV + TETES.
 Types véhicules B, C équipés d'AIRBAGS LATERAUX THORAX AVANT + AIRBAGS LATERAUX TETES (ABLAVI / SSABCS).
- CF299 : B/C AVEC AIRBAGS THORAX AV/AR + TETES.
 Types véhicules B, C équipés d'AIRBAGS LATERAUX THORAX AVANT ET ARRIERE + AIRBAGS LATERAUX TETES (ABLAT / SSABCS).
- CF300 : SOCIETE AVEC AIRBAGS TETES.
 Types véhicules S (société) équipés d'AIRBAGS LATERAUX TETES (ABLAT / SSABCS).
- CF301 : SOCIETE SANS AIRBAGS DE TETES.


 Types véhicules S (société) SANS AIRBAGS LATERAUX DE TETES (ABLAVI / SSABCS).

En raison de probables unifications de références de calculateurs au magasin de pièces de rechange, la déconfiguration de certains capteurs ou lignes de mise à feu peut être nécessaire après usage des commandes de configuration standard. Utiliser pour cela les commandes de configuration unitaire des éléments du système.

Vérifier en fin de configuration, la bonne prise en compte des informations sur l'écran de "lecture de configuration".

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Configurations et apprentissages



CONFIGURATIONS / LECTURES DE CONFIGURATIONS

- ELEMENTS CONFIGURABLES :

Lignes de mises à feu "AVEC" ou "SANS" :

Les prétensionneurs de boucles avant sont câblés en série. Les enrouleurs arrière sont câblés en série.

LIBELLE	LECTURE DE CONFIGURATION	CONFIGURATION
AIRBAG ASSISE/VENTRALE SIEGE CONDUCTEUR AIRBAG ASSISE/VENTRALE SIEGE PASSAGER AIRBAG FRONTAL PASSAGER CIRCUIT 1 AIRBAG FRONTAL PASSAGER CIRCUIT 2 AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR CIRCUIT 1 AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR CIRCUIT 2 AIRBAG LATERAL TETES CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL TETES PASSAGER AIRBAG LATERAL THORAX AVANT CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL THORAX AVANT PASSAGER	LC080 LC079 LC052 LC047 LC048 LC049 LC040 LC041 LC041 LC042	CF283 CF282 CF236 CF229 CF230 CF231 CF221 CF222 CF223 CF224
AIRBAG LATERAL THORAX ARRIERE CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL THORAX ARRIERE PASSAGER PRETENSIONNEURS DE BOUCLES AVANT ENROULEURS ARRIERE	LC044 LC045 LC081 LC078	CF225 CF226 CF284 CF278

Capteurs "AVEC" ou "SANS" :

LIBELLE	LECTURE DE CONFIGURATION	CONFIGURATION
CAPTEUR POSITION SIEGE CONDUCTEUR CAPTEUR LATERAL CONDUCTEUR CAPTEUR LATERAL PASSAGER CAPTEUR BOUCLE CEINTURE CONDUCTEUR	LC086 LC025 LC026 LC073	CF289 CF207 CF208 CF273

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Configurations et apprentissages



CONFIGURATION / LECTURES DE CONFIGURATIONS (suite)

Mode de verrouillage airbag passager "AVEC CLE" ou "SANS" :

LIBELLE	LECTURE DE CONFIGURATION	CONFIGURATION
MODE DE VERROUILLAGE AIRBAG PASSAGER	LC060	CF248

Lecture type de véhicule : LC034 "MEGANE II"

AUTRES COMMANDES

VP006 : Verrouillage calculateur.

Cette commande est à effectuer lors de chaque intervention sur la système. Elle permet l'inhibition de toutes les lignes de mises à feu.

- **VP007**: Déverrouillage calculateur.

Cette commande permet de déverrouiller le calculateur lorsqu'il a été inhibé.

VP008 : Ecriture date dernière intervention après vente.

Cette commande permet d'écrire la date d'intervention sur le système.

- VP010 : Ecriture du VIN.

Cette commande permet d'écrire le N° du VIN dans le calculateur.

- **SC004**: Lecture contexte de choc.

Cette commande est à utiliser pour la remise en état du véhicule suite à un choc. La commande permet d'obtenir dans le calculateur à remplacer la liste des lignes de mise à feu pilotées et l'état du système au moment du choc.

FICHE DIAGNOSTIC

Système : Airbags et prétensionneurs

Page 1 / 2

Liste des pièces sous surveillance : Calculateur airbag

Identification administrative							
Date	2 0						
Fiche documentée par							
N°/Nom de l'affaire/Pays							
Nom du véhicule							
VIN							
Moteur							
Outil de diagnostic	CLIP						
Version de mise à jour							
Ressenti client							
1192 Voyant Airbag allumé							
Autre Vos précisions :							
Conditions d'apparition du c	<u>éfaut</u>						
O11 A la mise sous contact	004 Par intermittence 999 Au démarrage moteur						
005 En roulant							
Autre Vos précisions :							
Documentation utilisée pour le diagnostic							
Méthode diagnostic utilisée							
Type de manuel de diagnostic :	Manuel de Réparation ☐ Note Technique ☐ Diagnostic assisté ☐						
N° du manuel de diagnostic :							
Schéma électrique utilisé							
N° de la Note Technique Schéma Electrique :							
Autres documentations							
Intitulé et / ou référence :							



FD 16 Fiche Diagnostic

FICHE DIAGNOSTIC

Système : Airbag et prétensionneurs

Page 2 / 2

identificati	on du calculate	ur et e	<u>aes piece</u>	s rem	<u>piaces pour</u>	r ie systeme		
Référence piè	ce 1							
Référence piè	ce 2							
Référence pièc	ce 3							
Référence piè	ce 4							
Référence piè	ce 5							
A lire avec l'outi	il de Diagnostic (écran	identificat	ion) ·				
Référence calo		ooran	- Ta o minoa a	, .				
Numéro de fournisseur								
Numéro progra	amme							
Version logicie)							
Numéro calibration								
VDIAG								
• Défauta ra	المديدة منية المنيفة	مام ماز	aanaatia					
	T	r l'outil de diagnostic						
N° défaut	l° défaut Présent		émorisé		Inti	tulé du défaut		Caractérisation
• Information	ns spécifiques	ลม รงร	stème					
unomado	<u>no opounidado</u>	uu oy	<u> </u>			_		
Kilométrage to	tal véhicule à l'a	ppariti	ion du ress	senti cl	ient :			
F./								
Fréquence d'a	pparition :							
Au bout de cor	mbien de temps	après	le démarra	age mo	oteur?:			
• Information	ns complément	aires						
Quels sont les élé amené à remplace	ments qui vous ont er le calculateur?							
Quelles autres piè remplacées ?	eces ont été							
			I CAN I Câblage I Sièges	□ Tableau de bord □ Batterie □ Autres		☐ Contacteur tournant☐ Fusible		
Vos précisions :								
\overline{A}								



FD 16 Fiche Diagnostic

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Tableau récapitulatif des défauts



Défaut outil	DTC associé	Libellé outil de diagnostic
DF001	9080	Calculateur
DF002	9042	Tension alimentation calculateur
DF010	9040	Circuit voyant défaut
DF028	9041	Circuit voyant état airbag passager
DF034	907E	Calculateur verrouillé
DF039	9035	Circuit capteur latéral conducteur
DF040	9036	Circuit capteur latéral passager
DF051	9035	Configuration capteur latéral conducteur
DF052	9036	Configuration capteur latéral passager
DF053	9031	Configuration capteur position siège conducteur
DF060	9050	Réseau multiplexé
DF065	9031	Circuit capteur position siège avant conducteur
DF066	900E	Circuit airbag latéral thorax arrière passager
DF067	900D	Circuit airbag latéral thorax arrière conducteur
DF068	900C	Circuit airbag latéral thorax avant passager
DF069	900A	Circuit airbag latéral têtes côté passager
DF070	9009	Circuit airbag latéral têtes côté conducteur
DF071	9008	Circuit 2 airbag frontal conducteur
DF072	9007	Circuit 1 airbag frontal conducteur
DF074	9006	Circuit 2 airbag frontal passager
DF075	9005	Circuit 1 airbag frontal passager
DF077	900B	Circuit airbag latéral thorax avant conducteur
DF091	9034	Circuit interrupteur verrouillage airbag
DF187	9044	Configuration lignes de mise à feu
DF193	907C	Changement état verrouillage airbag passager
DF194	907F	Calculateur à remplacer suite à choc
DF210	9014	Circuit prétensionneurs de boucles avant
DF214	9034	Configuration interrupteur verrouillage airbag
DF232	9051	Circuit capteur boucle de ceinture conducteur
DF239	9017	Circuit enrouleurs arrière
DF240	9001	Circuit assise / ventrale siège conducteur
DF241	9002	Circuit assise / ventrale siège passager

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF001 PRESENT OU MEMORIS3E	CALCULATEUR		
-------------------------------------	-------------	--	--

CONSIGNES


Particularités : pour permettre l'analyse de la défaillance du calculateur retourné, il est formellement interdit d'utiliser la commande RZ001 "effacement mémoire défaut" lorsque le DF001 "Calculateur" est présent ou mémorisé.

Remplacer le calculateur d'airbag (voir la partie remplacement organe pour cette intervention).

APRES REPARATION Traiter les défauts éventuellement déclarés par l'outil de diagnostic. Effacer la mémoire du calculateur.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF002 PRESENT TENSION D'ALIMENTATION CALCULATEUR

1.DEF: Micro-coupure

2.DEF: Valeurs hors tolérances

CONSIGNES

Particularités : utiliser l'adaptateur 22 voies (Elé. 1685) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur (câble 1).

Effectuer les interventions nécessaires pour obtenir une tension correcte d'alimentation du calculateur : $10.5 \text{ V} \pm 0.1 \text{ < tension correcte < } 16 \text{ V} \pm 0.1$.

- Contrôler la charge de la batterie.
- Contrôler le circuit de charge.
- Contrôler le serrage et l'état des cosses de la batterie.
- Contrôler la masse du calculateur.
- Contrôler l'état de la connectique au niveau du calculateur + verrouillage.

APRES REPARATION

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF010 PRESENT

CIRCUIT VOYANT DEFAUT

1.DEF: Diagnostic externe au domaine (Information du tableau de bord)

2.DEF: Cohérence (Information état du voyant tableau de bord / demande airbag)

CONSIGNES

Particularités : rien à signaler.

Appliquer le diagnostic associé à ce défaut dans la base de diagnostic du tableau de bord.

APRES REPARATION

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF028 PRESENT

CIRCUIT VOYANT ETAT AIRBAG PASSAGER

1.DEF: Diagnostic externe au domaine (Information du tableau de bord)

2.DEF: Cohérence (Information état du voyant tableau de bord / demande airbag)

CONSIGNES

Particularités : rien à signaler.

Appliquer le diagnostic associé à ce défaut dans la base de diagnostic du tableau de bord.

APRES REPARATION

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF034 PRESENT	CALCULATEUR VERROUILLE	
CONSIGNES	Particularités : rien à signaler.	

A l'aide de l'outil diagnostic, effectuer la commande VP007 pour déverrouiller le calculateur d'airbag.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT CAPTEUR LATERAL CONDUCTEUR

DF039 PRESENT CO : Circuit ouvert
CC.0 : Court-circuit à la masse
1.DEF : Communication perturbée

2.DEF: Anomalie électronique interne capteur

3.DEF: Diagnostic externe au domaine

CONSIGNES

Particularités: utiliser l'adaptateur 64 voies (Elé. 1686) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC.0 - 1.DEF

CONSIGNES

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Vérifier que le capteur latéral conducteur soit correctement branché et contrôler sa connectique.

Contrôler l'état de la connectique au niveau du calculateur (voies 27 et 28).

Contrôler l'état du connecteur 64 voies (système de verrouillage, connectique...).

Assurer la continuité et les isolements des liaisons entre :

Bornier (Elé. 1686) **borne 27 Voie 1** connecteur du capteur Bornier (Elé. 1686) **borne 28 Voie 2** connecteur du capteur

2.DEF - 3.DEF

CONSIGNES

Rien à signaler.

Remplacer le capteur latéral conducteur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut,

déverrouiller le calculateur.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT CAPTEUR LATERAL PASSAGER

DF040 PRESENT CO : Circuit ouvert

CC.0 : Court-circuit à la masse1.DEF : Communication perturbée

2.DEF: Anomalie électronique interne capteur

3.DEF: Diagnostic externe au domaine

CONSIGNES

Particularités: utiliser l'adaptateur 64 voies (Elé. 1686) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC.0 - 1.DEF

CONSIGNES

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Vérifier que le capteur latéral conducteur soit correctement branché et contrôler sa connectique.

Contrôler l'état de la connectique au niveau du calculateur (voies 61 et 62).

Contrôler l'état du connecteur 64 voies (système de verrouillage, connectique...).

Assurer la continuité et les isolements des liaisons entre :

Bornier (Elé. 1686) **borne 61 Voie 1** connecteur du capteur Bornier (Elé. 1686) **borne 62 Voie 2** connecteur du capteur

2.DEF - 3.DEF

CONSIGNES

Rien à signaler.

Remplacer le capteur latéral passager.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut,

déverrouiller le calculateur.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF051 PRESENT	CONFIGURATION CAPTEUR LATERAL CONDUCTEUR	
CONSIGNES	Particularités : rien à signaler.	

Ce défaut correspond à une incohérence entre la configuration du calculateur et l'équipement du véhicule détecté par le calculateur. Le calculateur détecte la présence d'un élément supplémentaire à sa configuration. Effectuer la lecture de la configuration **LC025** dans la rubrique "lecture configuration". Modifier la configuration du calculateur par la commande **CF207** pour l'adapter au niveau d'équipement du véhicule.

APRES REPARATION

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF052 PRESENT	CONFIGURATION CAPTEUR LATERAL PASSAGER

CONSIGNES

Particularités : rien à signaler.

Ce défaut correspond à une incohérence entre la configuration du calculateur et l'équipement du véhicule détecté par le calculateur. Le calculateur détecte la présence d'un élément supplémentaire à sa configuration. Effectuer la lecture de la configuration **LC026** dans la rubrique "lecture configuration". Modifier la configuration du calculateur par la commande **CF208** pour l'adapter au niveau d'équipement du véhicule.

APRES REPARATION

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF053 PRESENT	CONFIGURATION CAPTEUR POSITION SIEGE CONDUCTEUR

CONSIGNES

Particularités : rien à signaler.

Ce défaut correspond à une incohérence entre la configuration du calculateur et l'équipement du véhicule détecté par le calculateur. Le calculateur détecte la présence d'un élément supplémentaire à sa configuration. Effectuer la lecture de la configuration **LC086** dans la rubrique "lecture configuration". Modifier la configuration du calculateur par la commande **CF289** pour l'adapter au niveau d'équipement du véhicule.

APRES REPARATION

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts

Appliquer la démarche diagnostic du réseau multiplexé.



DF060 PRESENT	RESEAU MULTIPLEXE 1.DEF: Appliquer la démarche de diagnostic du réseau multiplexé	
CONSIGNES	Rien à signaler.	

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT CAPTEUR POSITION SIEGE AVANT CONDUCTEUR

DF065 PRESENT CO : Circuit ouvert

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V 1.DEF : En-dessous du seuil mini 2.DEF : Valeurs hors limites

CONSIGNES

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Si **DF065** présent avec au moins un des défauts DF077, DF210, DF232, DF240, alors commencer le diagnostic à partir du contrôle du connecteur sous siège 22 voies.

Particularités : utiliser l'adaptateur **64 voies** (Elé. 1686) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil diagnostic.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **64 voies** (Elé. 1686) et mesurer la résistance entre la **voie 9** et la **voie 10**, siège en position avancée et en position reculée.

Position avancée, la résistance est de l'ordre de : 400Ω (275 < X < 545 Ω) Position reculée, la résistance est de l'ordre de : 100Ω (65 < X < 145 Ω)

Si les résistances sont correctes, vérifier la connectique au niveau du connecteur 64 voies du calculateur.

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **22 voies** (Elé. 1687) sous le siège, mesurer la résistance entre les

voies 3 et 4 siège en position avancée et en position reculée. Position avancée, la résistance est de l'ordre de : 400Ω (275 < X < 545) Position reculée, la résistance est de l'ordre de : 100Ω (65 < X < 145)

Les valeurs sont-elles correctes ?

NON

Contrôler le branchement et l'état de la connectique du capteur.

Vérifier et assurer la continuité et l'isolement des liaisons entres :

Bornier Voie 3 — Voie 2 connecteur du capteur
Bornier Voie 4 — Voie 1 connecteur du capteur

Si les contrôles sont corrects, remplacer le capteur de position siège.

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voies 3 et 4) ainsi que celle au niveau du connecteur 64 voies (voies 9 et 10).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège conducteur (**C0/C1**).

Remplacer le câblage si nécessaire.


APRES REPARATION Reconnecter le calculateur, le capteur position siège, le connecteur sous siège puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

ACU4 Vdiag04 B,C, S84 1.0

88C-29 Edition 2

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT AIRBAG LATERAL THORAX ARRIERE PASSAGER

DF066 PRESENT CC : Court-circuit
CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

Si **1.DEF**, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **64 voies** (Elé. 1686) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC

CONSIGNES

Particularités: corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'airbags latéraux arrière.

Verrouiller le calculateur.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'airbag latéral thorax arrière passager soit correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'airbag latéral thorax arrière passager et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag latéral thorax arrière passager si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Débrancher le connecteur **64 voies** du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (**voies 57** et **58**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **64 voies** (Elé. 1686) sur le câblage de l'airbag (**point C0**). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble L**. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag latéral thorax arrière passager (**C0/C3**), remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax arrière passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag latéral thorax arrière passager s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).


ACU4 Vdiag04 B,C, S84 1.0

Edition 2

88C-30

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF066 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.

Débrancher le connecteur **64 voies** du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (**voies 57 et 58**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **64 voies** (Elé. 1686) sur le câblage de l'airbag (**point C0**). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble L**.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag latéral thorax arrière passager (**C0/C3**), remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax arrière passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag latéral thorax arrière passager s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT AIRBAG LATERAL THORAX ARRIERE CONDUCTEUR

DF067 PRESENT CC : Court-circuit
CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

Si **1.DEF**, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **64 voies** (Elé. 1686) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO-CC

CONSIGNES

Particularités: corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'airbags latéraux arrière.

Verrouiller le calculateur.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'airbag latéral thorax arrière conducteur soit correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'airbag latéral thorax arrière conducteur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag latéral thorax arrière conducteur si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Débrancher le connecteur **64 voies** du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (**voies 29 et 30**). Réparer si nécessaire

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **64 voies** (Elé. 1686) sur le câblage de l'airbag (**point C0**). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble N**. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag latéral thorax arrière conducteur (**C0/C3**), remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax arrière conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag latéral thorax arrière conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).


ACU4 Vdiag04 B,C, S84 1.0

Edition 2

88C-32

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF067 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.

Débrancher le connecteur **64 voies** du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (**voies 29 et 30**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **64 voies** (Elé. 1686) sur le câblage de l'airbag (**point C0**). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble N**.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag latéral thorax arrière conducteur (**C0/C3**), remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION


Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax arrière conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag latéral thorax arrière conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF068 PRESENT CIRCUIT AIRBAG LATERAL THORAX AVANT PASSAGER CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert CC: 1 : Court-circuit au + 12 V

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

Si 1.DEF, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Si **DF068** présent avec au moins un des défauts : DF210, DF241, alors commencer le diagnostic à partir du contrôle du connecteur sous siège 22 voies.

Particularités : ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **64 voies** (Elé. 1686) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur et l'adaptateur **22 voies** (Elé. 1687) pour intervenir au niveau du siège.

CO - CC

CONSIGNES

Particularités: corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'airbag latéral thorax avant passager.

Verrouiller le calculateur, déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place **l'adaptateur 64 voies** (Elé. 1686). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble repéré F** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 64 voies (voies 43 et 44).

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **22 voies** (Elé. 1687) sous le siège (**point C1**).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble A.

La valeur obtenue est-elle correcte?

NON

Contrôler la connectique au niveau du connecteur de siège (voies 11 et 12).

Déshabiller le siège passager et vérifier que l'allumeur du module airbag latéral est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur du module airbag latéral, raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur et refaire la mesure de la résistance sur le **câble A**.

- Si la valeur obtenue est correcte, remplacer le module airbag latéral thorax avant passager.
- Si la valeur obtenue est encore incorrecte, remplacer le câblage entre les points C1 et C3 (câblage du siège).

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voies 11 et 12) ainsi que celle au niveau du connecteur 64 voies (voies 43 et 44).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège passager (**C0/C1**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax avant passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag latéral thorax s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 B.C. S84 1.0

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF068 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur, déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place **l'adaptateur 64 voies** (Elé. 1686). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble repéré F** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 64 voies (voies 43 et 44).

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **22 voies** (Elé. 1687) sous le siège (**point C1**).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble A**.

La valeur obtenue est-elle correcte?

NON

Défaillance du câblage du siège passager (C1/C3). Remplacer le câblage si nécessaire.

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voies 11 et 12) ainsi que celle au niveau du connecteur 64 voies (voies 43 et 44).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège passager (C0/C1).

Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax avant passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag latéral thorax s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT AIRBAG LATERAL TETES COTE PASSAGER

DF069 PRESENT CO : Circuit ouvert CC : Court-circuit

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

Si **1.DEF**, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **64 voies** (Elé. 1686) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC

CONSIGNES

Particularités : corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'airbag latéral têtes côté passager.

Verrouiller le calculateur.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'airbag latéral têtes côté passager est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'airbag latéral têtes côté passager et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag latéral têtes côté passager si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Débrancher le connecteur **64 voies** du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (**voies 45 et 46**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **64 voies** (Elé. 1686) sur le câblage de l'airbag (**point C0**). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble G**. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag latéral têtes côté passager (**C0/C3**), remplacer le câblage si nécessaire.


APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral têtes côté passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral têtes côté passager s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF069 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.

Débrancher le connecteur **64 voies** du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (**voies 45 et 46**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **64 voies** (Elé. 1686) sur le câblage de l'airbag (**point C0**). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble G**.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag latéral têtes côté passager (**C0/C3**), remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral têtes côté passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral têtes côté passager s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT AIRBAG LATERAL TETES COTE CONDUCTEUR

DF070 PRESENT CO : Circuit ouvert CC : Court-circuit

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

Si **1.DEF**, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **64 voies** (Elé. 1686) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC

CONSIGNES

Particularités : corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'airbag latéral tête côté conducteur.

Verrouiller le calculateur.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'airbag latéral têtes côté conducteur est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'airbag latéral têtes côté conducteur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag latéral têtes côté conducteur si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Débrancher le connecteur **64 voies** du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (**voies 17 et 18**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **64 voies** (Elé. 1686) sur le câblage de l'airbag (**point C0**). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble I**. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag latéral têtes côté conducteur (**C0/C3**); remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral têtes côté conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral têtes côté conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF070 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.

Débrancher le connecteur **64 voies** du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (**voies 17 et 18**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **64 voies** (Elé. 1686) sur le câblage de l'airbag (**point C0**). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble I**.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag latéral têtes côté conducteur (**C0/C1**), remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral têtes côté conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral têtes côté conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT 2 AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR

DF071 PRESENT CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF : Configuration

Si **1.DEF**, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **22 voies** (Elé. 1685) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC

CONSIGNES

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et déposer l'Airbag frontal conducteur.

Vérifier qu'il est correctement branché.

Déconnecter l'Airbag frontal conducteur et raccorder 2 allumeurs inertes aux connecteurs d'allumeurs.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'Airbag frontal conducteur si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Contact coupé, déconnecter puis reconnecter le connecteur du contact tournant sous volant. Intervenir au niveau de la connectique si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 10 voies (Elé. 1617) sur le contacteur tournant au **point C2 (voies 9 et 10)**.

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble A**. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer le contact tournant sous volant.

Reconnecter le contact tournant sous volant, déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies (voies 4 et 15)**.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 22 voies (Elé. 1685).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble D** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur du contacteur tournant (**C0/C2**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et les allumeurs de l'Airbag frontal conducteur puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire l'Airbag frontal conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 B,C, S84 1.0

88C-40 Edition 2

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF071 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et déclipper l'airbag frontal conducteur.

Vérifier l'état et le branchement correct des câbles de mise à feu.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **10 voies** sur le contacteur tournant au **point C2 (voies 9 et 10)**. Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble A** (airbag frontal conducteur connecté).

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer le contact tournant sous volant.

Reconnecter le contact tournant sous volant, déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 4 et 15).

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 22 voies (Elé. 1685).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble D** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur du contacteur tournant (C0/C2). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et les allumeurs de l'airbag frontal conducteur puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT 1 AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR

DF072 PRESENT CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

Si **1.DEF**, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **22 voies** (Elé. 1685) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC

CONSIGNES

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et déposer l'airbag frontal conducteur.

Vérifier qu'il est correctement branché.

Déconnecter l'airbag frontal conducteur et raccorder 2 allumeurs inerte aux connecteurs d'allumeurs.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag frontal conducteur si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Contact coupé, déconnecter puis reconnecter le connecteur du contact tournant sous volant. Intervenir au niveau de la connectique si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 10 voies (Elé. 1617) sur le contacteur tournant au point C2 (voies 6

et 7).
Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble B.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer le contact tournant sous volant.

Reconnecter le contact tournant sous volant, déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 3 et 14).

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 22 voies (Elé. 1685).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble C** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur du contacteur tournant (**C0/C2**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et les allumeurs de l'airbag frontal conducteur puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF072 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et déclipper l'airbag frontal conducteur.

Vérifier l'état et le branchement correct des câbles de mise à feu.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **10 voies** (Elé. 1617) sur le contacteur tournant au **point C2 (voies 6 et 7)**.

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble B** (airbag frontal conducteur connecté).

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer le contact tournant sous volant.

Reconnecter le contact tournant sous volant, déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 3 et 14).

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 22 voies (Elé. 1685).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble C** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur du contacteur tournant (**C0/C2**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et les allumeurs de l'airbag frontal conducteur puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT 2 AIRBAG FRONTAL PASSAGER

DF074 PRESENT CC : Court-circuit
CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

Si 1.DEF, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **22 voies** (Elé. 1685) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC

CONSIGNES

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et vérifier que l'airbag frontal passager est correctement branché (accès aux connecteurs par le vide-poche).

Déconnecter le connecteur **ORANGE** de l'airbag frontal passager et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Si la valeur est incorrecte :

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 1 et 12).

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 22 voies (Elé. 1685).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble A** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et les connecteurs d'airbag passager (**C0/C4**). Remplacer le câblage si nécessaire.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler de nouveau la connectique du calculateur.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur puis remettre le contact.


Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut,

déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF074 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 1 et 12).

Mettre en place l'adaptateur 22 voies (Elé. 1685).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble A** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et les connecteurs d'airbag passager (C0/C4).

Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT 1 AIRBAG FRONTAL PASSAGER

DF075 PRESENT CC : Court-circuit
CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

Si 1.DEF, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **22 voies** (Elé. 1685) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC

CONSIGNES

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et vérifier que l'airbag frontal passager est correctement branché (accès aux connecteurs par le vide-poche).

Déconnecter le connecteur **BLEU** de l'airbag frontal passager et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Si la valeur est incorrecte :

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 2 et 13).

Mettre en place l'adaptateur 22 voies (Elé. 1685).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble B** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et les connecteurs d'airbag passager (**C0/C4**). Remplacer le câblage si nécessaire.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler de nouveau la connectique du calculateur.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF075 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 2 et 13).

Mettre en place l'adaptateur 22 voies (Elé. 1685).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble B** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et les connecteurs d'airbag passager (C0/C4).

Remplacer le câblage si nécessaire.


APRES REPARATION Reconnecter le calculateur puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

AIRBAG ACU4 Vdiag: 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF077 PRESENT

CIRCUIT AIRBAG LATERAL THORAX AVANT CONDUCTEUR

CC : Court-circuit : Circuit ouvert CO

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

Si 1.DEF, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Si DF077 présent avec au moins un des défauts : DF065, DF210, DF232, DF240, alors commencer le diagnostic à partir du contrôle du connecteur sous siège 22 voies.

Particularités : ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur 64 voies (Elé. 1686) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur et l'adaptateur 22 voies (Elé. 1687) pour intervenir au niveau du siège.

CO - CC

CONSIGNES

Particularités : corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'airbag latéral thorax avant conducteur.

Verrouiller le calculateur, déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place l'adaptateur 64 voies (Elé. 1686). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble repéré H de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 64 voies (voies 15 et 16).

Contrôler la connectique au niveau du connecteur 22 voies sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **22 voies** (Elé. 1687) sur le siège (**point C1**).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble A.

La valeur obtenue est-elle correcte?

NON

Contrôler la connectique au niveau du connecteur de siège (voies 11 et 12).

Déshabiller le siège conducteur et vérifier que l'allumeur du module airbag latéral thorax est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur du module airbag latéral thorax, raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur et refaire la mesure de la résistance sur le câble A.

- Si la valeur obtenue est correcte, remplacer le module airbag latéral thorax avant conducteur.
- Si la valeur obtenue est encore incorrecte, remplacer le câblage entre les points C1 et C3 (câblage du siège).

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voies 11 et 12) ainsi que celle au niveau du connecteur 64 voies (voies 15 et 16).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège conducteur (C0/C1). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax avant conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag latéral thorax s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 B,C, S84 1.0

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF077 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur, déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place **l'adaptateur 64 voies** (Elé. 1686). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble repéré H** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 64 voies (voies 15 et 16).

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **22 voies** (Elé. 1687) sous le siège (**point C1**).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble A**.

La valeur obtenue est-elle correcte ?

NON

- Défaillance du câblage du siège conducteur (C1/C3).
- Remplacer le câblage entre les points C1 et C3 (câblage du siège) si nécessaire.

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voies 11 et 12) ainsi que celle au niveau du connecteur 64 voies (voies 15 et 16).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège conducteur (C0/C1).

Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax avant conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag latéral thorax s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 B,C, S84 1.0

88C-49 Edition 2

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT INTERRUPTEUR VERROUILLAGE AIRBAG

DF091 PRESENT CO : Circuit ouvert

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V 1.DEF : En dessous du seuil mini 2.DEF : Valeurs hors limites

CONSIGNES

Particularités : utiliser l'adaptateur **22 voies** (Elé. 1685) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil diagnostic.

Vérifier que l'interrupteur de verrouillage est correctement branché et contrôler sa connectique.

Contrôler l'état du connecteur **22 voies** du calculateur (système de verrouillage, connectique...).

Assurer la continuité et les isolements des liaisons entre :

Bornier Elé. 1685 borne 21

Voie 6 connecteur de l'interrupteur de verrouillage

Bornier Elé. 1685 borne 22

Voie 3 connecteur de l'interrupteur de verrouillage

Remplacer l'interrupteur de verrouillage si le défaut persiste.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et l'interrupteur de verrouillage puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut,

déverrouiller le calculateur.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF187 PRESENT	CONFIGURATION LIGNES DE MISE A FEU
CONSIGNES	Rien à signaler.

Ce défaut correspond à une incohérence entre la configuration du calculateur et l'équipement du véhicule détecté par le calculateur. Le calculateur détecte la présence d'un élément supplémentaire à sa configuration. Effectuer la lecture de la configuration dans la rubrique "LECTURE CONFIGURATION". Modifier la configuration du calculateur pour l'adapter au niveau d'équipement du véhicule.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



	CHANGEMENT ETAT VERROUILLAGE AIRBAG PASSAGER
DF193 PRESENT	
TREGERT	

CONSIGNES

Particularités: l'utilisateur du véhicule dispose de **10 secondes** après la mise du + après contact pour inhiber l'airbag passager par l'interrupteur. Après ce temps, le calculateur mémorise ce défaut, et allume le voyant au tableau de bord. La coupure du contact et la remise du contact efface ce défaut de la mémoire du calculateur.


Placer l'interrupteur de verrouillage dans la position souhaitée, couper le contact et attendre quelques secondes.

Remettre le contact et vérifier que le défaut n'est plus présent.

APRES REPARATION

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF194 PRESENT	CALCULATEUR A REMPLACER SUITE A CHOC
CONSIGNES	Rien à signaler.

Contacter votre Techline (consulter le chapitre "Remplacement organe" pour cette intervention).

APRES REPARATION

Sans

AIRBAG ACU4 Vdiag: 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT PRETENSIONNEURS DE BOUCLES AVANT CC : Court-circuit

CO : Circuit ouvert **PRESENT**

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

Si 1.DEF Contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

DF210

Particularités : les prétensionneurs de boucle avant sont câblés en série.

Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur 64 voies (Elé. 1686) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC **CONSIGNES** Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur du prétensionneur de boucle du siège conducteur est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur du prétensionneur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer le prétensionneur de boucle du siège conducteur si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Couper le contact et vérifier que l'allumeur du prétensionneur de boucle du siège passager est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur du prétensionneur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'allumeur du prétensionneur de boucle du siège passager si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 1, 2, 37 et 38). Mettre en place l'adaptateur 64 voies (Elé. 1686).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble A de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et l'allumeur du prétensionneur de boucle du siège conducteur (C0/C3).

Consulter la page suivante.

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble C de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le prétensionneur de boucle du siège passager (C0/C3).

Consulter la page suivante.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur, les prétensionneurs de boucle puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le(s) prétensionneur(s) s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 B,C, S84 1.0

Edition 2

88C-54

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF210 SUITE 1				
SUITE 1	DF210			
	SUITE 1			
	301121			

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège (**voies 7 et 8**). Réparer si nécessaire

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 22 voies (Elé. 1687) sous le siège (point C1).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble C.

La valeur obtenue est-elle correcte?

NON

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur de siège côté siège (voies 7 et 8).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le connecteur **22 voies** du siège et le prétensionneur de boucle du siège présentant le défaut (**C1/C3**).

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voies 7 et 8) côté câblage habitacle ainsi que celle au niveau du connecteur 64 voies (voies 1 et 2 siège conducteur ou 37 et 38 siège passager).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège présentant le défaut (**C0/C1**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur, les prétensionneurs de boucle puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le(s) prétensionneur(s) s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF210 SUITE 2		

CC.0 - CC.1

CONSIGNES

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 1, 2, 37 et 38).

Mettre en place l'adaptateur 64 voies (Elé. 1686).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble A** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et l'allumeur du prétensionneur de boucle du siège conducteur (**C0/C3**). Consulter l'interprétation **A**.

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble C** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le prétensionneur de boucle du siège passager (C0/C3). Consulter l'interprétation A.



Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège (**voies 7 et 8**). Réparer si nécessaire

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 22 voies (Elé. 1687) sous le siège (point C1).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble C**.

La valeur obtenue est-elle correcte?

NON

Défaillance du câblage entre le connecteur **22 voies** du siège et le prétensionneur de boucle du siège présentant le défaut (**C1/C3**).

Remplacer le câblage si nécessaire.

OUI

Défaillance du câblage entre le calculateur et le siège présentant le défaut (**C0/C1**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur, les prétensionneurs de boucle puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le(s) prétensionneur(s) s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 B,C, S84 1.0

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



CONFIGURATION INTERRUPTEUR VERROUILLAGE AIRBAG

CONSIGNES

Particularités : rien à signaler.

Ce défaut correspond à une incohérence entre la configuration du calculateur et l'équipement du véhicule détecté par le calculateur. Le calculateur détecte la présence d'un élément supplémentaire à sa configuration.

Effectuer la lecture de la configuration LC060 dans la rubrique "Lecture configuration".

Modifier la configuration du calculateur par la commande **CF248** pour l'adapter au niveau d'équipement du véhicule.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic.

AIRBAG ACU4 Vdiag: 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT CAPTEUR BOUCLE DE CEINTURE CONDUCTEUR

: Circuit ouvert CO

CC.0 : Court-circuit à la masse **DF232** CC.1 : Court-circuit au + 12 V **PRESENT**

1.DEF: Configuration

2.DEF: En dessous du seuil mini 3.DEF: Valeurs hors limites

Si **1.DEF** Contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur 64 voies (Elé. 1686) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur et l'adaptateur 22 voies (Elé. 1687) pour intervenir au niveau du siège.

CO - CC.0 - CC.1 -2.DEF - 3.DEF

CONSIGNES

Particularités : rien à signaler.

Contrôler l'état et le branchement correct du connecteur 64 voies du calculateur (système de verrouillage, connectique...).

Vérifier que le capteur de boucle de ceinture conducteur soit correctement branché et contrôler sa connectique.

Assurer la continuité et les isolements des liaisons entre :

Bornier Elé. 1686 borne 11 — Voie 2 connecteur capteur de boucle Bornier Elé. 1686 borne 12 — Voie 1 connecteur capteur de boucle

Si liaison correcte, remplacer le capteur de boucle de ceinture conducteur.

Si liaison défectueuse :

Contrôler la connectique au niveau du connecteur 22 voies sous le siège côté siège (voies 5 et 6). Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle 22 voies (Elé. 1687) sous le siège (point C1). Assurer la continuité et les isolements des liaisons entre :

Bornier Elé. 1687 borne 5 — Voie 2 connecteur capteur de boucle

Bornier Elé. 1687 borne 6 Voie 1 connecteur capteur de boucle

Réparer si nécessaire.

Contrôler la connectique au niveau du connecteur 22 voies sous le siège côté calculateur (voies 5 et 6). Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle 64 voies (Elé. 1686) sur le calculateur (point C0).

Assurer la continuité et les isolements des liaisons entre :

Bornier Elé. 1686 borne 11 Voie 5 connecteur 22 voies
Bornier Elé. 1686 borne 12 Voie 6 connecteur 22 voies

→ Voie 6 connecteur 22 voies


Si liaison défectueuse, réparer ou remplacer le faisceau.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT ENROULEURS ARRIERE

DF239 PRESENT CC : Court-circuit
CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF : Configuration

Si **1.DEF**, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : les enrouleurs arrière sont câblés en série.

Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **64 voies** (Elé. 1686) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC

CONSIGNES

Particularités: Corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'enrouleurs arrière.

Verrouiller le calculateur.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'enrouleur arrière côté conducteur soit correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'enrouleur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'enrouleur arrière côté conducteur si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'enrouleur arrière côté passager soit correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'enrouleur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'enrouleur arrière côté passager si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 19, 20, 41 et 42). Mettre en place l'adaptateur 64 voies (Elé. 1686).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le cable J de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et l'allumeur de l'enrouleur arrière côté conducteur (C0/C3).

Réparer ou remplacer le câblage si nécessaire.

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble E** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et l'allumeur de l'enrouleur arrière côté passager (C0/C3).

Réparer ou remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur, les enrouleurs arrière puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le(s) enrouleur(s) s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 B,C, S84 1.0

88C-59

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF239 SUITE		
CC.0 - CC.1	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 19, 20, 41 et 42).

Mettre en place l'adaptateur 64 voies (Elé. 1686).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble J** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et l'allumeur de l'enrouleur arrière côté conducteur (**C0/C3**).

Réparer ou remplacer le câblage si nécessaire.

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble E** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et l'allumeur de l'enrouleur arrière côté passager (C0/C3).

Réparer ou remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur, les enrouleurs arrière puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.


Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le(s) enrouleur(s) s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

PRESENT

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT AIRBAG ASSISE / VENTRALE SIEGE CONDUCTEUR CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert

CO : Circuit ouvert CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

Si **1.DEF**, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Si **DF240** présent avec au moins un des défauts : DF077, DF065, DF210, DF232, alors commencer le diagnostic à partir du contrôle du connecteur sous siège **22 voies**.

CONSIGNES

Particularités: suivant la définition de la carrosserie du véhicule, ce défaut

correspond à une défaillance du circuit du prétensionneur de ventrale ou de l'airbag d'assise du siège (airbag antiglissement).

Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **64 voies** (Elé. 1686) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur et l'adaptateur **22 voies** (Elé. 1687) pour intervenir au niveau du siège.

CO - CC

CONSIGNES

Particularités : corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'airbag assise/ventrale siège conducteur.

Verrouiller le calculateur, déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place **l'adaptateur 64 voies** (Elé. 1686). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble repéré B** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 64 voies (voies 3 et 4).

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **22 voies** (Elé. 1687) sous le siège (**point C1**).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble B.

La valeur obtenue est-elle correcte?

NON

Contrôler la connectique au niveau du connecteur de siège (**voies 9 et 10**). Vérifier que l'allumeur du module de l'airbag assise/ventrale siège conducteur est correctement

branché.

Déconnecter l'allumeur de l'airbag assise/ventrale siège conducteur, raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur et refaire la mesure de la résistance sur le **câble B**.

- Si la valeur obtenue est correcte, remplacer le module de l'airbag assise/ventrale siège conducteur.
- Si la valeur obtenue est encore incorrecte, remplacer le câblage entre les points C1 et C3 (câblage du siège).

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voies 9 et 10) ainsi que celle au niveau du connecteur 64 voies (voies 3 et 4).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège conducteur (**C0/C1**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module de l'airbag assise/ventrale siège conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module. Détruire le module de l'airbag d'assise ou le prétensionneur de ventrale siège conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU4 Vdiag04 B,C, S84 1.0

Edition 2

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF240 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **22 voies** (Elé. 1687) sous le siège (**point C1**).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble B**.

La valeur obtenue est-elle correcte?

NON

Défaillance du câblage du siège.

Remplacer le câblage entre les points C1 et C3.

OUI

Défaillance du câblage entre le calculateur et le siège conducteur (**C0/C1**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION


Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module de l'airbag assise/ventrale siège conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module de l'airbag d'assise ou le prétensionneur de ventrale siège conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag: 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT AIRBAG ASSISE / VENTRALE SIEGE PASSAGER CC : Court-circuit

DF241 PRESENT

CO : Circuit ouvert CC.1 : Court-circuit au + 12 V

CC.0 : Court-circuit à la masse 1.DEF: Configuration

Si **1.DEF**, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Si DF241 présent avec au moins un défaut DF068, DF210, DF232 alors commencer le diagnostic à partir du contrôle du connecteur sous siège 22 voies.

CONSIGNES

Particularités : suivant la définition de la carrosserie du véhicule, ce défaut correspond à une défaillance du circuit du prétensionneur de ventrale ou de l'airbag d'assise du siège (airbag anti-glissement).

Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLÍP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur 64 voies (Elé. 1686) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur et l'adaptateur 22 voies (Elé. 1687) pour intervenir au niveau du siège.

CO-CC

CONSIGNES

Particularités : corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'airbag assise/ventrale siège passager.

Verrouiller le calculateur, déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place l'adaptateur 64 voies (Elé. 1686). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble repéré D de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 64 voies (voies 39 et 40).

Contrôler la connectique au niveau du connecteur 22 voies sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **22 voies** (Elé. 1687) sous le siège (**point C1**). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur **le câble B**.

La valeur obtenue est-elle correcte?

NON

Contrôler la connectique au niveau du connecteur de siège (voies 9 et 10). Vérifier que l'allumeur du module de l'airbag assise/ventrale siège passager est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'airbag assise/ventrale siège passager, raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur et refaire la mesure de la résistance sur le câble B.

- Si la valeur obtenue est correcte, remplacer le module de l'airbag assise/ventrale siège passager. Si la valeur obtenue est encore incorrecte, remplacer le câblage entre les points **C1 et C3**
- (câblage du siège).

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voies 9 et 10) ainsi que celle au niveau du connecteur 64 voies (voies 39 et 40).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège passager (C0/C1). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module de l'airbag assise/ventrale siège passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module de l'airbag d'assise ou le prétensionneur de ventrale siège conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF241 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur.

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **22 voies** (Elé. 1687) sous le siège (**point C1**).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur **le câble B**.

La valeur obtenue est-elle correcte ?

NON

Défaillance du câblage du siège.

Remplacer le câblage entre les points C1 et C3.

OUI

Défaillance du câblage entre le calculateur et le siège passager (**C0/C1**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module de l'airbag assise/ventrale siège passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module de l'airbag d'assise ou le prétensionneur de ventrale siège conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Tableau récapitulatif des états et paramètres




TABLEAU RECAPITULATIF DES ETATS DE L'AIRBAG ACU4 :

ETATS OUTIL	LIBELLES OUTIL DE DIAGNOSTIC
ET010 ET072 ET073 ET074 ET076 ET103 ET105 ET108 ET143 ET144	Choc détecté Voyant état airbag passager commandé Calculateur verrouillé par outil Voyant défaut commandé Calculateur à remplacer Type verrouillage airbag passager Diagnostic verrouillé alimentation hors limite Mode de verrouillage airbag passager Airbag(s) passager verrouillé(s) Défaut présent ou mémorisé

TABLEAU RECAPITULATIF DES PARAMETRES DE L'AIRBAGACU4 :

PARAMETRES OUTIL	LIBELLES OUTIL DE DIAGNOSTIC
PR001 PR002 PR104 PR105 PR106 PR107 PR108 PR109 PR110 PR111 PR112 PR113 PR114 PR115 PR116 PR117 PR118	Tension alimentation calculateur Type véhicule Impédance capteur siège conducteur Impédance ligne 1 (Circuit airbag assise / ventrale siège conducteur). Impédance ligne 2 (Circuit airbag assise / ventrale siège passager). Impédance ligne 3 (Circuit 1 airbag frontal passager). Impédance ligne 4 (Circuit 2 airbag frontal passager). Impédance ligne 5 (Circuit 1 airbag frontal conducteur). Impédance ligne 6 (Circuit 2 airbag frontal conducteur). Impédance ligne 7 (Circuit airbag latéral têtes côté conducteur). Impédance ligne 8 (Circuit airbag latéral têtes côté passager). Impédance ligne 9 (Circuit airbag latéral thorax avant conducteur). Impédance ligne 10 (Circuit airbag latéral thorax avant passager). Impédance ligne 12 (Circuit airbag latéral thorax arrière conducteur). Impédance ligne 13 (Circuit prétensionneurs de boucles avant). Impédance ligne 14 (Enrouleurs arrière).
PR140 PR147	Nombre d'effacements des zones mémoire Impédance circuit verrouillage airbags

Une impédance de ligne de mise à feu ou de capteur est égale à 99,9 Ω lorsque le composant est débranché ou non géré par le calculateur.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Contrôle de conformité




CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action	Visualisation et remarques	Diagnostic
1	Dialogue outil de diagnostic	-	Airbag ACU 4	ALP 1
2	Conformité calculateur	Paramètre PR002 "Type véhicule"	MEGANE II : 48	DF001
3	Configuration calculateur	Utilisation des commandes : "LECTURE CONFIGURATION"	S'assurer que la configuration calculateur définie dans la colonne "Actuelle" corresponde à l'équipement du véhicule	Sans
4	Fonctionnement du voyant Contrôle initialisation calculateur	Mise du contact	Allumage 3 secondes du voyant d'alerte à la mise du contact	Sans

AIRBAG ACU4 Vdiag : 04

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1

Absence de dialogue avec le calculateur d'airbag

CONSIGNES

Particularité : Pour diagnostiquer les calculateurs du véhicule, mettre le contact en mode diagnostic (+ après contact forcé), c'est-à-dire procéder comme suit :

 Badge du véhicule sur repose badge, Appui long (+ de 5 secondes) sur le bouton "start" hors conditions de démarrage.

S'assurer que l'outil de diagnostic n'est pas la cause du défaut en essayant de communiquer avec un calculateur sur un autre véhicule. Si l'outil n'est pas en cause et que le dialogue ne s'établit avec aucun autre calculateur d'un même véhicule, vérifier la tension de la batterie et effectuer les interventions nécessaires pour obtenir une tension conforme (10,5 V < tension batterie < 16 V).

Vérifier la présence et l'état du fusible d'alimentation du calculateur d'airbag.

Vérifier le branchement du connecteur du calculateur et l'état de sa connectique.

Vérifier que le calculateur est correctement alimenté :

- Déconnecter le calculateur d'airbag et mettre en place l'adaptateur 22 voies (Elé. 1685).
- Contrôler et assurer la présence de + après contact entre les bornes repérées masse et + après contact.

Vérifier que la prise diagnostic est correctement alimentée :

- + avant contact en voie 16
- + après contant en voie 1
- Masse en voies 4 et 5.

Vérifier à l'aide de **l'adaptateur 22 voies** (Elé. 1685), la continuité et l'isolement des lignes de la liaison calculateur d'airbag / prise diagnostic entre :

Bornier voie CAN H — Voie 6 de la prise diagnostic

Bornier voie CAN L Voie 14 de la prise diagnostic

Si le dialogue ne s'établit toujours pas après ces différents contrôles, contacter votre Techline (consulter le chapitre "**Aide**" pour cette intervention).

APRES REPARATION

Lorsque la communication est établie, traiter les défauts éventuellement déclarés.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Préliminaires



1. APPLICABILITE DU DOCUMENT

Ce document présente le diagnostic applicable sur tous les calculateurs correspondant aux caractéristiques suivantes :

Véhicule : MEGANE IINom du calculateur : AUTOLIV - ACU 4Fonction concernée : AIRBAGN° de programme :N° Vdiag : 08

2. ELEMENT INDISPENSABLE AU DIAGNOSTIC

Type documentation

Méthodes de diagnostic (ce présent document) :

Diagnostic assisté (intégré à l'outil de diagnostic), papier (Manuel de Réparation ou Note Technique),
 Dialogys.

Schémas Électriques :

- Visu-Schéma (Cédérom), papier.

Type outils de diagnostic

- CLIP

Type outillage indispensable

OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE

- Multimètre
- Collection d'adaptateurs et borniers pour l'utilisation de la fonction "Contrôle des faisceaux airbags et prétensionneurs" des outils CLIP ou XRBAG au niveau de mise à jour comprenant les borniers cités ci-dessous.
- La modification de série des nouveaux connecteurs d'allumeurs d'airbag entraîne la modification de l'allumeur inerte.

MODIFICATION LOCALE DE L'ALLUMEUR INERTE:

- Déposer l'allumeur de son support rouge et supprimer un des deux crans de verrouillage marron.
- Bornier calculateur 22 voies : Elé. 1685Bornier calculateur 64 voies : Elé. 1717
- Bornier sièges 22 voies : Elé. 1687
- Bornier contacteur tournant 10 voies : Elé. 1617

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Préliminaires



3. RAPPELS

Démarche

Pour diagnostiquer les calculateurs du véhicule, mettre le contact en mode diagnostic (+ après contact forcé) :

- badge du véhicule sur repose-badge.
- appui long (+ de 5 secondes) sur le bouton "start" hors conditions de démarrage,
- brancher alors l'outil de diagnostic et effectuer les opérations souhaitées.

IMPORTANT

Les calculateurs droit et gauche de lampes au xénon sont alimentés lors de l'allumage des feux de croisement. Leur diagnostic ne sera donc possible qu'après mise du contact en mode diagnostic (+ après contact forcé) et allumage des feux de croisement.

La coupure du + après contact s'effectue de la manière suivante :

- Débrancher l'outil de diagnostic,
- Effectuer deux appuis courts (moins de 3 secondes) sur le bouton "start",
- Vérifier la coupure du + après contact forcé par l'extinction des témoins calculateurs au tableau de bord.

Défauts

Il existe des défauts déclarés présents et des défauts déclarés mémorisés (apparus selon un certain contexte et disparus depuis ou toujours présents mais non diagnostiqués selon le contexte actuel).

L'état "**présent**" ou "**mémorisé**" des défauts doit être considéré à la mise en oeuvre de l'outil de diagnostic suite à la mise du + après contact (sans action sur les éléments du système)".

Pour un défaut présent, traiter le défaut selon la démarche indiquée dans le chapitre "Interprétation des défauts".

Pour un défaut mémorisé, noter les défauts affichés et suivre les indications figurant dans la partie "Consignes".

Si le défaut est confirmé en appliquant la consigne, la panne est présente. Dans ce cas, traiter le défaut.

Si le défaut n'est pas confirmé, faire les vérifications de base. Pour cela, vérifier :

- les lignes électriques qui correspondent au défaut,
- les connecteurs de ces lignes (oxydation, broches pliées, etc.),
- la résistance de l'élément détecté défectueux,
- l'hygiène des fils (isolation fondue ou coupée, frottements),

ou s'inspirer du diagnostic pour contrôler le circuit de l'élément incriminé.

Contrôle de conformité

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états et paramètres qui n'affichent pas de défaut sur l'outil de diagnostic lorsqu'ils sont non cohérents. Cette étape permet par conséquent :

- de diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut qui peuvent correspondre à une plainte client,
- de vérifier le bon fonctionnement du système et de s'assurer qu'une panne ne risque pas d'apparaître de nouveau après la réparation.

Dans ce chapitre figure donc un diagnostic des états et des paramètres, dans les conditions de leur contrôle.

Si un état ne fonctionne pas normalement ou qu'un paramètre est hors tolérance, consulter la page de diagnostic correspondante.

Effets client – Arbre de localisation de pannes

Si le contrôle à l'outil de diagnostic est correct mais que la plainte client est toujours présente, il faut traiter le problème par "effets client".

Un résumé de la démarche globale à suivre est disponible sous forme de logigramme sur la page suivante.


ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Préliminaires



4. DEMARCHE DE DIAGNOSTIC



AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Préliminaires



4. DEMARCHE DE DIAGNOSTIC

Contrôle des câblages :

Difficultés de diagnostic :

Le débranchement des connecteurs et/ou la manipulation du câblage peut supprimer, momentanément, l'origine d'une défaillance.

Les mesures électriques de tension, de résistances et d'isolement sont généralement correctes, surtout lorsque le défaut n'est pas présent au moment de l'analyse (défaut mémorisé).

Contrôle visuel:

Rechercher des agressions, sous capot moteur et dans l'habitacle.

Procéder à un contrôle minutieux des protections, isolants et du bon cheminement des câblages.

Rechercher des traces d'oxydation.

Contrôle tactile:

Pendant la manipulation des câblages, utiliser l'outil de diagnostic de manière à repérer un changement d'état des défauts, de "mémorisé" vers "présent".

S'assurer que les connecteurs soient correctement verrouillés,

Exercer de légère contraintes sur les connecteurs,

Tordre le faisceau

Si un changement d'état survient, essayer de localiser l'origine de l'incident.

Examen de chaque élément :

Débrancher les connecteurs et contrôler l'aspect des clips et des languettes ainsi que leur sertissage (absence de sertissage sur partie isolante).

Vérifier que les clips et les languettes soient bien verrouillés dans les alvéoles.

S'assurer qu'il n'y a pas refoulement de clips ou de languettes lors du branchement.

Contrôler la pression de contact des clips en utilisant une languette du modèle approprié.

Contrôle de résistance :

Contrôler la continuité des lignes complètes, puis section par section.

Rechercher un court-circuit à la masse, au +12 V ou avec un autre fil.

Si un défaut est détecté, réaliser la réparation ou le remplacement.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Préliminaires





5. FICHE DIAGNOSTIC

ATTENTION:

ATTENTION!

Tous les incidents sur un système complexe doivent faire l'objet d'un diagnostic complet avec les outils adaptés. La FICHE DIAGNOSTIC, qui est à documenter au cours du diagnostic, permet d'avoir et de conserver une trame du diagnostic effectué. Elle constitue un élément essentiel du dialogue avec le constructeur.

IL EST DONC OBLIGATOIRE DE REMPLIR UNE FICHE DIAGNOSTIC A CHAQUE FOIS QU'UN DIAGNOSTIC EST EFFECTUE.

Cette fiche sera systématiquement demandée :

- Lors des demandes d'assistance technique à la techline.
- Pour les demandes d'agrément, lors d'un remplacement de pièces avec agrément obligatoire.
- Pour la joindre aux pièces "sous surveillance" demandées en retour. Elle conditionne alors le remboursement de la garantie et concourt à une meilleure analyse des pièces déposées.

6. CONSIGNES DE SECURITE

Toute opération sur un élément nécessite le respect des règles de sécurité pour éviter tous dégâts matériels ou humains :

- Vérifier la bonne charge de la batterie pour éviter toute dégradation des calculateurs en cas de faible charge.

Lors d'une intervention sur les systèmes airbag et prétensionneurs de ceintures de sécurité, verrouiller impérativement le calculateur par l'outil de diagnostic pour éviter tout risque de déclenchement intempestif (toutes les lignes de mise à feu seront inhibées). Ce mode "verrouillé" est signalé par l'allumage du témoin au tableau de bord.

En cas d'impossibilité de connexion de l'outil de diagnostic, couper le contact, retirer le fusible d'alimentation du système et attendre 2 secondes minimum la décharge de la capacité de réserve d'énergie.

Ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mises à feu airbags et prétensionneurs avec un appareil autre que l'XRBAG ou par la fonction "Contrôle des faisceaux airbags et prétensionneurs" du CLIP.

S'assurer, avant d'utiliser un allumeur inerte, que sa résistance est bien comprise entre 1,8 et 2,5 Ω .

S'assurer, lors de l'intervention, que la tension d'alimentation du calculateur ne descende pas en-dessous de 10 V.

ATTENTION


La destruction et la mise au rebut des airbags et prétensionneurs est soumise à la législation des pays.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Préliminaires



FICHE CONFIGURATION SYSTEME (partie AVANT)




AR Vers câblage arrière

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Préliminaires



FICHE CONFIGURATION SYSTEME (partie ARRIERE)



AR	Vers câblage
	arrière
Α	Boîtier centralisé
В	Siège conducteur
С	Siège passager
D	Prétensionneur
	de boucle
E	Allumeur airbag
	frontal conducteur
G	Allumeur airbag
	frontal passager
Н	Allumeur airbag
	latéral thorax
	avant
I	Prétensionneur
	de ventrale ou
	airbag assise
	siège
J/K	Allumeurs airbags
	latéraux têtes
L/M	Allumeurs airbags
	latéraux thorax

arrière

arrières

Enrouleurs pyrotechniques

N/O

R/S	Allumeurs airbags
	frontaux arrière
CT	Contacteur
	tournant

+ 12 V / masse
Voyant / lignes
diagnostic
Capteurs de choc,
de position sièges,
de boucles de
ceintures, de
sangles
d'enrouleurs
arrière /
Interrupteur
verrouillage airbag
passager

	AIRBAGS FRONTAUX		
	Point de mesure Valeur correcte		
Conducteur	C0, C2 et C4	1,8 à 6,2 Ω	
Passager	C0 et C4 1,8 à 4 Ω		
		LATERAUX ET SIONNEURS	
	Point de mesure	Valeur correcte	
	C0, C1 et C3	1,8 à 4 Ω	

Valeur correcte d'isolement : affichage \geq 100.h ou 9999 clignotant.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Préliminaires



DEFINITION DES LIGNES DE MISE A FEU

L1 :	Circuit airbag Assise / ventrale siège conducteur (câble B du bornier 64 voies Elé. 1717)
L2 :	Circuit airbag Assise / ventrale siège passager (câble D du bornier 64 voies Elé. 1717)
L3 :	Circuit 1 airbag frontal passager (câble B du bornier 22 voies Elé. 1685)
L4 :	Circuit 2 airbag frontal passager (câble A du bornier 22 voies Elé. 1685)
L5 :	Circuit 1 airbag frontal conducteur (câble C du bornier 22 voies Elé. 1685)
L6:	Circuit 2 airbag frontal conducteur (câble D du bornier 22 voies Elé. 1685)
L7 :	Circuit airbag latéral têtes côté conducteur (câble I du bornier 64 voies Elé. 1717)
L8 :	Circuit airbag latéral têtes côté passager (câble G du bornier 64 voies Elé. 1717)
L9 :	Circuit airbag latéral thorax avant conducteur (câble H du bornier 64 voies Elé. 1717)
L10 :	Circuit airbag latéral thorax avant passager (câble F du bornier 64 voies Elé. 1717)
L11 :	Circuit airbag latéral thorax arrière conducteur (câble N du bornier 64 voies Elé. 1717)
L12 :	Circuit airbag latéral thorax arrière passager (câble L du bornier 64 voies Elé. 1717)
L13 :	Circuit prétensionneurs de boucles avant (câbles A et C du bornier 64 voies Elé. 1717)
L14 :	Enrouleurs arrière (câbles E et J du bornier 64 voies Elé. 1717)
L15 :	Circuit airbag frontal arrière côté conducteur. (câble O du bornier 64 voies Elé. 1717)

L16: Circuit airbag frontal arrière côté passager. (câble M du bornier 64 voies Elé. 1717)

FICHE DIAGNOSTIC

Système : Airbags et prétensionneurs

Page 1 / 2

Liste des pièces sous surveillance : Calculateur airbag

Identification administrative				
Date	2 0			
Fiche documentée par				
N°/Nom de l'affaire/Pays				
Nom du véhicule				
VIN				
Moteur				
Outil de diagnostic	CLIP			
Version de mise à jour				
Ressenti client				
1192 Voyant Airbag allumé				
Autre Vos précisio	ns:			
Conditions d'apparition du défaut				
011 A la mise sous contact	004 Par intermittence 999 Au démarrage moteur			
005 En roulant				
Autre Vos précisions :				
Documentation utilisée pour le diagnostic				
Méthode diagnostic utilisée				
Type de manuel de diagnostic : Manuel de Réparation Note Technique 🗅 Diagnostic assisté 🗅				
N° du manuel de diagnostic :				
Schéma électrique utilisé				
N° de la Note Technique Sch Electrique :	éma			
	Autres documentations			
Intitulé et / ou référence :				



FD 16 Fiche Diagnostic

FICHE DIAGNOSTIC

Système : Airbag et prétensionneurs

Page 2 / 2

• <u>identification</u>	<u>on du calculate</u>	<u>ur et des piece</u>	<u>s remplaces pour </u>	<u>ie systeme</u>		
Référence pièc	ce 1					
Référence pièc	ce 2					
Référence pièce 3						
Référence pièc	ce 4					
Référence pièc	ce 5					
		•				
A lire avec l'outil	l de Diagnostic (écran identificat	ion) :			
Référence calc	culateur					
Numéro de fou	ırnisseur					
Numéro progra	amme					
Version logicie	l					
Numéro calibra	ation					
VDIAG						
• Défente rel	المريشة عبية المريشة	ala alianna astia		_		
	evés sur l'outil	_	<u> </u>			
N° défaut	Présent	Mémorisé	Intitu	ulé du défaut		Caractérisation
• Information	ne enácifiques :	au evetômo				
Information	Informations spécifiques au système					
Kilométrage total véhicule à l'apparition du ressenti client :						
Fréquence d'apparition :						
Au bout de combien de temps après le démarrage moteur :						
• Information	ns complément	<u>aires</u>				
Quels sont les éléments qui vous ont amené à remplacer le calculateur ?						
Quelles autres pièremplacées ?	Quelles autres pièces ont été remplacées ?					
Autres fonctions défaillantes ? ☐ CAN ☐ Câblage ☐ Sièges			□ Tableau □ Batterie □ Autres	de bord	☐ Contact	eur tournant
Vos précisions :						
/ *\						
/ / 1						EP 44



FD 16 Fiche Diagnostic

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Fonctionnement système



SECURITE PASSIVE EQUIPEMENTS

La MEGANE II bénéficie des équipements que l'on trouve sur LAGUNA II et VEL SATIS, à savoir :

- Airbag latéral thorax sur siège avant.
- Double prétensionneur sur siège avant sur le type B, J, G, R, L, K, S.
- Capteur de position du siège conducteur pour airbag adaptatif.
- Ceinture arrière centrale à trois points embarqués.
- Fixations Isofix avant et arrière.

INNOVATION:

 Ces calculateurs ACU4 identifiés par le Vdiag 08 exploitent les informations des capteurs de chocs latéraux pour confirmer également la détection d'un choc frontal. C'est pour cela que les véhicules même non équipés d'airbags latéraux disposent de capteurs de chocs latéraux.

Les calculateurs ACU4 Vdiag 08 sont toujours configuré "Avec capteurs latéraux". Il n'existe pas de commande pour les déconfigurer à l'aide de l'outil de diagnostic.

- Configuration côté de direction "GAUCHE" ou "DROIT" pour conformité du système par rapport au véhicule.
- Interrupteur d'inhibition des airbags passager.
- Airbag frontaux arrière côté conducteur et passager. Ces airbags sont intégrés aux ceintures uniquement sur SCENIC II.
- Sur le SCENIC II l'absence des airbags thorax arrière est compensée par la présence de renforts dans les portes.
- Airbag "antiglissement" dans l'assise, en complément d'un prétensionneur de boucle sur sièges avant pour les MEGANE II de type C, E et G.

Cet airbag est appelé dans ce document :

AIRBAG ASSISE/VENTRALE SIEGE CONDUCTEUR et AIRBAG ASSISE/VENTRALE SIEGE PASSAGER.

Le calculateur **ACU 4 Vdiag 08** gère à partir de la même ligne de mise à feu soit cet airbag assise (antiglissement) soit le prétensionneur de ventrale siège :

En version B, J, R, L, K, S la configuration est : Prétensionneur ventral siège conducteur et Prétensionneur de ventrale siège passager.

En version C, E et G la configuration est : Airbag assise siège conducteur et Airbag assise siège passager.

Ces deux éléments ne peuvent en aucun cas se trouver sur un même véhicule, car ils utilisent la même ligne de mise à feu.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Affectation des voies calculateur



CALCULATEUR D'AIRBAG

Connecteur 22 voies :

Voie	Désignation	Voie	Désignation
1	+ Airbag passager frontal niveau 2	12	- Airbag passager frontal niveau 2
2	+ Airbag passager frontal niveau 1	13	- Airbag passager frontal niveau 1
3	+ Airbag conducteur frontal niveau 1	14	- Airbag conducteur frontal niveau 1
4	+ Airbag conducteur frontal niveau 2	15	- Airbag conducteur frontal niveau 2
5	Non utilisée	16	Non utilisée
6	Non utilisée	17	Non utilisée
7	+ Après contact	18	Masse électrique
8	Non utilisée	19	Non utilisée
9	Non utilisée	20	Non utilisée
10	CAN L	21	- Interrupteur d'inhibition airbags passager
11	CAN H	22	+ Interrupteur d'inhibition airbags
			passager


Connecteur 64 voies :

Voie	Désignation	Voie	Désignation
1	+ Prétensionneur de boucle conducteur	33	Réservé (+ contact boucle de ceinture
			passager
2	- Prétensionneur de boucle conducteur	34	Réservé (- contact boucle de ceinture
_			passager
3	+ Prétensionneur de ventral conducteur	35	Réservé (+ capteur d'assise passager)
4	- Prétensionneur de ventral conducteur	36	Réservé (- capteur d'assise passager)
5	Non utilisée	37	+ Prétensionneur de boucle passager
6	Non utilisée	38	- Prétensionneur de boucle passager
7	Non utilisée	39	+ Prétensionneur de ventral passager
8	Non utilisée	40	- Prétensionneur de ventral passager
9	- Capteur de position siège conducteur	41	+ Enrouleur passager arrière
10	+ Capteur de position siège conducteur	42	- Enrouleur passager arrière
11	+ Contact boucle de ceinture conducteur	43	+ Airbag latéral thorax avant passager
12	- Contact boucle de ceinture conducteur	44	- Airbag latéral thorax avant passager
13	Non utilisée	45	+ Airbag latéral têtes côté passager
14	Non utilisée	46	- Airbag latéral têtes côté passager
15	+ Airbag latéral thorax avant conducteur	47	Non utilisée
16	- Airbag latéral thorax avant conducteur	48	Non utilisée
17	+ Airbag latéral têtes côté conducteur	49	Non utilisée
18	- Airbag latéral têtes côté conducteur	50	Non utilisée
19	+ Enrouleur conducteur arrière	51	Non utilisée
20	- Enrouleur conducteur arrière	52	Non utilisée
21	Non utilisée	53	Non utilisée
22	Non utilisée	54	Non utilisée
23	+ Capteur sangle arrière côté conducteur	55	Non utilisée
24	- Capteur sangle arrière côté conducteur	56	Non utilisée
25	Non utilisée	57	+ Airbag latéral thorax arrière passager
26	Non utilisée	58	- Airbag latéral thorax arrière passager
27	+ Capteur de choc latéral côté conducteur	59	+ Airbag frontal AR. côté passager
28	- Capteur de choc latéral côté conducteur	60	- Airbag frontal AR. côté passager
29	+ Airbag latéral thorax arrière côté conducteur	61	+ Capteur de choc latéral côté passager
30	- Airbag latéral thorax arrière côté	62	- Capteur de choc latéral côté passager
31	conducteur	63	L Contour congle orrière côté pessager
32	+ Airbag frontal AR. côté conducteur +Airbag frontal AR. côté conducteur	64	+ Capteur sangle arrière côté passager
32	+Alibag ironiai AK. cole conducteur	04	- Capteur sangle arrière côté passager

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Affectation des voies calculateur



BRANCHEMENT CAPTEURS DE CHOC LATERAUX

Connecteur 2 voies

Voie	Désignation	Voie	Désignation
1	Signal +	2	Signal -

Nota:

Les fonctions Prétensionneurs de boucles avant, Airbags latéraux thorax avant, Prétensionneurs de ventrales ou Airbags assises sièges et Capteurs de positions sièges passent par un connecteur intermédiaire noir 22 voies R341 ou R342 placé sous chaque siège et fixé sur le plancher du véhicule.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Remplacement organe



REMPLACEMENT DU CALCULATEUR D'AIRBAG

AVANT TOUT REMPLACEMENT CALCULATEUR CONTACTER IMPERATIVEMENT VOTRE TECHLINE.

Pour permettre l'analyse de la défaillance du calculateur retourné, il est formellement interdit d'utiliser la commande RZ001 "Effacement mémoire défaut" lorsque le DF001 "Calculateur" est présent ou mémorisé.

Les calculateurs d'airbag sont vendus verrouillés pour éviter tout risque de déclenchement intempestif (toutes les lignes de mise à feu sont inhibées).

Le mode "verrouillé" est signalé par l'allumage du témoin de défaillance airbag au tableau de bord.

Lors du remplacement d'un calculateur d'airbag, procéder comme suit :

- S'assurer que le contact soit coupé.
- Remplacer le calculateur.
- Modifier, si nécessaire, la configuration du calculateur.
- Ecrire le VIN dans le calculateur à l'aide de l'outil de diagnostic par la commande VP010 "Ecriture de VIN".
- Couper le contact.
- Effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.
- Ecrire la date d'intervention Après-Vente à l'aide de l'outil de diagnostic par la commande VP008 "Ecriture date dernière intervention après vente".
- Déverrouiller le calculateur, seulement en cas d'absence de défaut déclaré par l'outil de diagnostic, et constater l'extinction du témoin.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Configurations et apprentissages



EFFACEMENTS

RZ001: mémoire défaut.

Cette commande permet l'effacement des défauts mémorisés par le calculateur.

CONFIGURATIONS / LECTURES DE CONFIGURATIONS

 Afin de simplifier la configuration du calculateur AIRBAG ACU4, l'outil de diagnostic propose des commandes de configuration automatique des lignes de mise à feux et des capteurs suivant l'équipement des différentes versions.

Cependant les commandes du tableau de la page suivante permettent de configurer unitairement chaque élément du système pour adapter la configuration du calculateur à l'équipement réel du véhicule.

- Les commandes de lectures de configurations (LCXXX), permettent de regarder l'état de configuration du calculateur par rapport aux lignes de mise à feu et aux capteurs équipant le véhicule.
- Les commandes de configurations (CFXXX), permettent d'adapter la configuration du calculateur à l'équipement réel du véhicule.

- COMMANDES DE CONFIGURATION STANDARD :

- CF297: B/C SANS AIRBAGS LATERAUX.

Types véhicules B, C SANS AIRBAGS LATERAUX THORAX AVANT ET ARRIERE ET SANS AIRBAGS LATERAUX TETES (SABLAT / SSABCS).

- CF298: B/C AVEC AIRBAGS THORAX AV + TETES.

Types véhicules B, C équipés d'AIRBAGS LATERAUX THORAX AVANT + AIRBAGS LATERAUX TETES (ABLAVI / SSABCS).

- CF299: B/C AVEC AIRBAGS THORAX AV/AR + TETES.

Types véhicules B, C équipés d'AIRBAGS LATERAUX THORAX AVANT ET ARRIERE + AIRBAGS LATERAUX TETES (ABLAT / SSABCS).

- CF300 : G/S AVEC AIRBAGS TETES.

Types véhicules S (société) équipés d'AIRBAGS LATERAUX TETES (ABLAVI / SSABCS).

- CF301: G/S SANS AIRBAGS DE TETES.

Types véhicules S (société) SANS AIRBAGS LATERAUX DE TETES (ABLAV / SSABCS).

- CF302: J SANS AIRBAG LATERAUX.

Types véhicules J. Commande pour la configuration automatique des lignes de mise à feu et des capteurs des véhicules du type SCENIC sans airbags latéraux thorax ni airbags de têtes (SABLAT / SSABCS).

- CF303: J AVEC AIRBAGS LATERAUX SANS FRONTAUX AR.

Types véhicules J. Commande pour la configuration automatique des lignes de mise à feu et des capteurs des véhicules du type SCENIC avec airbags latéraux thorax avant, avec airbags de têtes et sans airbag de ceinture arrière (ABLAVI/SSABCS).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Configurations et apprentissages



- COMMANDES DE CONFIGURATION STANDARD (suite) :

- CF304: J AVEC AIRBAGS LATERAUX + FRONTAUX AR.

Type véhicule J. Commande pour la configuration automatique des lignes de mise à feu et des capteurs des véhicules du type SCENIC avec airbags latéraux thorax avant, avec airbag de tête et avec airbag de ceinture arrière (ABLAVI / ABCAR)

- CF305: E AVEC AIRBAGS LATERAUX.

Type véhicule E. Commande pour la configuration automatique des lignes de mise à feu des capteurs des véhicules du type CABRIOLET **avec airbags latéraux thorax avant** (ABLAV / SSABCS).

- CF306: E SANS AIRBAGS LATERAUX

Types véhicules E, Commande pour la configuration automatique des lignes de mise à feu et des capteurs des véhicules du type CABRIOLET sans airbags latéraux thorax avant (SABLAT / SSABCS).

- CF307: K/L SANS AIRBAGS LATERAUX.

Types véhicules K et L. Commande pour la configuration automatique des lignes de mise à feu et des capteurs des véhicules du type BREAK et TRICORPS 4 portes sans airbags latéraux thorax avant ni airbags de têtes (SABLAT / SSABCS).

- CF308: K/L AVEC AIRBAGS THORAX AV + TETES.

Types véhicules K et L. Commande pour la configuration automatique des lignes de mise à feu et des capteurs des véhicules du type BREAK et TRICORPS 4 portes **avec airbag latéraux thorax avant et avec airbag de têtes** (ABLAVI / SSABCS).

- CF309: K/L AVEC AIRBAGS THORAX AV/AR + TETES.

Types véhicules K et L. Commande pour la configuration automatique des lignes de mise à feu et des capteurs des véhicules du type BREAK et TRICORPS 4 portes **avec airbag latéraux thorax avant et arrière airbag de têtes** (ABLAT / SSABCS).

En raison de probables unifications de références de calculateurs au magasin de pièces de rechange, la déconfiguration de certains capteurs ou lignes de mise à feu peut être nécessaire après usage des commandes de configuration standard. Utiliser pour cela les commandes de configuration unitaire des éléments du système.

Vérifier en fin de configuration, la bonne prise en compte des informations sur l'écran de "lecture de configuration".

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Configurations et apprentissages



CONFIGURATIONS / LECTURES DE CONFIGURATIONS

- ELEMENTS CONFIGURABLES:

Lignes de mises à feu "AVEC" ou "SANS" :

Les prétensionneurs de boucles avant sont câblés en série. Les enrouleurs arrière sont câblés en série.

LIBELLE LECTURE DE CONFIGURATION AIRBAG ASSISE/VENTRALE SIEGE CONDUCTEUR AIRBAG ASSISE/VENTRALE SIEGE PASSAGER AIRBAG FRONTAL PASSAGER CIRCUIT 1 AIRBAG FRONTAL PASSAGER CIRCUIT 2 AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR CIRCUIT 1 AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR CIRCUIT 1 AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR CIRCUIT 2 AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR CIRCUIT 2 AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR CIRCUIT 2 AIRBAG FRONTAL ARRIERE COTE CONDUCTEUR AIRBAG FRONTAL ARRIERE COTE CONDUCTEUR AIRBAG FRONTAL ARRIERE COTE PASSAGER AIRBAG LATERAL TETES COTE CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL TETES COTE CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL THORAX AVANT CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL THORAX AVANT CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL THORAX AVANT PASSAGER AIRBAG LATERAL THORAX AVANT PASSAGER AIRBAG LATERAL THORAX ARRIERE CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL THORAX ARRIERE COTE CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL THORAX ARRIE			
AIRBAG ASSISE/VENTRALE SIEGE PASSAGER AIRBAG FRONTAL PASSAGER CIRCUIT 1 LC052 AIRBAG FRONTAL PASSAGER CIRCUIT 2 AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR CIRCUIT 1 LC048 CF230 AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR CIRCUIT 2 AIRBAG FRONTAL ARRIERE COTE CONDUCTEUR AIRBAG FRONTAL ARRIERE COTE PASSAGER AIRBAG LATERAL TETES COTE CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL THORAX AVANT CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL THORAX AVANT PASSAGER AIRBAG LATERAL THORAX AVANT PASSAGER AIRBAG LATERAL THORAX ARRIERE CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL THORAX AVANT PASSAGER AIRBAG LATERAL THORAX AVANT PASSAGER AIRBAG LATERAL THORAX ARRIERE CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL THORAX ARRIERE PASSAGER AIRBAG LATERAL TH	LIBELLE		CONFIGURATION
	AIRBAG ASSISE/VENTRALE SIEGE PASSAGER AIRBAG FRONTAL PASSAGER CIRCUIT 1 AIRBAG FRONTAL PASSAGER CIRCUIT 2 AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR CIRCUIT 1 AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR CIRCUIT 2 AIRBAG FRONTAL ARRIERE COTE CONDUCTEUR AIRBAG FRONTAL ARRIERE COTE PASSAGER AIRBAG LATERAL TETES COTE CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL TETES COTE PASSAGER AIRBAG LATERAL THORAX AVANT CONDUCTEUR AIRBAG LATERAL THORAX AVANT PASSAGER AIRBAG LATERAL THORAX AVANT PASSAGER AIRBAG LATERAL THORAX ARRIERE CONDUCTEUR	LC079 LC052 LC047 LC048 LC049 LC091 LC092 LC040 LC041 LC042 LC043 LC044	CF282 CF236 CF229 CF230 CF231 CF294 CF295 CF221 CF222 CF223 CF223 CF224 CF225

Capteurs "AVEC" ou "SANS" :

LIBELLE	LECTURE DE CONFIGURATION	CONFIGURATION
CAPTEUR POSITION SIEGE CONDUCTEUR CAPTEUR LATERAL CONDUCTEUR CAPTEUR LATERAL PASSAGER CAPTEUR BOUCLE CEINTURE CONDUCTEUR CAPTEUR BOUCLE CEINTURE PASSAGER CAPTEUR SANGLE ARRIERE COTE CONDUCTEUR CAPTEUR SANGLE ARRIERE COTE PASSAGER CAPTEUR DETECTION PRESENCE PASSAGER	LC086 LC025 LC026 LC073 LC074 LC090 LC089	CF289 SANS SANS CF273 CF274 CF293 CF292 CF275

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Configurations et apprentissages



CONFIGURATION / LECTURES DE CONFIGURATIONS (suite)

Configuration côté de direction "Gauche" "Droit"

Libellé	Lecture de configuration	Configuration
COTE DE DIRECTION	LC088	CF291

Mode de verrouillage airbag passager "AVEC CLE" ou "SANS" :

Libellé	Lecture de configuration	Configuration
MODE DE VERROUILLAGE AIRBAG PASSAGER	LC060	CF248

Lecture type de véhicule : LC034 "MEGANE II"

AUTRES COMMANDES

- **VP006**: Verrouillage calculateur.

Cette commande est à effectuer lors de chaque intervention sur la système. Elle permet l'inhibition de toutes les lignes de mises à feu.

VP007 : Déverrouillage calculateur.

Cette commande permet de déverrouiller le calculateur lorsqu'il est neuf ou a été inhibé par la commande VP006.

VP008 : Ecriture date dernière intervention après vente.

Cette commande permet d'écrire la date d'intervention sur le système.

- **VP010**: Ecriture du VIN.

Cette commande permet d'écrire le N° du VIN dans le calculateur.

- **SC004**: Lecture contexte de choc.

Cette commande est à utiliser pour la remise en état du véhicule suite à un choc. La commande permet d'obtenir dans le calculateur à remplacer la liste des lignes de mise à feu pilotées et l'état du système au moment du choc.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Tableau récapitulatif des défauts



Défaut outil	DTC associé	Libellé outil de diagnostic
DF001	9080	Calculateur
DF002	9042	Tension alimentation calculateur
DF010	9040	Circuit voyant défaut
DF028	9041	Circuit voyant état airbag passager
DF034	907E	Calculateur verrouillé
DF039	9035	Circuit capteur latéral conducteur
DF040	9036	Circuit capteur latéral passager
DF053	9031	Configuration capteur position siège conducteur
DF060	9050	Réseau multiplexé
DF065	9031	Circuit capteur position siège avant conducteur
DF066	900E	Circuit airbag latéral thorax arrière passager
DF067	900D	Circuit airbag latéral thorax arrière conducteur
DF068	900C	Circuit airbag latéral thorax avant passager
DF069	900A	Circuit airbag latéral têtes côté passager
DF070	9009	Circuit airbag latéral têtes côté conducteur
DF071	9008	Circuit 2 airbag frontal conducteur
DF072	9007	Circuit 1 airbag frontal conducteur
DF074	9006	Circuit 2 airbag frontal passager
DF075	9005	Circuit 1 airbag frontal passager
DF077	900B	Circuit airbag latéral thorax avant conducteur
DF091	9034	Circuit interrupteur verrouillage airbag
DF193	907C	Changement état verrouillage airbag passager
DF194	907F	Calculateur à remplacer suite à choc
DF210	9014	Circuit prétensionneurs de boucles avant
DF212	901A	Circuit airbag frontal AR. côté conducteur
DF213	901B	Circuit airbag frontal AR. côté passager
DF214	9034	Configuration interrupteur verrouillage airbag
DF227	9026	Circuit capteur sangle arrière côté conducteur
DF228	9027	Circuit capteur sangle arrière côté passager
DF232	9051	Circuit capteur boucle de ceinture conducteur
DF233	9052	Circuit capteur boucle de ceinture passager
DF234	9053	Circuit capteur détection présence passager
DF239	9017	Circuit enrouleurs arrière
DF240	9001	Circuit assise / ventrale siège conducteur
DF241	9002	Circuit assise / ventrale siège passager
DF242	907B	Configuration côté de direction

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



CONSIGNES


Particularités : pour permettre l'analyse de la défaillance du calculateur retourné, il est formellement interdit d'utiliser la commande RZ001 "Effacement mémoire défaut" lorsque le DF001 "Calculateur" est présent ou mémorisé.

Remplacer le calculateur d'airbag (voir la partie **remplacement organe** pour cette intervention).

APRES REPARATION Traiter les défauts éventuellement déclarés par l'outil de diagnostic. Effacer la mémoire du calculateur.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF002 PRESENT

TENSION D'ALIMENTATION CALCULATEUR

1.DEF: Micro-coupures

2.DEF: Valeurs hors tolérances

CONSIGNES

Particularités : utiliser l'adaptateur **22 voies** (Elé. 1685) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur (**câble 1**).

Effectuer les interventions nécessaires pour obtenir une tension correcte d'alimentation du calculateur : $10.5 \text{ V} \pm 0.1 < \text{tension correcte} < 16 \text{ V} \pm 0.1$.

- Contrôler la charge de la batterie.
- Contrôler le circuit de charge.
- Contrôler le serrage et l'état des cosses de la batterie.
- Contrôler la masse du calculateur.
- Contrôler l'état de la connectique au niveau du calculateur + verrouillage.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT TEMOIN DEFAUT

DF010 PRESENT 1.DEF: Diagnostic externe au domaine (Information du tableau de bord)

2.DEF: Cohérence (Information état du témoin tableau de bord / demande airbag)

CONSIGNES

Particularités : rien à signaler.


Appliquer le diagnostic associé à ce défaut dans la base de diagnostic du tableau de bord.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF028 PRESENT

CIRCUIT TEMOIN ETAT AIRBAG PASSAGER

1.DEF: Diagnostic externe au domaine (Information du tableau de bord)

2.DEF: Cohérence (Information état du témoin tableau de bord / demande airbag)

CONSIGNES

Particularités : rien à signaler.

Appliquer le diagnostic associé à ce défaut dans la base de diagnostic du tableau de bord.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF034 PRESENT	CALCULATEUR VERROUILLE
CONSIGNES	Particularités : rien à signaler.

A l'aide de l'outil diagnostic, effectuer la commande VP007 pour déverrouiller le calculateur d'airbag.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT CAPTEUR LATERAL CONDUCTEUR

CO : Circuit ouvert

DF039 CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF : Configuration

2.DEF: Communication perturbée

3.DEF: Anomalie électronique interne capteur

4.DEF: Valeurs hors limites

Si 1.DEF contacter votre techline.

CONSIGNES

PRESENT

Particularités : utiliser l'adaptateur 64 voies (Elé. 1717) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC.0 - 2.DEF

CONSIGNES

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Vérifier que le capteur latéral conducteur soit correctement branché et contrôler sa connectique.

Contrôler l'état de la connectique au niveau du calculateur (voies 27 et 28).

Contrôler l'état du connecteur 64 voies (système de verrouillage, connectique...).

Assurer la continuité et les isolements des liaisons entre :

Bornier (Elé. 1717) **borne 27** Voie 1 connecteur du capteur Bornier (Elé. 1717) **borne 28** Voie 2 connecteur du capteur

3.DEF - 4.DEF CONSIGNES Rien à signaler.

Remplacer le capteur latéral conducteur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut,

déverrouiller le calculateur.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT CAPTEUR LATERAL PASSAGER

CO

DF040 CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

2.DEF: Communication perturbée

3.DEF: Anomalie électronique interne capteur

4.DEF: Valeurs hors limite

: Circuit ouvert

Si **1.DEF** Contacter votre techline.

CONSIGNES

PRESENT

Particularités : utiliser l'adaptateur 64 voies Elé. 1717 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC.0 - 2.DEF CONSIGNES Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Vérifier que le capteur latéral conducteur soit correctement branché et contrôler sa connectique.

Contrôler l'état de la connectique au niveau du calculateur (voies 61 et 62).

Contrôler l'état du connecteur 64 voies (système de verrouillage, connectique...).

Assurer la continuité et les isolements des liaisons entre :

Bornier (Elé. 1717) **borne 61 voie 1** connecteur du capteur Bornier (Elé. 1717) **borne 62 voie 2** connecteur du capteur

3.DEF - 4.DEF CONSIGNES Rien à signaler.

Remplacer le capteur latéral passager.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut,

déverrouiller le calculateur.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF053 PRESENT	CONFIGURATION CAPTEUR POSITION SIEGE CONDUCTEUR

CONSIGNES

Particularités : rien à signaler.


Ce défaut correspond à une incohérence entre la configuration du calculateur et l'équipement du véhicule détecté par le calculateur. Le calculateur détecte la présence d'un élément supplémentaire à sa configuration. Effectuer la lecture de la configuration **LC086** dans la rubrique "lecture configuration". Modifier la configuration du calculateur par la commande **CF289** pour l'adapter au niveau d'équipement du véhicule.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts

Appliquer la démarche diagnostic du réseau multiplexé.



DF060 PRESENT	RESEAU MULTIPLEXE 1.DEF: Appliquer la démarche de diagnostic du réseau multiplexé
CONSIGNES	Rien à signaler.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT CAPTEUR POSITION SIEGE AVANT CONDUCTEUR

DF065 PRESENT CO : Circuit ouvert

CC.0 : Court-circuit à la masseCC.1 : Court-circuit au + 12 V

1.DEF : Configuration2.DEF : Valeurs hors limites

Si **1.DEF** Contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Si **DF065** présent avec au moins un des défauts DF077, DF210, DF232, DF240, alors commencer le diagnostic à partir du contrôle du connecteur sous siège 22 voies.

Particularités : Utiliser l'adaptateur **64 voies** (Elé. 1717) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur et l'adaptateur 22 voies **Elé. 1687** pour intervenir au niveau du conducteur sous siège.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **64 voies** (Elé. 1717) et mesurer la résistance entre la **voie 9** et la **voie 10**, siège en position avancée et en position reculée.

Position avancée, la résistance est de l'ordre de : 400Ω (275 < X < 545 Ω) Position reculée, la résistance est de l'ordre de : 100Ω (65 < X < 145 Ω)

Si les résistances sont correctes, vérifier la connectique au niveau du connecteur 64 voies du calculateur.

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **22 voies** (Elé. 1687) sous le siège, mesurer la résistance entre les **voies 3** et **4** siège en position avancée et en position reculée.

Position avancée, la résistance est de l'ordre de : $400~\Omega$ (275 < X < 545) Position reculée, la résistance est de l'ordre de : $100~\Omega$ (65 < X < 145)

Les valeurs sont-elles correctes ?

NON

Contrôler le branchement et l'état de la connectique du capteur.

Vérifier et assurer la continuité et l'isolement des liaisons entres :

Bornier Voie 3 — Voie 2 connecteur du capteur Bornier Voie 4 — Voie 1 connecteur du capteur

Si les contrôles sont corrects, remplacer le capteur de position siège.

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voies 3 et 4) ainsi que celle au niveau du connecteur 64 voies (voies 9 et 10).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège conducteur (**C0/C1**).

Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur, le capteur position siège, le connecteur sous siège puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0

AIRBAG ACU4 Vdiag: 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT AIRBAG LATERAL THORAX ARRIERE PASSAGER

DF066 PRESENT CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse 1.DEF : Configuration

Si 1.DEF, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur 64 voies (Elé. 1717) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO-CC

CONSIGNES

Particularités : corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'airbags latéraux thorax arrière.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'airbag latéral thorax arrière passager soit correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'airbag latéral thorax arrière passager et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag latéral thorax arrière passager si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Débrancher le connecteur 64 voies du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 57 et 58). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 64 voies (Elé. 1717) sur le câblage de l'airbag (point C0). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble L. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag latéral thorax arrière passager (C0/C3). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax arrière passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag latéral thorax arrière passager s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF066 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Débrancher le connecteur **64 voies** du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (**voies 57 et 58**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **64 voies** (Elé. 1717) sur le câblage de l'airbag (**point C0**). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble L**.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag latéral thorax arrière passager (**C0/C3**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax arrière passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag latéral thorax arrière passager s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag: 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT AIRBAG LATERAL THORAX ARRIERE CONDUCTEUR

DF067 PRESENT CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse 1.DEF : Configuration

Si 1.DEF, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur 64 voies (Elé. 1717) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO-CC

CONSIGNES

Particularités : corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'airbags latéraux thorax arrière.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'airbag latéral thorax arrière conducteur soit correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'airbag latéral thorax arrière conducteur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag latéral thorax arrière conducteur si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Débrancher le connecteur 64 voies du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 29 et 30). Réparer si nécessaire

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 64 voies (Elé. 1717) sur le câblage de l'airbag (point C0). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble N. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag latéral thorax arrière conducteur (C0/C3). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax arrière conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag latéral thorax arrière conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF067 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Débrancher le connecteur **64 voies** du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (**voies 29 et 30**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **64 voies** (Elé. 1717) sur le câblage de l'airbag (**point C0**). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble N**.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag latéral thorax arrière conducteur (**C0/C3**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax arrière conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag latéral thorax arrière conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF068 PRESENT CIRCUIT AIRBAG LATERAL THORAX AVANT PASSAGER

CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

CONSIGNES

Si 1.DEF, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Si **DF068** présent avec au moins un des défauts : DF210, DF241, alors commencer le diagnostic à partir du contrôle du connecteur sous siège 22 voies.

Particularités : ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **64 voies** (Elé. 1717) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur et l'adaptateur **22 voies** (Elé. 1687) pour intervenir au niveau du siège.

CO-CC

CONSIGNES

Particularités : corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'airbag latéral thorax avant passager.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic. Déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place **l'adaptateur 64 voies** (Elé. 1717). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble repéré F** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 64 voies (voies 43 et 44).

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **22 voies** (Elé. 1687) sous le siège (**point C1**).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble A.

La valeur obtenue est-elle correcte ?

NON

Contrôler la connectique au niveau du connecteur de siège (voies 11 et 12).

Déshabiller le siège passager et vérifier que l'allumeur du module airbag latéral est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur du module airbag latéral, raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur et refaire la mesure de la résistance sur le **câble A**.

- Si la valeur obtenue est correcte, remplacer le module airbag latéral thorax avant passager.
- Si la valeur obtenue est encore incorrecte, remplacer le câblage entre les points C1 et C3 (câblage du siège).

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voies 11 et 12) ainsi que celle au niveau du connecteur 64 voies (voies 43 et 44).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège passager (**C0/C1**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax avant passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag latéral thorax s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF068 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	i Nich a Signalch.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic. Déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place **l'adaptateur 64 voies** (Elé. 1717). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble repéré F** de l'adaptateur. Si la valeur obtenue est correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur **64 voies (voies 43 et 44)**.

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **22 voies** (Elé. 1687) sous le siège (**point C1**). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble A**.

La valeur obtenue est-elle correcte ?

NON

Défaillance du câblage du siège passager (**C1/C3**). Remplacer le câblage si nécessaire.

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voies 11 et 12) ainsi que celle au niveau du connecteur 64 voies (voies 43 et 44).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège passager (C0/C1).

Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax avant passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag latéral thorax s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag: 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT AIRBAG LATERAL TETES COTE PASSAGER

DF069 PRESENT CO : Circuit ouvert CC : Court-circuit

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse 1.DEF : Configuration

Si 1.DEF, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur 64 voies (Elé. 1717) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO-CC

CONSIGNES

Particularités : corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'airbag latéral têtes côté passager.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'airbag latéral têtes côté passager est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'airbag latéral têtes côté passager et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag latéral têtes côté passager si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Débrancher le connecteur 64 voies du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 45 et 46). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 64 voies (Elé. 1717) sur le câblage de l'airbag (point C0). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble G. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag latéral têtes côté passager (C0/C3). Remplacer le câblage si nécessaire.


APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral têtes côté passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral têtes côté passager s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF069 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Débrancher le connecteur **64 voies** du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (**voies 45 et 46**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **64 voies** (Elé. 1717) sur le câblage de l'airbag (**point C0**). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble G**.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag latéral têtes côté passager (**C0/C3**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral têtes côté passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral têtes côté passager s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag: 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT AIRBAG LATERAL TETES COTE CONDUCTEUR

DF070 PRESENT CO : Circuit ouvert CC : Court-circuit

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse 1.DEF : Configuration

Si 1.DEF, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur 64 voies (Elé. 1717) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO-CC

CONSIGNES

Particularités : corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'airbag latéral tête côté conducteur.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'airbag latéral têtes côté conducteur est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'airbag latéral têtes côté conducteur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag latéral têtes côté conducteur si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Débrancher le connecteur 64 voies du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 17 et 18). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 64 voies (Elé. 1717) sur le câblage de l'airbag (point C0). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble I. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag latéral têtes côté conducteur (C0/C3). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral têtes côté conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral têtes côté conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF070 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Débrancher le connecteur **64 voies** du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (**voies 17 et 18**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **64 voies** (Elé. 1717) sur le câblage de l'airbag (**point C0**). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble I**.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag latéral têtes côté conducteur (**C0/C1**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral têtes côté conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le module airbag latéral têtes côté conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT 2 AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR

DF071 PRESENT CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

Si 1.DEF, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités: ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **22 voies** (Elé. 1685) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC

CONSIGNES

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et déposer l'Airbag frontal conducteur.

Vérifier qu'il est correctement branché.

Déconnecter l'Airbag frontal conducteur et raccorder 2 allumeurs inertes aux connecteurs d'allumeurs.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'Airbag frontal conducteur si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Contact coupé, déconnecter puis reconnecter le connecteur du contact tournant sous volant. Intervenir au niveau de la connectique si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 10 voies (Elé. 1617) sur le contacteur tournant au **point C2 (voies 9 et 10)**.

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble A**. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer le contact tournant sous volant.

Reconnecter le contact tournant sous volant, déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur 22 voies (voies 4 et 15).

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 22 voies (Elé. 1685).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble D** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur du contacteur tournant (C0/C2). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et les allumeurs de l'Airbag frontal conducteur puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire l'Airbag frontal conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

CC.1 - CC.0

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF071 SUITE			
	L		

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

CONSIGNES

Couper le contact et déclipper l'airbag frontal conducteur.

Vérifier l'état et le branchement correct des câbles de mise à feu.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **10 voies** sur le contacteur tournant au **point C2 (voies 9 et 10)**. Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble A** (airbag frontal conducteur connecté).

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer le contact tournant sous volant.

Reconnecter le contact tournant sous volant, déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 4 et 15).

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 22 voies (Elé. 1685).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble D** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur du contacteur tournant (C0/C2). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et les allumeurs de l'airbag frontal conducteur puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT 1 AIRBAG FRONTAL CONDUCTEUR

DF072 PRESENT CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

Si 1.DEF, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités: ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **22 voies** (Elé. 1685) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO - CC

CONSIGNES

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et déposer l'airbag frontal conducteur.

Vérifier qu'il est correctement branché.

Déconnecter l'airbag frontal conducteur et raccorder 2 allumeurs inerte aux connecteurs d'allumeurs.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag frontal conducteur si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Contact coupé, déconnecter puis reconnecter le connecteur du contact tournant sous volant. Intervenir au niveau de la connectique si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 10 voies (Elé. 1617) sur le contacteur tournant au point C2 (voies 6 et 7).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble B**. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer le contact tournant sous volant.

Reconnecter le contact tournant sous volant, déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 3 et 14).

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 22 voies (Elé. 1685).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble C** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur du contacteur tournant (**C0/C2**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et les allumeurs de l'airbag frontal conducteur puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF072 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et déclipper l'airbag frontal conducteur.

Vérifier l'état et le branchement correct des câbles de mise à feu.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **10 voies** (Elé. 1617) sur le contacteur tournant au **point C2 (voies 6 et 7)**.

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble B** (airbag frontal conducteur connecté).

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer le contact tournant sous volant.

Reconnecter le contact tournant sous volant, déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 3 et 14).

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 22 voies (Elé. 1685).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble C** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le connecteur du contacteur tournant (**C0/C2**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et les allumeurs de l'airbag frontal conducteur puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

AIRBAG ACU4 Vdiag: 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT 2 AIRBAG FRONTAL PASSAGER

DF074 PRESENT CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse 1.DEF : Configuration

Si 1.DEF, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur 22 voies (Elé. 1685) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO-CC **CONSIGNES** Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et vérifier que l'airbag frontal passager est correctement branché (accès aux connecteurs par le vide-poche).

Déconnecter le connecteur ORANGE de l'airbag frontal passager et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Si la valeur est incorrecte:

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 1 et 12).

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 22 voies (Elé. 1685).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble A de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et les connecteurs d'airbag passager (C0/C4). Remplacer le câblage si nécessaire.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler de nouveau la connectique du calculateur.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF074 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 1 et 12).

Mettre en place l'adaptateur 22 voies (Elé. 1685).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble A** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et les connecteurs d'airbag passager (**C0/C4**).

Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

AIRBAG ACU4 Vdiag: 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT 1 AIRBAG FRONTAL PASSAGER

DF075 PRESENT CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse 1.DEF : Configuration

Si 1.DEF, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur 22 voies (Elé. 1685) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO-CC **CONSIGNES** Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et vérifier que l'airbag frontal passager est correctement branché (accès aux connecteurs par le vide-poche).

Déconnecter le connecteur BLEU de l'airbag frontal passager et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Si la valeur est incorrecte:

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 2 et 13).

Mettre en place l'adaptateur 22 voies (Elé. 1685).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble B de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et les connecteurs d'airbag passager (C0/C4). Remplacer le câblage si nécessaire.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler de nouveau la connectique du calculateur.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF075 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 2 et 13).

Mettre en place l'adaptateur 22 voies (Elé. 1685).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble B** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et les connecteurs d'airbag passager (**C0/C4**).

Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF077 PRESENT

CIRCUIT AIRBAG LATERAL THORAX AVANT CONDUCTEUR

CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

CONSIGNES

Si 1.DEF, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Si **DF077** présent avec au moins un des défauts : DF065, DF210, DF232, DF240, alors commencer le diagnostic à partir du contrôle du connecteur sous siège **22 voies**.

Particularités : ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **64 voies** (Elé. 1717) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur et l'adaptateur **22 voies** (Elé. 1687) pour intervenir au niveau du siège.

CO-CC

CONSIGNES

Particularités : corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'airbag latéral thorax avant conducteur.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic. Déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place **l'adaptateur 64 voies** (Elé. 1717). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble repéré H** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 64 voies (voies 15 et 16).

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **22 voies** (Elé. 1687) sur le siège (**point C1**).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble A.

La valeur obtenue est-elle correcte ?

NON

Contrôler la connectique au niveau du connecteur de siège (voies 11 et 12).

Déshabiller le siège conducteur et vérifier que l'allumeur du module airbag latéral thorax est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur du module airbag latéral thorax, raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur et refaire la mesure de la résistance sur le **câble A**.

- Si la valeur obtenue est correcte, remplacer le module airbag latéral thorax avant conducteur.
- Si la valeur obtenue est encore incorrecte, remplacer le câblage entre les points C1 et C3 (câblage du siège).

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voies 11 et 12) ainsi que celle au niveau du connecteur 64 voies (voies 15 et 16).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège conducteur (**C0/C1**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax avant conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.


Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag latéral thorax s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF077 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic. Déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place **l'adaptateur 64 voies** (Elé. 1717). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble repéré H** de l'adaptateur. Si la valeur obtenue est correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur **64 voies (voies 15 et 16)**.

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **22 voies** (Elé. 1687) sous le siège (**point C1**). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble A**.

La valeur obtenue est-elle correcte?

NON

- Défaillance du câblage du siège conducteur (C1/C3).
- Remplacer le câblage entre les points C1 et C3 (câblage du siège) si nécessaire.

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voies 11 et 12) ainsi que celle au niveau du connecteur 64 voies (voies 15 et 16).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège conducteur (**C0/C1**).

Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag latéral thorax avant conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag latéral thorax s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

ACU4 Vdiag08 TTX84 1.0

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT INTERRUPTEUR VERROUILLAGE AIRBAG

DF091 PRESENT CO : Circuit ouvert CC : Court-circuit

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V 1.DEF : Configuration

1.DEF : Configuration2.DEF : Valeurs hors limites

CONSIGNES

Si 1.DEF Contrôler et modifier la configuration du calculateur.

Particularités : utiliser l'adaptateur **22 voies** (Elé. 1685) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil diagnostic.

Vérifier que l'interrupteur de verrouillage est correctement branché et contrôler sa connectique.

Contrôler l'état du connecteur 22 voies du calculateur (système de verrouillage, connectique...).

Assurer la continuité et les isolements des liaisons entre :

Bornier Elé. 1685 borne 21

Voie 6 connecteur de l'interrupteur de verrouillage

Bornier Elé. 1685 borne 22

Voie 3 connecteur de l'interrupteur de verrouillage

Remplacer l'interrupteur de verrouillage si le défaut persiste.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et l'interrupteur de verrouillage puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



	CHANGEMENT ETAT VERROUILLAGE AIRBAG PASSAGER
DF193 MEMORISE	
WEWORISE	

CONSIGNES

Particularités : l'utilisateur du véhicule dispose de **10 secondes** après la mise du + après contact pour inhiber l'airbag passager par l'interrupteur. Après ce temps, le calculateur mémorise ce défaut, et allume le voyant au tableau de bord.


Effacer la mémoire du calculateur. Couper le contact et attendre quelques secondes. Placer l'interrupteur de verrouillage dans la position souhaitée.

Remettre le contact et vérifier que le défaut n'est plus présent.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF194 PRESENT	CALCULATEUR A REMPLACER SUITE A CHOC
CONSIGNES	Rien à signaler.

Contacter votre Techline (consulter le chapitre "Remplacement organe" pour cette intervention).

APRES REPARATION Sans

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



<u>CIRCUIT PRETENSIONNEURS DE BOUCLES AVANT</u>

DF210 PRESENT CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

Si 1.DEF Contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : les prétensionneurs de boucle avant sont câblés en série.

Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **64 voies** (Elé. 1717) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO-CC

CONSIGNES

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur du prétensionneur de boucle du siège conducteur est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur du prétensionneur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer le prétensionneur de boucle du siège conducteur si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Couper le contact et vérifier que l'allumeur du prétensionneur de boucle du siège passager est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur du prétensionneur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'allumeur du prétensionneur de boucle du siège passager si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 1, 2, 37 et 38).

Mettre en place l'adaptateur 64 voies (Elé. 1717).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble A** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et l'allumeur du prétensionneur de boucle du siège conducteur (**C0/C3**).

Consulter la page suivante.

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble C** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le prétensionneur de boucle du siège passager (**C0/C3**).

Consulter la page suivante.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur, les prétensionneurs de boucle puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le(s) prétensionneur(s) s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF210		
SUITE 1		
301111		

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège (**voies 7 et 8**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 22 voies (Elé. 1687) sous le siège (point C1).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble C.

La valeur obtenue est-elle correcte ?

NON

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur de siège côté siège (voies 7 et 8).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le connecteur **22 voies** du siège et le prétensionneur de boucle du siège présentant le défaut (**C1/C3**).

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voies 7 et 8) côté câblage habitacle ainsi que celle au niveau du connecteur 64 voies (voies 1 et 2 siège conducteur ou 37 et 38 siège passager).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège présentant le défaut (**C0/C1**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur, les prétensionneurs de boucle puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le(s) prétensionneur(s) s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF210 SUITE 2		

CC.0 - CC.1

CONSIGNES

Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 1, 2, 37 et 38).

Mettre en place l'adaptateur 64 voies (Elé. 1717).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble A** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et l'allumeur du prétensionneur de boucle du siège conducteur (**C0/C3**). Consulter l'interprétation **A**.

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble C** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et le prétensionneur de boucle du siège passager (**C0/C3**). Consulter l'interprétation **A**.



Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège (**voies 7 et 8**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 22 voies (Elé. 1687) sous le siège (point C1).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble C**.

La valeur obtenue est-elle correcte?

NON

Défaillance du câblage entre le connecteur **22 voies** du siège et le prétensionneur de boucle du siège présentant le défaut (**C1/C3**).

Remplacer le câblage si nécessaire.

OUI

Défaillance du câblage entre le calculateur et le siège présentant le défaut (**C0/C1**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur, les prétensionneurs de boucle puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut,

déverrouiller le calculateur.

Détruire le(s) prétensionneur(s) s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag: 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT AIRBAG FRONTAL AR. COTE CONDUCTEUR

DF212 PRESENT CO : Court ouvert CC : Court-circuit

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V 1.DEF : Configuration

Si 1.DEF Contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur 64 voies Elé. 1717 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO-CC

CONSIGNES

Particularités : Corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'airbag frontal arrière côté conducteur.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'airbag frontal arrière côté conducteur est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'airbag frontal arrière côté conducteur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag frontal arrière côté conducteur si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Débrancher le connecteur 64 voies du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 31 et 32). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur 64 voies Elé. 1717 sur le câblage de l'airbag (point C0).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble O. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag frontal arrière côté conducteur (C0/C3). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag frontal arrière côté conducteur puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur. Couper le contact

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

En cas de remplacement du module airbag ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag frontal arrière côté conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF212 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Débrancher le connecteur **64 voies** du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (**voies 31 et 32**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle **64 voies** Elé. 1717 sur le câblage de l'airbag (**point C0**). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur **câble O**.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag frontal arrière côté conducteur (**C0/C1**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag frontal arrière côté conducteur puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur. Couper le contact

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

En cas de remplacement du module airbag ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag frontal arrière côté conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag: 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT AIRBAG FRONTAL AR. COTE PASSAGER

DF213 PRESENT CO : Court ouvert CC : Court-circuit

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V 1.DEF : Configuration

Si 1.DEF Contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur 64 voies Elé. 1717 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO-CC

CONSIGNES

Particularités : Corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'airbag frontal arrière côté passager.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'airbag frontal arrière côté passager est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'airbag frontal arrière côté passager et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'airbag frontal arrière côté passager si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Débrancher le connecteur 64 voies du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 59 et 60). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur 64 voies Elé. 1717 sur le câblage de l'airbag (point C0).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble M. Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag frontal arrière côté passager (C0/C3). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag frontal arrière côté passager puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur. Couper le contact

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

En cas de remplacement du module airbag ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag frontal arrière côté passager s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF213 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Débrancher le connecteur **64 voies** du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (**voies 59 et 60**). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur 64 voies Elé. 1717 sur le câblage de l'airbag (point C0).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur **câble M**.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le connecteur du calculateur et l'airbag frontal arrière côté passager (**C0/C1**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module airbag frontal arrière côté passager puis remettre le contact.

Effacer la mémoire du calculateur. Couper le contact

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

En cas de remplacement du module airbag ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module airbag frontal arrière côté passager s'il y a eu remplacement (outil **Elé. 1287**).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



	CONFIGURATION INTERRUPTEUR VERROUILLAGE AIRBAG
DF214 PRESENT	
FRESENT	

CONSIGNES

Particularités : rien à signaler.

Ce défaut correspond à une incohérence entre la configuration du calculateur et l'équipement du véhicule détecté par le calculateur. Le calculateur détecte la présence d'un élément supplémentaire à sa configuration.

Effectuer la lecture de la configuration LC060 dans la rubrique "Lecture configuration".

Modifier la configuration du calculateur par la commande **CF248** pour l'adapter au niveau d'équipement du véhicule.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic.

AIRBAG ACU4 Vdiag: 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT CAPTEUR SANGLE ARRIERE COTE CONDUCTEUR

CO : Circuit ouvert : Court-circuit CC **DF227**

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V 1.DEF : Configuration

2.DEF: Valeur hors limites

Si 1.DEF, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

PRESENT

Particularités :

Utiliser l'adaptateur 64 voies Elé. 1717 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil diagnostic.

S'assurer que le connecteur 2 voies noir placé dessous l'enrouleur arrière côté conducteur soit correctement branché.

Déconnecter le connecteur 2 voies noir et mesurer côté enrouleur la résistance du capteur :

Position enroulée la résistance est de l'ordre de 100 ohms.

Position déroulée la résistance est de l'ordre de 400 ohms.

Si les résistances sont incorrectes, remplacer l'enrouleur arrière côté conducteur.

Si les résistances sont correctes, vérifier l'état de la connectique du capteur.

Débrancher le connecteur 64 voies du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 23 et 24). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 64 voies Elé. 1717.

Vérifier et assurer la continuité et l'isolement des liaisons entre :

Bornier voie 23 voie 1 connecteur du capteur

Bornier voie 24 voie 2 connecteur du capteur

Assurer également l'isolement entre ces deux liaisons.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et le capteur de sangle arrière, puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur. Couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

AIRBAG ACU4 Vdiag: 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT CAPTEUR SANGLE ARRIERE COTE PASSAGER

CO : Circuit ouvert : Court-circuit CC

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V 1.DEF : Configuration

2.DEF: Valeur hors limites

Si 1.DEF, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

DF228

PRESENT

Particularités :

Utiliser l'adaptateur 64 voies Elé. 1717 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

S'assurer que le connecteur 2 voies noir placé dessous l'enrouleur arrière côté passager soit correctement branché.

Déconnecter le connecteur 2 voies noir et mesurer côté enrouleur la résistance du capteur :

Position enroulée la résistance est de l'ordre de 100 ohms.

Position déroulée la résistance est de l'ordre de 400 ohms.

Si les résistances sont incorrectes, remplacer l'enrouleur arrière côté passager.

Si les résistances sont correctes, vérifier l'état de la connectique du capteur.

Débrancher le connecteur 64 voies du calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 63 et 64). Réparer si nécessaire.

Mettre en place l'adaptateur de contrôle 64 voies Elé. 1717.

Vérifier et assurer la continuité et l'isolement des liaisons entre :

Bornier Voie 63 Voie 1 connecteur du capteur

Bornier Voie 64 Voie 2 connecteur du capteur

Assurer également l'isolement entre ces deux liaisons.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur et le capteur de sangle arrière, puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur. Couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

AIRBAG ACU4 Vdiag: 04

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT CAPTEUR BOUCLE DE CEINTURE CONDUCTEUR

CO : Circuit ouvert CC : Court-circuit

CC.0 : Court-circuit à la masse CC.1 : Court-circuit au + 12 V

1.DEF: Configuration 2.DEF: Valeurs hors limites

Si 1.DEF Contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

DF232

PRESENT

Particularités :

Utiliser l'adaptateur 64 voies Elé. 1717 pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur et l'adaptateur 22 voies Elé. 1687 pour intervenir au niveau du siège.

Contrôler l'état et le branchement correct du connecteur 64 voies du calculateur (système de verrouillage, connectique...).

Vérifier que le capteur de boucle de ceinture conducteur soit correctement branché et contrôler sa connectique.

Assurer la continuité et les isolements des liaisons entre :

Bornier Elé. 1717 borne 11 Voie 2 connecteur capteur de boucle

Bornier Elé. 1717 borne 12 Voie 1 connecteur capteur de boucle

Si les liaisons sont correctes, remplacer le capteur de boucle de ceinture conducteur.

Si une liaison est défectueuse :

Contrôler la connectique au niveau du connecteur 22 voies sous le siège côté siège (voies 5 et 6). Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle 22 voies (Elé. 1687) sous le siège (point C1). Assurer la continuité et les isolements des liaisons entre :

Bornier Elé. 1687 borne 5 — Voie 2 connecteur capteur de boucle

Bornier Elé. 1687 borne 6 — Voie 1 connecteur capteur de boucle

Réparer si nécessaire.

Contrôler la connectique au niveau du connecteur 22 voies sous le siège côté calculateur (voies 5 et 6). Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle 64 voies (Elé. 1717) sur le calculateur (point C0).

Assurer la continuité et les isolements des liaisons entre :

Bornier Elé. 1717 borne 11 Voie 5 connecteur 22 voies

Bornier Elé. 1717 borne 12 Voie 6 connecteur 22 voies

Si une liaison est défectueuse, réparer ou remplacer le faisceau.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact. Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic.

ACU4 Vdiag04 B,C, S84 1.0

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



CIRCUIT ENROULEURS ARRIERE

DF239 PRESENT CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

Si **1.DEF**, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Particularités : les enrouleurs arrière sont câblés en série.

Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG.

Utiliser l'adaptateur **64 voies** (Elé. 1717) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

CO-CC

CONSIGNES

Particularités : Corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'enrouleurs arrière.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'enrouleur arrière côté conducteur soit correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'enrouleur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'enrouleur arrière côté conducteur si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Couper le contact et vérifier que l'allumeur de l'enrouleur arrière côté passager soit correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'enrouleur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle avec l'outil de diagnostic.

Remplacer l'enrouleur arrière côté passager si le défaut est devenu mémorisé (le défaut n'est plus déclaré présent).

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 19, 20, 41 et 42). Mettre en place l'adaptateur 64 voies (Elé. 1717).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble J** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et l'allumeur de l'enrouleur arrière côté conducteur (**C0/C3**).

Réparer ou remplacer le câblage si nécessaire.

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble E** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et l'allumeur de l'enrouleur arrière côté passager (**C0/C3**).

Réparer ou remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur, les enrouleurs arrière puis remettre le contact.


Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le(s) enrouleur(s) s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF239 SUITE		
CC.0 - CC.1	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Déconnecter le calculateur et contrôler la connectique au niveau du connecteur (voies 19, 20, 41 et 42).

Mettre en place l'adaptateur 64 voies (Elé. 1717).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble J** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et l'allumeur de l'enrouleur arrière côté conducteur (**C0/C3**).

Réparer ou remplacer le câblage si nécessaire.

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble E** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, défaillance du câblage entre le calculateur et l'allumeur de l'enrouleur arrière côté passager (C0/C3).

Réparer ou remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION Reconnecter le calculateur, les enrouleurs arrière puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur.

Détruire le(s) enrouleur(s) s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF240 PRESENT CIRCUIT AIRBAG ASSISE / VENTRALE SIEGE CONDUCTEUR

CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

Si **1.DEF**, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Si **DF240** présent avec au moins un des défauts : DF077, DF065, DF210, DF232, alors commencer le diagnostic à partir du contrôle du connecteur sous siège **22 voies**.

Particularités: suivant la définition de la carrosserie du véhicule, ce défaut correspond à une défaillance du circuit du prétensionneur de ventrale ou de l'airbag d'assise du siège (airbag antiglissement). Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG. Utiliser l'adaptateur 64 voies (Elé. 1717) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur et l'adaptateur 22 voies (Elé. 1687) pour intervenir au niveau du siège.

CO-CC

CONSIGNES

Particularités : corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'airbag assise/ventrale siège conducteur.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic. Déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place **l'adaptateur 64 voies** (Elé. 1717). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble repéré B** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 64 voies (voies 3 et 4).

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **22 voies** (Elé. 1687) sous le siège (**point C1**).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble B.

La valeur obtenue est-elle correcte ?

NON

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voies 9 et 10) ainsi que celle au niveau du connecteur 64 voies (voies 3 et 4).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège conducteur (**C0/C1**). Remplacer le câblage si nécessaire.

OUI

Contrôler la connectique au niveau du connecteur de siège (voies 9 et 10).

Vérifier que l'allumeur du module de l'airbag assise/ventrale siège conducteur est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'airbag assise/ventrale siège conducteur, raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur et refaire la mesure de la résistance sur le **câble B**.

- Si la valeur obtenue est correcte, remplacer le module de l'airbag assise/ventrale siège conducteur.
- Si la valeur obtenue est encore incorrecte, remplacer le câblage entre les points C1 et C3 (câblage du siège).

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module de l'airbag assise/ventrale siège conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module. Détruire le module de l'airbag d'assise ou le prétensionneur de ventrale siège conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF240 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **22 voies** (Elé. 1687) sous le siège (**point C1**).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le **câble B**.

La valeur obtenue est-elle correcte ?

NON

Défaillance du câblage du siège.

Remplacer le câblage entre les points C1 et C3.

OUI

Défaillance du câblage entre le calculateur et le siège conducteur (**C0/C1**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION


Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module de l'airbag assise/ventrale siège conducteur puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module de l'airbag d'assise ou le prétensionneur de ventrale siège conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF241 PRESENT CIRCUIT AIRBAG ASSISE / VENTRALE SIEGE PASSAGER

CC : Court-circuit CO : Circuit ouvert

CC.1 : Court-circuit au + 12 V CC.0 : Court-circuit à la masse

1.DEF: Configuration

Si 1.DEF, contrôler et modifier la configuration du calculateur.

CONSIGNES

Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Si DF241 présent avec au moins un défaut DF068, DF210, DF232 alors commencer le diagnostic à partir du contrôle du connecteur sous siège 22 voies.

Particularités: suivant la définition de la carrosserie du véhicule, ce défaut correspond à une défaillance du circuit du prétensionneur de ventrale ou de l'airbag d'assise du siège (airbag anti-glissement). Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que CLIP ou XRBAG. Utiliser l'adaptateur 64 voies (Elé. 1717) pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur et l'adaptateur 22 voies (Elé. 1687) pour intervenir au niveau du siège.

CO-CC

CONSIGNES

Particularités : corriger la configuration des lignes de mise à feu si le véhicule n'est pas équipé d'airbag assise/ventrale siège passager.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic, déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place **l'adaptateur 64 voies** (Elé. 1717). Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le **câble repéré D** de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue est correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 64 voies (voies 39 et 40).

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **22 voies** (Elé. 1687) sous le siège (**point C1**).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble B.

La valeur obtenue est-elle correcte ?

NON

Contrôler la connectique au niveau du connecteur de siège (voies 9 et 10).

Vérifier que l'allumeur du module de l'airbag assise/ventrale siège passager est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur de l'airbag assise/ventrale siège passager, raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur et refaire la mesure de la résistance sur le **câble B**.

- Si la valeur obtenue est correcte, remplacer le module de l'airbag assise/ventrale siège passager.
- Si la valeur obtenue est encore incorrecte, remplacer le câblage entre les points C1 et C3 (câblage du siège).

OUI

Contrôler de nouveau la connectique au niveau du connecteur du siège (voies 9 et 10) ainsi que celle au niveau du connecteur 64 voies (voies 39 et 40).

Si le défaut persiste, défaillance du câblage entre le calculateur et le siège passager (**C0/C1**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur du module de l'airbag assise/ventrale siège passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module de l'airbag d'assise ou le prétensionneur de ventrale siège conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF241 SUITE		
CC.1 - CC.0	CONSIGNES	Rien à signaler.

Verrouiller le calculateur par la commande de l'outil de diagnostic.

Contrôler la connectique au niveau du connecteur **22 voies** sous le siège. Réparer si nécessaire. Mettre en place l'adaptateur de contrôle **22 voies** (Elé. 1687) sous le siège (**point C1**).

Utiliser impérativement l'outil CLIP ou XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur **le câble B**.

La valeur obtenue est-elle correcte ?

NON

Défaillance du câblage du siège.

Remplacer le câblage entre les points C1 et C3.

OUI

Défaillance du câblage entre le calculateur et le siège passager (**C0/C1**). Remplacer le câblage si nécessaire.

APRES REPARATION

Reconnecter le calculateur et l'allumeur de l'airbag de l'airbag assise/ventrale siège passager puis remettre le contact. Effacer la mémoire du calculateur puis couper le contact.

Refaire un contrôle avec l'outil de diagnostic et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur. En cas de remplacement du module airbag, ne pas oublier de reconnecter la mise à la masse sur le nouveau module.

Détruire le module de l'airbag d'assise ou le prétensionneur de ventrale siège conducteur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Interprétation des défauts



DF242 PRESENT	CONFIGURATION COTE DE DIRECTION
CONSIGNES	Particularités : rien à signaler.

Ce défaut correspond à une absence de configuration du côté de direction.

Configurer le calculateur par la commande CF291.

Effectuer la lecture de la configuration du côté de direction LC088 dans la rubrique "lecture configuration".

	4		
APRES			
REPARATION			
7.2.7.0.01.7.011	4		

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Tableau récapitulatif des états et paramètres




TABLEAU RECAPITULATIF DES ETATS DE L'AIRBAG ACU4 :

ETATS OUTIL	LIBELLES OUTIL DE DIAGNOSTIC
ET010 ET072 ET073 ET074 ET076 ET103 ET105 ET108 ET143 ET144 ET169	Choc détecté Voyant état airbag passager commandé Calculateur verrouillé par outil Voyant défaut commandé Calculateur à remplacer Type verrouillage airbag passager Diagnostic verrouillé alimentation hors limite Mode de verrouillage airbag passager Airbag(s) passager verrouillé(s) Défaut présent ou mémorisé Contact ceinture de Sécurité conducteur

TABLEAU RECAPITULATIF DES PARAMETRES DE L'AIRBAG ACU4 :

PARAMETRES OUTIL	LIBELLES OUTIL DE DIAGNOSTIC
PR001	Tension alimentation calculateur
PR002	Type véhicule
PR104	Impédance capteur siège conducteur
PR105	Impédance ligne 1 (Circuit airbag assise / ventrale siège conducteur).
PR106	Impédance ligne 2 (Circuit airbag assise / ventrale siège passager).
PR107	Impédance ligne 3 (Circuit 1 airbag frontal passager).
PR108	Impédance ligne 4 (Circuit 2 airbag frontal passager).
PR109	Impédance ligne 5 (Circuit 1 airbag frontal conducteur).
PR110	Impédance ligne 6 (Circuit 2 airbag frontal conducteur).
PR111	Impédance ligne 7 (Circuit airbag latéral têtes côté conducteur).
PR112	Impédance ligne 8 (Circuit airbag latéral têtes côté passager).
PR113	Impédance ligne 9 (Circuit airbag latéral thorax avant conducteur).
PR114	Impédance ligne 10 (Circuit airbag latéral thorax avant passager).
PR115	Impédance ligne 11 (Circuit airbag latéral thorax arrière conducteur).
PR116	Impédance ligne 12 (Circuit airbag latéral thorax arrière passager).
PR117	Impédance ligne 13 (Circuit prétensionneurs de boucles avant).
PR118	Impédance ligne 14 (Enrouleurs arrière).
PR119	Impédance ligne 15 (Circuit airbag frontal arrière conducteur).
PR120	Impédance ligne 16 (Circuit airbag frontal arrière passager).
PR140	Nombre d'effacements des zones mémoire
PR147	Impédance circuit verrouillage airbags
PR149	Impédance circuit enrouleur AR passager
PR150	Impédance circuit enrouleur AR conducteur

Une impédance de ligne de mise à feu ou de capteur est égale à 99,9 Ω lorsque le composant est débranché ou non géré par le calculateur.

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet avec l'outil de diagnostic.

Ordre	Fonction	Paramètre ou Etat contrôlé ou Action	Visualisation et remarques	Diagnostic
1	Dialogue outil de diagnostic	-	Airbag ACU 4	ALP 1
2	Conformité calculateur	LC034 "Type véhicule"	MEGANE II	DF001
3	Configuration calculateur	Utilisation des commandes : "LECTURE CONFIGURATION"	S'assurer que la configuration calculateur définie dans la colonne "Actuelle" corresponde à l'équipement du véhicule	Sans
4	Fonctionnement du voyant Contrôle initialisation calculateur	Mise du contact	Allumage 3 secondes du voyant d'alerte à la mise du contact	Sans

AIRBAG ACU4 Vdiag : 08

Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 1

Absence de dialogue avec le calculateur d'airbag

CONSIGNES

Particularité : Pour diagnostiquer les calculateurs du véhicule, mettre le contact en mode diagnostic (+ après contact forcé), c'est-à-dire procéder comme suit :

 Badge du véhicule sur repose badge, Appui long (+ de 5 secondes) sur le bouton "start" hors conditions de démarrage.

S'assurer que l'outil de diagnostic n'est pas la cause du défaut en essayant de communiquer avec un calculateur sur un autre véhicule. Si l'outil n'est pas en cause et que le dialogue ne s'établit avec aucun autre calculateur d'un même véhicule, vérifier la tension de la batterie et effectuer les interventions nécessaires pour obtenir une tension conforme (10,5 V < tension batterie < 16 V).

Vérifier la présence et l'état du fusible d'alimentation du calculateur d'airbag.

Vérifier le branchement du connecteur du calculateur et l'état de sa connectique.

Vérifier que le calculateur est correctement alimenté :

- Déconnecter le calculateur d'airbag et mettre en place l'adaptateur 22 voies (Elé. 1685).
- Contrôler et assurer la présence de + après contact entre les bornes repérées masse et + après contact.

Vérifier que la prise diagnostic est correctement alimentée :

- + avant contact en voie 16
- + après contant en voie 1
- Masse en voies 4 et 5.

Vérifier à l'aide de **l'adaptateur 22 voies** (Elé. 1685), la continuité et l'isolement des lignes de la liaison calculateur d'airbag / prise diagnostic entre :

Bornier voie CAN H Voie 6 de la prise diagnostic

Bornier voie CAN L Voie 14 de la prise diagnostic

Si le dialogue ne s'établit toujours pas après ces différents contrôles, contacter votre Techline.

APRES REPARATION

Lorsque la communication est établie, traiter les défauts éventuellement déclarés.